Zustand der Radwege im Straßenzug Farnhornweg, Farnhornstieg und Binsbarg zwischen Elbgaustraße und Ottenser Straße – Stand 27. Dezember 2021 Stadtteil von [m] | bis [m] | Länge [m] | Breite [m] | Zeichen | Belag Zustand Nr. von Richtuna 1 Elbgaustraße Fahrbahn Mitte Elbgaustraße Fahrbahn Ende stadteinwärts Lurup Ω 16 16 Asphalt 2 Elbgaustraße Fahrbahn Ende I SA-Mast 16 15 2.60 Platten 50x50 Gehweg ist leicht zur Fahrbahn geneigt stadteinwärts 31 .la 15 Lurun 3 LSA-Mast Beginn Grünstreifen stadteinwärts Lurup 31 56 25 2 60 240 Platten 50x50 Einzelne Platten stehen ab. LSA-Mast steht im Weg Ja 25 4 Beginn Grünstreifen Elbkamp Fahrbahn Beginn stadteinwärts 56 89 33 240 Pflaster 10x20 altes Zeichen 244 (1971-1992) um 45° verdreht, Überwuchs Nein Lurup 5 Elbkamp Fahrbahn Beginn 89 99 10 Elbkamp Fahrbahn Ende stadteinwärts Lurup Asphali 6 Elbkamp Fahrbahn Ende 99 146 47 2.10 241-31 Pflaster 10x20 falsches Zeichen (kein Radweg vorhanden), Gehweg etwas geneigt Beginn Hecke stadteinwärts Nein Lurup 59 7 Beginn Hecke Elbkamp Fahrbahn Beginn stadteinwärts Lurup 146 205 59 1,60 Pflaster 10x20 Mehrjähriger Überwuchs durch Hecke und Laub auf Weg x Nein 8 Elbkamp Fahrbahn Beginn Elbkamp Fahrbahn Ende stadteinwärts Lurup 205 214 9 Asphalt 9 Elbkamp Fahrbahn Ende 32 237 0.3 m Überwuchs. Radweg sehr uneben x x Finfahrt Nr. 75 stadteinwärts Lurup 214 246 0.80 Asphalt Nein 10 Einfahrt Nr. 75 Einfahrt Nr. 71 stadteinwärts 246 279 33 1.10 Pflaster 25x25 0.3 m Überwuchs Nein 33 Lurun 11 Einfahrt Nr. 71 Beginn Grünstreifen stadteinwärts Lurup 279 333 54 Asphalt Radweg uneben. Unterbrechung Stetigkeit an Einfahrten, Kanten Nein 54 12 Beginn Grünstreifen Ende Grünstreifen stadteinwärts 333 352 19 1,10 Pflaster 25x25 Partiell Sägespäne Nein 19 Lurup 0.85 13 Ende Grünstreifen Ende Parkzugang stadteinwärts 352 372 20 Asphalt Radweg uneben x Nein 20 Lurup LSA-Mast ggü. Langbargheide Überwuchs entlang der Baumscheiben 232 14 Ende Parkzugang stadteinwärts Lurup 372 604 232 1,10 Pflaster 25x25 Nein 638 237 Pflaster 25x25 34 15 LSA-Mast ggü. Langbargheide Beginn Grünstreifen vor Bushaltestelle stadteinwärts Lurup 604 34 1,10 Nein 60 16 Beginn Grünstreifen vor Bushaltestelle Ende zweiter Grünstreifen hinter Bushaltestelle stadteinwärts 638 698 60 0,60 Pflaster 10x20 0,4 m Überwuchs. Radweg uneben  $x \mid x \mid$ Nein Lurup 698 231 0,4 m Überwuchs. Unterbrechungen durch Einfahrten. Unebenheit Nein 231 17 Ende zweiter Grünstreifen hinter Bushaltestelle Beginn Grünstreifen 929 Pflaster 25x25 stadteinwärts Lurup 0,90 x | x | 18 Beginn Grünstreifen Zufahrt Gartenverein Lurup stadteinwärts Lurup 929 969 Asnhalt Radweg uneben Nein 40 19 Zufahrt Gartenverein Lurup 969 1061 92 1.25 Pflaster 25x25 Radweg zur Fahrbahn geneigt. Verschwenkung an Kreuzung 92 Hellgrundweg Fahrbahn Beginn stadteinwärts Lurup Nein 20 Hellgrundweg Fahrbahn Beginn 1061 16 LSA-Mast Hellgrundweg stadteinwärts Lurup 1077 Asphalt Unebenheiten an Fahrbahn-Übergängen 21 LSA-Mast Hellgrundweg 22 1.25 237 stadteinwärts 1077 1099 Pflaster 25x25 22 Hellgrundweg freier Rechtsabbieger Beginn Rahrenfeld Nein 22 Hellgrundweg freier Rechtsabbieger Beginn Hellgrundweg freier Rechtsabbieger Ende Bahrenfeld 1099 1108 9 Asphalt Unebenheiten an Fahrbahn-Übergängen. stadteinwärts 23 Hellgrundweg freier Rechtsabbieger Ende Bushaltestelle Hellgrundweg 1108 1160 52 1,25 237 Pflaster 25x25 Einzelne Steine sind uneben Nein stadteinwärts Bahrenfeld Bahrenfeld 20 24 Bushaltestelle Hellgrundweg Poller Höhe Rhb. stadteinwärts 1160 1180 20 1,20 Pflaster 10x20 Poller steht direkt am Radwed Nein 25 Poller Höhe Rhb Zufahrt Betriebsgebäude Beginn Bahrenfeld/Eide Nein 24 stadteinwärts 1180 1204 24 1.10 Asphalt Radweg uneben 26 Zufahrt Betriebsgebäude Beginn Zufahrt Betriebsgebäude Ende stadteinwärts Eidelstedt 1204 1209 5 Pflaster 25x25 Nein 100 Schachtdeckel steht ab: gefährliche Kante in Fahrtrichtung 27 Zufahrt Betriebsgebäude Ende Radwegverschwenk stadteinwärts Eidelstedt 1209 1309 1,05 Asphalt х Nein 100 28 Radwegverschwenk Zufahrt Nr. 1 – 3 Beginn stadteinwärts 1323 14 Pflaster 10x20 14 Fidelstedt 1309 Nein 29 Zufahrt Nr. 1 – 3 Beginn Zufahrt Nr. 157 Ende stadteinwärts Fidelstedt 1323 1381 58 1.50 Pflaster 25x25 Partiell 0.1 m Überwuchs x Ja 58 30 Zufahrt Nr. 157 Ende I SA-Mast stadteinwärts Fidelstedt 1381 1431 50 1 20 Pflaster 10x20 Quer liegende Pflastersteine, Fugen, erhöhter Rollwiderstand х Nein 31 LSA-Mast Schnackenburgallee Beginn Fahrbahn stadteinwärts Eidelstedt 1431 1439 8 1.80 Pflaster 10x20 Verschwenk > 5 m, Radweg nicht mehr Fahrbahn begleitend Ja 32 Schnackenburgallee Beginn Fahrbahn Schnackenburgallee Ende Fahrbahn stadteinwärts Eidelstedt 1439 1475 36 1,00 Asphalt Radwegfurt zu schmal, gefährliche Kanten und Verschwenk Nein Х 33 Schnackenburgallee Ende Fahrbahn vor LSA-Mast stadteinwärts Eidelstedt 1475 1705 230 1,25 237 Pflaster 25x25 festgefahrenes Laub auf ca. 50 m, Bürsteneinsatz erforderlich x Nein 230 34 vor LSA-Mast Ottenser Straße Fahrbahn Beginn stadteinwärts Eidelstedt 1705 1721 16 Pflaster 10x20 Verschwenk > 5 m, Radweg nicht mehr Fahrbahn begleitend Nein 16 35 Ottenser Straße Fahrbahn Beginn Ottenser Straße Fahrbahn Ende stadteinwärts Eidelstedt/Stel 1721 1735 14 237, 239 Asphalt Zeichen-Kombination "in Richtung Stellingen →" (Wegweiser) 36 Ottenser Straße Fahrhahn Ende Radwegfurt Binsharg stadteinwärts Stellingen 1735 1750 15 1.20 250 Pflaster 10x20 Zeichen-Kombination Verbot Euß-/Radverkehr, Laub, Überwuchs x x Nein 15 37 Radwegfurt Binsbarg Ottenser Straße Fahrbahn Beginn stadtauswärts Stellingen 1750 1739 11 1.30 Pflaster 10x20 Verschwenk einzelne Steine stehen heraus × Nein 38 Ottenser Straße Fahrbahn Beginn Ottenser Straße Fahrbahn Ende stadtauswärts Stellingen/Eidel 1739 1723 16 Asphalt 39 Ottenser Straße Fahrbahn Ende vor Zeichen U46 stadtauswärts Fidelstedt 1723 1606 117 1,20 237 Pflaster 10x20 Laub neben einer Baumscheibe, Steine quer verlegt. x Nein 40 vor Zeichen U46 Zufahrt Nr. 5 Beginn stadtauswärts Eidelstedt 1606 92 Pflaster 25x25 Leichte Verschmutzung 92 1514 1,25 x Nein 3,75 41 Zufahrt Nr. 5 Beginn Zufahrt Nr. 5 Ende stadtauswärts Eidelstedt 1514 1503 11 Großsteinpflaster Einfahrt unterbricht Stetigkeit des Radwegs 42 Zufahrt Nr. 5 Ende Schnackenburgallee Beginn Fahrbahn stadtauswärts Eidelstedt 1503 1454 49 1,25 Pflaster 25x25 Nein 26 1.00 х 43 Schnackenburgallee Beginn Fahrbahn Schnackenburgallee Ende Fahrbahn stadtauswärts Eidelstedt 1454 1428 Asphalt Radwegfurt zu schmal, gefährliche Kanten und Verschwenk Nein 26 44 Schnackenburgallee Ende Fahrbahn 1373 55 1.10 237 Pflaster 10x20 Beginn Parkstreifen/vor Nr. 4 stadtauswärts Eidelstedt 1428 Radweg führt direkt durch eine Metrobushaltestelle Nein 45 Beginn Parkstreifen/vor Nr. 4 Zufahrt Nr. 10 Beginn stadtauswärts Eidelstedt 1373 1233 140 0.70 Asphalt Radweg uneben, unterbrochen von Einfahrt, partiell Glasscherben x x Nein 140 123 46 Zufahrt Nr. 10 Beginn Zufahrt ehemalige Baustelle Beginn stadtauswärts Fidelstedt/Lurui 1233 1110 123 1.25 Pflaster 25x25 Absenkung des Radwegs an Einfahrt. Nein 47 Zufahrt ehemalige Baustelle Beginn Zufahrt ehemalige Baustelle Ende stadtauswärts 1110 1103 7 4.40 Asphalt Reste einer Baustelleneinfahrt, unterbricht Stetigkeit des Radwegs Lurup | x | 18 48 Zufahrt ehemalige Baustelle Ende Hellgrundweg Fahrbahn Beginn stadtauswärts 1103 1085 18 1 20 Pflaster 10x20 nartielle Abplatzungen Lurun Х Nein 49 Hellgrundweg Fahrbahn Beginn Hellgrundweg Fahrbahn Ende stadtauswärts Lurup 1085 1067 18 Asphalt 50 Hellgrundweg Fahrbahn Ende Container-Standplatz stadtauswärts 1067 1049 18 Pflaster 10x20 Zeichen um 45° verdreht Neir urup 51 Container-Standplatz Rotkehlchenweg Fahrbahn Beginn 1049 879 170 1.00 Pflaster 25x25 Pflaster neu verlegt 170 stadtauswärts Nein Lurup 52 Rotkehlchenweg Fahrbahn Beginn Rotkehlchenweg Fahrbahn Ende 879 863 16 Asphalt großer Niveauunterschied, Gefahr bei > 20 km/h v stadtauswärts Lurup 53 Rotkehlchenweg Fahrbahn Ende Morgenröteweg Fahrbahn Beginn stadtauswärts Lurup 863 795 68 1,00 Pflaster 25x25 Pflaster neu verlegt Nein großer Niveauunterschied, Gefahr bei > 20 km/h 54 Morgenröteweg Fahrbahn Beginn Morgenröteweg Fahrbahn Ende stadtauswärts 795 777 18 Asphalt | x | Lurup 55 Morgenröteweg Fahrbahn Ende Ringeltaubenweg Fahrbahn Beginn stadtauswärts 777 685 92 1.00 Pflaster 25x25 Pflaster neu verlegt 92 Lurun Nein großer Niveauunterschied, Gefahr bei > 20 km/h 56 Ringeltaubenweg Fahrbahn Beginn Ringeltaubenweg Fahrbahn Ende stadtauswärts Lurup 685 670 15 Asphalt 57 Ringeltaubenweg Fahrbahn Ende Langbargheide Fahrbahn Beginn 670 585 85 1.00 Pflaster 25x25 stadtauswärts Lurup Radwegfurt gefährlich verschwenkt > 5 m, unmöglicher Radius 12 х 58 Langbargheide Fahrbahn Beginn 585 573 Asphalt Langbargheide Fahrbahn Ende stadtauswärts Lurup 59 Langbargheide Fahrbahn Ende Ausfahrt Tankstelle Beginn Lurup 573 551 22 2.00 Pflaster 10x20 Ja 22 stadtauswärts Verunreinigung durch Sand Y 60 Ausfahrt Tankstelle Beginn Pflaster 10x20 Ausfahrt Tankstelle Ende stadtauswärts Lurun 551 531 20 6,00 240 Zeichen um 90° verdreht und damit defacto außer Kraft gesetzt Ja 20 61 Ausfahrt Tankstelle Ende Verteilerkasten vor Haus Nr. 74a stadtauswärts Lurup 531 185 346 2.00 Pflaster 10x20 Gehweg führt durch Metrobushaltestelle 22 Langbarheide (Süd) Nein Pflaster 10x20 Gehwegpflasterung durch Wabenstein-Einfahrten unterbrochen 107 62 Verteilerkasten vor Haus Nr. 74a Zufahrt Nr. 80b Beginn stadtauswärts Lurup 185 78 107 2,30 240 Nein Gehweg leicht zur Fahrbahn geneigt 63 Verteilerkasten vor Haus Nr. 74a Zufahrt Nr. 80a Beginn stadtauswärts 78 3.20 Pflaster 10x20 Ja Lurup 61 17 17 64 Zufahrt Nr. 80b Beginn Zufahrt Nr. 80a Ende stadtauswärts Lurup 61 58 3 3 20 Wahensteinnflaste Ja 65 Zufahrt Nr. 80a Ende freier Rechtsabbieger Fahrbahn Beginn 58 42 16 1,00 Pflaster 25x25 Pflaster neu verlegt stadtauswärts Lurup Nein 66 freier Rechtsabbieger Fahrbahn Beginn 42 34 8 freier Rechtsabbieger Fahrbahn Ende stadtauswärts Lurup Asphalt 67 freier Rechtsabbieger Fahrbahn Ende Elbgaustraße Fahrbahn Beginn stadtauswärts Lurup 34 23 11 2,00 Pflaster 25x25 Ja 11 68 Elbgaustraße Fahrbahn Beginn Elbgaustraße Fahrbahn Mitte stadtauswärts Lurup 23 12 11 Asphalt Summen 10 20 7 179