

Zustandsbericht Spielplatz 43010109 - Wellingsbuetterer Landstr., Reiterbruecke

Letzte Kontrolle: 27.02.2017 (operativ, [REDACTED])

Stand: 15.03.2017

Schaukeln
Metallschaukel (2,5 m) ([REDACTED] 40302)

Aufbau Schäden / Beschreibung
15.04.2011

Zweistitz-Schaukel ([REDACTED] M 947)

01.01.1999 Schäden: Schaukelgehänge (1)

keifen oben 80% beobachtet.

Zweistitz-Schaukel ([REDACTED] M 947)

01.01.1999 Schäden: Grundgerüst (1)

pfosten leicht morsch süd west
Kontaktschaukel, 6 teilig ([REDACTED] 40596)

Seilbahn
Doppelseilbahn, 25m ([REDACTED] XX)

Aufbau Schäden / Beschreibung

Meldung von H.: Zielpunktfeder östl. erneuern/Rep. Anfrage an [REDACTED]
beauftragt am 12.10.2016 ([REDACTED])

Reperatur: Reparatur beauftragt: Eigenleistung, Auftrag-Nr. 24.01.2017 ([REDACTED])

gestellt am 13.07.2016

Auftrag an [REDACTED]

Sobald die Verstellrohre eintreffen, bitte an den beiden Seilbahnen erneuern/schm 24.01.2017

Karusell
Zirkelscheibe ([REDACTED] 43130)

Aufbau Schäden / Beschreibung

lager hat spiel
Holländerscheibe, 3 m ([REDACTED] 43530)

Schäden: Grundgerüst (1)

belag an den kanten beobachten unterseitig wird weich
Holländerscheibe, Holland 1 ([REDACTED] 4.51251)

Schäden: Oberfläche (1)

Sitzkarussell ([REDACTED] 43440)

01.01.1999 Schäden: Oberfläche (1)

abnutzung oberfläche beobachten

Zirkelscheibe ([REDACTED] 43130)

Zirkelscheibe ([REDACTED] 43131)

31.05.2013

Wippen
Vogelschar ([REDACTED] M 146)

Aufbau Schäden / Beschreibung

01.01.1999

Zustandsbericht Spielplatz 43010109 - Wellingsbueteler Landstr., Reiterbruecke

Aufbau Schäden / Beschreibung

Wippen
Schaukelhahn (M 101)

Jumbo (M 123) 01.01.1999

Jumbo (M 123) 01.01.1999

Galopp-Pferd (M 120) 01.01.1999

Galopp-Pferd (M 120) 01.01.1999

Aufbau Schäden / Beschreibung

Sportgeräte
Doppelkletterbrücke (1302 alt)

Tischtennisplatte (XXX)

Streetball-Ständer, Typ C (13 1621) 01.01.1999

Sechseckklettergerät (55365) 27.05.2009

Tischtennisplatte (XXX)

Reihenstufenreck (071407/2VL) 14.01.2008

Kombinationen
Spielkombination Steganlage (999999)

Aufbau Schäden / Beschreibung
15.12.2011 Schäden: Brücken (2)

Reperatur: Reparatur beauftragt, Eigenleistung

hängebrücke hängt nur an den senkrechten seilen, die zur absurzicherung gedacht sind. bitte die unterseitigen ketten nachspannen, so daß die brücke von den ketten getragen wird und die seile entspannt sind.

moduludus Gerätekombination (999999)

01.01.1999 Schäden: Grundgerüst (2) / Griffe (2) / Netze (1)
Reperatur: Reparatur durchgeführt: Eigenleistung, Auftrag-Nr. 19.12.2016
von: [REDACTED]
2 Pfosten am Handlauf erneuert am 10.01.2017

holzrampe: geringe pilzbildung, beobachten.
netzbrücke netz abgenutzt - beobachten.
Rep.anfrage an [REDACTED] am 28.04.2016
Am 08.09. angefragt, ob auch die Dächer nur abgetrennt werden könnten, wegen der Grundinstandsetzung in 2018 [REDACTED]

Zustandsbericht Spielplatz 43010109 - Wellingsbueteler Landstr., Reiterbruecke
sonst. Geräte Aufbau Schäden / Beschreibung
4 Stck. Storchletterfähe (XXX, XXX)

Balancierbalken, 3 m [redacted] 6.81000
Balancierbalken, 3 m [redacted] 6.81000

Drehbalken, 5 m [redacted] 6.51500 01.01.1999

Kleiner Seilzirkus, 5,8 m ([redacted] 3144)

Ausstattung Aufbau Schäden / Beschreibung
Sitzgruppe [redacted] Sonderanfertigung 2,5m) 23.03.2012

Holzkrokodil [redacted] 01.06.2011

Grillplatz

Kunststofffläche-Sportbelag

Feuerstelle (XXX, XXX)

Bankpavillon mit Feuerstelle [redacted] (XXX)

Allgemeiner Zustand (XXX, xxx)

Sprossenwand von K&K am 21.12.2016 zum Einbau unten am Alsterwanderweg bestellt/ [redacted]
[redacted] wird die Fallschutzfläche voraussichtlich Anfang März herstellen, dann den Einbau bei Antweiler
abrufen/ [redacted]