

**Straßenbaumfällungen Wandsbek (Farmesen-Berne/Bramfeld) 2023/2024**

Ortsteil	Straße	Straße(2)	Haus-Nr.	Pflanzstandort-Nr.	Deutscher Name	Umfang	weitere		Fällgrund	Nachpflanzung am		Ersatzbaumart botanischer Name	Ersatzbaumart deutscher Name	Pflanzjahr
							Umfänge	Anzahl Stämme		Standort	Alternativstandort			
Bramfeld	Am Stühm-Nord		194	A342-15	Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke	155		1	4.4.0 Stammfäule / holzerstörende Pilze-[Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm]	geplant				
Bramfeld	Am Stühm-Nord		201	A342-51	Zitter-Pappel	193		1	7.3.0 Anlagen- und Gebäudeschutz   Baumwurzeln, -stamm, -krone zerstören private Einfriedungen und / oder Gebäude-[Weitere Fällgründe]	geplant				
Bramfeld	Heukoppel	Fahrenkrön	42	H410-42	Gemeine Eberesche, Vogelbeerbaum, Nordirische Eberesche	64		1	1.9.0 Trockenschäden-[Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)]	geplant				
Bramfeld	Mützendorpsteed		g19	M344-9	Kugel-Robinie	71		1	2.5.0 Stammfußfäule / holzerstörende Pilze-[Mangelnde Standsicherheit]	dichtstand zu anderen Bäumen				
Bramfeld	Pezolddamm		32	P090-32	Eingrifflicher Weißdorn	87	83	2	1.10.0 unbekannt-[Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)]	dichtstand zu anderen Bäumen				
Bramfeld	Pezoldtwiete	Pezolddamm	43	P091-5	Gemeine Eberesche, Vogelbeerbaum, Nordirische Eberesche	39		1	1.9.0 Trockenschäden-[Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)]	geplant				
Farmsen-Berne	Am Dornberg		43	A652-16	Thüringische Säulen-Eberesche	50		1	1.9.0 Trockenschäden-[Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)]	geplant	Acer platanoides 'Columnare'	Spitz-Ahorn		
Farmsen-Berne	August-Krogmann-Straße	Wegelstück	1	A517-327	Schwarz-Erle, Rot-Erle	155		1	4.4.0 Stammfäule / holzerstörende Pilze-[Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm]	dichtstand zu anderen Bäumen				
Farmsen-Berne	Berberweg	Rappenstieg	37/P	B248-69	Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche	120		1	1.3.0 Eschensterben-[Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)]	geplant				
Farmsen-Berne	Berner Allee		g2	B279-17	Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche	80		1	1.3.0 Eschensterben-[Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)]	dichtstand zu anderen Bäumen				
Farmsen-Berne	Berner Heerweg		487	B282-140	Gemeine Eberesche, Vogelbeerbaum, Nordirische Eberesche	65		1	1.9.0 Trockenschäden-[Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)]	dichtstand zu anderen Bäumen				
Farmsen-Berne	Bramfelder Weg	Swebenhöhe	g111	B545-304	Hahnensporn-Weißdorn	18		1	1.9.0 Trockenschäden-[Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)]	geplant				
Farmsen-Berne	Eckerkoppel		98	E013-8	Holländische-Linde	148		1	1.9.0 Trockenschäden-[Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)]	geplant	Tilia europaea 'Pallida'	Kaiser-Linde		
Farmsen-Berne	Farmsener Höhe		3	F033-33	Kegel-Robinie	195		1	2.5.0 Stammfußfäule / holzerstörende Pilze-[Mangelnde Standsicherheit]	geplant				

### Straßenbaumfällungen Wandsbek (Farmesen-Berne/Bramfeld) 2023/2024

Ortsteil	Straße	Straße(2)	Haus-Nr.	Pflanzstandort-Nr.	Deutscher Name	Umfang	weitere Umfänge	Anzahl Stämme	Fällgrund	Nachpflanzung am Standort	Alternativstandort	Ersatzbaumart botanischer Name	Ersatzbaumart deutscher Name	Pflanzjahr
Farmsen-Berne	Immenkamp		26	I064-5	Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke	150			1.9.0 Trockenschäden-[Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)]	dichtstand zu anderen Bäumen				
Farmsen-Berne	Immenkamp		26	I064-3	Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke	125			1.9.0 Trockenschäden-[Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)]	geplant				
Farmsen-Berne	Nigen Rügen		3	N125-6	Kirsche	131			1.0.0 Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	geplant		Prunus serrulata 'Kanzan'	Nelken-Kirsche	
Farmsen-Berne	Nigen Rügen		7	N125-5	Kirsche	131			2.5.3 Sparriger Schüppling-[Stammfußfäule / holzerstörende Pilze]-[Mangelnde Standsicherheit]	geplant		Prunus serrulata 'Kanzan'	Nelken-Kirsche	
Farmsen-Berne	Pulverhofsweg		46	P214-11	Holländische-Linde	217			2.5.1 Brandkrustenpilz-[Stammfußfäule / holzerstörende Pilze]-[Mangelnde Standsicherheit]	geplant		Tilia europaea 'Pallida'	Kaiser-Linde	
Farmsen-Berne	Rahlstedter Weg		17	R029-356	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	18			1.9.0 Trockenschäden-[Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)]	geplant		Carpinus betulus	Hainbuche	
Farmsen-Berne	Sandstücken		22	S049-1	Gemeine Eberesche, Vogelbeerbaum, Nordirische Eberesche	71			1.9.0 Trockenschäden-[Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)]	geplant		Carpinus betulus 'Fastigiata'	Hainbuche	
Farmsen-Berne	Saseler Straße		192	S069-91	Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche	178	146/115/ 114/1013		4.4.2 Hallimasch-[Stammfäule / holzerstörende Pilze]-[Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm]	geplant				
Steilshoop	Otto-Burrmeister-Ring		40	O192-44	Japanische Blüten-Kirsche	119			1.10.0 unbekannt-[Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)]	geplant				