



Freie und Hansestadt Hamburg

Bezirksversammlung Altona

A/BVG/123.30-01

Drucksache 21-3937B

Datum 30.03.2023

Beschluss

Fußgänger:innenzone Ottenser Hauptstraße: Die Klinkerpflasterung muss dringend erneuert werden!

Die Fußgänger:innenzone Ottenser Hauptstraße – zwischen Bahnhof Altona und Spritzenplatz – ist ein attraktiver Ort. Das beliebte Herzstück Ottensens ist stark frequentiert. Seine Ausstrahlung wirkt weit über den Stadtteil hinaus. Das Einkaufszentrum Mercardo und zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte bieten ein vielseitiges Warensortiment. Die Außengastronomie lädt zum Verweilen ein.

Leider hat sich die Klinkerpflasterung in diesem Bereich in den letzten Jahren kontinuierlich verschlechtert und weist aktuell zahlreiche, nur notdürftig reparierte Schadstellen auf, siehe Fotos als Anlage. Die Pflasterung ist inzwischen insgesamt in einem ramponierten Zustand. Das ist kein schöner Anblick und bringt zudem Unfallrisiken für Fußgänger:innen mit sich. Es ist eine prioritäre bezirkliche Aufgabe, öffentliche Wegeflächen von zentraler Bedeutung in einem guten und verkehrssicheren Zustand zu erhalten. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.


Vor diesem Hintergrund beschließt die Bezirksversammlung:

- 1. Das Amt wird gemäß § 19 Abs. 2 BezVG aufgefordert, den baulichen Zustand der Pflasterung in der Ottenser Hauptstraße – zwischen Bahnhof Altona und Spritzenplatz – zu überprüfen und als Sofortmaßnahme beschädigte Klinkersteine zu ersetzen sowie bestehende Lücken in der Pflasterung wieder mit passenden Klinkersteinen zu schließen.**
- 2. Sollte die Überprüfung des baulichen Zustands der Pflasterung ergeben, dass eine vollständige Erneuerung des Klinkerpflasters erforderlich ist, wird das Amt gemäß § 19 Abs. 2 BezVG aufgefordert, ein Konzept zur Gestaltung und baulichen Ausführung zu erstellen und die dafür erforderlichen finanziellen Mittel einzuwerben.**

Anlage:

Fotos von den Schadstellen in der Pflasterung der Ottenser Hauptstraße

Anlage – Fotos von den Schadstellen in der Pflasterung der Ottenser Hauptstraße



Anlage – Fotos von den Schadstellen in der Pflasterung der Ottenser Hauptstraße

