

## Strasse

Nr.	Kontrolle	Ortsteil	Straße	Haus Nr.	Deutscher Name	Gattung / Art	Baum nummer	Durchmesser	weitere Durchmesser	Fällgrund	Nachpflanzung kann nur erfolgen wenn Haushaltsmittel zur Verfügung stehen	
											Nachpflanzung	Nachpflanzung Baumart Deutscher Name
1	Straße	Hausbruch	Albershof	8	Schwedische Mehlbeere	Sorbus intermedia	A583-8	30		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	geeigneter Baumstandort	Mehlbeere
2	Straße	Gut Moor	Alter Damm	0	Birke	Betula pendula	A620-23	37		Fällung unbekannt / Vandalismus	geeigneter Baumstandort	Birke
3	Straße	Hausbruch	Altwiedenthaler Straße	43	Winter-Linde	Tilia cordata	A174-33	41		absterbend	geeigneter Baumstandort	Mehlbeere
4	Straße	Neuland	Am Neuländer Baggerteich	3	Silber-Pappel	Populus alba ssp.	A628-35	26		Bestandspflege	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
5	Straße	Neuland	Am Neuländer Baggerteich	3	Silber-Pappel	Populus alba ssp.	A628-36	36		Sturmschaden	geeigneter Baumstandort	Traubeneiche
6	Straße	Neuland	Am Neuländer Baggerteich	3	Silber-Pappel	Populus alba ssp.	A628-32	76		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	geeigneter Baumstandort	Traubeneiche
7	Straße	Neuland	Am Neuländer Baggerteich	3	Silber-Pappel	Populus alba ssp.	A628-24	85		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	geeigneter Baumstandort	Traubeneiche
8	Straße	Heimfeld	Am Radeländer	1	Silber-Ahorn	Acer saccharinum	A316-70	86		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	geeigneter Baumstandort	Traubeneiche
9	Straße	Hausbruch	Am Schwarzen Wege	0	Rot-Fichte	Picea abies	A036-69	36		absterbend bis abgestorben	ungeeignet	unzureichender Entwicklungsraum
10	Straße	Hausbruch	Am Schwarzen Wege	0	Kanadische Pappel	Populus canadensis	A036-13	50		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	ungeeignet	zu dicht am vorhandenen Baum
11	Straße	Marmstorf	Appelbütteler Weg	0	Vogel-Kirsche	Prunus avium	A451-91	33		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
12	Straße	Neugraben-Fischbek	Bauernweide	16	Gewöhnliche Traubenkirsche	Prunus padus	B101-72	32		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	
13	Straße	Neugraben-Fischbek	Bergheide	69	Birke	Betula pendula	B256-8	33		absterbend bis abgestorben	ungeeignet	unzureichender Entwicklungsraum
14	Straße	Neugraben-Fischbek	Bergheide	69	Birke	Betula pendula	B256-6	34		absterbend bis abgestorben	ungeeignet	unzureichender Entwicklungsraum
15	Straße	Heimfeld	Bissingstraße	9	Holländische-Linde	Tilia vulgaris	B379-11	30		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	geeigneter Baumstandort	Linde
16	Straße	Harburg	Bornemannstraße	33	Herzblättrige Erle	Alnus cordata	B495-29	46		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Erle
17	Straße	Heimfeld	Bostelbeker Damm	g19	Gewöhnliche Traubenkirsche	Prunus padus 'Watereri'	B814-5	41		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Erle
18	Straße	Eißendorf	Bremer Straße	g 232	Gewöhnliche Esche	Fraxinus excelsior	B594-655	38		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
19	Straße	Eißendorf	Bremer Straße	118	Winter-Linde	Tilia cordata	B594-537	58		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Winter - Linde
20	Straße	Harburg	Buxtehuder Straße	0	Robinie	Robinia pseudoacacia	B745-49	66		Mangelnde Standsicherheit	geeigneter Baumstandort	Winter - Linde
21	Straße	Heimfeld	Buxtehuder Straße	49	Blutbuche	Fagus sylvatica 'Purpurea'	B745-48	111		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	ungeeignet, Hochbeet	
22	Straße	Neugraben-Fischbek	Cuxhavener Straße	1d	Kirsch-Pflaume	Prunus cerasifera ssp.	C072-1664	32		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
23	Straße	Neugraben-Fischbek	Cuxhavener Straße	1	Silber-Weide	Salix alba	C072-1667	38		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
24	Straße	Neugraben-Fischbek	Cuxhavener Straße	1b	Holländische-Linde	Tilia vulgaris	C072-331	96		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
25	Straße	Harburg	Dampfschiffsweg	2	Winter-Linde	Tilia cordata	D030-7	95		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	geeigneter Baumstandort	Winter - Linde
26	Straße	Eißendorf	Denickestraße	g167c	Stiel-Eiche	Quercus robur	D070-162	25		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Winter - Linde
27	Straße	Heimfeld	Denickestraße	102A	Lederhülsenbaum	Gleditsia triacanthos	D070-91	83		Mangelnde Standsicherheit	geeigneter Baumstandort	Winter - Linde
28	Straße	Neugraben-Fischbek	Dritte Meile	25	Birke	Betula pendula	D195-143	35		absterbend bis abgestorben	ungeeignet	unzureichender Entwicklungsraum
29	Straße	Neugraben-Fischbek	Dritte Meile	25	Birke	Betula pendula	D195-142	47		absterbend bis abgestorben	ungeeignet	unzureichender Entwicklungsraum
30	Straße	Heimfeld	Ehesorfer Weg	0	Weiß-Erle	Alnus incana	E045-410	30		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
31	Straße	Hausbruch	Erikaweg	2	Späte Traubenkirsche	Prunus serotina	E208-5	29		absterbend bis abgestorben	ungeeignet zu dichter Stand	
32	Straße	Neugraben-Fischbek	Erlenbruch	39	Feuerahorn	Acer ginnala	71465017-113	25	15 / 11	Bestandspflege	geeigneter Baumstandort	Spitzahorn
33	Straße	Neugraben-Fischbek	Falkenbergsweg	g103	Vogel-Kirsche	Prunus avium	F017-230	27		absterbend bis abgestorben	ungeeignet	unzureichender Entwicklungsraum
34	Straße	Neugraben-Fischbek	Fischbeker Heuweg	2A	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	F127-11	49		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	geeigneter Baumstandort	Spitzahorn
35	Straße	Neugraben-Fischbek	Fischbeker Holtweg	132	Späte Traubenkirsche	Prunus serotina	F128-96	26	20 / 24	Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
36	Straße	Sinstorf	Fleestedter Straße	g2a	Gewöhnliche Esche	Fraxinus excelsior	F320-23	52		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Esche / Erle
37	Straße	Hausbruch	Francoer Straße	0	Weiß-Erle	Alnus incana	F203-52	41		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	geeigneter Baumstandort	Esche / Erle
38	Straße	Neugraben-Fischbek	Francoer Straße	0	Herzblättrige Erle	Alnus cordata	F203-10	46		Mangelnde Standsicherheit	geeigneter Baumstandort	Esche / Erle
39	Straße	Hausbruch	Francoer Straße	0	Gewöhnliche Esche	Fraxinus excelsior	F203-202	75		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	geeigneter Baumstandort	Esche / Erle
40	Straße	Wilstorf	Freudenthalweg	15	Schwedische Mehlbeere	Sorbus intermedia	F221-36	70		Mangelnde Standsicherheit	geeigneter Baumstandort	Mehlbeere
41	Straße	Neuland	Fünfhäuser Straße	0	Rot-Erle	Alnus glutinosa	F270-266	62		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
42	Straße	Langenbek	Gromballring	g2	Roskastanie	Aesculus hippocastanum	G450-7	40		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Feldahorn
43	Straße	Harburg	Großer Schippsee	g42	Robinie	Robinia pseudoacacia	G278-1	61		Mangelnde Standsicherheit	geeigneter Baumstandort	Hainbuche
44	Straße	Harburg	Großmoordamm	0	Gewöhnliche Esche	Fraxinus excelsior	G286-206	27		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Esche / Erle
45	Straße	Neuland	Großmoordamm	0	Gewöhnliche Esche	Fraxinus excelsior	G286-372	47		zu dicht am Schaltschrank	ungeeignet	
46	Straße	Gut Moor	Großmoordamm	0	Kanadische Pappel	Populus canadensis	G286-338	62		Mangelnde Standsicherheit	geeigneter Baumstandort	Linde
47	Straße	Eißendorf	Hainholzweg	0	Birke	Betula pendula	71010068-31	62		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
48	Straße	Harburg	Hannoversche Straße	88	Ahornblättrige Platane	Platanus acerifolia	H105-37	25		Baumaßnahmen	geeigneter Baumstandort	Traubeneiche
49	Straße	Harburg	Hannoversche Straße	g75	Ahornblättrige Platane	Platanus acerifolia	H105-86	28		LSBG Straßenbaumaßnahmen	Ersatzpflanzung über die LSBG Baumaßnahme	
50	Straße	Wilstorf	Hannoversche Straße	95	Rot-Eiche	Quercus rubra	H105-352	30		LSBG Straßenbaumaßnahmen	Ersatzpflanzung über die LSBG Baumaßnahme	
51	Straße	Harburg	Hannoversche Straße	85	Ahornblättrige Platane	Platanus acerifolia	H105-42	31		LSBG Straßenbaumaßnahmen	Ersatzpflanzung über die LSBG Baumaßnahme	
52	Straße	Wilstorf	Hannoversche Straße	95	Rot-Eiche	Quercus rubra	H105-375	33		LSBG Straßenbaumaßnahmen	Ersatzpflanzung über die LSBG Baumaßnahme	
53	Straße	Harburg	Hannoversche Straße	85	Ahornblättrige Platane	Platanus acerifolia	H105-167	34		LSBG Straßenbaumaßnahmen	Ersatzpflanzung über die LSBG Baumaßnahme	
54	Straße	Harburg	Hannoversche Straße	85	Ahornblättrige Platane	Platanus acerifolia	H105-186	40		LSBG Straßenbaumaßnahmen	Ersatzpflanzung über die LSBG Baumaßnahme	
55	Straße	Harburg	Hannoversche Straße	g 83	Ahornblättrige Platane	Platanus acerifolia	H105-326	40		LSBG Straßenbaumaßnahmen	Ersatzpflanzung über die LSBG Baumaßnahme	
56	Straße	Harburg	Hannoversche Straße	0	Weiß-Erle	Alnus incana	H105-157	42	40	absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
57	Straße	Harburg	Hannoversche Straße	g 83	Ahornblättrige Platane	Platanus acerifolia	H105-390	42		LSBG Straßenbaumaßnahmen	Ersatzpflanzung über die LSBG Baumaßnahme	
58	Straße	Wilstorf	Hannoversche Straße	95	Rot-Eiche	Quercus rubra	H105-343	45		LSBG Straßenbaumaßnahmen	Ersatzpflanzung über die LSBG Baumaßnahme	
59	Straße	Harburg	Hannoversche Straße	g 85	Ahornblättrige Platane	Platanus acerifolia	H105-70	45		LSBG Straßenbaumaßnahmen	Ersatzpflanzung über die LSBG Baumaßnahme	
60	Straße	Harburg	Hannoversche Straße	g 85	Ahornblättrige Platane	Platanus acerifolia	H105-197	45		LSBG Straßenbaumaßnahmen	Ersatzpflanzung über die LSBG Baumaßnahme	
61	Straße	Harburg	Hannoversche Straße	85	Ahornblättrige Platane	Platanus acerifolia	H105-98	47		LSBG Straßenbaumaßnahmen	Ersatzpflanzung über die LSBG Baumaßnahme	
62	Straße	Harburg	Hannoversche Straße	85	Ahornblättrige Platane	Platanus acerifolia	H105-127	48		LSBG Straßenbaumaßnahmen	Ersatzpflanzung über die LSBG Baumaßnahme	
63	Straße	Harburg	Harburger Ring	2	Stiel-Eiche	Quercus robur	H736-10	25		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Eiche

Nr.	Kontrolle	Ortsteil	Straße	Haus Nr.	Deutscher Name	Gattung / Art	Baum nummer	Durchmesser	weitere Durchmesser	Fällgrund	Nach pflanzung	Nachpflanzung Baumart Deutscher Name
64	Straße	Neugraben-Fischbek	Heidkrug	2	Birke	Betula pendula	H256-11	35		Bestandspflege	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
65	Straße	Eißendorf	Heino-Marx-Weg	32b	Zitter-Pappel	Populus tremula	H290-8	45		Bestandspflege	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
66	Straße	Franco	Hinterdeich	g20	Weißbuche	Carpinus betulus	H457-86	33		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Hainbuche
67	Straße	Sinstorf	Hittfelder Straße	0	Berg-Ahorn	Acer pseudoplatanus	H476-54	35	30 / 24	Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
68	Straße	Heimfeld	Hoffstraße	8	Schwedische Mehlbeere	Sorbus intermedia	H523-10	28		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Mehlbeere
69	Straße	Franco	Hohenwischer Straße	0	Rotblühende Rosskastanie	Aesculus carnea	H556-90	31		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Feldahorn
70	Straße	Franco	Hohenwischer Straße	51	Rosskastanie	Aesculus hippocastanum	H556-58	35		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Feldahorn
71	Straße	Franco	Hohenwischer Straße	g103	Gewöhnliche Esche	Fraxinus excelsior	H556-470	54		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
72	Straße	Harburg	Hörstener Straße	5	Feldahorn	Acer campestre	H512-51	25		Baumaßnahmen	geeigneter Baumstandort	Zerr - Eiche
73	Straße	Harburg	Hörstener Straße	5	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	H512-8	30		Baumaßnahmen	geeigneter Baumstandort	Zerr - Eiche
74	Straße	Harburg	Hörstener Straße	5	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	H512-179	34		Baumaßnahmen	geeigneter Baumstandort	Zerr - Eiche
75	Straße	Harburg	Hörstener Straße	5	Robinie	Robinia pseudoacacia	H512-139	43		Baumaßnahmen	geeigneter Baumstandort	Zerr - Eiche
76	Straße	Rönneburg	Hüllbeen	3	Weißbuche	Carpinus betulus	H664-14	33		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Hainbuche
77	Straße	Neugraben-Fischbek	Im Mullsen	17	Balkan-Rosskastanie	Aesculus hippocastanum	I135-16	35		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	geeigneter Baumstandort	Feldahorn
78	Straße	Hausbruch	Jochenhofwinkel	3	Japanische Blüten-Kirsche	Prunus serrulata 'Kanzan'	J116-2	29		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	geeigneter Baumstandort	Kirsche
79	Straße	Hausbruch	Jochenhofwinkel	2	Japanische Blüten-Kirsche	Prunus serrulata	J116-17	30		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	geeigneter Baumstandort	Kirsche
80	Straße	Hausbruch	Jochenhofwinkel	1	Japanische Blüten-Kirsche	Prunus serrulata	J116-4	36		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	geeigneter Baumstandort	Kirsche
81	Straße	Marmstorf	Kauershofweg	46	Silber-Ahorn	Acer saccharinum	K114-2	89		Vandalismus	ungeeignet unzureichender Entwicklungsraum	
82	Straße	Neugraben-Fischbek	Ketzendorfer Weg	4d	Stech-Fichte	Picea pungens 'Glauca'	K144-5	34		Mangelnde Standsicherheit	geeigneter Baumstandort	Robinie
83	Straße	Harburg	Kleine Gasse	2	Kugel-Robinie	Robinia pseudoacacia	K570-3	43		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Kirsche
84	Straße	Eißendorf	Komorowskiweg	2	Higan-Kirsche	Prunus subhirtella	K597-1	33		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Kirsche
85	Straße	Eißendorf	Lühmannstraße	3	Strassen-Robinie	Robinia pseudoacacia	L280-27	51		Mangelnde Standsicherheit	geeigneter Baumstandort	Eiche
86	Straße	Eißendorf	Marmstorfer Weg	50	Birke	Betula pendula	M063-90	35		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
87	Straße	Marmstorf	Marmstorfer Weg	151	Gewöhnliche Esche	Fraxinus excelsior	M063-137	37		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Esche
88	Straße	Sinstorf	Meckelfelder Weg	71	Baumhasel	Corylus colurna	M107-6	40		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Esche
89	Straße	Eißendorf	Mehringweg	27	Sumpf-Eiche	Quercus palustris	M114-35	40		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
90	Straße	Marmstorf	Moorlage	0	Rot-Fichte	Picea abies	M272-28	48		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
91	Straße	Marmstorf	Moorlage	0	Rot-Fichte	Picea abies	M272-27	58		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
92	Straße	Moorburg	Nehusweg	1	Holländische-Linde	Tilia vulgaris	N024-21	53		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	geeigneter Baumstandort	Winterlinde
93	Straße	Moorburg	Nehusweg	1	Holländische-Linde	Tilia vulgaris	N024-17	58		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	geeigneter Baumstandort	Winterlinde
94	Straße	Neugraben-Fischbek	Neuwiedenthaler Straße	3	Sommer-Eiche	Quercus robur	N094-39	25		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Winterlinde
95	Straße	Neuenfelde	Nincofer Deich	0	Rot-Erle	Alnus glutinosa	N127-77	39		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	geeigneter Baumstandort	Erle
96	Straße	Neuenfelde	Nincofer Deich	0	Rot-Erle	Alnus glutinosa	N127-53	46		Mangelnde Standsicherheit	geeigneter Baumstandort	Erle
97	Straße	Neuenfelde	Nincofer Deich	0	Gewöhnliche Esche	Fraxinus excelsior	N127-104	50		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Esche
98	Straße	Neuenfelde	Nincofer Deich	0	Gewöhnliche Esche	Fraxinus excelsior	N127-50	64		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Esche
99	Straße	Marmstorf	Nymphenweg	22	Schwedische Mehlbeere	Sorbus intermedia	N184-4091	35		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Oxelbeere
100	Straße	Neugraben-Fischbek	Ohrnsweg	67	Herzblättrige Erle	Alnus cordata	O074-13	54		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Erle
101	Straße	Neugraben-Fischbek	Op de Wisch	9	Schwedische Mehlbeere	Sorbus intermedia	O102-10	26		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Mehlbeere
102	Straße	Wilstorf	Radickestraße	35	Rot-Eiche	Quercus rubra	R016-41	32		Mangelnde Standsicherheit	geeigneter Baumstandort	Eiche
103	Straße	Wilstorf	Rembrandtstraße	35	Lederblättriger Weißdorn	Crataegus lavalley 'Carrierei'	R151-14	40		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	geeigneter Baumstandort	Eiche
104	Straße	Harburg	Rieckhoffstraße	14	Schein-Akazie	Robinia pseudoacacia	R185-11	48		Mangelnde Standsicherheit	ungeklärt / Sondernutzungsvertrag	
105	Straße	Neugraben-Fischbek	Ringheide	136	Schwedische Mehlbeere	Sorbus intermedia	R202-7	25		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Feldahorn
106	Straße	Neugraben-Fischbek	Rostweg	13a	Eberesche	Sorbus aucuparia	R295-36	28		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Feldahorn
107	Straße	Harburg	Sand	22	Schein-Akazie	Robinia pseudoacacia	S024-58	36		absterbend bis abgestorben	ungeeignet unzureichender Entwicklungsraum	
108	Straße	Neugraben-Fischbek	Sandbek	2	Stiel-Eiche	Quercus robur	S025-28	50		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Eiche
109	Straße	Neugraben-Fischbek	Scharlbarg	0	Kiefer	Pinus sylvestris	S115-99	51		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
110	Straße	Neugraben-Fischbek	Scheideholzweg	27	Rot-Eiche	Quercus rubra	S135-72	55		Baumaßnahmen	geeigneter Baumstandort	Eiche
111	Straße	Harburg	Schwarzenbergstraße	56	Vogel-Kirsche	Prunus avium 'Plena'	S348-52	61		Baumaßnahmen	geeigneter Baumstandort	Feldahorn
112	Straße	Gut Moor	Seevedeich	0	Rot-Erle	Alnus glutinosa	S391-88	61		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Eiche
113	Straße	Harburg	Seevestraße	0	Holunder	Sambucus spec.	S392-1	39		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
114	Straße	Sinstorf	Sinstorfer Weg	0	Birke	Betula pendula	S458-8	39		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
115	Straße	Hausbruch	Striepenwiete	16	Sumpf-Eiche	Quercus palustris	S744-5	57		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Sumpf - Eiche
116	Straße	Hausbruch	Talweg	1	Birke	Betula pendula	T005-207	30		Bestandspflege	geeigneter Baumstandort	Birke
117	Straße	Hausbruch	Talweg	24	Kiefer	Pinus sylvestris	T005-107	54		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
118	Straße	Eißendorf	Talwinkel	5	Birke	Betula pendula	T006-1	54		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
119	Straße	Hausbruch	Thiemannhof	6	Schwedische Mehlbeere	Sorbus intermedia	T207-13	31		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Sumpf - Eiche
120	Straße	Hausbruch	Thiemannhof	8	Echte Mehlbeere	Sorbus aria	T207-33	37		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	geeigneter Baumstandort	Sumpf - Eiche
121	Straße	Eißendorf	Triftstraße	98	Holländische-Linde	Tilia vulgaris	T166-12	27		Mangelnde Standsicherheit	geeigneter Baumstandort	Sumpf - Eiche
122	Straße	Neuenfelde	Vierzigstücken	g87	Vogel-Kirsche	Prunus avium	V045-39	39	36 / 24	absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Walnus / Obstbaum
123	Straße	Franco	Vierzigstücken	g77	Gewöhnliche Esche	Fraxinus excelsior	V045-72	77		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	ungeeignet unzureichender Entwicklungsraum	
124	Straße	Rönneburg	Vorderkamp	g3	Gewöhnliche Esche	Fraxinus excelsior	V113-11	33	32 / 32 / 32	absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Esche
125	Straße	Hausbruch	Waltershofer Straße	11	Gewöhnliche Esche	Fraxinus excelsior	W051-113	38		Mangelnde Standsicherheit	geeigneter Baumstandort	Esche / Erle
126	Straße	Hausbruch	Waltershofer Straße	0	Weiß-Erle	Alnus incana	W051-95	32		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
127	Straße	Hausbruch	Waltershofer Straße	0	Weiß-Erle	Alnus incana	W051-306	62		Mangelnde Standsicherheit	geeigneter Baumstandort	Esche / Erle

Nr.	Kontrolle	Ortsteil	Straße	Haus Nr.	Deutscher Name	Gattung / Art	Baum nummer	Durchmesser	weitere Durchmesser	Fällgrund	Nach pflanzung	Nachpflanzung Baumart Deutscher Name
128	Straße	Eißendorf	Weinligstraße	16	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	W146-16	44		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Mehlbeere
129	Straße	Wilstorf	Winsener Straße	2	Birke	Betula pendula	W319-234	43		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
130	Straße	Wilstorf	Zimmermannstraße	18	Lederblättriger Weißdorn	Crataegus lavallei 'Carriere'	Z029-32	30		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Mehlbeere
131	Straße	Neugraben-Fischbek	Cuxhavener Strasse		Silber-Weide	Salix alba	C072-1666	76		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Hainbuche

## öffentliche Grünfläche

Nr.	Kontrolle	Ortsteil	Straße	Haus Nr.	Deutscher Name	Gattung / Art	Baum nummer	Durchmesser	weitere Durchmesser	Fällgrund	Nach pflanzung	Nachpflanzung Baumart Deutscher Name
1	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Heykenaubrook	153	Sand-Birke	Betula pendula	[71480003]-52	25	17	Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
2	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Francofer Straße		Pappel	Populus spec.	[71460017]-14	25		Bestandspflege	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
3	öffentliche Grünfläche	Neuland	Baggerteich Neuland	0	Gemeine Esche	Fraxinus excelsior	[70350114]-151	25	17	absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
4	öffentliche Grünfläche	Neuland	Baggerteich Neuland	0	Gemeine Esche	Fraxinus excelsior	[70350114]-74	25		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
5	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Stader Straße		Zitter-Pappel	Populus tremula	[71150040]-1613	25		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
6	öffentliche Grünfläche	Harburg	Schwarzenberg	0	Weißdorn	Crataegus lavallei 'Carriere'	[70150006]-4	26		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
7	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Stader Straße	0	Ulme	Ulmus spec.	[71150040]-1888	26		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
8	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Marmstorfer Weg		Kanadische Hemlocktanne	Tsuga canadensis	[70550019]-3672	26		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
9	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Hohe Straße	0	Berg-Ahorn	Acer pseudoplatanus	[70550019]-1873	26		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
10	öffentliche Grünfläche	Marmstorf	Nymphenweg	0	Rottanne	Picea abies	[70550019]-3495	27		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
11	öffentliche Grünfläche	Neugraben-Fischbek	Schwarzenberg	0	Weißdorn	Crataegus lavallei 'Carriere'	[70150006]-1373	28		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
12	öffentliche Grünfläche	Harburg	Hohe Straße	0	Schein-Akazie	Robinia pseudoacacia	[70550019]-1422	28		Weitere Fällgründe	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
13	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Heykenaubrook	0	Sand-Birke	Betula pendula	[71480003]-37	29		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
14	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Marmstorfer Weg	0	Sand-Birke	Betula pendula	[70550019]-4760	29		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
15	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Im Fischbeker Heidbrook	0	Sand-Birke	Betula pendula	[71550723]-72	29		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
16	öffentliche Grünfläche	Neugraben-Fischbek	Reetkükenweg		Gemeine Hainbuche	Carpinus betulus	[71450147]-3	29		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
17	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	KLGV.770 Gartengemeinschaft Sinstorfer Blick e.V.	0	Schwarz-Erle	Alnus glutinosa	[70865003]-11	29		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
18	öffentliche Grünfläche	Sinstorf	Francofer Straße		Schwarz-Erle	Alnus glutinosa	F203-464	29		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
19	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Francofer Straße		Kaukasische Flügelnuss	Pterocarya fraxinifolia	[71465017]-337	29		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
20	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Emmi-Ruben-Weg	1d	Schwarz-Erle	Alnus glutinosa	E354-6	29		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
21	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Stader Straße		Zitter-Pappel	Populus tremula	[71150040]-1636	29		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
22	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Stader Straße	g200	Zitter-Pappel	Populus tremula	[71150040]-1681	29		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
23	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Georg-Heyken-Straße	1	Gemeine Esche	Fraxinus excelsior	[71480009]-134	29		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
24	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	KLGV.774 Gartengemeinschaft Neugrabener Moor e.V.		Schwarz-Erle	Alnus glutinosa	[71465017]-425	29	20/21/22/23	Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
25	öffentliche Grünfläche	Neugraben-Fischbek	Sinstorfer Weg		Sand-Birke	Betula pendula	[70865003]-115	29	13 / 13	Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
26	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Georg-Heyken-Straße	1	Grau-Erle	Alnus incana	[71480009]-11	29		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Esche / Erle
27	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Georg-Heyken-Straße	1	Gemeine Esche	Fraxinus excelsior	[71480009]-78	30		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Esche / Erle
28	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Reetkükenweg		Hainbuche	Carpinus betulus	[71450147]-4	30		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
29	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Göhlbachtal	0	Sand-Birke	Betula pendula	[71050001]-509	31		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
30	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Stader Straße	0	Sand-Birke	Betula pendula	[71150040]-1699	31		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
31	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Schwarzenberg	0	Weißdorn	Crataegus lavallei 'Carriere'	[70150006]-858	31		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
32	öffentliche Grünfläche	Sinstorf	Schwarzenberg	0	Sand-Birke	Betula pendula	[70110002]-50	31		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
33	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Stader Straße	g136	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	[71150040]-105	31		Bestandspflege	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
34	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Schwarzenberg	0	Sand-Birke	Betula pendula	[70150006]-1693	31		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
35	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	KLGV.763 Am Strucksbarg e.V.		Traubenkirsche	Prunus padus	[71060005]-12	31		Bestandspflege	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
36	öffentliche Grünfläche	Eißendorf	Stader Straße		Zitter-Pappel	Populus tremula	[71150040]-1614	31		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
37	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Baggerteich Neuland	0	Sand-Birke	Betula pendula	[70350114]-273	31		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
38	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Stader Straße		Zitter-Pappel	Populus tremula	[71150040]-1563	32		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
39	öffentliche Grünfläche	Harburg	Scharpenbargsweg	0	Schein-Akazie	Robinia pseudoacacia	5118-53	32		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
40	öffentliche Grünfläche	Harburg	Heykenaubrook	153	Sand-Birke	Betula pendula	[71480003]-59	32		Weitere Fällgründe	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
41	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Scharpenbargsweg	0	Schein-Akazie	Robinia pseudoacacia	5118-51	32		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
42	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Marmstorfer Weg	0	Sand-Birke	Betula pendula	[70550019]-4628	32		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
43	öffentliche Grünfläche	Harburg	KLGV.774 Gartengemeinschaft Neugrabener Moor e.V.		Schwarz-Erle	Alnus glutinosa	[71465017]-394	33	20	Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
44	öffentliche Grünfläche	Eißendorf	Marmstorfer Weg	0	Sand-Birke	Betula pendula	[70550019]-4805	33		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
45	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Nymphenweg	0	Rottanne	Picea abies	[70550019]-3496	33		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
46	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Hohe Straße	0	Schwarzer Maulbeerbaun	Morus nigra	[70550019]-119	33		Weitere Fällgründe	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
47	öffentliche Grünfläche	Neuland	Heimfelder Straße	0	Stiel-Eiche	Quercus robur	[71150173]-120	33		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
48	öffentliche Grünfläche	Neugraben-Fischbek	Preiselbeerenweg	2	Sand-Birke	Betula pendula	P272-9	33		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
49	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Marmstorfer Weg	0	Sand-Birke	Betula pendula	[70550019]-4604	33		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	

## öffentliche Grünfläche

Nr.	Kontrolle	Ortsteil	Straße	Haus Nr.	Deutscher Name	Gattung / Art	Baum nummer	Durchmesser	weitere Durchmesser	Fällgrund	Nach pflanzung	Nachpflanzung Baumart Deutscher Name
50	öffentliche Grünfläche	Neugraben-Fischbek	Georg-Heyken-Straße	1	Grau-Erle	Alnus incana	[71480009]-12	34		Mangelnde Standsicherheit	ne können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
51	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	KLGV.774 Gartengemeinschaft Neugrabener Moor e.V.	0	Schwarz-Erle	Alnus glutinosa	[71465017]-153	34	23 / 47 / 47	absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
52	öffentliche Grünfläche	Neugraben-Fischbek	Marmstorfer Weg	0	Kiefer	Pinus sylvestris	[70550019]-4616	34		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
53	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Marmstorfer Weg	0	Sand-Birke	Betula pendula	[70550019]-4822	34		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
54	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Am Waldschlößchen	0	Eschen-Ahorn	Acer negundo	[71150040]-1839	35		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
55	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Sinstorfer Weg	0	Sal-Weide	Salix caprea	[70865018]-125	35		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
56	öffentliche Grünfläche	Marmstorf	KLGV.774 Gartengemeinschaft Neugrabener Moor e.V.	0	Schwarz-Erle	Alnus glutinosa	[71460018]-10	35		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
57	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Heimfelder Straße	0	Kiefer	Pinus sylvestris	[71150173]-101	35		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
58	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Im Fischbeker Heidbrook	0	Sand-Birke	Betula pendula	[71550723]-7	35		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
59	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Heykenaubrook	0	Sal-Weide	Salix caprea	[71480003]-30	36		Mangelnde Standsicherheit]	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
60	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Scharpenbargsweg	0	Sand-Birke	Betula pendula	S118-67	36		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
61	öffentliche Grünfläche	Neugraben-Fischbek	Baggerteich Neuland	0	Schwarz-Erle	Alnus glutinosa	[70350114]-85	36	31 / 30	Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
62	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Marmstorfer Weg	0	Sand-Birke	Betula pendula	[70550019]-4815	37		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
63	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Stader Straße	g200	Zitter-Pappel	Populus tremula	[71150040]-1678	37		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
64	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Preiselbeerenweg	2	Sand-Birke	Betula pendula	P272-7	37	33	absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
65	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Nymphenweg	0	Rottanne	Picea abies	[70550019]-3484	37		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
66	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Nymphenweg	0	Zitter-Pappel	Populus tremula	[70550019]-2824	38		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
67	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Hohe Straße	0	Schwarzer Maulbeerbaun	Morus nigra	[70550019]-3413	38		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
68	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Gordonstraße	0	Rottanne	Picea abies	[70750137]-46	38		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
69	öffentliche Grünfläche	Sinstorf	Francofer Straße	0	Traubenkirsche	Prunus padus	[71465017]-347	39		Bestandspflege	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
70	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Nymphenweg	0	Zitter-Pappel	Populus tremula	[70550019]-819	39		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
71	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Marmstorfer Weg	31/P	Rottanne	Picea abies	[70550019]-4711	39		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
72	öffentliche Grünfläche	Neugraben-Fischbek	Stader Straße	0	Rottanne	Picea abies	[71150040]-963	39		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
73	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Gordonstraße	0	Hainbuche	Carpinus betulus	[70750138]-75	39		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
74	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Sinstorfer Weg	0	Pappel	Populus spec.	[70865018]-118	40		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
75	öffentliche Grünfläche	Neugraben-Fischbek	Im Fischbeker Heidbrook	0	Sand-Birke	Betula pendula	[71550723]-11	40		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
76	öffentliche Grünfläche	Neuland	Francofer Straße	0	Kaukasische Flügelnuss	Pterocarya fraxinifolia	[71465017]-345	40	37	Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
77	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Fünfhausener Landweg	0	Schwarz-Erle	Alnus glutinosa	[70365023]-208	40		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
78	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Francofer Straße	0	Silber-Ahorn	Acer saccharinum	[71465017]-346	45	41	Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
79	öffentliche Grünfläche	Neugraben-Fischbek	Baggerteich Neuland	0	Sand-Birke	Betula pendula	[70350114]-163	41		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
80	öffentliche Grünfläche	Neugraben-Fischbek	Scharpenbargsweg	0	Sand-Birke	Betula pendula	S118-1322	42		Mangelnde Standsicherheit	<b>geeigneter Baumstandort</b>   Spitzahorn	
81	öffentliche Grünfläche	Marmstorf	Heykenaubrook	0	Vogel-Kirsche	Prunus avium	[71480003]-24	43		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
82	öffentliche Grünfläche	Marmstorf	Nymphenweg	0	Rottanne	Picea abies	[70550019]-3505	43		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
83	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Marmstorfer Weg	31/P	Sand-Birke	Betula pendula	[70550019]-4723	44		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
84	öffentliche Grünfläche	Langenbek	Im Fischbeker Heidbrook	0	Sand-Birke	Betula pendula	[71550723]-12	44		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
85	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Rüterskamp	0	Sand-Birke	Betula pendula	R352-20	45		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
86	öffentliche Grünfläche	Marmstorf	Francofer Straße	0	Schwarz-Erle	Alnus glutinosa	F203-516	45		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
87	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Nymphenweg	0	Rottanne	Picea abies	[70550019]-3502	45		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
88	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Leuchtkäferweg	0	Pappel	Populus spec.	[70865003]-114	45		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
89	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Leuchtkäferweg	0	Pappel	Populus spec.	[70865003]-117	45		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
90	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Heimfelder Straße	0	Ktuel-Eiche	Quercus robur	[71150173]-174	45		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
91	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Marmstorfer Weg	0	Föhre	Pinus sylvestris	[70550019]-5300	46		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
92	öffentliche Grünfläche	Langenbek	Strucksbarg	0	Sal-Weide	Salix caprea	[71065005]-44	46		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
93	öffentliche Grünfläche	Sinstorf	Marmstorfer Weg	0	Amerikanische Rot-Eiche	Quercus rubra	[70550019]-4768	46		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
94	öffentliche Grünfläche	Neugraben-Fischbek	Marmstorfer Weg	0	Rottanne	Picea abies	[70550019]-4879	46		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
95	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Bremer Straße	0	Hänge-Esche	Fraxinus excelsior 'Pendula'	[70250008]-371	48		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
96	öffentliche Grünfläche	Neuland	Marmstorfer Weg	0	Föhre	Pinus sylvestris	[70550019]-4615	48		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
97	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	KLGV.771 Gartenfreunde Francofer Straße e.V.	0	Gemeine Esche	Fraxinus excelsior	[71465017]-420	48		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
98	öffentliche Grünfläche	Neuland	Leuchtkäferweg	0	Sal-Weide	Salix caprea	[70865003]-91	49	36	Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
99	öffentliche Grünfläche	Neugraben-Fischbek	Marmstorfer Weg	0	Föhre	Pinus sylvestris	[70550019]-4111	49		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
100	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Stader Straße	0	Föhre	Pinus sylvestris	[71150040]-799	49		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
101	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Mergelstraße	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[71050036]-162	50		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
102	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Marmstorfer Weg	0	Föhre	Pinus sylvestris	[70550019]-4593	51		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
103	öffentliche Grünfläche	Marmstorf	Marmstorfer Weg	0	Föhre	Pinus sylvestris	[70550019]-2234	51		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
104	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Baggerteich Neuland	0	Gemeine Esche	Fraxinus excelsior	[70350114]-37	52		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
105	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Hohe Straße	0	Fichte	Picea spec.	[70550019]-2879	53		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
106	öffentliche Grünfläche	Neugraben-Fischbek	Schwarzenberg	0	Berg-Ahorn	Acer pseudoplatanus	[70150006]-601	53		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
107	öffentliche Grünfläche	Marmstorf	Stader Straße	0	Stiel-Eiche	Quercus robur	[71150040]-466	55		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
108	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Hohe Straße	0	Fichte	Picea spec.	[70550019]-2525	56		Weitere Fällgründe	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
109	öffentliche Grünfläche	Marmstorf	Bremer Straße	0	Traubenkirsche	Prunus padus	[71065028]-9	57	21	Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	

## öffentliche Grünfläche

Nr.	Kontrolle	Ortsteil	Straße	Haus Nr.	Deutscher Name	Gattung / Art	Baum nummer	Durchmesser	weitere Durchmesser	Fällgrund	Nach pflanzung	Nachpflanzung Baumart Deutscher Name
110	öffentliche Grünfläche	Sinstorf	Marmstorfer Weg	0	Föhre	Pinus sylvestris	[70550019]-2037	57		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
111	öffentliche Grünfläche	Sinstorf	Marmstorfer Weg	0	Sand-Birke	Betula pendula	[70550019]-5009	57		Mangelnde Standsicherheit]	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
112	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Stader Straße	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[71150040]-172	58		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
113	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Schwarzenberg	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[70150006]-793	58		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
114	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Heykenaubrook	0	Sal-Weide	Salix caprea	[71480003]-31	59		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
115	öffentliche Grünfläche	Eißendorf	Stader Straße	0	Kiefer	Pinus sylvestris	[71150040]-1885	59		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
116	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Gordonstraße	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[70750138]-413	59		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
117	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Schwarzenberg	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[70150006]-1032	61		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
118	öffentliche Grünfläche	Harburg	Stader Straße	0	Stiel-Eiche	Quercus robur	[71150040]-723	64		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
119	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Schwarzenberg	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[70150006]-623	64		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
120	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Schwarzenberg	0	Schein-Akazie	Robinia pseudoacacia	[70150006]-226	65		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
121	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Baggerteich Neuland	0	Schwarz-Erle	Alnus glutinosa	[70350114]-181	68		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
122	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Groote Wischen		Silber-Weide	Salix alba	[71450160]-16	69		Bestandspflege	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
123	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Nymphenweg	0	Stiel-Eiche	Quercus robur	[70550019]-996	70	45	absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
124	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	Gottthelfweg	0	Stiel-Eiche	Quercus robur	[70550019]-5299	70	67	absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
125	öffentliche Grünfläche	Neugraben-Fischbek	Schwarzenberg	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[70150006]-771	73		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
126	öffentliche Grünfläche	Sinstorf	Stader Straße	0	Stiel-Eiche	Quercus robur	[71150040]-1268	73		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
127	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Cuxhavener Straße	0	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	[71510096]-26	75	40	absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
128	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Schwarzenberg	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[70150006]-913	83		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
129	öffentliche Grünfläche	Eißendorf	Stader Straße	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[71150040]-757	83		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
130	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Gordonstraße	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[70750138]-493	83		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
131	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Stader Straße	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[71150040]-1859	83		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
132	öffentliche Grünfläche	Neuland	Marmstorfer Weg	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[70550019]-4790	84		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
133	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Gordonstraße	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[70750138]-58	88		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
134	öffentliche Grünfläche	Harburg	Marmstorfer Weg	33	Gemeine Fichte	Picea abies	[70550019]-4497	89		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
135	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Elisabeth-Lange-Weg	0	Weide	Salix spec.	[70750138]-623	91		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
136	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Schwarzenberg	0	Gemeine Rosskastanie	Aesculus hippocastanum	[70150006]-1101	94		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
137	öffentliche Grünfläche	Eißendorf	Stader Straße	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[71150040]-618	100		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
138	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Stader Straße	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[71150040]-1860	104		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
139	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Schwarzenberg	0	Blut-Buche	Fagus sylvatica 'Atropunica'	S347-1	112		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
140	öffentliche Grünfläche	Heimfeld		23b	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	71450160-362	20		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	

## Spielplatz

Nr.	Kontrolle	Ortsteil	Straße	Haus Nr.	Deutscher Name	Gattung / Art	Baum nummer	Durchmesser	weitere Durchmesser	Fällgrund	Nach pflanzung	Nachpflanzung Baumart Deutscher Name
1	Spielplatz	Neugraben-Fischbek	Rehrstieg	westl.	Warzen-Birke	Betula pendula	71510052-109	138		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
2	Spielplatz	Neugraben-Fischbek	Rehrstieg	westl.	Warzen-Birke	Betula pendula	71510052-75	183		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
3	Spielplatz	Wilstorf	Hanhoopsfeld	0	Rotblühende Rosskastanie	Aesculus carnea	70510087-33	72		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
4	Spielplatz	Neugraben-Fischbek	Ostheide	0	Warzen-Birke	Betula pendula	71510050-37	93		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
5	Spielplatz	Neuenfelde	Seehofring	0	Rot-Erle	Alnus glutinosa	71710082-35	100		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
6	Spielplatz	Neugraben-Fischbek	Moorburger Ring	0	Traubenkirsche	Prunus padus	71510089-14	112	91 / 46	Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
8	Spielplatz	Neugraben-Fischbek	Heidschnuckenring	0	Trauben-Eiche	Quercus petraea	71510095-32	27		absterbend bis abgestorben	geeigneter Baumstandort	Traubeneiche
9	Spielplatz	Neugraben-Fischbek	Moorburger Ring	0	Sal-Weide	Salix caprea	71510089-53	91		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
10	Spielplatz	Neugraben-Fischbek	Moorburger Ring	0	Traubenkirsche	Prunus padus	71510089-58	108	68 / 41 / 74	Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	

## Wasserwirtschaft

Nr.	Kontrolle	Ortsteil	Straße	Haus Nr.	Deutscher Name	Gattung / Art	Baum nummer	Durchmesser	weitere Durchmesser	Fällgrund	Nach pflanzung	Nachpflanzung Baumart Deutscher Name
1	Wasserwirtschaft	Marmstorf	Nymphenweg	0	Schwarz-Erle	Alnus glutinosa	N184-3410	24		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
2	Wasserwirtschaft	Hausbruch	Neuwiedenthaler Graben		Schwarz-Erle	Alnus glutinosa	W929-23	23		Bestandspflege	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
3	Wasserwirtschaft	Langenbek	Engelbek		Gemeine Esche	Fraxinus excelsior	[70790008]-30	29		Mangelnde Vitalität	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
4	Wasserwirtschaft	Marmstorf	Langenbeker Weg	0	Traubenkirsche	Prunus padus	[70550019]-3439	37		Mangelnde Vitalität	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
5	Wasserwirtschaft	Moorburg	Georg-Heyken-Straße		Gemeine Esche	Fraxinus excelsior	G452-242	54		Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
6	Wasserwirtschaft	Moorburg	Moorburger Hinterdeich	0	Gemeine Esche	Fraxinus excelsior	M253-15	41		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
7	Wasserwirtschaft	Sinstorf	Weierheide		Spitz-Ahorn	Acer platanoides	W144-252	29		Mangelnde Vitalität	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
8	Wasserwirtschaft	Rönneburg	Kanzlershof	g 46	Gemeine Esche	Fraxinus excelsior	K062-170	24		Mangelnde Vitalität	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
9	Wasserwirtschaft	Sinstorf	Weierheide	22	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	W144-253	13		Bestandspflege	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
10	Wasserwirtschaft	Wilstorf	Gottthelfweg		Schwarz-Erle	Alnus glutinosa	G181-3441	31		Mangelnde Vitalität	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
11	Wasserwirtschaft	Sinstorf	Weierheide	22	Traubenkirsche	Prunus padus	W144-254	16		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	

## Wasserwirtschaft

Nr.	Kontrolle	Ortsteil	Straße	Haus Nr.	Deutscher Name	Gattung / Art	Baum nummer	Durchmesser	weitere Durchmesser	Fällgrund	Nach pflanzung	Nachpflanzung Baumart Deutscher Name
12	Wasserwirtschaft	Marmstorf	Nymphenweg	0	Schwarz-Erle	Alnus glutinosa	N184-1686	38		Baumaßnahmen	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
13	Wasserwirtschaft	Moorburg	Georg-Heyken-Straße		Gemeine Esche	Fraxinus excelsior	G452-236	45		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
14	Wasserwirtschaft	Neugraben-Fischbek	In de Krümm	17/P	Schein-Akazie	Robinia pseudoacacia	I077-45	55		Mangelnde Vitalität	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
15	Wasserwirtschaft	Marmstorf	Nymphenweg	0	Silber-Weide	Salix alba	[70550019]-606	16		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
16	Wasserwirtschaft	Marmstorf	Nymphenweg	0	Gemeine Esche	Fraxinus excelsior	N184-1673	30		Mangelnde Vitalität	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
17	Wasserwirtschaft	Langenbek	Engelbek		Gemeine Esche	Fraxinus excelsior	W907-147	43		Bestandspflege	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
18	Wasserwirtschaft	Sinstorf	Weierheide		Schwarz-Erle	Alnus glutinosa	W144-116	36		Bestandspflege	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
19	Wasserwirtschaft	Sinstorf	Weierheide	22	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	W144-259	13		Bestandspflege	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
20	Wasserwirtschaft	Neugraben-Fischbek	In de Krümm	36	Feld-Ahorn	Acer campestre	I077-23	31		Bestandspflege	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
21	Wasserwirtschaft	Neugraben-Fischbek	In de Krümm	36	Sand-Birke	Betula pendula	I077-13	58		Bestandspflege	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
22	Wasserwirtschaft	Sinstorf	Weierheide	22	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	W144-255	22		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
23	Wasserwirtschaft	Sinstorf	Weierheide	22	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	W144-257	17		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
24	Wasserwirtschaft	Rönneburg	Kanzlershof	g71	Gemeine Esche	Fraxinus excelsior	K062-38	72		Baumaßnahmen	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
25	Wasserwirtschaft	Hausbruch	Heykenstieg	4a	Silber-Weide	Salix alba	H793-39	83		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
26	Wasserwirtschaft	Neugraben-Fischbek	In de Krümm	36	Sand-Birke	Betula pendula	I077-30	36		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
27	Wasserwirtschaft	Hausbruch	Kreetortgraben		Sumpf-Eiche	Quercus palustris	[71490161]-17	26		Mangelnde Standsicherheit]	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
28	Wasserwirtschaft	Sinstorf	Winsener Stieg		Schwarz-Erle	Alnus glutinosa	W496-27	26		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
29	Wasserwirtschaft	Sinstorf	Winsener Stieg		Schwarz-Erle	Alnus glutinosa	W496-53	18		Bestandspflege	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
30	Wasserwirtschaft	Hausbruch	Heykenstieg	4a	Silber-Weide	Salix alba	H793-40	72		absterbend bis abgestorben	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
31	Wasserwirtschaft	Sinstorf	Weierheide	22	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	W144-258	12		Bestandspflege	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
32	Wasserwirtschaft	Rönneburg	Kanzlershof		Gemeine Esche	Fraxinus excelsior	K062-158	21		Mangelnde Standsicherheit	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
33	Wasserwirtschaft	Sinstorf	Weierheide		Spitz-Ahorn	Acer platanoides	W144-256	19		Baumaßnahmen	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
34	Wasserwirtschaft	Marmstorf	Nymphenweg	0	Zitter-Pappel	Populus tremula	[70550019]-576	70		Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	
35	Wasserwirtschaft	Neugraben-Fischbek	In de Krümm	36	Sand-Birke	Betula pendula	I077-4	50		Baumaßnahme der Wasserwirtschaft	andere Bäume können Funktion einer Neupflanzung übernehmen	