Baum Nr.	Baumart	Durchmesser in cm (in 1m Höhe)	Höhe in m (ca.)	Kronendurch-messer in m (ca.)	Vitalitätsstufe	Entwicklungs- phase	Befund	Maßnahme gemäß ZTV-Baumpflege (Ausgabe 2017)	Anmerkung	Maßnahmencode	Dringlichkeit	nächste Haupt Kontrolle	zu bearbeitende Stämme	Habitatstrukturen	Ort
445	Rot-Buche (Fagus sylvatica)	98	20	18	1-2	Altbaum	eingeschränktes Lichtraumprofil, Totholz im Grobastbereich	Totholzentfernung, Lichtraumprofilschnitt 2,5m	Totholzentfernung über dem Weg	T	2	2023	1		Wandse
676	Hainbuche (Carpinus betulus)	64	20	16	1	Reifestadium	eingeschränktes Lichtraumprofil	Lichtraumprofilschnitt 4,5m		L	2	2023	1		Wandse
677	Silber-Weide (Salix alba)	34	16	7	1	Reifestadium	angeschoben	Fällung	Wenn möglich, Stamm als Habitat stehen lassen (ca. 4m)	F	2		1		Wandse
678	Stiel-Eiche (Quercus robur)	79	20	18	1-2	Reifestadium	Totholz im Grobastbereich	Totholzentfernung		T	2	2023	1		Wandse
679	Rot-Buche (Fagus sylvatica)	64	20	16	1-2	Reifestadium	Totholz im Grobastbereich	Totholzentfernung	Totholzentfernung über dem Weg	T	2	2023	1		Wandse
680	Schwarz-Erle (Alnus glutinosa)	29;38;27	22	8	2	Reifestadium	Nachbarstämmling am Stammfuß entfernt, Stämmling abgestorben	Totholzentfernung		T	2	2023	1		Wandse
681	Bruch-Weide (Salix fragilis)	57;76;79;81	22	14	2	Altbaum	Totholz im Grobastbereich, Wurzelverletzungen, Wulstiger Lackporling (Ganoderma	Totholzentfernung, Einkürzung, Änderung des Regelkontrollintervalls	gesamte Oberkrone zur Herstellung der Bruchsicherheit einkürzen (ca. 2-4m)	T, E	2	2022	4		Wandse
682	Sal-Weide (Salix caprea)	19;19	7	9	1	Reifestadium	Faulstelle am Stammfuß, Nachbarstämmling ausgebrochen	nordöstlichen Stämmling zur Herstellung der Bruchsicherheit einkürzen (4-5m)		E	2	2023	1		Wandse
683	Silber-Weide (Salix alba)	40;41;45	16	14	2	Reifestadium	Astausbruch, Totholz im Grobastbereich	Totholzentfernung, angebrochenen Ast entfernen, Einkürzung	gesamte Oberkrone zur Herstellung der Bruchsicherheit einkürzen (ca. 2-4m)	T, E	2	2023	3		Wandse
684	Bruch-Weide (Salix fragilis)	48;22;47	14	12	2	Reifestadium	Faulstelle am Stammfuß, gekappt in 3m Höhe	Einkürzung	Zurücksetzen auf die alten Kappstellen	E	2	2023	3		Wandse
441	Schwarz-Erle (Alnus glutinosa)	38;42;43	12	10	2	Reifestadium	Äste ragen ans Gebäude, eingeschränktes Lichtraumprofil, Rindennekrose, ein Stämmling wurde bereits stark	Lichtraumprofilschnitt 4,5m, Einkürzung	zum Gebäude hin einkürzen (ca. 1,5m)	L	2	2023	1		Seebek
648	Rosskastanie (Aesculus hippocastanum)	47	12	8	3-4	Reifestadium	absterbend, großflächige Rindennekrose, Spechthöhle, Bohrlöcher von Insekten	Fällung	Stamm als Habitat stehen lassen (ca. 6m), Habitatbaum	F	2		1	Spechthöhle	Seebek
442	Feld-Ahorn (Acer campestre)	40;42	12	8	2	Reifestadium	Totholz im Grobastbereich	Totholzentfernung	Totholzentfernung über dem Weg	T	2	2023	1		Osterbek
649	Schwarz-Erle (Alnus glutinosa)	28	12	5	3-4	Reifestadium	Terminale abgestorben, eingeschränkte Vitalität, Totholz im Starkastbereich	Totholzentfernung		T	2	2023	1		Osterbek