

## Tabellarische Darstellung der Verkehrsunfälle mit getöteten Personen im Sinne der Frage 1

**Bereich Polizeikommissariat 21**

Nr.	Datum	Ort	Geschw.	Beteiligter	Verkehrsart	Hauptursache	weitere Ursachen
1.	12.02.2011	Holstenstraße 194	50	1	FG	Falsches Verhalten durch Fußgänger (Fahrzeugverkehr missachtet)	
				2	PKW	Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern (andere Stellen)	
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
2.	28.04.2011	Große Elbstraße Kaistraße / Neumühlen	k. A.	1	Krad	Vorfahrt nicht gewährt (Verkehrszeichen)	
				2	PKW		
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
3.	27.08.2011	Stresemannstraße / Kieler Straße	50	1	FG	Falsches Verhalten durch Fußgänger (Lichtzeichen/Zeichen von Verkehrsposten)	
				2	PKW	nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fällen	Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern (andere Stellen)
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
4.	20.01.2012	Elbchaussee 40	50	1	FG	Falsches Verhalten durch Fußgänger (Fahrzeugverkehr missachtet)	
				2	LKW		
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							

5.	24.10.2012	Max-Brauer-Allee / Stresemannstraße	50	1	FG	Falsches Verhalten durch Fußgänger (Lichtzeichen/Zeichen von Verkehrsposten)	
				2	LKW		
Maßnahmen: Ausrüstung des Blinkers am Viadukt mit einer Kontrastblende; Aufbringen eines Piktogramms mit der „Flaschenhalssymbolik“ in Höhe des Blinkers, analog zu Zeichen 120; Kennzeichnung der rechtsseitigen Schutzplanke unter dem Viadukt mit rot-weißer Farbe, analog zu Zeichen 625-11; Erforschung alternativer Verkehrsführungen mit negativem Ergebnis: weitere Maßnahmen ohne einen Brückenneubau der Sternbrücke sind nicht erfolgversprechend.							
6.	15.12.2014	Kieler Straße / Stresemannstraße	50	1	LKW	fehlerhaftes Abbiegen nach rechts	
				2	RF		
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
7.	28.11.2015	Holstenstraße 103	50	1	PKW	Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren	Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern (andere Stellen)
				2	FG	Falsches Verhalten durch Fußgänger (Fahrzeugverkehr missachtet)	
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
8.	02.03.2017	Königstraße / Professor-Brix-Weg	50	1	PKW	nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fällen	Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern (andere Stellen)
				2	FG	Falsches Verhalten durch Fußgänger (Fahrzeugverkehr missachtet)	
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							

9.	07.09.2017	Holstenstraße / Holstenplatz	50	1	FG	Falsches Verhalten durch Fußgänger (Lichtzeichen/Zeichen von Verkehrsposten)	
				2	PKW	nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fällen	Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern (andere Stellen)
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
10.	11.01.2018	Hohenzollernring / Bülowstraße	o.A.	1	PKW	Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern (andere Stellen)	
				2	FG	Falsches Verhalten durch Fußgänger (Fahrzeugverkehr missachtet)	
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
11.	18.08.2019	Elbchaussee / Hohenzollernring	50	1	PKW	Nichtbeachtung Verkehrsregelung durch Verkehrsposten oder Lichtzeichen	Drogen / Medikamente
				2	PKW		
Maßnahmen: Anpassung der Verkehrsinsel und Erneuerung der Fahrbahnmarkierungen.							
12.	14.04.2020	Kieler Straße 66	50	1	PKW	Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	Alkohol
				2	FG		
				3	FG		
				4	FG		
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							

**Bereich Polizeikommissariat 25**

Nr.	Datum	Ort	Geschw.	Beteiligter	Verkehrsart	Hauptursache	weitere Ursachen
13.	13.10.2011	Ruhrstraße 51	50	1	PKW	Fehler beim Einfahren in Fließverkehr	
				2	PKW		
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
14.	20.10.2011	Hellgrundweg 21 ggü.	50	1	Krad	nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fällen	
				2	LKW		
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
15.	04.01.2012	Höhe AS Bahrenfeld Süd	100	1	FG	Falsches Verhalten durch Fußgänger (sonstige)	
				2	PKW	nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fällen	
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
16.	26.12.2012	Stresemannstraße 384	50	1	PKW	Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	Alkohol
				2	PKW		
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
17.	23.09.2013	AS Othmarschen Süd - Höhe Abfahrt	80	1	LKW	nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fällen	Abstand zum Vorfahrenden
				2	LKW	Abstand zum Vorfahrenden	
				3	PKW		

				4	LKW		
				5	LKW		
				6	LKW		
				7	PKW	Abstand zum Vorausfahrenden	
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
18.	04.09.2014	Rugenberg 242	50	1	Quad	nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fällen	
				2	RF	Fehler beim Einfahren in Fließverkehr	
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
19.	19.03.2016	Luruper Hauptstraße 186	50	1	Krad	nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fällen	
				2	PKW		
				3	LKW		
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
20.	18.11.2016	Beselerplatz / Dürerstraße	k.A.	1	PKW	Vorfahrt nicht gewährt (Verkehrszeichen)	
				2	Krad		
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
21.	17.12.2016	Franzosenkoppel / Ueckerstraße	50	1	PKW	Vorfahrt nicht gewährt (Verkehrszeichen)	
				2	RF	Verstoß gegen Rechtsfahrgebot	
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							

## Anlage 1

22.	27.02.2017	Elbtunnel Nord - Tunnelbereich -	80	1	Sattelzug	nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fällen	Abstand zum Vorausfahrenden
				2	LKW		
				3	Sattelzug		
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
23.	22.11.2017	Osdorfer Weg 110	k.A.	1	RF	Andere Fehler beim Fahrzeugführer	
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
24.	08.03.2018	Luruper Hauptstraße 245	50	1	PKW	Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern (andere Stellen)	
				2	FG	Falsches Verhalten durch Fußgänger (Fahrzeugverkehr missachtet)	
Maßnahmen: Anordnung einer signalisierten Fußgängerquerung, die inzwischen in Betrieb ist.							
25.	08.05.2018	Elbchaussee 136	k.A.	1	Krad	nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fällen	
				2	PKW	Andere Fehler beim Fahrzeugführer	
				3	PKW-Anhänger		
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
26.	25.05.2018	Luruper Hauptstraße 118	50	1	PKW	Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern (Abbiegen)	

				2	FG	Falsches Verhalten durch Fußgänger (Fahrzeugverkehr missachtet)	
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
27.	03.08.2018	Luruper Chaussee 137	50	1	PKW	Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern (Lichtzeichenanlage)	Drogen / Medikamente
				2	FG		
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
28.	25.02.2020	Luruper Hauptstraße 97	50	1	PKW	Andere Fehler beim Fahrzeugführer	
				2	PKW		
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							

**Bereich Polizeikommissariat 26**

Nr.	Datum	Ort	Ge- schw.	Be- teiligter	Ver- kehrsart	Hauptursache	weitere Ursachen
29.	07.09.2012	Osdorfer Landstraße 131	10	1	RF	Andere Fehler beim Fahrzeugführer	
				2	PKW	nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fällen	
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.							
30.	08.03.2014	Sülldorfer Landstraße Bredkamp	50	1	PKW	fehlerhaftes Abbiegen nach links	
				2	Krad	Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	

	Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.						
31.	14.07.2014	Elbchaussee 491	50	1	Krad	nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fällen	
	Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.						
32.	04.12.2015	Osdorfer Landstraße Langelohstraße	50	1	LKW	Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern (Lichtzeichenanlage)	körperliche/geistige Mängel
				2	PKW		
				3	FG		
	Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.						
33.	26.07.2018	Blomkamp 61	k.A.	1	LKW	Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern (andere Stellen)	
				2	FG		
	Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.						
34.	25.08.2018	Am Botterbarg 52	50	1	PKW	Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	Drogen / Medikamente
	Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.						
35.	20.07.2019	Tinsdaler Kirchenweg 242	50	1	S-Pedelec	Andere Fehler beim Fahrzeugführer	
	Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.						
36.	16.07.2020	Gudrunstraße 14	50	1	RF	Andere Fehler beim Fahrzeugführer	

			2	Pedelec		
Maßnahmen: Individuelles Fehlverhalten der verursachenden Person; keine Maßnahmen, da keine strukturellen Defizite erkennbar.						

## Legende:

FG = Zu Fuß Gehende Person

RF = Fahrrad / Radfahrende Person

k. A. = keine Angaben

