

1 ÜBERSICHT BEHÖRDEN / BETEILIGTE (INTERN)

	Behörde / Beteiligte(r)	Abteilung	Kontaktdaten	Stellungnahme	Seite
i1	Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM)	AR			
i2	BVM	VE 2			
i3	BVM	VI 2			
i4	BVM	KMR			
i5	BVM	VM 1			
i6	BVM	VM 2			
i7	Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG)	DS 5			
i8	LSBG	LS / TA			
i9	LSBG	S1			
i10	LSBG	S2 Grün	Torben Kiesel Telefon: +49 40 428 26-2518 E-Mail: torben.kiesel@lsbg.hamburg.de	14.04.2021	
i11	LSBG	S3 + Regionalbeauftragte/r	Ulf Neumann E-Mail: ulf.neumann@lsbg.hamburg.de	08.03.2021	
i12	LSBG	B1			
i13	LSBG	B 32	Kai Ebeling Telefon: 040 / 428 26-26 57	19.02.2021	

	Behörde / Beteiligte(r)	Abteilung	Kontaktdaten	Stellungnahme	Seite
			Mobil: 0175 / 267 83 81 E-Fax: 040 / 4279 49085 E-Mail: kai.ebeling@lsbg.hamburg.de		
i14	LSBG	VD 12	Malte Zube E-Mail: Malte.Zube@polizei.hamburg.de E-Mail: VD1-TGM@polizei.hamburg.de	03.03.2021	
i15	LSBG	VD52	Folkert Molzahn Telefon: 040 / 4286 55 469 Fax: 040 / 4286 55 419 E-Mail: vd52@polizei.hamburg.de	18.03.2021	
			Simoleit	29.03.2021	
i16	BVM	V	Muhammad Janjua Telefon: 040 / 428 41 3619 E-Mail: muhammad.janjua@bvm.hamburg.de	19.03.2021	
i17	LSBG	B31	Ines Hinrichs E-Mail: brueckenbetrieb@lsbg.hamburg.de	18.03.2021	
i18	LSBG	IVS	Sybille Hauschildt E-Mail: sybille.hauschildt@lsbg.hamburg.de	25.03.2021	
			Florian Obertreis E-Mail: florian.obertreis@lsbg.hamburg.de		

Erläuterungen:

Die Stellungnahmen werden mit folgenden Ausnahmen im Originaltext wiedergegeben:

- [...] Es wurden Textteile ausgelassen (Grußformeln, allgemeine Einleitungen o. Ä.)
- *Anmerkungen des Verfassers sind kursiv gesetzt.*

2 STELLUNGNAHMEN UND ABWÄGUNG

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
i1	BVM – AR	
i1.1		
i2	BVM – VE 2	
i2.1		
i3	BVM – VI 2	
i3.1		
i4	BVM – KMR	
i4.1		
i5	BVM – VM 1	
i5.1		
i6	BVM – VM 2	
i6.1		
i7	LSBG – DS 5	
i7.1		

i8	LSBG – LA / TA	
i8.1		
i9	LSBG – S1	
i9.1		
i10	LSBG – S2 Grün	
i10.1	Lageplan 1 (Lagepläne hier nicht dargestellt)	Kommentare siehe Unterpunkte
i10.1.1	1. Baumfällungen aus Sicht des Unterzeichners nicht verhältnismäßig. Reduzierung der Rad- und Gehwegbreiten in diesem Teilanschnitt auf das Mindestmaß (Vorzugsweise 3,65 m). Siehe auch Hinweise Herr Kiesel vom 11.01.2021. Bäume vermtl. im Straßenbaumtest 2 der GALK.	Wird in der weiteren Planung berücksichtigt. Planungsauftrag Veloroute, die Unterschreitung der Mindestmaße nur punktuell zulässig. Wurde durch Reduzierung der Fahrstreifenbreite berücksichtigt, Neupflanzung an gleicher Stelle möglich. Baumrodungen werden nach Möglichkeit durch Neupflanzungen ausgeglichen und in der weiteren Ausführungsplanung geprüft und berücksichtigt.
i10.1.2	2. Ggf. Anpassungen beim Regelaufbau/ Einfassungen notwendig.	Wird im Zuge der AP / Bauausführung berücksichtigt.
i10.1.3	3. Ggf. Anpassungen beim Regelaufbau/ Einfassungen notwendig.	Wird im Zuge der AP / Bauausführung berücksichtigt.
i10.1.4	3a. Reduzierung der Wegebreiten auf durchgängig 2,20 + 2,0 zur Erweiterung der Bauscheiben sowie zur Verringerung der Belagsanhebungen.	Eine Erweiterung der Baumquartiere ist bereits durch Einkürzung der Parkstände berücksichtigt. Planungsauftrag Veloroute, die Unterschreitung der Mindestmaße nur punktuell zulässig. Eine Anpassung beim Regelaufbau und den Einfassungen wird berücksichtigt.
i10.2	Lageplan 2 (Lagepläne hier nicht dargestellt)	Kommentare siehe Unterpunkte

i10.2.1	4. Baumfällungen aus Sicht des Unterzeichners nicht verhältnismäßig. Reduzierung der Rad- und Gehwegbreiten in diesem Teilanschnitt auf das Mindestmaß (Vorzugsweise 3,65 m). Siehe auch Hinweise Herr Kiesel vom 11.01.2021. Bäume vermtl. im Straßenbaumtest 2 der GALK.	Baumfällung unvermeidbar, Neupflanzung vor Ort vorgesehen. Anpassungen beim Regelaufbau und Einfassungen werden berücksichtigt.
i10.2.2	5. Baumfällungen aus Sicht des Unterzeichners nicht verhältnismäßig. Reduzierung der Rad- und Gehwegbreiten in diesem Teilanschnitt auf das Mindestmaß (Vorzugsweise 3,65 m). Siehe auch Hinweise Herr Kiesel vom 11.01.2021. Bäume vermtl. im Straßenbaumtest 2 der GALK.	Baumfällung unvermeidbar. Anpassungen beim Regelaufbau und Einfassungen werden berücksichtigt.
i10.2.3	6. Nachbarbaum nicht berücksichtigt. Erhebliche Beeinträchtigung im Wegebelag.	Wird im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt. Eine Anpassung beim Regelaufbau und den Einfassungen wird berücksichtigt.
i10.2.4	7. Keine Fällung erforderlich. Baumscheibe wird sogar vergrößert. Siehe auch Hinweis Herr Kiesel vom 11.01.2021.	Wird im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt
i10.2.5	8. Eingriff in den unversiegelten Wurzelraum. Suchgrabungen erforderlich.	Wird im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt
i10.2.6	9. Aufgrund der eingeschränkten Vitalität kann eine Fällung zur Diskussion gestellt werden.	Wird im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt
i10.2.7	10. Reduzierung der Wegebreiten auf 2 x 2,0 m mit Baumerhalt auf der gesamten Länge. Einfassung der Baumscheiben ggf. anpassen.	Planungsauftrag Veloroute, die Unterschreitung der Mindestmaße nur punktuell zulässig. Eine Erweiterung der Baumquartiere ist bereits durch Wegfall der Parkstände berücksichtigt. Notwendige Baumfällung wurde reduziert. Anpassungen beim Regelaufbau und Einfassungen werden berücksichtigt.
i10.2.7a	10a. Prüfen, ob hier die Herstellung einer Grünfläche möglich ist. Dort Ersatzpflanzungen vorsehen. Bei einem Radweg (2,0 m) + Gehweg (2,65m) wäre grundsätzlich noch die Herstellung eines 3,68 m breiten Grünstreifens möglich.	Wurde berücksichtigt.
i10.3	Lageplan 3 (Lagepläne hier nicht dargestellt)	Kommentare siehe Unterpunkte
i10.3.1	11. Eingriffe im Kronenbereich. Beeinträchtigungen möglich. Baumkronen teilweise zu klein dargestellt. Der Eingriff wird jedoch grundsätzlich als vertretbar eingeschätzt. Blühstreifen wird jedoch entfernt werden müssen.	Kenntnisnahme
i10.3.2	12. Hier befindet sich eine Überfahrt. Soll diese zurückgebaut werden?	Wurde berücksichtigt.

i10.3.3	13. Ggf. Abweichungen vom Regelaufbau.	Neue Bordlinie bereits abgerückt und weitere Maßnahmen werden geprüft.
i10.3.4	14. Eingriffe im Kronenbereich. Beeinträchtigungen möglich. Baumkronen teilweise zu klein dargestellt. Der Eingriff wird jedoch grundsätzlich als vertretbar eingeschätzt. Blühstreifen wird jedoch entfernt werden müssen.	Kenntnisnahme
i10.3.5	15. Aus Sicht des Unterzeichners stehen hier keine 2,80 m zur Verfügung. Bitte prüfen. Nachbarbäume nicht berücksichtigt. Möglichst alte Bordkante halten.	Das vorhandene Bord wird in der weiteren Planung und Ausführung berücksichtigt.
i10.3.6	16. Baumscheibe ragt weiter in den Gehweg. Radwegbreite von 2,0 m wohl nicht möglich.	Wird im Zuge der Wurzeluntersuchung berücksichtigt. Ggf. Abweichungen vom Regelaufbau erforderlich.
i10.3.7	17. Ungünstige Standortsituation mit zwei Bäumen und einer Straßenlaterne. Fällung + Neupflanzung wird empfohlen.	Bereich wurde überplant, Neupflanzungen vorgesehen. Straßenbeleuchtung muss geprüft werden.
i10.3.8	18. Ggf. Abweichungen vom Regelaufbau	Punktueller Engstelle wird berücksichtigt.
i10.3.9	19. Fällung aus Sicht des Unterzeichners unverhältnismäßig. Prägender Baum. Anpassung der Parkplatz- und Radwegplanung. Reduzierung des Gehweges und des Radweges auf die Bestandsbreiten. Einkürzen des Parkstandes auf ca. 30 m und Verschiebung in nördlicher Richtung. Vergrößerung der Baumscheibe.	Baumfällung unvermeidbar. Bereich wurde überplant, Neupflanzungen vorgesehen.
i10.3.10	20. Reduzierung der Wegebreiten auf ca. 3,65 m. Abrücken vom Baumstandort. Teilweise bereits Belagsanhebungen. Siehe auch Hinweis Herr Kiesel vom 11.01.2021.	1 Baumfällung unvermeidbar. Für 2. Baum wurde Baumbett vergrößert. Ggf. Abweichungen vom Regelaufbau erforderlich.
i10.3.11	21. Reduzierung der Wegebreiten auf ca. 3,65 m. Abrücken vom Baumstandort. Teilweise bereits Belagsanhebungen. Geplante Wegebreiten ragen in die Nachbarschecken hinein.	Ggf. Abweichungen vom Regelaufbau erforderlich.
i10.3.12	22. Reduzierung der Wegebreiten auf ca. 3,65 m. Abrücken vom Baumstandort. Teilweise bereits Belagsanhebungen. Geplante Wegebreiten ragen in die Nachbarschecken hinein.	Eine Regelbreite von 2,65 m sowie eine einheitliche Breite des Sicherheitstrennstreifens wird nach der Wurzeluntersuchung ggf. übernommen. Ggf. Abweichungen vom Regelaufbau erforderlich.
i10.3.13	23. Reduzierung der Wegebreiten auf ca. 3,65 m. Abrücken vom Baumstandort. Teilweise bereits Belagsanhebungen. Geplante Wegebreiten ragen in die Nachbarschecken hinein.	Eine Regelbreite von 2,65 m sowie eine einheitliche Breite des Sicherheitstrennstreifens wird nach der Wurzeluntersuchung ggf. übernommen. Baumbett wurde vergrößert, ggf. Abweichungen vom Regelaufbau erforderlich. Neupflanzung vorgesehen.

i10.3.14	24. Keine Fällung. Siehe 21. Siehe auch Hinweis Herr Kiesel vom 11.01.2021.	Wurde berücksichtigt, Neupflanzung vorgesehen.
i10.3.15	25. Fällung aus Sicht des Unterzeichners unverhältnismäßig. Prägender Baumbestand. Maßnahmen siehe 21. Siehe auch Hinweis Herr Kiesel vom 11.01.2021.	2 Fällungen unvermeidbar, für 3. Baum ist eine Wurzeluntersuchung abzuwarten, ggf. Abweichungen vom Regelaufbau erforderlich. Neupflanzung vorgesehen.
i10.4	Lageplan 4 (Lagepläne hier nicht dargestellt)	Kommentare siehe Unterpunkte
i10.4.1	26. Eingriff in den unversiegelten Wurzelraum. Siehe auch Hinweis Herr Kiesel vom 11.01.2021.	Knotenpunkt wurde überplant, Eingriff reduziert.
i10.4.2	27. Fällungen aus Sicht des Unterzeichners ok. Die Bäume haben eine untergeordnete Funktion an dieser Stelle.	Kennntnisnahme
i10.4.3	28. Eingriff in den unversiegelten Wurzelraum. Suchgrabungen erforderlich.	Knotenpunkt wurde überplant, keine Betroffenheit mehr.
i10.4.4	29. Eingriff in den unversiegelten Wurzelraum. Suchgrabungen erforderlich. Reduzierung der Wegebreiten auf 2 x 2,0 m sowie 0.65 m Sicherheitsstreifen. Siehe auch Hinweis Herr Kiesel vom 11.01.2021.	Knotenpunkt wurde überplant, neue Beurteilung erforderlich
i10.4.5	30. Nachbarbäume nicht berücksichtigt. Wurzeln innerhalb des Grandstreifens. Suchgrabungen empfohlen.	Wurzelsuchgrabungen werden berücksichtigt
i10.4.6	31. Herstellen einer begehbaren Baumscheibe mit Wurzelbrücke bzw. Kunststoffplatten. Umliegende Höhen anpassen. Gehweg auf Mindestmaß reduzieren. Suchgrabungen erforderlich.	Knotenpunkt wurde überplant, keine Betroffenheit mehr.
i10.4.7	32. Eingriff in den unversiegelten Wurzelraum. Suchgrabungen erforderlich. Siehe auch Hinweis Herr Kiesel vom 11.01.2021.	Wird in der weiteren Planung untersucht.
i10.4.8	33. Fällung aus Sicht des Unterzeichners nicht genehmigungsfähig. Prägender Baum. Wurzelsuchgrabungen zur weiteren Planung erforderlich. Siehe auch Hinweis Herr Kiesel vom 11.01.2021.	Knotenpunkt wurde überplant, keine Betroffenheit mehr.
i10.4.9	34. Fällung aus Sicht des Unterzeichners nicht genehmigungsfähig. Prägender Baum. Prüfen, ob der Radfahrstreifen zwingend erforderlich ist. Siehe auch Hinweis Herr Kiesel vom 11.01.2021.	Knotenpunkt wurde überplant, keine Betroffenheit mehr.

i10.4.10	35. Eingriff in den unversiegelten Wurzelraum. Suchgrabungen erforderlich. Siehe auch Hinweis Herr Kiesel vom 11.01.2021.	Knotenpunkt wurde überplant, keine Betroffenheit mehr.
i10.4.11	36. Erweiterung des Radweges in Richtung der Bäume nicht möglich. Erhalt der alten Wegebreiten. Siehe auch Hinweis Herr Kiesel vom 11.01.2021.	Die Unterschreitung der Mindestbreiten für Geh- und Radweg, auf einer Länge von ca. 70 m, muss intern geprüft und entschieden werden.
i10.4.12	37. Viele benachbarte Bäume. Ggf. Abweichungen vom Regelaufbau. Alte Bordkante halten.	Die Unterschreitung der Mindestbreiten für Geh- und Radweg, auf einer Länge von ca. 70 m, muss intern geprüft und entschieden werden.
i10.5	Lageplan 5 (Lagepläne hier nicht dargestellt)	Kommentare siehe Unterpunkte
i10.5.1	38. Erhalt des Baumes. Beginn/Ende der Radschnellroute erst bei 1+480,000. Reduzierung der Wegebreiten bis auf die alte Wegekante.	Ein Beginn des Radschnellweges ab Station 1+480,000 ist nicht möglich, da der Anschluss an den Radweg in Richtung Graben erfolgt. Wille der Stadt ist es, das einseitige Fahren auf der östlichen Nebenanlagen durch einen Zweirichtungsradweg zu ermöglichen. Ebenfalls ist eine Verringerung der Breite auf unter 3,00 m nicht möglich, da dies bereits ein Mindestmaß für einen Zweirichtungsradweg ist. Der KP Spreestraße wurde überplant, eine Reduzierung der Eingriffe auf der Ostseite konnte nicht erreicht werden.
i10.5.2	39. Erhalt des Baumes. Beginn/Ende der Radschnellroute erst bei 1+480,000. Reduzierung der Wegebreiten bis auf die alte Wegekante.	Ein Beginn des Radschnellweges ab Station 1+480,000 ist nicht möglich, da der Anschluss an den Radweg in Richtung Graben erfolgt. Wille der Stadt ist es das einseitige Fahren auf der östlichen Nebenanlagen durch einen Zweirichtungsradweg zu ermöglichen. Ebenfalls ist eine Verringerung der Breite auf unter 3,00 m nicht möglich, da dies bereits ein Mindestmaß für einen Zweirichtungsradweg ist. Der KP Spreestraße wurde überplant, eine Reduzierung der Eingriffe auf der Ostseite konnte nicht erreicht werden.

i10.5.3	40. Eingriff in den unversiegelten Wurzelraum. Beginn/Ende der Radschnellroute erst bei 1+480,000. Reduzierung der Wegebreiten bis auf die alte Wegekante.	<p>Ein Beginn des Radschnellweges ab Station 1+480,000 ist nicht möglich, da der Anschluss an den Radweg in Richtung Graben erfolgt. Wille der Stadt ist es das einseitige Fahren auf der östlichen Nebenanlagen durch einen Zweirichtungsradweg zu ermöglichen. Ebenfalls ist eine Verringerung der Breite auf unter 3,00 m nicht möglich, da dies bereits ein Mindestmaß für einen Zweirichtungsradweg ist.</p> <p>Der KP Spreestraße wurde überplant, eine Reduzierung der Eingriffe auf der Ostseite konnte nicht erreicht werden.</p>
i10.5.4	41. Hier muss ein Gehölzstreifen gerodet werden. Bitte berücksichtigen.	<p>Wird in der weiteren Planung berücksichtigt.</p> <p>Das Grundstück mit der Flurstücknummer 1207 befindet sich in Hamburg-Besitz, sodass eine Umwidmung sowie eine Verbreiterung des Radschnellweges auf 4 m erfolgen kann.</p> <p>Der KP Spreestraße wurde überplant, eine Reduzierung der Eingriffe auf der Ostseite konnte nicht erreicht werden.</p>
i10.5.5	42. Hier ist Platz für eine Neupflanzung. Siehe auch Hinweis Herr Kiesel vom 11.01.2021	<p>Kann nicht berücksichtigt werden.</p>
i10.5.6	43. Detailplanung anpassen oder Fällungen vorsehen.	<p>Wurde berücksichtigt.</p>
i10.5.7	44. Fällung nicht unbedingt notwendig. Erhalt der Grünfläche und der Bäume möglich, jedoch zustandsbedingt eher nicht empfehlenswert. Abstimmung mit dem Bezirk, ob die Bäume gehalten werden sollen. Bei Fällung können Neupflanzungen innerhalb der nordwestlich angrenzenden Grünfläche durchgeführt werden. Siehe auch Hinweis Herr Kiesel vom 11.01.2021.	<p>Kenntnisnahme.</p> <p>Neupflanzungen vorgesehen.</p>
i10.5.8	45. Hier befinden sich weitere Gehölze / Privatgehölze. Abstimmungen erforderlich. Weiterhin befinden sich vereinzelt Bäume direkt im Gehweg. Planung überarbeiten.	<p>Kenntnisnahme.</p> <p>Weitere Abstimmung mit AGUS.</p>
i10.5.9	46. Hier ist Platz für eine Neupflanzung.	<p>Aufgrund der vorh. Versorgungsleitungen, keine Baumpflanzung möglich.</p>

i10.5.10	47. Hier ist Platz für mehrere Neupflanzungen innerhalb einer Grünfläche.	Baumstandorte in begehbaren Baumscheiben, werden in Bezug zu den vorh. Versorgungsleitungen im weiteren Planungsprozess geprüft.
i10.5.11	48. Hier befinden sich weitere Gehölze. Bitte berücksichtigen.	Wird bei Rodungen berücksichtigt
i10.5.12	49. Alte Bordkante müsste gehalten werden. Erweiterung in Richtung Baum problematisch.	Wird in der Ausführungsplanung berücksichtigt. Hier erfolgt nur eine Anarbeitung an den Bestand.
i10.5.13	50. Alte Bordkante müsste gehalten werden. Erweiterung in Richtung Baum problematisch	Wird in der Ausführungsplanung berücksichtigt. Hier erfolgt nur eine Anarbeitung an den Bestand.
10.5.14	51 Befestigung der Baumscheibe nicht im Regelaufbau möglich. Grünfläche vorsehen.	Wird in der Ausführungsplanung berücksichtigt.
10.5.15	52. Dicht angrenzende Bäume. Regelaufbau und Einfassung voraussichtlich nicht möglich. Anpassen der Wegebreiten für einen möglichst großen Abstand zu den Baumstandorten.	Wird in der Ausführungsplanung berücksichtigt.
10.6	Lageplan 6 (Lagepläne hier nicht dargestellt)	Kommentare siehe Unterpunkte
10.6.1	53. Hier ist mit erheblichen Beeinträchtigungen durch Baumwurzeln zu rechnen. Regelaufbau voraussichtlich nicht möglich.	Baumbeet wurde vergrößert, Abweichungen vom Regelaufbau werden in der Ausführungsplanung berücksichtigt.
10.6.2	54. Hier ist mit erheblichen Beeinträchtigungen durch Baumwurzeln zu rechnen. Regelaufbau voraussichtlich nicht möglich.	Baumbeet wurde vergrößert, Abweichungen vom Regelaufbau werden in der Ausführungsplanung berücksichtigt.
10.6.3	55. Hier befindet sich ein großer Privatbaum. Regelaufbau hier nicht möglich. Aussparungen vorsehen.	Abweichung vom Regelaufbau wird in der weiteren Planung berücksichtigt.
10.6.4	56. Befestigung der Baumscheibe nicht im Regelaufbau möglich. Grünfläche vorsehen.	Abweichung vom Regelaufbau wird in der weiteren Planung berücksichtigt. Einmündung wurde überplant.

<p>10.6.5</p>	<p>57. Hier ist mit erheblichen Beeinträchtigungen durch Baumwurzeln zu rechnen. Regelaufbau voraussichtlich nicht möglich.</p>	<p>Bei der Einmündung Redingskamp handelt es sich um eine Unfallhäufungsstelle, welche durch größere Nebenflächen und daraus resultierenden verbesserten Sichtbeziehungen verbessert werden soll.</p> <p>Abweichung vom Regelaufbau wird in der weiteren Planung berücksichtigt.</p> <p>Einmündung wurde überarbeitet.</p>
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>i11</p>	<p>LSBG – S3 + Regionalbeauftragte/r</p>	
<p>i11.1</p>	<p>Querschnitt 6: TB-Einfassung bei Betonbushaltestellen</p>	<p>Wird in der Ausführungsplanung berücksichtigt.</p>
<p>i11.2</p>	<p>Querschnitt 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klare Abgrenzung in der Wortung → Überfahrt anstatt Grundstückszufahrt! - Es gibt keine Überfahrt im Bereich eines Längsparkstreifens! S. Musterzeichnung „Darstellung von Überfahrten bei Längsparken“ 	<p>Wird im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt.</p> <p>Wird im Zuge der weiteren Planung geprüft.</p>
<p>i11.3</p>	<p>Querschnitt 19: 3cm Bordansicht zw. Radweg und Gehweg → Stürze vorprogrammiert?</p>	<p>Kenntnisnahme</p> <p>Die bauliche Trennung zwischen Fuß- und Radverkehr mittels einer 3cm Bordansicht ist gewollt.</p>
<p>i11.4</p>	<p>Verkehrsplan 01:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbildung der Radwegaufleitung → siehe Musterzeichnung - „Bestandsbord“ bedeutet? - Befestigung der Überfahrten - Einbau von Radsteinen bei Parkstreifeneinfassung <p>(Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Wird im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt.</p> <p>In der Ausführungsplanung werden die Bereiche, in denen das Bestandsbord gehalten werden kann, konkretisiert.</p> <p>Wird nach den geltenden Regeln umgesetzt.</p> <p>Wurde berücksichtigt.</p>

<p>i11.5</p>	<p>Verkehrsplan 02:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Befestigung der Bushaltestellen - Radwegführung Farnhornweg - Befestigung in Zwickeln der Busbuchten - Pflastermaß bei Längsparkbuchten mit Wabensteinbefestigung <p>(Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Die Haltestellen werden im gesamten Planungsgebiet in Betonbauweise bis 1,30m Breite hergestellt. Kleinere Flächen werden in Asphalt hergestellt.</p> <p>Die Radwegführung im Farnhornweg wurde angepasst.</p> <p>Die Länge der Längsparkbuchten werden an Maß der Wabensteine angepasst.</p>
<p>i11.6</p>	<p>Verkehrsplan 03:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radwegführung ohne enge Kurven → Probleme bei der Leitstreifenherstellung 	<p>Wurde berücksichtigt.</p>
<p>i11.7</p>	<p>Verkehrsplan 06:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufweitung bei Längsparkstreifen in Wabensteinpflaster in 30 oder 60° 	<p>Wird grundsätzlich berücksichtigt, dieser Parkstand entfällt jedoch ersatzlos.</p>

i11.8	<p><u>Grundsätzlich ist anzumerken:</u> dass in allen derzeitigen Nebenflächen, die zukünftig als Fahrbahnflächen genutzt werden, die vorhandenen Leitungen vor dem Straßenbau um- oder zumindest so tiefergelegt werden müssen, dass sich diese unterhalb des zukünftigen Straßenplanums und außerhalb geplanter Bordkantenfluchten befinden. Vorhandene Schächte müssen als überfahrbare Schächte hergestellt/umgebaut werden, wenn sie zukünftig in der Fahrbahn liegen.</p>	<p>Wird im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt.</p>
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

i12	<p>LSBG – B1</p>	
i12.1		

i13	<p>LSBG – B 32</p>	
i13.1	<p>[...] Das LSBG-GST Management hat keine Einwände zum geplanten Bauvorhaben da keine Brückenbauwerke, für die der LSBG Baulastträger ist, betroffen sind.</p>	<p>Kenntnisnahme</p>
i13.2	<p>Das geplante Vorhaben VR Elbgaustraße befindet sich nur ein geringer Teil auf einer GST Route. Jedoch ist für den GST Verkehr ist eine Mindestrestfahrbahnbreite von 3,50m vorzusehen. Für das Routing (benötigte Fahrbahnhöhen und Fahrbahnbreiten) des GST Verkehrs ist die Verkehrsdirektion (ehem. LBV) zuständig. Daher ist es wichtig, die Baumaßnahmen zusätzlich mit der zuständigen Verkehrsdirektion abzustimmen. Die Verkehrsdirektion ist über folgendes Funktionspostfach zu erreichen: VD1-TGM@polizei.hamburg.de</p>	<p>Wird im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt (siehe Anmerkung VD12).</p>

i14	<p>LSBG – VD12</p>	
i14.1	<p>[...] stimmt den Plänen zu</p>	<p>Kenntnisnahme</p>
i14.2	<p>Bei der Planung ist zu bedenken, dass die Elbgaustraße zwischen der Luruper Hauptstraße und Farnhornweg eine GST-Route ist. Zudem ist Sie eine Umleitungsstrecke für den Großraum- und Schwerverkehr bei Einschränkungen auf der A 7. Eine Fahrstreifenbreite von 6,30m – 6,50 in diesem Abschnitt der Elbgaustraße ist unerlässlich. Der Abschnitt Farnhornweg bis Furtweg ist mit 3,25m Fahrstreifenbreite ausreichend.</p>	<p>Wird im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt.</p>

i15	LSBG – VD52	
i15.1	[...] Die Baumaßnahme wird hinsichtlich einer Verbesserung der dort vorliegenden Verkehrsinfrastruktur begrüßt.	Kenntnisnahme

<p>i15.2</p>	<p><u>Grundsätzliches/Allgemeines:</u></p> <p>Bei den vorgelegten Lageplänen (LP) müssen alle signalisierten Knoten in Zweiphasigkeit geregelt sein, da die indirekt linksabbiegenden Radfahrer unsignalisiert sind.</p> <p>Die Aufstelltaschen für Radfahrer sind in diversen Positionen nicht regelkonform ausreichend dimensioniert.</p> <p>Maststandorte bei Fußgängerfurten sind gem. ReStra mittig der Fußgängerfurt herzustellen. Falls eine Anforderung für Radfahrer erforderlich sein sollte, so sind die Anforderungen entsprechend technisch einzuplanen.</p> <p>Da in den LP Ihrerseits die Verkehrszeichen noch nicht eingezeichnet wurden, kann in dieser Stellungnahme dazu nicht eingegangen werden. Eine Ankündigung zu einer engeren und zusätzlichen Nutzung durch Buslinienverkehre sollte nachweislich mit im Planungsverfahren berücksichtigt sein.</p> <p>Eine Radwegbenutzungspflicht besteht aktuell in den hier dargestellten LP nur im Abschnitt vom Knoten Elbgaustraße/Farnhornweg bis zur Einmündung Elly-See-Straße.</p> <p>Sog. „Kopenhagener Radwege“ sind keine fachlich und rechtlich zulässigen Begriffe im Verfahren. Es handelt sich um Radwege mit einer zusätzlichen baulichen Abtrennung zum Gehweg. Die Straßenverkehrsbehörden dürfen nur zu rechtlich geklärten und definierten Begrifflichkeiten der StVO Stellung nehmen. Wir möchten sie bitten nur noch die rechtlich geklärten Begriffe zu nutzen.</p> <p>Der im Erläuterungsbericht auf S.18 der Prinzipskizze dargestellte Sicherheitstrennstreifen von mind. 30cm (Abstand zwischen Fahrbahn und Kopenhagener Radweg) wurde bisher in den LP nicht eingezeichnet. Sollte „Kopenhagener“ Radwege gebaut werden, ist zwingend die BVM mit einzubeziehen.</p> <p>Koordinierungsgespräche zwischen der hiesigen Veloroutenplanung und der Planung für einen zukünftigen Radschnellweg müssen hier im Bereich der Schnittstelle Elbgaustraße/ Höhe Fangdieckstraße erfolgen, damit eine eindeutige und verkehrssichere Radverkehrsführung gewährleistet ist. Insbesondere die Lage der Querungsinsel für Radfahrer (s. nachfolgender Planausschnitt) ist gesondert zu prüfen. Aus hiesiger Sicht wird die Querungsinsel zu mindestens aus Gründen des Verkehrsablaufes (z.B. übermäßige Staugefahr) und folglich auch aus Verkehrssicherheitsgründen als kritisch betrachtet.</p> <p>Abschließend sind in der Gesamtplanung taktile Leitelemente zu berücksichtigen, was hier nicht der Fall ist.</p>	<p>Zweiphasigkeit wird im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt und mit IVS abgestimmt.</p> <p>Die regelkonforme Dimensionierung von Aufstellflächen wurde berücksichtigt.</p> <p>Wurde berücksichtigt.</p> <p>Wurde ergänzt.</p> <p>?</p> <p>Kenntnisnahme</p> <p>Ein Sicherheitstrennstreifen ist bereits im Kopenhagener Radweg (baulicher Hochbordradweg) inkludiert.</p> <p>Zur Abstimmung der Planung Velorouten & Radschnellweg gab es Gespräche.</p> <p>Für wen besteht Staugefahr? Querung ist unsignalisiert.</p> <p>KFZ-Zahlen des Linksabbiegers werden im Zuge der weiteren Planung geprüft.</p> <p>Wurde ergänzt.</p>
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i15.3	LP 3.01: Wünschenswert wäre, die Parkstreifen etwas zu verbreitern und den Gehweg zu verschmälern, um das regelwidrige Beparken des Radweges zu minimieren (z.B. muss der Gehweg nicht durchgängig 2,50 m breit sein).	Wird nicht berücksichtigt, da eine Regelbreite der Parkstände von 2,10 m bereits eingehalten wird.
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>i15.4</p>	<p>LP 3.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Position 0+280,000: Für welche Buslänge ist die dortige Bushaltestelle geplant? Eine Mindestlänge von 18,75 m ist für Gelenkbusse erforderlich. Diesbezüglich ist eine Stellungnahme der Verkehrsbetriebe einzuholen, welche Haltestellenmaße erforderlich sind. Sollten der Einsatz von Gelenkbussen bejaht werden, sind an allen Haltestellen die Mindestlängen einzuplanen. - Position 0+380,000 bis Position 0+480,000: Die Straßenverlaufslinie zwischen dem Geradeausfahrstreifen und dem Rechtsabbiegefahrstreifen muss in Dickstrich gezeichnet werden. - <u>Knoten Elbgaustraße/Farnhornweg</u>: Der lichtsignalisierte Knoten (und auch die weiteren Knoten) ist aufgrund der Vielzahl von rechtlich unzureichenden Darstellungen nicht als prüfungsfähig zu deklarieren. Diesbezüglich wird dringend angeraten, sich zunächst mit Herrn Simoleit (VD 52) telefonisch unter der Telefon-Nr.040/ 42865-5443 Rücksprache zu halten. Stichworte sind z.B.: Markierungen, Signalisierungen, Geometrie, Radverkehrsführung, Verkehrsinseln, Verkehrsabwicklung. - Hinweis: im Farnhornweg Ost besteht ebenfalls keine Radwegbenutzungspflicht. <p>Nachtrag aus Skype-Termin mit Herrn Simoleit vom 29.03.21: <u>Knotenpunkt Elbgaustraße/Farnhornweg Allgemein</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fußgängerfurten rechtwinklig anordnen - Signalmasten mittig der Furt aufstellen - Signalisierung des Radverkehrs notwendig - Rad-Aufstellflächen für den indirekten Linksabbieger fehlen teilweise <p><u>Knotenarm Elbgaustraße/Farnhornweg West</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ARAS Funktion wird in Frage gestellt. Radverkehr kommt hier bereits im Mischverkehr an. Radverkehr kann den ARAS vom Radweg aus nicht erreichen <p><u>Knotenarm Elbgaustraße/Farnhornweg Nord</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Entfall der Mittelinsel - Anfahrbarkeit der östlichen Busbucht optimieren - Verflechtungsbereich des Busses auf der westlichen Seite überprüfen. Es wird kritisch gesehen, dass der MIV sich von einem Fahrstreifen kommend auf zwei Fahrstreifen aufteilen kann 	<p>Nach Rückmeldung durch VHH sind 40m Länge für Bushaltestellen erforderlich. Entsprechend wurde die Planung angepasst.</p> <p>Die notwendigen Längen der Haltestellen wurden entsprechend der Vorgaben der Verkehrsbetriebe eingehalten.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Hinweis: Der gewünschte Termin fand am 29.03.21 per Skype statt. Die Anmerkungen von Herrn Simoleit sind im Dokument ergänzt.</p> <p>Kenntnisnahme</p> <p>Eine rechtwinklige Anordnung der Fußgängerfurten wurde soweit möglich umgesetzt.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p>
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>i15.5</p>	<p>LP 3.03:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einmündung Herbststieg: die Straßenverlaufslinie ist in Dickstrich zu markieren. - Auch in diesem Bereich wäre es wünschenswert, die Parkstände analog aus den im LP 3.01 beschriebenen Gründen geringfügig zu verbreitern. - FLZA Höhe Position 0+930,000: Die Radfahrfurt muss aufgrund der Gegenläufigkeit auf 3 m verbreitert und mit Richtungspfeile / Piktogramme für den Radverkehr markiert sein. - Die neu eingezeichneten Signalstandorte der FLZA in Höhe Hs.-Nr. 172a sind nicht mittig der Fußgängerfurt. - Die FLZA ist für den Busverkehr zu detektieren, da der Verkehrsfluss sonst mehr als erforderlich behindert würde. - Ist im Bereich der Bushaltestellen ein Haltverbot nach Zeichen (Z) 283 vorhanden/geplant? Die Fahrbahn sollte außer für den ÖPNV von Park- und Halteverkehren freigehalten werden. <p>Nachtrag aus Skype-Termin mit Herrn Simoleit vom 29.03.21:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Westliche Haltestelle Richtung Süden verschieben (hinter F-LSA) - Aufstellfläche für den FV auf der östlichen Nebenfläche schaffen. Wenn kein Verschwenk des Radweges möglich, dann Haltlinie auf Radweg 	<p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Wird nicht berücksichtigt, da eine Regelbreite der Parkstände von 2,10 m bereits eingehalten wird.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>FLZA (Hinweis: HS auf der Westseite wurde südl. hinter die Furt gelegt.)</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p>
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>i15.6</p>	<p>LP 3.04:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Knoten Elbgaustraße/Lüttkamp/Langbargheide</u>: Diese Bushaltestellen sind nicht anordnungsfähig, da sie den MIV unverhältnismäßig behindern. Zudem würden durch die zu erwartenden Fahrzeugverkehre über den Linksabbiegefahrstreifen Verkehrsverstöße provoziert werden, was keiner rechtlichen Überprüfung zur Anordnungsfähigkeit standhalten würde. - Die Mittelinseln machen aus Sicht der VD 52 nur Sinn, wenn die LZA ausfällt, wobei dann die Fahrstreifen gemäß Regelplan eingengt werden könnten. - Auch hier bitten wir mit Herrn Simoleit Kontakt aufzunehmen. <p>Nachtrag aus Skype-Termin mit Herrn Simoleit vom 29.03.21:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notwendigkeit der ARAS überprüfen - Entfall der beiden Mittelinseln - Verschieben der beiden Haltestelle hinter den Knotenpunkt <ul style="list-style-type: none"> o Prüfen, ob Radverkehr links am Bus entlang geführt werden kann o Prüfen, ob MIV auf 2,50 m vorbei geführt werden kann 	<p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Mittelinseln sind entfernt worden.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Nicht mehr erforderlich.</p> <p>Nicht mehr erforderlich.</p>
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>i15.7</p>	<p>LP3.05:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Knoten Elbgaustraße/Spreestraße</u>: Die Positionen der beiden von Südost nach Nordwest verlaufenden Gehwegfurten mit den Radfahrfurten wechseln, um Behinderungen Fußgänger/Radfahrer zu minimieren. Im Zuge dessen wäre auch hier zu überdenken, die Radfahrfurten für gegenläufigen Radverkehr zuzulassen und entsprechend zu verbreitern. - Der Sinn und Zweck der Mittelinsel ist zu erläutern, da diese aus hiesiger Sicht nur ein Verkehrshindernis darstellt. - Die Lage der Maststandorte für Fußgänger müssen ebenfalls örtlich angepasst werden. - Auch für diesen lichtsignalisierten Knoten hier wird angeraten mit Herrn Simoleit Kontakt aufzunehmen. - Einmündung Elbgaustraße/Fangdieckstraße: Z 206 mit Haltlinie statt Z 205 in der Fangdieckstraße installieren, um die Verkehrsgefahren des gegenläufigen Radverkehrs in der Elbgaustraße zu minimieren. Zusätzlich fehlen hier noch die Richtungspfeile und Piktogramme für den Radverkehr. - In Höhe der Position 1+590,000 sind keine Gehwegflächen erkennbar, was rechtlich nicht zulässig wäre. - Für die Sprunginsel der Radschnellwegroute wurde bereits unter Grundsätzliches Stellung genommen. Wir bitten hier um alternative Variantenvorschläge, die das Problem beheben. - Gegenüber der Position 1+620,000 könnten Konflikte zwischen querenden Fußgängern und dem zukünftigen auf dem Radschnellweg befindlichen Radverkehr entstehen. Diese Konflikte könnten aufgrund der sehr geringen Gehwegfläche und der Komplexität der Radverkehrsströme aus verschiedenen Richtungen entstehen. - Der Bahntunnelbereich sollte nach Angabe des Baulastträgers im Vorgespräch mit Ausnahme der Einfahrtbereiche der DB-Anlage (Position 1+740,00) für die Veloroutenplanung ausgespart bleiben und nur eine Instandsetzung des derzeitigen Zustandes erfolgen, da keine andere Variante möglich ist. - Ein separater Linksabbiegefahrstreifen auf das DB-Betriebsgelände, zur Andienung der Autoreisezuganlage wird begrüßt und minimiert Rückstauungen. Die Anbindung der Straße als Gehwegüberfahrt wird in Frage gestellt, da durch die Erweiterung der Autoreisezuganlage auch mehr zusätzliche Verkehre auf das Gelände zu erwarten sind. Der separierte sehr kurze Teilabschnitt eines Radweges wird aufgrund der mangelnden Steigtigkeit in der Radverkehrsführung abgelehnt. Die Einmündung in Höhe Position 1+754,104 sollte nicht für einen separaten Radweg gesondert markiert werden. 	<p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Mittelinseln entfallen.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Ist berücksichtigt, Einmündung wurde überplant</p> <p>Wird im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt.</p> <p>Zur Abstimmung der Planung Velorouten und Radschnellweg gab es Gespräche mit den entsprechenden Verantwortlichen.</p> <p>Kenntnisnahme.</p> <p>Kenntnisnahme.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p>
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Knoten Elbgaustraße/Dammstraße</u>: Eine zusätzlich Querungsmöglichkeit für Fußgänger (Höhe Position 1+820,000) von Nord nach Süd (von der Bushaltestelle bzw. zum S-Bahnhof) wäre wünschenswert. Diese Querung wurde bereits in der Vorbesprechung hinterfragt und als nicht umsetzbar verworfen. - Position 1+880,000: Ein Austausch der Mittelinselposition mit dem Linksabbiegefahrstreifen würde ein „Aufeinandertreffen“ des entgegenkommenden Abbiegeverkehrs unterbinden und eine sonst erforderliche mehr als zweiphasige Signalisierung verhindern. Derzeit würden sich die Fahrzeuge im Knoten gegenseitig behindern und den restlichen Fahrstreifen blockieren. - Die nach Süden verlaufende Radfahrfurt ist für eine Gegenläufigkeit auf 3 m zu erweitern. Für den Radverkehr wird eine Mittelinsel als nicht erforderlich, sondern eher als Hindernis betrachtet. - Die anschließende Fußgängerfurt ist für die fortschreitende Quartierentwicklung auf 6 m zu verbreitern, um die zu erwartenden Zuwächse an Querenden einzuplanen. - Es wird aus Sicherheitsgründen für die querenden Verkehre empfohlen die nördliche Fußgängerfurt ebenfalls in rot zu markieren. - Eine Aufstelltasche für indirekt links abbiegende Radfahrer in Höhe Position 1+ 880,000 sollte für unsichere Radfahrende hergestellt werden. - Auch für diesen lichtsignalisierten Knoten (Vorplatz Buswendeanlage) wird aufgrund der Komplexibilität und Planungsvorstellung angeraten, telefonisch Kontakt mit Herrn Simoleit aufzunehmen. <p>Nachtrag aus Skype-Termin mit Herrn Simoleit vom 29.03.21:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Östliche Busbucht (1+500 – 1+540) mit Grenzmarkierung versehen - Möglichkeit einer 2ten Querung prüfen (1+820 – 1+840). Geplante Sperrfläche als Mittelinsel für Signalisierung nutzen 	<p>Südlich der Einmündung Dammstraße wurde eine weitere gesicherte Querungsmöglichkeit eingeplant.</p> <p>Mittelinsel entfällt.</p> <p>Ist berücksichtigt. (Update 31.05.2023)</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Kenntnisnahme</p> <p>Keine Berücksichtigung.</p> <p>Alle Haltestellen im Planungsbereich, erhalten eine Grenzmarkierung</p> <p>Ist berücksichtigt (1+850,00).</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>i15.8</p>	<p>LP 3.06:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In Höhe der Einmündung Redingskamp muss die Straßenbegrenzungslinie in Dickstrich ausgeführt werden. - Eine Radwegbenutzungspflicht für einen gemeinsamen Geh- und Radweg Z 240 wäre zu prüfen. - Die Straßenbegrenzungslinie in Höhe der Einmündung Mesterfeld ist in Dickstrich zu markieren. - Knoten Elbgaustraße/Niekampsweg/Furtweg: Dieser lichtsignalisierte Knoten sollte nicht nur provisorisch an die wegführenden Velorouten 2 und 14 sowie des Radweges in Richtung Eidelstedter Platz angeschlossen werden. - Hinsichtlich der baulichen und geometrischen Ausgestaltung des Knotens bitte auch telefonisch Rücksprache mit Herrn Simoleit halten. <p>Nachtrag aus Skype-Termin mit Herrn Simoleit vom 29.03.21:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haltlinie Radverkehr versetzen - Kompaktere Gestaltung des KP - Aufstellflächen Radverkehr 	<p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Wird nicht berücksichtigt, stattdessen Z 239 mit Radfahrer frei.</p> <p>Einmündung wurde überplant.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Alle Punkte berücksichtigt.</p>
<p>i15.9</p>	<p>Die VD 52 -LZA- kann derzeit zu den vorliegenden Planungen nicht einmal eine vorläufige Zustimmung geben, da die vorgelegten Unterlagen nicht den Anforderungen für eine Prüfung oder Anordnung zur Schlussverschickung erfüllen.</p>	<p>Kenntnisnahme</p>

<p>i16</p>	<p>BVM – V</p>	
<p>i16.1</p>	<p>Auf Blatt 3:</p> <p>Die Einrichtung von Kaphaltstellen für die Busse geht mit einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit der Straße einher. Es sollte noch einmal überprüft werden, ob die (zukünftige) Taktung aller Buslinien ein Buskap an dieser Stelle zulässt.</p>	<p>Kenntnisnahme</p> <p>Wurde im Zuge der weiteren Planung geprüft.</p>
<p>i16.2</p>	<p>Seite 32 (Kapitel 3.3.5.9):</p> <p>Es werden keine Aussagen zur zukünftigen Leistungsfähigkeit des Knotens an der S-Bahn-Station Elbgaustraße gemacht. Durch den Entfall des Rechtsabbiegers in die Parkpalette wäre zu überprüfen, ob es zu Rückstauerscheinungen auf der Geradeaus-Spur kommt.</p>	<p>Wird im Zuge der weiteren Planung geprüft.</p>

<p>i16.3</p>	<p>Auf Blatt 6: Es sollte überprüft werden, ob der Knotenpunkt Elbgaustraße/Niekampsweg kompakter gefasst werden kann. Dies würde verringerte Räumzeiten zur Folge haben.</p>	<p>Ist berücksichtigt.</p>
<p>i16.4</p>	<p>Verkehrssicherheit: Auf die 5 genannten Unfallhäufungsstellen sollte auch bei der Beschreibung der Planung unter 3.3 Verkehrsplanung kurz eingegangen werden. Insbesondere durch welche Maßnahmen/ Planungen eine Reduzierung des derzeitigen Unfallgeschehen erzielt werden soll. (Ziel der Neuplanung sollte sein, dass diese Unfallhäufungsstellen mit dem Umbau entschärft werden bzw. es diese nicht mehr gibt!)</p>	<p>Wird im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt und in den Erläuterungsbericht aufgenommen.</p>
<p>i16.5</p>	<p>Zur Finanzierung bitte folgenden Text übernehmen: Der Kostenträger der Baumaßnahme ist die Freie und Hansestadt Hamburg. Die Finanzierung erfolgt aus dem Einzelplan 7.1 der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Aufgabenbereich 301 – Verkehr und Straßenwesen. Die investiven Mittel werden im Investitionsprogramm – Öffentliche Straßeninfrastruktur zur Verfügung gestellt. Die konsumtiven Mittel stehen in der Produktgruppe 301.02 zur Verfügung. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt über den Kontrakt 1001 – Stadtstraßen, Arbeitspaket „Fuß- und Radverkehr.“</p>	<p>Ist berücksichtigt.</p>
<p>i16.6</p>	<p>Die in den Lageplänen eingetragenen Straßenbegrenzungslinien sind vollständig zu bezeichnen mit: -Vorhandene Straßenbegrenzungslinie, -Straßenbegrenzungslinie gem. „B-Plan XYZ“ und -In Aussicht genommene Straßenbegrenzungslinie. Wenn Straßenbegrenzungslinien der v. g. Rubriken zusammenfallen, dann wäre dies zu kennzeichnen mit z. B. „vorhandene Straßenbegrenzungslinie = Straßenbegrenzungslinie gem. „B-Plan XYZ““.</p>	<p>Wird im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt.</p>
<p>i16.7</p>	<p>Es sollte nochmals geprüft werden, die Einmündung auf Höhe Stat. 0+194,011 als Gehwegüberfahrt zu gestalten. Der Radweg an dieser gewerblichen Zufahrt ist weit abgesetzt und durch den Baum ergeben sich Sichtbehinderungen, was zu Konflikten führen kann. Die Zufahrt ist zwar keine T30-Zone, erschließt jedoch nur wenige Anlieger und weist daher nicht den Charakter einer klassischen T50-Straße auf.</p>	<p>Wird nicht berücksichtigt, da die Sichtbeziehungen bereits in der Planung verbessert wurden. Im weiteren Planungsraum wurden Einmündungen aus T30-Zonen entsprechend überplant.</p>
<p>i16.8</p>	<p>Grundsätzlich sollte geprüft werden, alle untergeordneten, unsignalisierten T30-Einmündungen als Gehwegüberfahrt zu gestalten, um die Verkehrssicherheit und den Fahrkomfort zu erhöhen. Dies gilt im Besonderen auch für die Fangdieckstraße, um die Furt des Zweirichtungsradwegs weiter abzusichern.</p>	<p>Ist berücksichtigt.</p>
<p>i16.9</p>	<p>Grundstückszufahrten / Gehwegüberfahrten sind so auszubilden, dass der Radweg höhen- gleich geführt werden kann, auch wenn dadurch die Anrampung für Kfz steiler wird.</p>	<p>Ist berücksichtigt.</p>

i16.10	<p>Es sollte geprüft werden, die Radwege dort, wo es nicht zulasten von Bäumen oder unverhältnismäßig schmalen Gehwegen geht, weiter auf oder in Richtung 2,50 m zu bringen. Dies gilt insbesondere für die Einrichtungsradwege zwischen Langbargheide und Spreestraße, da dieser Abschnitt eine Rückfallebene für die Führung des geplanten Radschnellwegs aus Richtung Elmshorn ist und hier durch die breiten Sicherheitstrennstreifen Raum zur Verfügung steht.</p>	Ist berücksichtigt.
i16.11	<p>Der ARAS im Farnhornweg-West wird begrüßt, jedoch ist dieser wie dargestellt für Radfahrer nicht aus dem Radweg heraus erreichbar. Eine Führung auf Fahrbahnniveau sollte geprüft werden. Es sollte zudem geprüft werden, den aus Westen kommenden (kurzen) Radweg zurückzubauen, da dieser ohnehin untermaßig ist und in einer T30-Zone liegt.</p>	Ist berücksichtigt.
i16.12	<p>Es sollte nochmals geprüft werden, wie auf die Dreiecksinsel am Farnhornweg-Ost verzichtet werden kann. Die Führung des Radverkehrs in Fahrtrichtung Westen ist sehr umwegig und sollte geradliniger erfolgen.</p>	Aus Gründen der Leistungsfähigkeit, kann auf die Dreiecksinsel nicht verzichtet werden
i16.13	<p>Die markierte Sperrfläche nördlich des Knotens Elbgaustraße / Farnhornweg sollte schmaler gestaltet werden. Es sollte geprüft werden, ob so der Baumverlust minimiert werden kann.</p>	Ist berücksichtigt.
i16.14	<p>Grundsätzlich sollte geprüft werden, ob weitere Ersatzpflanzungen für entfallende Bäume möglich sind.</p>	Ist berücksichtigt.
i16.15	<p>Die Verflechtungssituation nach der Ableitung des Radwegs am Lüttkamp (Stat. 0+040,00) sollte so gestaltet werden, dass Radfahrer sich nicht untergeordnet in den Kfz-Verkehr einordnen müssen.</p>	Nicht anders möglich.
i16.16	<p>Es sollte geprüft werden, wie der auf den ARAS zuführende Vorbeifahrstreifen an der Langbargheide verlängert werden kann, da der ARAS ansonsten bei an der LSA wartenden Kfz häufig nicht erreicht werden kann. Zum Baumschutz wäre auch ein Maß unter 2 m vertretbar.</p>	Ist berücksichtigt.
i16.17	<p>Auf dem Zweirichtungsradweg zwischen der Querung nördlich Fangdieckstraße und Fangdieckgraben sollten Pfeilmarkierungen die Zweirichtungsführung verdeutlichen.</p>	Ist berücksichtigt.
i16.18	<p>Die Furt auf der Südseite des Knotens Spreestraße / Elbgaustraße ist sehr weit abgesetzt und sollte näher an den Knoten gezogen werden.</p> <p>Es sollte zudem geprüft werden, in der Spreestraße einen ARAS einzurichten. Auch sollte geprüft werden, den Radweg am nördlichen Knotenarm nach der Bushaltestelle mit einer Berliner Lösung an den Knoten heran zu führen, um die Sichtbarkeit zwischen abbiegenden Kfz und Radverkehr zu verbessern. Der Radweg ist hier weit abgesetzt und der Rechtsabbiegestrom stark.</p>	Ist berücksichtigt. Die Errichtung einer ARAS wird nicht berücksichtigt. Eine gegenläufige Furt wird als ausreichend erachtet. Die Anordnung der Furten wird im Zuge der weiteren Planung geprüft. Die Berliner Lösung wird nicht berücksichtigt. Die Sichtbeziehungen sind bereits ausreichend

<p>i16.19</p>	<p>Die Einrichtung einer Querungshilfe nördlich Fangdieckstraße zur späteren Realisierung des Radschnellwegs wird sehr begrüßt. Angesichts der Verkehrsbelastung sollte jedoch auch eine Signalisierung geprüft werden. Zu den realisierbaren Grünzeiten sollte noch einmal eine Rückkopplung erfolgen. Im Bereich der Querung sollte eine getrennte Führung von Rad- und Fußverkehr erfolgen. Es sollte zusätzlich geprüft werden, den Aufstellbereich vor der Querung auf den östlichen Nebenflächen zu vergrößern.</p>	<p>Der Aufstellbereich wurde bereits vergrößert und auf der Ostseite wurde hierzu eine Stützwand zur Höhenabfangung vorgesehen.</p>
<p>i16.20</p>	<p>Am Einmündungsbereich des Friedrichshulder Wegs sollte eine Verbreiterung des Weges und eine getrennte Führung von Rad- und Fußverkehr geprüft werden, um Konflikte zu minimieren. Der Kurvenradius des Zweirichtungsradwegs sollte verkleinert werden, damit ein begleitender Gehweg bis zum Gehweg Elbgaustraße vorgezogen werden kann.</p>	<p>Ist berücksichtigt.</p>
<p>i16.21</p>	<p>Die Zufahrt zur künftigen Autozugverladung auf Höhe Stat. 1+740 sollte so gestaltet werden, dass der Radweg höhengleich geführt werden kann. Die Anrampung sollte vor dem Radweg liegen.</p>	<p>Ist berücksichtigt. (Update 31.05.2023)</p>
<p>i16.22</p>	<p>Es muss für den Radverkehr möglich sein, von der Elbgaustraße sowohl in die Dammstraße als auch den Weidplan abbiegen zu können. Auf beiden Seiten liegen (künftige) B+R-Anlagen, im Weidplan zusätzlich eine StadtRAD-Station, die erreicht werden müssen. Hier sollte eine Lösung gefunden werden. Die Querung auf Höhe Stat. 1+880 wäre nicht im Zweirichtungsverkehr nutzbar und es fehlen Aufstellflächen. Für die Querung von Osten nach Westen könnte z. B. eine Aufstelltasche markiert werden.</p>	<p>Ist berücksichtigt.</p>
<p>i16.23</p>	<p>Es sollte geprüft werden, wie die Radfahrstreifen nördlich S-Elbgaustraße bestmöglich verbreitert werden können, um das Sicherheitsgefühl zu verbessern.</p>	<p>Radfahrstreifen entfallen.</p>
<p>i16.24</p>	<p>Elbgaustraße nördlich Redingskamp: Sollte keine Benutzungspflicht, sondern nur wie heute eine Servicelösung angeordnet sein, sollte eine streckenbezogene Tempo-30-Regelung geprüft werden, um angesichts der Verkehrsbelastung das Fahren im Mischverkehr zu erleichtern. Zusätzlich müsste dann ein gefahrloser Wechsel zwischen Radverkehrsanlagen und Fahrbahn ermöglicht werden. Über den Realisierungszeitraum der Planung hinaus sollte perspektivisch weitere Straßenverkehrsfläche gesichert und Grunderwerb angestrebt werden, um einen anforderungsgerechten Querschnitt realisieren zu können.</p>	<p>Kenntnisnahme. Wird im Zuge der weiteren Planung geprüft.</p>
<p>i16.25</p>	<p>Es sollte unabhängig davon geprüft werden, auf die Parkplätze nördlich Redingskamp zu verzichten, um eine geradlinige Führung für den Radweg zu ermöglichen und eine abgesetzte Furt am Knoten Mesterfeld zu vermeiden.</p>	<p>Parkplätze entfallen.</p>

<p>i16.26</p>	<p>Im Niekampsweg und Furtweg sollte die Einrichtung von ARAS geprüft werden. Zusätzlich sollte in der Zufahrt Niekampsweg eine Linksabbiegetasche für die Relation Elbgaustraße (Nord) – Furtweg eingerichtet werden. Die Radfahrerfurt an der LSA ist für diese Relation nur eingeschränkt nutzbar (keine Aufstellmöglichkeit + umwegig).</p> <p>Zudem sollte die Haltlinie für den Radverkehr am südlichen Knotenarm der Elbgaustraße mind. 3, besser 5 m vor der Haltlinie des Kfz-Verkehrs liegen. Dies sollte auch bei anderen Knoten geprüft werden.</p>	<p>ARAS wurden nicht berücksichtigt dafür die Möglichkeit des indirekten Linksabbiegens.</p>
<p>i16.27</p>	<p>Ergänzend zur beigefügten Stellungnahme möchten wir noch darauf hinweisen, dass im Planungsgebiet eine Bauantragsverfahren Elbgaustraße Hs.-Nr. 136 bei der Bauprüfung des Bezirks Altona läuft. Dieses Antragsverfahren wurde mit dem LSBG bereits im Vorwege abgestimmt. Ein Datenaustausch zur neue Überfahrt zwischen dem Planer des Bauherren und dem LSBG fand statt. Die neue Ausfahrt vom Stellplatz der Kirche zu den 12 Aposteln an die Elbgaustraße wurde im Lageplan Blatt 4 nachrichtlich dargestellt.</p> <p>Sollten sich aufgrund der Stellungnahmen zur 1. Verschickung der Straßenplanung an den bisher vereinbarten Abstimmungen mit dem Bauherren etwas ändern, bitte ich den LSBG die zuständige Bauprüferin Frau Leps vom A/WBZ unter Nennung der Vorgangsnummer A/WBZ/06521/2020 zu informieren und Kontakt zum Planer des Bauherren aufzunehmen.</p>	<p>Kenntnisnahme</p>
<p>i16.28</p>	<p>Außerdem wird im Erläuterungsbericht auf Seite 17 von Absprachen mit der BVM gesprochen. Hierzu hat lediglich ein Vorgespräch mit der Abteilung MF stattgefunden. Bei dem Gespräch hat MF darauf hingewiesen, dass die Abteilung Verkehrsentwicklung VE2 zum Thema „Entfall von Fahrstreifen“ beteiligt werden muss. Dies wurde leider nicht gemacht, wir bitten zukünftig VE mit einzubeziehen.</p>	<p>VE wurde im Rahmen der 1. Verschickung beteiligt.</p>
<p>ii17</p>	<p>LSBG – B31</p>	
<p>i17.1</p>	<p>[...] im Bereich Ihrer geplanten Maßnahme liegen mehrere Ingenieurbauwerke. Sofern Eingriffe in die Bauwerke Ihrerseits geplant sind (bauliche Eingriffe, Veränderung der Straßen- und Nebenflächen, o. ä.) sind wir im Vorwege rechtzeitig zu beteiligen, ob die Eingriffe aus Bauwerks-sicht möglich sind. Im Falle von baulichen Eingriffen, müssten diese Arbeiten auch bei uns entsprechend projiziert werden und benötigen eine gewissen Vorlauf.</p> <p>Sollten also Eingriffe geplant sein, gehe ich davon aus, dass Sie gesondert auf uns zukommen.</p>	<p>Kenntnisnahme</p>

i18	LSBG - IVS	
i18.1	<p>LSA Elbgaustraße / Farnhornweg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Farnhornweg Ost: Radwegbenutzungspflicht stadteinwärts (Gemeinsamer Geh/Radweg, Schild steht auf Höhe der Baumreihe) – Radfahrstreifen muss auf Gehweg aufgeleitet werden - Farnhornweg West: ARAS nur für Linksabbieger ist zum einen verwirrend und zum anderen ist an diesem großen Knoten nicht unbedingt gewünscht, dass der Radfahrer direkt links (und vor dem Bus) abbiegt - Führung des (indirekt linksabbiegenden) Radverkehrs inkonsistent - Elbgaustr. Nord: Linksabbiegefahrstreifen links neben die Mittelinsel bringen, um die Fahrkurve der einbiegenden Busse zu verbessern s. Beispiel-Lageplan (des Knotens Osdorfer Ldstr./Flurstr.) - - Sperrfläche überdimensioniert 	<p>Alle Anmerkungen von IVS wurden im Zuge der weiteren Planung geprüft und ggf. berücksichtigt.</p>
i18.2	<p>F-LSA Sommerweg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Westliche Haltestelle hinter die F-LSA verlegen 	<p>Ist berücksichtigt.</p>
i18.3	<p>LSA Elbgaustraße / Lüttkamp / Langbargheide:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontenpunktgeometrie kompakter (=> leistungsfähiger + sicherer) - Verlegung der Haltestellen hinter die Kreuzung (=> bessere Abwicklung ÖPNV; Aufstelllängen für mind. 2 Standardbusse) - Vorbeifahrmöglichkeit mindestens für Kfz - Linksabbiegespur aus Lüttkamp kann aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens entfallen - mehrere Bestandbäume können gehalten werden + max. drei neue Bäume - Grundsignalgeber in der Elbgaustraße (rechts) müssen wegen des Wegfalls der Mittelinseln längere Ausleger bekommen (Lagepläne hier nicht dargestellt) 	<p>Alle Punkte sind berücksichtigt.</p>
i18.4	<p>LSA Elbgaustraße / Spreestraße:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mittelinsel sowie Grünfläche (hinter der Haltestelle) entfernen um die Fahrlinie des Busses zu verbessern 	<p>Ist berücksichtigt.</p>

i18.5	LSA Elbgaustraße / Niekampsweg: <ul style="list-style-type: none">- Knoten kompakter gestalten: Abbiegeradien verkleinern (wenn möglich), FG-Furt über die östliche Elbgaustr. weiter ins Knoteninnere schieben und so gerade wie möglich führen- Niekampsweg: Aufstellfläche für den indirekt linksabbiegenden Radverkehr vorsehen	Ist berücksichtigt.
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

1 ÜBERSICHT BEHÖRDEN / BETEILIGTE (EXTERN)

	Behörde / Beteiligte(r)	Abteilung	Kontaktdaten	Stellungnahme	Seite
e1	1&1 Versatel	Leitungsauskunft	Fax: 030 / 8188 91111 E-Mail: leitungsauskunft@1und1.net	26.02.2021	
e2	BT (Germany)		Susanne Eggersdorfer Telefon: 089 / 2600 8232 Fax: 089 / 2600 9942 E-Mail: susanne.eggersdorfer@bt.com E-Mail: de-fp-cfn-frankfurt@bt.com	18.02.2021	
e3	Colt Technology Services GmbH		E-Mail: externalOperationsProduction@colt.net		
e4	Dataport / HPA		Telefon: 040 / 4 28 46 2572 Telefax: 040 / 4 27946 180 E-Mail: dataportplanwerkauskunft@dataport.de Markus Ludwig Telefon: 040 / 42846 4814 Mobil: 0172 / 4409 482 eFax: 040 / 427942 990 E-Mail: Markus.Ludwig@dataport.de	19.02.2021 03.03.2021	
e5	Deutsche Bahn AG	Eigentumsmanagement, Eigentümerversammlung (CR.R O4-N(E)) th	Christiane Klump Telefon: 040 / 3918 6149 Fax: 040 / 391 845 26 Mobil: 0151 / 140 823 15 E-Mail: Christiane.Klump@deutschebahn.com E-Mail: DB.KT.Dokumentationsservices-Hannover@deutschebahn.com	12.03.2021	
e6	Deutsche Telekom Trassenmanagement		E-Mail: hamburg.trassenmanagement@telekom.de		
e7	eserciti Contracting Nord GmbH		E-Mail: leitungsauskunft@enercity-contracting.de		

	Behörde / Beteiligte(r)	Abteilung	Kontaktdaten	Stellungnahme	Seite
e8	euNetworks Hr. Gierth		E-Mail: mathias.gierth@eunetworks.com		
e9	EWE-Netz, Hr. Schulz		E-Mail: erhardt.Schulz@ewe-netz.de		
e10	GasLINE GmbH & Co. KG Open Grid Europe GmbH Straelen Zayo Infrastructure Deutschland GmbH		E-Mail: mmc@gasline.de	19.02.2021	
e11	Gasnetz Hamburg GmbH		E-Mail: asset-management@gasnetz-hamburg.de		
e12	Gasunie Deutschland Services GmbH		Telefon: 0511 / 640 607 2463 Fax: 0511 / 640 607 2799 E-Mail: plananfragen@gasunie.de	24.02.2021	
e13	GENEFF Gesellschaft für Energie-Effizienz mbH		Dipl.-Ing., MBA Sven Grimpe Telefon: 040 / 55 440 777 Mobil: 0170 / 85 65 355 E-Mail: Sven.Grimpe@geneff.de E-Mail: leitungsanfrage@geneff.de	18.02.2021	
e14	Global Connect A/S		E-Mail: gc-leitungsanfragen@wvk.sh		
e15	GLH Auffanggesellschaft + ® Teleport München GmbH		Thomas Schumann Telefon: 081 / 92 9969 367 E-Mail: thomas.schumann@mti-teleport.de E-Mail: planauskunft@mti-teleport.de	19.02.2021	
e16	GTT (Level3, CenturyLink, interoute, i-21)		Sindy Buhtz Telefon: 030 / 254 31 0 Fax: 030 / 254 31 1729 E-Mail: leitungsanskunft@gtt.net	18.02.2021	
e17	Hamburg Wasser + Hamburger Stadtentwässerung + ServTec + Hamburg Energie		E-Mail: anlageninfo@hamburgwasser.de	09.03.2021	
e18	Hamburg Gas Consult		E-Mail: leitungsanfrage@hgc-hamburg.de		

	Behörde / Beteiligte(r)	Abteilung	Kontaktdaten	Stellungnahme	Seite
e19	HanseWerk Natur GmbH		Telefon: 040 / 237 827 910 E-Mail: leitungsauskunft@sh-netz.com	23.02.2021	
e20	HOCHBAHN, U-Bahn Streckenanlagen, TIE1	SG Straßen und Haltestellen (SE21) Verkehrsplanung Bus Systementwicklung und Angebotsplanung	Erik Weitz Mobil: 0151 / 157 363 84 E-Mail: erik.weitz@hochbahn.de	12.03.2021	
e21	ImmoMediaNet GmbH & Co. KG		Karin Serfus Telefon: 040 / 41366-235 Telefax: 040 / 41366-239 E-Mail: karin.serfus@immomedianet.de	01.03.2021	
e22	KPN Eurorings B.V.		E-Mail: dept.planauskunft@kpn.de		
e23	LWLcom GmbH		Hamzeh Abu Ajaj Fax: 0421 / 9 88 88 99 E-Mail: planauskunft@lwlcom.com	24.02.2021	
e24	PKV – Projektleitung & Kabelverlegung GmbH		E-Mail: kp@pkvas.dk		
e25	PLEdoc GmbH		E-Mail: fremdplanung@pledodoc.de	19.02.2021	
e26	Stromnetz Hamburg GmbH		Ingo Hecht Telefon: 040 / 49202 3869 Mobil: 01525 / 462 7263 E-Mail: ingo.hecht@stromnetz-hamburg.de E-Mail: trassenmanagement@stromnetz-hamburg.de	09.03.2021	
e27	Tele Columbus Betriebs GmbH		E-Mail: netzauskunft@primacom.de		
e28	Telia Carrier Germany GmbH / SPIE Deutschland & Zentraleuropa		Tardos Csizmazia Telefon: +36 1 808 99 55 E-Mail: check-network@teliacompany.com E-Mail: planauskunft.telia@spie.com	19.02.2021 02.03.2021	
e29	Verizon		E-Mail: planauskunft@de.verizon.com		

	Behörde / Beteiligte(r)	Abteilung	Kontaktdaten	Stellungnahme	Seite
e30	Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH		E-Mail: TDRB-N.Hamburg@vodafone.com	10.03.2021	
e31	Wärme Hamburg		Kristin Nasutta Telefon: 040 / 6396 6297 Fax: 040 / 6396 2796 E-Mail: dokumentation@waerme.hamburg	22.02.2021	
e32	Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (BüMVT-Netz in RD)		Stefan Thee Telefon: 04331 / 594 367 Telefax: 04331 / 594 326 Mobil: 0160 / 963 70 958 E-Mail: stefan.thee@wsv.bund.de	24.02.2021	
e33	Wilhelm.Tel	Tiefbau und Infrastruktur	Oliver Bock Telefon: 040 / 521 04 1147 Mobil: 0176 / 559 197 23 E-Mail: obock@wilhelm-tel.de E-Mail: planung@stadtwerke-norderstedt.de	01.03.2021	
e34	willy.tel		E-Mail: trassen@wt.net.de		
e35	Landesbetrieb Verkehr (LBV)	Zentrale Dienste (ZD 3)	Ralf Eggert Tel.: 040 / 42858 2601 Fax: 040 / 42858 1444 E-Fax: 040 / 427928 314 E-Mail: ralf.eggert@lbv.hamburg.de E-Mail: parkautomaten@lbv.hamburg.de	19.02.2021	
e36	Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG)	Flächen- und Portfoliomanagement	Luisa Bazarghani Telefon: 040 / 42823 4209 E-Mail: luisa.bazarghani@lig.hamburg.de	01.03.2021	
e37	Hamburg Verkehrsanlagen GmbH (HHVA)	Bau Lichtsignalanlagen	Helge Drozella Telefon: 040 / 37023 2957 Fax: 040 / 37023 2609 Mobil: 0176 / 1492 7331 E-Mail: helge.drozella@hhva.de	05.03.2021	
e38	Handelskammer Hamburg (HKHH)	Stadtentwicklung, Stadtverkehr, ÖPNV	Joana Schleinitz Telefon: 040 / 36 138 566	10.03.2021	

	Behörde / Beteiligte(r)	Abteilung	Kontaktdaten	Stellungnahme	Seite
			Fax: 040 / 36 138 313 E-Mail: joana.schleinitz@hk24.de		
e39	Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH)	Betriebsplanung	Nils Dahmen Telefon: 040 / 72594 12 Fax: 040 / 72594 88212 E-Mail: nils.dahmen@vhhbus.de	12.03.2021	
e40	Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV)	Bereich Busverkehr/Angebot	Gerald Kruse Telefon: 040 / 32 57 75 254 Fax: 040 / 32 57 75 820 E-Mail: info@hvv.de	12.03.2021	
e41	Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC Hamburg)	Bezirk Altona	Sabine Hartmann Telefon: 040 / 39 39 33 E-Mail: sabine.hartmann@hamburg.adfc.de E-Mail: altona@hamburg.adfc.de Hans-Jörg Rüstemeier E-Mail: h.ruestemeier@hamburg.adfc.de	14.03.2021 23.03.2021	
e42	Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC Hamburg)	Bezirk Eimsbüttel	Bernd Reipschläger Telefon: 040 / 540 37 75 E-Mail: eimsbuettel@hamburg.adfc.de	14.03.2021	
e43	Stadtreinigung Hamburg		Dipl.-Ing. Clarisse Harlay Telefon: 040 / 2576 1731 Mobil: 0151 / 4060 1731 E-Mail: Clarisse.Harlay@Stadtreinigung.Hamburg	15.03.2021	
e44	Wall GmbH		Karin Fohlmeister Telefon: 040 / 736 044 18 Fax: 040 / 732 00 31 E-Mail: karin.fohlmeister@wall.de	15.03.2021	
e45	HHVA	Bau Beleuchtungsanlagen	Yvonne Lietzke Telefon: 040 / 37023 2630 E-Mail: Yvonne.lietzke@hhva.de	18.03.2021	
e46	Kompetent Barrierefrei – Kompetenzzentrum für ein Barrierefreies Hamburg	Beratungsbereich Verkehrs- und Freiraumplanung	Dipl.-Ing. Joachim Becker Telefon: 040 / 8 55 99 20 22 Mobil: 0178 / 8 21 88 64 E-Mail: j.becker@kompetent-barrierefrei.de	21.03.2021	

	Behörde / Beteiligte(r)	Abteilung	Kontaktdaten	Stellungnahme	Seite
e47	DB Kommunikationstechnik GmbH		Frank Querfeld-Rabe Telefon: 0511 / 286 77610 E-Mail: frank.querfeld-rabe@deutschebahn.com E-Mail: DB.KT.Dokumentationsservices-Hannover@deutschebahn.com	02.03.2021	
e48	DB Fernverkehr AG		Claus Scherbarth Telefon: 040 / 3918 4493 Mobil: 0160 / 90428610 E-Mail: claus.scherbarth@deutschebahn.com	05.03.2021	
e49	Behörde für Wirtschaft und Innovation (BWI)	WF2	Kaj Gnielka E-Mail: kaj.gnielka@bwi.hamburg.de	19.02.2021	
e50	Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA)	N12 N127 – Landschaftsprogramm und Landschaftsplanung	Florian Dumsky Telefon: 040 / 42840 8056 E-Mail: florian.dumsky@bukea.hamburg.de	24.02.2021	
e51	BUKEA	N33	Christian Hach Telefon: 040 / 42840 2115 E-Mail: Christian.Hach@bukea.hamburg.de	02.03.2021	
e52	BUKEA	N32	Christian Hach Telefon: 040 / 42840 2115 E-Mail: Christian.Hach@bukea.hamburg.de	02.03.2021	
e53	BUKEA	W1/W13	Dr. Stephanie Brandt E-Mail: stephanie.brandt@bukea.hamburg.de	03.03.2021	
e54	BUKEA	W2/W22	Christoph Heß E-Mail: christoph.hess@bukea.hamburg.de	05.03.2021	
e55	Bezirksamt Altona	A/MR210	Oliver Hahn Telefon: 040 / 42811 6395 E-Mail: oliver.hahn@altona.hamburg.de	10.03.2021	
e56	Bezirksamt Altona	A/MR23	Anita Kahle Telefon: 040 / 428 11 6217 E-Mail: anita.kahle@altona.hamburg.de	11.03.2021	
e57	Bezirksamt Eimsbüttel	E/MR240	Thorsten Rösch Telefon: 040 / 428 01 2537 Fax: 040 / 42801 2860 E-Mail: thorsten.roesch@eimsbuettel.hamburg.de	12.03.2021	

	Behörde / Beteiligte(r)	Abteilung	Kontaktdaten	Stellungnahme	Seite
e58	Bezirk Altona	A/SL16	Katrin Borchers Telefon: 040 / 428 11 6145 E-Mail: katrin.borchers1@altona.hamburg.de	12.03.2021	
e59	Behörde für Kultur und Medien, Denkmalschutzamt (BKM)	K32	Christoph Bartsch Telefon: 040 / 42824 723 E-Fax: 040 / 4279 24 940 E-Mail: christoph.bartsch@bkm.hamburg.de	19.02.2021	
e60	Bezirk Altona	Umweltschutz	Dipl.-Ingenieurin Martina Teßloff Telefon: 040 / 428 11 6030 E-Mail: martina.tessloff@altona.hamburg.de	24.02.2021	
e61	Bezirk Altona	A/MR 3 Abteilung Stadtgrün	Michael Simon Tel.: +49 40 42811 - 6122 E-Fax: +49 40 427902 - 522 E-Mail: michael.simon@altona.hamburg.de	29.10.2021	

Erläuterungen:

Die Stellungnahmen werden mit folgenden Ausnahmen im Originaltext wiedergegeben:

- [...] Es wurden Textteile ausgelassen (Grußformeln, allgemeine Einleitungen o. Ä.)
- *Anmerkungen des Verfassers sind kursiv gesetzt.*

2 STELLUNGNAHMEN UND ABWÄGUNG

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e1	1&1 Versatel	
e1.1	Ihre Anfrage bei der Leitungsauskunft der 1&1 Versatel wurde bearbeitet. Benutzen Sie folgenden Link, um die Dokumente herunterzuladen: https://vt-leitungsauskunft.1und1.net/Datashop/StreamProduct.aspx?jobid=96e807bf-8bd7-4c86-984e-c0bbf78829b1 (Lagepläne hier nicht dargestellt)	Kenntnisnahme
e2	BT (Germany)	
e2.1	[...] BT (Germany) hat in diesem Bereich keine Anlagen.	Kenntnisnahme, Keine Betroffenheit
e3	Colt Technology Services GmbH	
e3.1		Keine Betroffenheit
e4	Dataport / HPA	
e4.1	19.02.2021: [...] Für eine mögliche geplante Erweiterung der Infrastruktur durch den zuständigen Fachbereich Realisierung Linientechnik bei Dataport haben wir Ihre Anfrage dorthin zur endgültigen Prüfung und endgültigen Stellungnahme weitergeleitet. Ihre Anfrage wird unter der BEA-Nr. 2021-2370 geführt.	Kenntnisnahme
e4.2	03.03.2021: [...] Generell bestehen unsererseits keine Bedenken gegen die Planung.	Kenntnisnahme
e4.3	Zwischen dem Beginn des beplanten Bereiches an der Elbgaustraße 254 und der Einmündung Weidplan liegt unsere Trasse in den Nebenflächen. Hier sowohl im Gehweg, Radweg und in den Grünflächen. Evtl. sind an einigen Stellen Anpassungen unserer Schächte erforderlich da diese im Verlauf des geplanten Bordes liegen. Dieses sollte aber kein Problem darstellen.	Wird im Rahmen der Leitungsträgerbesprechung koordiniert.

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e4.4	<p>Im Bereich der geplanten Bushaltestelle vor Elbgaustraße 102 liegt unsere Trasse allerdings komplett im Bereich des Hochbordes bzw. der Fahrbahnfläche. Wir bitten hier um Anweisung einer, an die Planung angepassten Trasse.</p> <p>Wichtig: An dieser Stelle befindet sich ein Schacht an den die dort vorhandene Ampel von HHVA eingebunden ist. Bitte nehmen Sie mit HHVA Kontakt auf um den Standort der Ampel UND des LSA-Schrankes zu klären!</p>	<p>Wird im Rahmen der Leitungsträgerbesprechung koordiniert.</p>
e5	<p>DB – Eigentumsmanagement, Eigentümervertretung (CR.R O4-N(E)) th</p>	
e5.1	<p>[...] die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG, DB Energie GmbH, und DB Station&Service AG bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Träger öffentlicher Belange zum o.g. Verfahren.</p> <p>Die Planung der Veloroute 14 auf der Grundlage der Unterlagen, die der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer am 18.02.2021 („Unterlagen zur 1. Verschickung“) verteilt hat, begegnet im Grundsatz keinen Bedenken der DB Netz AG.</p>	<p>z.K</p>
e5.2	<p>Die DB Netz AG teilt in diesem Zusammenhang mit, dass die DB Netz AG, die DB Station&Service AG und die DB Energie GmbH die Errichtung einer Autoreisezuganlage auf dem Gelände des Bahnhofs Hamburg-Eidelstedt planen. Die DB Netz AG, die DB Station&Service AG und die DB Energie GmbH haben den Planfeststellungsantrag am 19.02.2020 bei dem Eisenbahn-Bundesamt (Az.: 571ppi/014-2020#005) eingereicht.</p> <p>Der Planfeststellungsantrag ist dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer bekannt. Die DB Netz AG, die DB Station&Service AG und die DB Energie GmbH planen, die Autoreisezuganlage für den Straßenverkehr über die Elbgaustraße und den Erschließungsweg zwischen der Elbgaustraße und dem ICE-Werk der DB Fernverkehr AG auf dem Gelände des Bahnhofs Hamburg-Eidelstedt zu erschließen.</p> <p>Für den Planfeststellungsantrag haben die DB Netz AG, die DB Station&Service AG und die DB Energie GmbH deshalb unter anderem eine Verkehrsuntersuchung des Knotenpunktes zwischen der Elbgaustraße und den Erschließungswegen auf dem Gelände des Bahnhofs Hamburg-Eidelstedt erstellen lassen.</p> <p>Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer ist gehalten, die Planung der DB Netz AG, der DB Station&Service AG und der DB Energie GmbH für die Errichtung der Autoreisezuganlage nach Maßgabe des Planfeststellungsantrages bei seiner Planung für die Veloroute 14 zu berücksichtigen.</p>	<p>Wird berücksichtigt. Die Mehrverkehre sind in der Leistungsfähigkeitsbe- rechnung eingeflossen.</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e5.3	<p>Im Bereich des Vorhabens befinden sich ggf. Telekommunikationsanlagen (z.B. Streckenfernmeldekabel,) der DB Netz AG und Dritter. Genauere Angaben hierzu sind im Rahmen einer vom Projekt durchzuführenden Anfrage zu Kabelanlagen / TK- Infrastruktur der DB Netz AG und Dritter bei der DB Kommunikationstechnik GmbH einzuholen. In Abhängigkeit hiervon ist vor der Bauausführung eine entsprechende Kabeleinweisung oder eine Baufeldfreimachung durch die DB Kommunikationstechnik GmbH durchzuführen. Änderungen an den Kabelanlagen sind nur mit Zustimmung der DB Netz AG und unter Mitwirkung der DB KT GmbH zulässig.</p> <p>Kontakt: DB Kommunikationstechnik GmbH, Dokumentationservice Hannover, Trassenschutz E-Mail: DB.KT.Dokumentationservices-Hannover@deutschebahn.com</p> <p>Die Kabellagen von DB Energie GmbH verlaufen auf Gleisniveau. Wir möchten Sie dennoch in jedem Fall bitten die notwendigen Kabelsuchschachtungen per Handschachtung durchzuführen. Bestehende Zugangs- und Zufahrtrechte, inkl. Abstellmöglichkeit für die Instandhaltungs- und Entstörungsdienste der Unternehmen der DB AG, dürfen während der Bauzeit nicht eingeschränkt werden.</p>	<p>Wird in der Leitungsträgerkoordination berücksichtigt.</p>
e5.4	<p>Hinsichtlich des Verfahrens sind der Zugang zur S-Bahnhalltestelle zu berücksichtigen: Während der gesamten Bauzeit ist die Baustelle so zu sichern, dass Reisende weder beabsichtigt noch unbeabsichtigt in den Baubereich gelangen können. Die Zugänge zu den Bahnsteigen und Serviceeinrichtungen für Reisende dürfen durch die geplante Maßnahme nicht behindert werden und müssen jederzeit gefahrlos gewährleistet sein.</p>	<p>Kenntnisnahme Wird in der Bauausführung berücksichtigt.</p>
e5.5	<p>Wir weisen darauf hin, dass seitens der DB Netz AG Instandhaltungsmaßnahmen ggf. auch eine Erneuerung der Eisenbahnüberführung Elbgaustraße anstehen. Ggf. besteht in dem Zusammenhang ein Aufweitungsverlangen des Straßenbaulastträgers. Wir bitten um weitere Abstimmung mit der DB Netz AG auch um Überschneidungen der Bauarbeiten zu vermeiden.</p>	<p>Kenntnisnahme</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e5.6	<p>Immissionen:</p> <p>Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen sind hinsichtlich vorgenannter Einwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb sowie durch Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. Schleifrückstände beim Schienenschleifen) von allen Forderungen freizustellen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schäden und Beeinträchtigungen, die auf den Bahnbetrieb zurückzuführen sind, keine Ansprüche gegenüber der DB AG sowie den auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen geltend gemacht werden können. Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen gegen diese Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb sind gegebenenfalls im Bebauungsplan festzusetzen.</p> <p>Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren. Wir behalten uns weitere Auflagen und Hinweise vor.</p>	Kenntnisnahme
e5.7	<p>Kabellagepläne (Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	Kenntnisnahme
e6	Deutsche Telekom Trassenmanagement	
e6.1		Leitungsträgerkoordination
e7	enercity Contracting Nord GmbH	
e7.1		Leitungsträgerkoordination
e8	euNetworks Hr. Gierth	
e8.1		Leitungsträgerkoordination
e9	EWE-Netz, Hr. Schulz	
e9.1		Leitungsträgerkoordination

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e10	GasLINE GmbH & Co. KG, Open Grid Europe GmbH, Straelen, Zayo Infrastructure Deutschland GmbH	
e10.1	[...] wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber von der geplanten Maßnahme nicht betroffen werden	Kenntnisnahme
e11	Gasnetz Hamburg GmbH	
e11.1		Leitungsträgerkoordination
e12	Gasunie Deutschland Services GmbH	
e12.1	[...] Nach eingehender Prüfung können wir Ihnen hierzu mitteilen, dass Erdgastransportleitungen, Kabel und Stationen der von Gasunie Deutschland vertretenen Unternehmen von Ihrem Planungsvorhaben nicht betroffen sind.	Kenntnisnahme
e13	GENEFF Gesellschaft für Energie-Effizienz mbH	
e13.1	[...] in den angefragten Bereichen plant und betreibt die GENEFF GmbH keine Versorgungsleitungen.	Kenntnisnahme
e14	Global Connect A/S	
e14.1		Leitungsträgerkoordination
e15	GLH Auffanggesellschaft + MTI Teleport München GmbH	
e15.1	[...] die GLH Auffanggesellschaft für Telekommunikation mbH und die MTI Teleport München GmbH betreiben momentan keine Anlagen im Bereich der Baumaßnahme laut Betreff bzw. Anfrage-Mail mit Plan. Ferner sind dort zum jetzigen Zeitpunkt keine Arbeiten unsererseits geplant. Gegen Ihr Vorhaben bestehen somit aus unserer Sicht keine Bedenken.	Kenntnisnahme Leitungsträgerkoordination
e16	GTT (Level3, CenturyLink, interoute, i-21)	

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e16.1	[...] durch die oben genannte Maßnahme sind in dem angefragten Bereich keine Anlagen von i-21 / Interoute Germany GmbH / GTT GmbH betroffen.	Kenntnisnahme
e17	Hamburg Wasser + Hamburger Stadtentwässerung + ServTec + Hamburg Energie	
e17.1	<p>[...] Für HWW:</p> <p>In den Planunterlagen sind Haupt- und Versorgungsleitungen enthalten. Hausanschlussleitungen sind nur vereinzelt eingezeichnet, nicht eingezeichnete Hausanschlussleitungen können nur vor Ort durch den zuständigen Netzbetrieb angegeben werden. Private Wasserverteilungsleitungen sind uns nicht bekannt.</p> <p>Da sich unser Rohrnetz infolge von Sanierungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen ständig verändert, geben diese Pläne nur den gegenwärtigen Zustand wieder.</p> <p>Bei Bauarbeiten im Bereich erdverlegter Wasserleitungen sind die Hinweise auf unserem Merkblatt zum Schutz erdverlegter Wasserleitungen zu beachten (Bei Bedarf bitte anfordern):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unsere Betriebsanlagen dürfen nicht überbaut werden. Mit der gesamten Baustelleneinrichtung, Kränen, Baumpflanzungen usw. ist ein Abstand von min. 2.0 m zu unseren Armaturen einzuhalten. Der Freiraum ist in Absprache mit dem zuständigen Netzbetrieb festzulegen. - Bei Vertikalbohrungen ist zu unseren Anlagen ein seitlicher Abstand von mindestens 1.0 m einzuhalten - Vor Beginn der Erdarbeiten ist die genaue Lage der Wasserleitungen und Kabel durch Aufgrabungen festzustellen - Beschädigungen an Versorgungsanlagen sind sofort und unmittelbar dem Entstörungsdienst (Tel: 7888-33333) zu melden - Die Kabeltrassen sind größtenteils aufgrund der Darstellbarkeit nicht lagegenau eingezeichnet. <p>Örtliche Einweisungen zu den Wasserversorgungsanlagen und Kabel sowie zum Mindestabstand erhalten Sie von unserem</p> <p style="padding-left: 40px;">Netzbetrieb West Lederstraße 72 Tel: 7888-34990</p>	

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
	<p>Während der Straßenbaumaßnahme müssen diverse Armaturen (Gestänge) auf Höhe angepasst werden und Trennungen von Hausanschlüssen erfolgen. Regulierung der Straßenkappen erfolgt durch die Straßenbaufirma. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig über den Baubeginn.</p> <p>Ansprechpartner: HWW Herr Janz Tel. 040/788834113 Mobil: 015112115845</p> <p>Es gibt interne Planungen ein Teil der Elbgaustr. zu erneuern. (siehe Planunterlagen) Die Ausführung der Leitungslegung ist für Ende 2022 geplant. Bei Tiefbauarbeiten in der Nähe unserer Anlagen ist der Abstand entsprechend des Merkblattes einzuhalten. Eine Gefährdung unserer Anlagen ist auszuschließen.</p> <p>Unsere Leitung liegt in der Nähe des Bordsteins (<30 cm). Wenn eine Erneuerung des Bordsteins geplant wird, ist zu prüfen, ob aufgrund der Bordsteinbreite, Tiefe oder Gründung Konflikte mit der bestehenden Leitung entstehen.</p> <p>HAMBURG WASSER hat vorweg Handlungsbedarf an den Trinkwasserleitungen im Abschnitt zwischen Spreestraße und Lüttkamp (s. Leitungsplan im Anhang, Vorabzug!).</p>	<p>Wird im Rahmen der Leitungsträgerbesprechung koordiniert.</p>
e17.2	<p>Für HAMBURG ENERGIE: Im Bereich Ihrer Anfrage sind keine Anlagen (Nahwärmeleitungen) von HAMBURG ENERGIE vorhanden.</p>	<p>Kenntnisnahme</p>

<p>e17.3</p>	<p>Für HSE: im Bereich der geplanten Straßenbaumaßnahme Elbgaustraße sind Schmutz- und Regenwasser-siele der Hamburger Stadtentwässerung vorhanden. Eine Zustandsuntersuchung der vorhande-nen Sielleitungen ist erfolgt. Danach ergibt sich kein investiver Handlungsbedarf für die betroffe-nen Siele der Hamburger Stadtentwässerung. Aktuelle Sielplanungen für den Bereich der geplanten Straßenbaumaßnahme gibt es seitens der Hamburger Stadtentwässerung zurzeit nicht. Vor Beginn und nach Ende der Maßnahme ist der zuständige Sielbezirksleiter Herr Zimmermann Telefon: 7888 34001 zu verständigen Bitte beachten und berücksichtigen sie die nachfolgenden Hinweise für Arbeiten in der Nähe öf-fentlicher Sielanlagen. Bei Bauarbeiten in der Nähe öffentlicher Sielanlagen sind die Hinweise auf unserem Merkblatt All-gemeine Auflagen für Arbeiten in der Nähe öffentlicher Sielanlagen zu beachten (bei Bedarf bitte anfordern):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die vorhandenen Sielanlagen der HSE dürfen nicht beschädigt / überbaut werden. - Der Bauträger verpflichtet sich, alle Schäden, die im Zusammenhang mit seinem Bauvor-haben an den Sielanlagen entstehen, auf seine Kosten durch die Hamburger Stadtentwäs-serung beheben zu lassen. - Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass Bäume nicht auf bzw. unmittelbar neben vorhan-denen Sielanlagen gepflanzt werden dürfen (Mindestabstand 3,0m von der Sielachse oder 2,5m von der Außenkante des Sieles). - Während und nach der Baudurchführung müssen die Sielanlagen jederzeit zugänglich sein und mit Sielbetriebsfahrzeugen bis 150kN Achslast angefahren werden können. - Durch die Maßnahme entstandene Baustoffablagerungen in den Sielanlagen werden auf Kosten des Bauträgers aus den Sielanlagen entfernt. - Sielanschlussleitungen die während der Aushubarbeiten freigelegt werden, sind so zu si-chern, dass keine Beschädigungen auftreten können. Aufgefundene Sielanschlussleitun-gen sind maßlich festzuhalten und dem Sielbezirk zu melden. Die Leitungsenden sind so abzudichten, dass bei Rückstau im Hauptsiel keine Schäden entstehen. <p>Die Sielschächte sind ggf. im Rahmen des Straßenbaus in Abstimmung mit dem zuständigen Sielbezirk Herr Zimmermann 7888 34001 anzupassen.</p>	<p>Kenntnisnahme</p>
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e17.4	<p>Für servTEC: Im Bereich Ihrer Anfrage können sich die im beigefügten Bestandsplanauszug der servTEC dargestellten LWL-Trassen der servTEC, Service und Technik GmbH befinden. Diese in Betrieb befindlichen Leitungen müssen bei Baumaßnahmen gesichert werden und es sind unsere Kabelschutzanweisungen zu beachten. Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Herr Sprotte Telefon: 040 / 7888 80031 oder Herr Borrack Telefon: 040 / 7888 80035 gerne zur Verfügung.</p> <p>Im Bereich Ihrer Anfrage können sich Baumaßnahmen von HAMBURG WASSER befinden, so dass der beigefügte Planauszug nicht zwangsweise dem aktuellen Baufortschritt entspricht. Geplante, abgeschlossene oder aktive Baumaßnahmen erkennen Sie an der Bauschraffur. Bei Fragen und Abstimmungsbedarf wenden Sie sich bitte an uns unter einer der u.g. Telefonnummern.</p> <p>In der Anlage erhalten Sie Auszüge im pdf-Format für Ausdrücke in A4 bis A0 im Maßstab 1:1000. Bitte beachten Sie, dass Sie Ausdrücke nur in dem in der Datei voreingestellten Format vornehmen. Je nach Druckereinstellung (z.B. Ränder) kann es trotzdem proportionale Verzerrungen geben. Der Maßstabsbalken im Schriftfeld ist jedoch passend zur Zeichnung, auch wenn der Maßstab nicht mehr 1:1000 entspricht. HWW bzw. HSE übernehmen keine Haftung für die Maßhaltigkeit der Ausdrücke. Bei Leitungsplänen mit Anlagen von HWW und HSE sind die Strichstärken der Leitungen nicht maßstabsgetreu. Bitte achten Sie auf die Durchmesser in den Beschriftungen</p>	<p>Kenntnisnahme</p>
e18	Hamburg Gas Consult	
e18.1		Leitungsträgerkoordination
e19	HanseWerk Natur GmbH	
e19.1	[...] im angefragten Bereich befinden sich Leitungen der HanseWerk Natur GmbH.	Kenntnisnahme

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e19.2	Lageplanausschnitte aus dem Anhang	-
e19.2.1	Elbgaustraße / Herbststieg	Kenntnisnahme
e19.2.2	Elbgaustraße / Lüttkamp / Langbargheide	Kenntnisnahme
e20	HOCHBAHN, U-Bahn Streckenanlagen, TIE1 – SE21	
e20.1	[...] Wir schließen uns den Ausführungen der VHH vollumfänglich an und bitten um Berücksichtigung dieser Stellungnahme.	Kenntnisnahme
e21	ImmoMediaNet GmbH & Co. KG	
e21.1	[...] in dem von Ihnen genannten Bereich sind zurzeit keine Erdleitungen von uns verlegt.	Kenntnisnahme
e22	KPN Eurorings B.V.	
e22.1		Leitungsträgerkoordination
e23	LWLcom GmbH	
e23.1	[...] In dem von Ihnen benannten Bereich ist das Leitungsnetz der Eurofiber Nederland B. V. nicht betroffen.	Kenntnisnahme
e24	PKV - Projektleitung & Kabelverlegung GmbH	
e24.1		Leitungsträgerkoordination
e25	PLEdoc GmbH	

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e25.1	[...] wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber von der geplanten Maßnahme nicht betroffen werden	Kenntnisnahme
e26	Stromnetz Hamburg GmbH	
e26.1	<p>[...] im planenden Bereich betreibt die Stromnetz Hamburg, beidseitig und auf gesamter Länge diverse Anlagen der Mittel- und Niederspannung.</p> <p>In vielen Bereichen sind diese Anlagen in einem sanierungswürdigen Zustand. Diese Sanierungen würden wir vor dem Straßenbau ausführen wollen.</p> <p>Da auch der Straßenbau abschnittsweise ausgeführt werden wird, benötigen wir Angaben, wann gearbeitet wird, zumal auch diverse Straßenquerungen angepasst bzw. erneuert werden müssen.</p> <p>Um hier zu einer Koordinierung, auch mit anderen Leitungsträger, zu kommen bitten wir darum in die weitere Planung mit einbezogen zu werden und sehen die Notwendigkeit einer Leitungsbesprechung.</p>	Wird im Rahmen der Leitungsträgerbesprechung koordiniert.
e27	Tele Columbus Betriebs GmbH	
e27.1		Leitungsträgerkoordination

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e28	Telia Carrier Germany GmbH	
e28.1	<p>[...] die Telia Carrier Germany GmbH betreibt ein eigenes Glasfasernetzwerk in Deutschland. Bitte senden Sie Leitungsauskünfte und Koordinierungsanfragen ausschließlich bzw. direkt an uns als Leitungsbetreiber und nicht an unseren Dienstleister SPIE SAG GmbH.</p> <p>Hierfür stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das BIL-Portal https://portal.bil-leitungsauskunft.de/ <p>Ihr Vorteil: Sie müssen Ihre Bauanfrage nur einmalig formulieren und erreichen direkt alle an BIL teilnehmenden Leitungsbetreiber, momentan ca. 90 Betreiber. Sind wir für Ihren angefragten Bereich nicht zuständig, erhalten Sie unmittelbar über BIL eine Negativauskunft. Weitere Informationen über BIL können Sie dem angehängten Infoblatt "BIL_Flyer-Bauwirtschaft" oder der Seite http://bil-leitungsauskunft.de entnehmen.</p> <p>Per mail an check-network@teliacompany.com</p>	Kenntnisnahme
e29	Verizon	
e29.1		
e30	Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH	
e30.1	<p>Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen.</p> <p>Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, benötigen wir mindestens drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag an TDRB-N.Hamburg@vodafone.com ,</p> <p>um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu können.</p> <p>Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen) die durch den Ersatz oder die Verlegung unserer Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind.</p>	Wird im Rahmen der Leitungsträgerbesprechung koordiniert.

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e30.2	Wir teilen Ihnen ebenfalls mit, dass sich Ihr angefragtes Gebiet auf Anlagen der Deutschen Bahn AG befindet. Für eine Stellungnahme der Vodafone GmbH Anlagen wenden Sie sich bitte direkt an die Deutsche Bahn AG.	Kenntnisnahme
e31	Wärme Hamburg	
e31.1	[...] in dem angefragten Bereich haben wir keine Fernwärme liegen.	Kenntnisnahme
e32	Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (BüMVT-Netz in RD)	
e32.1	[...] ich kann Ihnen mitteilen, dass die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, hier die BüMVT-Netz in RD, in dem betroffenen Bereich keine Nachrichtenkabel liegen hat und auch mittelfristig keine Kabel verlegen wird.	Kenntnisnahme
e33	Wilhelm.Tel	
e33.1	[...] seitens wilhelm.tel bestehen dort keine Bedenken.	Kenntnisnahme
e33.2	Wir würden aber gerne auf kompletter Länge eine Mitverlegung in Betracht ziehen.	Wird im Rahmen der Leitungsträgerbesprechung koordiniert.
e34	willy.tel	
e34.1		
e35	Landesbetrieb Verkehr (LBV) – Zentrale Dienste (ZD 3)	
e35.1	[...] von dieser Baumaßnahme nicht betroffen	Kenntnisnahme

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e36	LIG – Flächen- und Portfoliomanagement	
e36.1	<p>Der Ausbau der Veloroute 14 Elbgaustraße wird vom LIG befürwortet und hat diesbezüglich keine Einwände.</p> <p>Auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen ist ein Grunderwerb nicht erforderlich und Flächen des Allgemeines Grundvermögens nicht betroffen.</p>	<p>Kenntnisnahme</p> <p>Kenntnisnahme</p>
e37	HHVA – Bau Lichtsignalanlagen	
e37.1	[...] Nach derzeitigem Stand sind bei Ihrer Maßnahme 5 Lichtsignalanlagen betroffen	Kenntnisnahme
e37.1.1	<p>LSA-Knoten 0742 (Elbgaustraße/Lüttkamp) (Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Schaltschränke der HHVA werden im Zuge der weiteren Planung wo möglich berücksichtigt. Sollte die Aufstellfläche nicht möglich sein, wird dies im Zuge der Leitungsträgerbesprechung abgestimmt.</p>
e37.1.2	<p>LSA-Knoten 0871 (Elbgaustraße/Sommerweg) (Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Schaltschränke der HHVA werden im Zuge der weiteren Planung wo möglich berücksichtigt. Sollte die Aufstellfläche nicht möglich sein, wird dies im Zuge der Leitungsträgerbesprechung abgestimmt.</p>
e37.1.3	<p>LSA-Knoten 0872 (Elbgaustraße/Farnhornweg) (Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Schaltschränke der HHVA werden im Zuge der weiteren Planung wo möglich berücksichtigt. Sollte die Aufstellfläche nicht möglich sein, wird dies im Zuge der Leitungsträgerbesprechung abgestimmt.</p>
e37.1.4	<p>LSA-Knoten 0920 (Elbgaustraße/Furtweg) (Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Schaltschränke der HHVA werden im Zuge der weiteren Planung wo möglich berücksichtigt. Sollte die Aufstellfläche nicht möglich sein, wird dies im Zuge der Leitungsträgerbesprechung abgestimmt.</p>
e37.1.5	<p>LSA-Knoten 0998 (Elbgaustraße/Spreestraße) (Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Schaltschränke der HHVA werden im Zuge der weiteren Planung wo möglich berücksichtigt. Sollte die Aufstellfläche nicht möglich sein, wird dies im Zuge der Leitungsträgerbesprechung abgestimmt.</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e37.2	<p>Unsere Einschätzung zum Schaltschrankstandort sende ich Ihnen anbei. An dieser Stelle möchte ich insbesondere auf die Einschätzung am LSA-Knoten 0920 (Elbgaustraße/Furtweg) hinweisen. Hier wird voraussichtlich ein neuer Schaltschrankstandort gefunden werden müssen. Da der Bauabschnitt dort endet, bitten wir um Übersendung der weiterführenden Pläne, damit ein geeigneter Standort gefunden werden kann.</p>	<p>Dieser Bereich liegt außerhalb der Planungsgrenzen. Dementsprechend könne keine Pläne zur Verfügung gestellt werden.</p>
e37.3	<p>Im Sinne des kostenstabilen Bauens sind die Bauzwischenzustände in erheblichem Umfang für die Kostenentwicklung mit verantwortlich. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen uns keine Informationen zu Bauzwischenzuständen vor. Ich bitte Sie daher, uns so früh wie möglich über geplante Bauzwischenzustände zu informieren.</p> <p>Um Ihre Termine nicht zu gefährden, stimmen Sie die Bautermine mit uns zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt ab. Bitte liefern Sie bis spätestens 15 Wochen vor dem zuvor abgestimmten Baetermin die vollständigen und angeordneten verkehrstechnischen Unterlagen.</p>	<p>Kenntnisnahme</p>
e37.4	<p>Bei Tiefbauarbeiten im Kreuzungsbereich empfehlen wir im Zuge des zentralen Bauvorhabens etwaig erforderliche Kabelleerrohre für die LSA nach unseren Vorgaben einzubringen. Dies kann die entstehenden Kosten signifikant reduzieren und die Termintreue Ihres Vorhabens sichern.</p> <p>Bei Umgestaltung der Nebenflächen bittet die Polizei die LSA-Schaltschränke durch einen passiven Anfahrerschutz zu schützen, sofern dies möglich erscheint, ist dies bitte planerisch zu prüfen.</p>	<p>Eine weitere Abstimmung erfolgt im Zuge der Leitungsträgerbesprechung.</p> <p>Ein Anfahrerschutz wird im Zuge der weiteren Planung ggf. berücksichtigt.</p>
e38	HKHH – Stadtentwicklung, Stadtverkehr, ÖPNV	
e38.1	[...] wir haben keine Anregungen oder Bedenken zur Verkehrsplanung der Elbgaustraße.	Kenntnisnahme

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e39	VHH – Betriebsplanung	
e39.1	<p>[...] Allgemeine Hinweise: Bitte verwenden sie als Bemessungsfahrzeuge für das Kurvenverhalten den 15m-Bus, für die nutzbaren Haltestellenlängen den 18,75m-Gelenkbus. Bitte beachten sie bei der barrierefreien Ausgestaltung der Haltestellen den entsprechenden Leitfaden des HVV, der Ihnen bei Bedarf gern separat zugesendet werden kann (Dateigröße rund 10 MB). Bitte sehen Sie nach Möglichkeit auch bei jeder Haltestelle den Platz für einen Fahrgastunterstand vor. Bei der Wahl der Standorte der Fahrgastunterstände bitten wir auch um Einbeziehung der Firma Wall, sofern noch nicht geschehen. Die Unterstände benötigen Fundamente, die entsprechend mit eingeplant werden müssen. Die im Planungsgebiet liegenden LSA bitten wir allesamt mit der Technik zur Busbeeinflussung (LSA-B) auszurüsten, um dem ÖPNV entsprechende Förderung im Sinne des Umweltverbundes, Mobilitätswende und der Einführung des Hamburgtaktes zukommen zu lassen.</p>	<p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Wird im Zuge der weiteren Planung geprüft.</p>
e39.2	<p>Hinweise zu den Planzeichnungen Zu den nachfolgenden Hinweisen zu den Einzelblättern bitten wir um Beachtung der beigefügten Anlagen. Aus der Anlage Elbgaustraße_ext.pdf ergeben sich auch die erforderlichen Haltestellenlängen aus den Anforderungen des Hamburgtaktes.</p>	<p>Kenntnisnahme</p>
e39.2.1	<p>Blatt 1 Die breitesten Fahrspuren sollten die äußeren sein, da diese von Großfahrzeugen und Bussen befahren werden und nicht die in der Mitte, wir bitten um Anpassung. (Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Ist berücksichtigt.</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
<p>e39.2.2</p>	<p>Blatt 2</p> <p>Die Haltestelle Vorhornweg Richtung Norden ist zu kurz, hier sind zwei Gelenkbuslängen anzustreben (in der Skizze sind irrtümlich 20m angegeben).</p> <p>Die Haltestelle Vorhornweg Richtung Süden liegt in einem Linksverschwenk und ist deswegen nicht bordsteinparallel anfahrbar. Weiterhin verläuft der Radweg läuft mitten durch die Aufstellfläche, dies ist unfallgefährlich. Die Haltestelle sollte ggü. der Haltestelle in Richtung Norden eingerichtet werden und ebenfalls für zwei Gelenkbusse dimensioniert werden (in der Skizze sind irrtümlich 20m angegeben).</p> <p>Ebenso möchten wir anregen, im Umfeld der Haltestellen eine Querungshilfe einzurichten, um wildes Queren vermeiden zu können.</p> <p>Die Haltestelle Farnhornweg Richtung Norden ist zu kurz und so nicht bordsteinparallel anfahrbar. Die Haltestelle muss verlängert und die Anfahrbarkeit hergestellt werden. Platz bietet die breite Sperrfläche.</p> <p>Die Haltestelle Farnhornweg Richtung Süden sollte etwas nach Norden geschoben werden, so kann vor der LSA eine zusätzliche Geradeaus-/Rechtsabbiegespur entstehen.</p> <p>Der Rechtsabbieger von der Elbgaustraße in den Farnhornweg ist für Großfahrzeuge räumlich sehr beengt und bedarf der Aufweitung, dass Busse/LKW in ihrem Fahrstreifen ohne Mitnutzung der Nachbarfahrstreifen nach rechts abbiegen können.</p> <p>(Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Alle Punkte sind berücksichtigt.</p>
<p>e39.2.3</p>	<p>Blatt 3</p> <p>Die Haltestelle Lüdersring in Richtung Süden bitten wir nach Süden hinter die F-LSA zu schieben, ggf. mit Parkbucht tauschen, dadurch kann eine LSA-B bei der dann vor der Haltestelle liegenden F-LSA wirkungsvoller geschaltet werden.</p> <p>(Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Ist berücksichtigt.</p>
<p>e39.2.4</p>	<p>Blatt 4</p> <p>Die heutigen Haltestellen Langbargheide liegen beide hinter dem Knoten, dies bitten wir so beizubehalten damit eine LSA-B bei der dann vor den Haltestelle liegenden LSA wirkungsvoller geschaltet werden kann. Auch hier bitten wir um Beachtung der benötigten Haltestellenlängen.</p> <p>(Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Ist berücksichtigt.</p>

<p>e39.2.5</p>	<p>Blatt 5</p> <p>Die Haltestelle Fangdieckstraße Richtung Norden ist zu kurz. Im Hinblick auf die Erweiterungen im Hamburgtakt ist hier eine Verlängerung auf ca. 60m erforderlich, eine Verlängerung nach Norden erscheint möglich.</p> <p>Haltestelle Fangdieckstraße Richtung Süden ist zu kurz Im Hinblick auf die Erweiterungen im Hamburgtakt ist hier eine Verlängerung auf ca. 60m erforderlich, eine Verlängerung nach Norden erscheint möglich.</p> <p>Die Mittelinsel in der Elbgaustraße nördlich der Spreestraße scheint im Schwenkbereich von Bussen zu liegen, die aus der Spreestraße nach links in die Elbgaustraße einbiegen, dies bedarf der Überprüfung und Anpassung. Der Verzicht auf diese Insel kann zusätzlichen Raum bieten die vorgenannten Haltestellen zu verlängern.</p> <p>Die Mittelinsel nördlich der Fangdieckstraße wird die Anfahrt an die Haltestelle Richtung Süden sehr behindert, da hier häufig linksabbiegende KFZ stehen, die dann den nachfolgenden (Bus-) Verkehr massiv behindern. Heute kann an diesen Fahrzeugen rechts vorbeigefahren werden, dies ist weiterhin unbedingt von Nöten. Der Raum sollte eine entsprechende Verlängerung der Busbuchung hergeben und der Überweg sollte weiter nördlich angeordnet werden.</p> <p>Ebenso ist die Insel im Schwenkbereich von Bussen, die aus der Fangdieckstraße nach rechts in die Elbgaustraße einbiegen. Diese Fahrbeziehung wird immer wieder bei Schienenersatzverkehr benötigt.</p> <p>Die Einfahrt zur zukünftigen Autoverladung zwischen den Brücken wird voraussichtlich Störungen hervorrufen, wenn linksabbiegende den Gegenverkehr beachten müssen. Hier ist ggf. eine Bedarfssignalisierung zu überlegen.</p> <p><u>Haltestellen rund um S-Elbgaustraße</u></p> <p>Auf Grundlage der durch den Hamburgtakt zu erwartenden Fahrtenhäufigkeit der Busse am Verknüpfungspunkt S-Elbgaustraße ist eine entsprechende Dimensionierung der Haltestellen erforderlich. Hierbei sind auch wiederkehrende Schienenersatzverkehre für die S-Bahn zu beachten, die hier beginnen und enden. Von daher sehen wir hier Haltestellenlängen von 80m als erforderlich an. Unter Einbeziehung der heutigen Standorte können diese u.E. nur im Bereich nördlich der Einmündungen Weidplan bzw. Dammstraße gefunden werden. Der Bereich nördlich der Dammstraße wird bereits heute bei geplanten Schienenersatzverkehren als temporäre Haltestelle eingerichtet und genutzt und ist unabhömmlich. Weiterhin wird an diesem Verknüpfungspunkt eine Kehrmöglichkeit aus beiden Richtungen benötigt.</p> <p>Im Einzelnen:</p>	<p>Alle Punkte sind berücksichtigt.</p>
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
	<p>Die Haltestelle am Dreieck Richtung Norden ist zu weit eingerückt und dadurch nicht bordsteinparallel anfahrbar sowie zu kurz. Busse würden hier auf den Radstreifen stehend ihren Fahrgastwechsel vornehmen und mobilitätseingeschränkte Fahrgäste hätten deutlich das Nachsehen. Ebenso ist die Einsehbarkeit des LSA-Signals nicht erkennbar.</p> <p>Die Ankunftshaltestelle für kehrende Busse aus Richtung Norden an der Ostseite des Dreiecks ist so nicht mehr nutzbar, das Fahrzeugheck steht im Überweg (erforderlich für den Nachtbus).</p> <p>Die Haltestelle Richtung Süden auf der Westseite der Ebgaustraße ist so nicht nutzbar. Sie ist heute schon sehr kurz und wird noch weiter verkürzt. Durch das starke Einrücken ist sie zudem nicht (mehr) bordsteinparallel anfahrbar. Busse würden auch hier auf den Radstreifen stehend ihren Fahrgastwechsel vornehmen und mobilitätseingeschränkte Fahrgäste hätten deutlich das Nachsehen. Die Anfahrbarkeit der Haltestelle muß sowohl von Norden als auch aus der Kehre gegeben sein. Die Einmündung der Dammstraße kann u.E. kompakter gehalten werden, um die Haltestelle nicht zu verkürzen.</p> <p>Die Haltestelle in Fahrtrichtung Norden nördlich des Weidplans bedarf ebenfalls der Verlängerung. (Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Die Anmerkungen wurden in gemeinsamen Abstimmungen berücksichtigt und entsprechend eingeplant.</p>
<p>e39.2.6</p>	<p>Blatt 6 Soweit es sich nicht aus der Überlappung mit Blatt 5 ergibt - keine Hinweise.</p>	<p>Kenntnisnahme</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e39.3	Buslinien aus Anhang	
e39.3.1	Quartierbus	Kenntnisnahme
e39.3.2	Stadt - und Metrobus	Kenntnisnahme
e39.3.3	Expressbus	Kenntnisnahme
e39.3.4		Kenntnisnahme
e40	HVV – Bereich Busverkehr/Angebot	
e40.1	[...] Wir schließen uns den Ausführungen der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) vollumfänglich an und bitten um Berücksichtigung dieser Stellungnahme.	Kenntnisnahme
e41	ADFC Hamburg – Bezirk Altona	
e41.1	14.03.2021 Stellungnahme mit nicht kopierbaren Text, erneute Zusendung am 23.03.2021	-
e41.2	23.03.2021 Wir begrüßen die Planung zur Elbgaustraße als Teil der Veloroute 14. Durch das Veloroutenkonzept soll es Radfahrern und Radfahrerinnen ermöglicht werden, sich schnell und sicher durch die Stadt zu bewegen. Im Folgenden nehmen wir Stellung zu Details der Planung. Vorab möchten wir darauf hinweisen, dass leider in dieser Planung nicht Bezug auf Schulwege genommen wurde. Außerdem wurde es versäumt, die Anzahl der Radfahrer*innen, Fußgänger*innen und der Fahrgäste an den einzelnen Bushaltestellen und insbesondere am Knotenpunkt S-Bahnhaltestelle Elbgaustraße zu ermitteln.	Kenntnisnahme Wird im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt.

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e41.2.1	In der Planung fehlt die Angabe, wann die angegebenen MIV-Zahlen ermittelt wurden. Des weiteren fehlt die Angabe, welchen Anteil der Schwerlastverkehr dabei einnimmt. Diese ermittelten Zahlen bedürfen der weiteren Bewertung, da davon auszugehen ist, dass der MIV aufgrund von Homeoffice und Bewohnerparken künftig zurückgehen wird. Außerdem muss der Klimaschutzplan der Stadt Hamburg berücksichtigt werden, der eine Stärkung des Umweltverbunds und eine Reduzierung der MIV-Fahrten um ca. 50% vorsieht, dies muss eine deutliche Umverteilung des Straßenraums zugunsten des Umweltverbunds nach sich ziehen.	Die Angaben zu den MIV-Zahlen und Schwerlastanteilen wird im Zuge der Anpassungen der Planung nachgeliefert.
e41.2.2	Die Elbgaustraße hat für den Radverkehr sowohl eine hohe lokale als auch eine hohe übergeordnete Bedeutung. Sie stellt ein Bindeglied zwischen mehreren Stadtteilen in Hamburgs Nordwesten (Eidelstedt, Niendorf, ...) und Schleswig-Holstein (Halstenbek) mit den Elbvororten dar und ist in dieser Funktion ohne Alternative. Entsprechend großzügig sollten die Radverkehrsanlagen dimensioniert sein. Überholvorgänge zwischen Radfahrer*innen sollten bequem und sicher möglich sein, auch mit Lastenrädern und Kinderanhängern. Da die räumliche Situation zwischen Luruper Hauptstraße und Spreestraße überwiegend großzügig bemessen ist, sollte eine Breite nicht unter 2,50 m für die Radverkehrsanlagen realisiert werden.	Kenntnisnahme Die Dimensionierung ist in Hinblick auf den zur Verfügung stehenden Raum und den Verkehrszahlen erfolgt.
e41.2.3	An Ein- und Ausfahrten von Grundstücken sowie an Querungen von Nebenstraßen sollte der Radweg, wenn er als Hochbordradweg geführt wird, auf einer Ebene geführt werden, alle Einmündungen sollten so umgestaltet werden, dass die Kurvenradien dahin gehend angepasst werden, das abbiegende Kfz ihre Geschwindigkeit reduzieren müssen.	Ist im Wesentlichen berücksichtigt.
e41.2.4	Es ist überall eine getrennte Signalisierung für den Rad- und Fußverkehr vorzusehen, da die Räumzeiten sehr unterschiedlich sind und der Radverkehr sonst unnötig ausgebremst wird.	Eine getrennte Signalisierung wird dort umgesetzt, wo es möglich und sinnvoll ist.
e41.2.5	Derzeit gibt es auf der Elbgaustraße (bis auf den ersten Abschnitt) keine Radwegbenutzungspflicht. Dies sollte beibehalten werden, damit Radfahrende, die zügig unterwegs sein möchten, weiterhin die Wahlfreiheit haben, die Fahrbahn nutzen zu können.	Kenntnisnahme
e41.2.6	Es stellt sich generell die Frage, inwieweit die Elbgaustraße als Teil des Rings 3 für den übergeordneten Verkehr weiterhin bereitstehen muss oder ob die in Zukunft verminderten Kfz-Verkehre auf die parallel verlaufende Autobahn verlagert werden können. Angesichts dessen, das der Verkehrsentwicklungsplans der Stadt Hamburg z. Zt. eine Überarbeitung erfährt, wäre zwingend zu überlegen, ob die Elbgaustraße, die in den 50iger Jahres des letzten Jahrhunderts zum Ring 3 zugeordnet wurde, diese Aufgabe weiterhin erfüllen muss.	Diese Einschätzung und Entscheidung obliegt nicht dem LSBG.

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e41.2.7	<p>Im Bereich der Kita (Elbgaustraße 172) und des Behindertenheims (Lüttkamp 141) muss zwingend Tempo 30 angeordnet werden. Für die gesamte Elbgaustraße ist Tempo 30 aufgrund starker Schüler*innenverkehre sinnvoll.</p> <p>Auch wenn die Bezirksgrenze zwischen Altona und Eimsbüttel Höhe Fangdieckstraße verläuft, haben wir einige Anmerkungen zu dem sich anschließenden Bereich. Wir möchten anregen, die Elbgaustraße ab Spreestraße bis mindestens Weidplan als einen einheitlichen Bereich zu betrachten und entsprechend zu planen. Wir gehen davon aus, dass eine Temporeduzierung des MIV von den Verkehrsteilnehmer*innen besser eingehalten wird, wenn eine größere Zone mit Tempo 30 oder 20 ausgeschildert wird, als wenn es sich nur um einen kleinen Abschnitt handelt. Der uns angesprochene Bereich umfasst auf einer Strecke von ca. 400 Metern ein Einkaufszentrum, die Querung des Radschnellwegs, die Autoverladestation und die S-Bahn Station mit diversen Bushaltestellen. Hier muss die Verkehrssicherheit zwingend höher bewertet werden als eventuelle Fahrzeitverlängerungen der Buslinien.</p>	<p>Die Anordnung der Geschwindigkeitsgebote wird mit der BIS abgestimmt und eventuell angepasst. Eine Anordnung von Tempo 30 ist jedoch nur möglich, wenn eine Erschließung über die Elbgaustraße führen würde.</p>
e41.2.8	<p>Die folgenden Nummerierungen wurden dem Erläuterungsbericht entnommen, hier unsere Anmerkungen nun im Detail:</p>	

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
<p>e41.2.8.1</p>	<p>2.7.1 Knotenpunkt Farnhornweg</p> <p>Es ist nicht angemessen, die Leistungsfähigkeit des Knotenpunkts einseitig am Kfz-Verkehr auszurichten. Diese einseitige Bevorzugung generiert motorisierten Verkehr. Die Veloroute 14 muss so gestaltet werden, dass ein Umstieg vom Pkw auf das Rad attraktiv wird, somit ist eine Verringerung der Leistungsfähigkeit für den Kfz-Verkehr hinzunehmen.</p> <p>Die zusätzliche Signalisierung für die Kfz-Rechtsabbiegespur behindert den Radverkehr, da beim Überqueren der Elbgaustraße ein zusätzlicher Ampelstopp erfolgt. Die Aufstellflächen auf der dreieckigen Verkehrsinsel sind nicht ausreichend. Die ganze Situation dort ist unübersichtlich und gefährlich.</p> <p>Die freien Rechtsabbieger für den Radverkehr müssen an der gesamten Kreuzung erhalten bleiben, insbesondere auch beim Abbiegen von der Elbgaustraße in den östlichen Farnhornweg und vom westlichen Farnhornweg in die Elbgaustraße.</p> <p>Für den Rad- und Fußverkehr ist eine getrennte Signalisierung vorzusehen, da die Räumzeiten stark unterschiedlich sind. Es ist in jeder Phase eine Grünsignalisierung ohne gesonderte Anforderung vorzusehen.</p> <p>Da diese Kreuzung ein Unfallschwerpunkt ist, sollten die Kfz-Rechtsabbieger getrennt / konfliktfrei vom Fuß- und Radverkehr zu signalisiert werden. Dies kann erreicht werden, indem die Fahrspur für den Rechtsabbieger ausreichend lang ist, so dass es zu keinen Rückstau in die Geradeaus-Fahrspur des Kfz-Verkehrs kommt. Der Fuß- und Radverkehr kann dann zeitgleich zusammen mit dem Kfz-Geradeausverkehr, bzw. Linksabbieger signalisiert werden. Die notwendige Fahrspur für den Kfz-Rechtsabbiegeverkehr, kann von der zweispurigen Linksabbiegespur abgenommen werden.</p>	<p>Eine Überprüfung der Leistungsfähigkeit hat bereits stattgefunden und weitere Optimierungen werden geprüft.</p> <p>Die Leistungsfähigkeit hat sich bereits für den MIV verringert und eine weitere Reduzierung der Leistungsfähigkeit ist im Hinblick auf den ÖPNV nicht vertretbar.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Aufgrund der Leistungsfähigkeit nicht möglich.</p>
<p>e41.2.8.2</p>	<p>2.7.2 Knotenpunkt Lüttkamp / Langbargheide</p> <p>Sowohl der Lüttkamp als auch die Langbargheide sind Wohnstraßen mit Tempo 30. Dementsprechend müssen die Kurvenradien angepasst werden, um die Abbiegegeschwindigkeit des MIV zu reduzieren und die Einmündungen schmaler gestaltet werden. Am Lüttkamp ist eine Fahrspur je Richtung für Kfz ausreichend, eine Verbreiterung als Abbiegespur wird dort nicht benötigt. Eine Aufpflasterung ist auch hier sinnvoll, insbesondere im Hinblick auf die Barrierefreiheit für das benachbarte Behindertenheim. Es muss eine gefahrlose Haltemöglichkeit für den Fahrdienst des Behindertenheims (Lüttkamp 141) vorgesehen werden, damit der Radweg nicht als Haltemöglichkeit missbraucht wird.</p>	<p>Der Knotenpunkt wurde komplett überplant und berücksichtigt die wesentlichen Punkte.</p> <p>Das Erfordernis einer Haltemöglichkeit für das Heim wird im Zuge der weiteren Planung geprüft. Eine Aufpflasterung wird jedoch als nicht sinnvoll angesehen.</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
<p>e41.2.8.3</p>	<p>Einmündung Spreestraße</p> <p>Die Grünphase für den Radverkehr ist zu kurz und die Rotphase erheblich zu lang. Hier muss eine komfortablere Lösung gefunden werden, die schnelleres Vorankommen ermöglicht.</p> <p>An dieser Einmündung gibt es sehr häufig Rotlichtverstöße des Kfz-Verkehrs, eine dauerhafte Überwachung (Blitzerampel) wäre hier sinnvoll.</p> <p>Der Bereich Spreestraße/Fangdieckstraße ist sehr stark von Schüler*innen des Goethegymnasiums und des Bildungshauses Lurup frequentiert, daher ist auch hier Tempo 30 notwendig.</p>	<p>Das Signalprogramm wird angepasst und in diesem Zuge optimiert.</p> <p>Die Installation einer „Blitzerampel“ liegt nicht in der Zuständigkeit des LSBG.</p> <p>Die Anordnung von „Tempo 30“ wird im Zuge der weiteren Planung geprüft und mit PK abgestimmt.</p>
<p>e41.2.8.4</p>	<p>2.7.3 Einmündung Fangdieckstraße</p> <p>Die Fangdieckstraße ist eine beliebte Strecke für Kfz-Schleichverkehre, das macht die Einmündung gefährlich (Unfallschwerpunkt). Hier wäre es zu überlegen, ob ein Modalfilter in der Fangdieckstraße am Ende des Wohngebiets (Bezirksgrenze / Ecke Rispenweg) diese Schleichverkehre unterbinden kann. Der Linksabbieger könnte entfallen, damit auch eventuelle Rückstaus auf der Fahrbahn.</p> <p>Der künftige Radschnellweg quert hier die Elbgaustraße, wir schlagen eine diagonale Querung vor, das verkürzt den in der Planung angedachten Zwei-Richtungs-Verkehr.</p> <p>Der Bereich zwischen Einkaufszentrum und Fangdieckstraße würde sich besonders für eine Art Shared-Space-Zone eignen, bei der der bereits vorhandene Platz über die Straße weitergeführt wird und die Kfz-Fahrspuren nur mit moderaten Elementen der Verkehrsführung z.B. Einfassung mit Pollern u.ä. zum sonstigen Platz abgegrenzt wird.</p>	<p>Die verkehrliche Einschätzung zur Fangdieckstraße ist nicht im Rahmen dieses Projektes zu bewerten, dementsprechend ist ein Entfall des Linksabbiegers nicht möglich.</p> <p>Die Einmündung ist als Teilaufpflasterung vorgesehen.</p> <p>Eine diagonale Querung wird aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht umgesetzt (Sichtbeziehung, Konfliktfläche,..). Es werden derzeit Musterlösungen zur Planung von Querungsstellen von der Verkehrsbehörde BVM erarbeitet.</p> <p>Shared Space ist bei den vorliegenden Verkehrsstärken und der ÖPNV-Frequenz nicht geeignet.</p>
<p>e41.2.8.5</p>	<p>Bahnunterführung</p> <p>Hier ist wegen der sehr beengten Platzverhältnisse die Geschwindigkeit von aktuell Tempo 30 auf zukünftig Tempo 20 zu reduzieren, damit würden mehr Radfahrer*innen von der Servicelösung Abstand nehmen und die Fahrbahn nutzen, so dass der schmale Gehweg ausschließlich den Fußgänger*innen zur Verfügung steht. Wegen der leider oft zu beobachtenden Geschwindigkeitsüberschreitungen des MIV ist eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachung in beide Richtungen vorzusehen. Alternativ ist eine einspurige Führung des Kfz-Verkehrs mit Signalisierung (inkl. Busvorrangsschaltung) – vergleichbar mit der Unterführung in Halstenbek – zu prüfen.</p>	<p>Eine Überprüfung der Temporeduzierung auf 20 und das Aufbringen von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn wird im Zuge der weiteren Planung geprüft.</p> <p>Die Installation einer „Stationären Geschwindigkeitsüberwachung“ liegt nicht in der Zuständigkeit des LSBG.</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
		<p>Eine einspurige Signalisierung kann aus Gründen der vorliegenden Verkehrsmengen nicht umgesetzt werden.</p>
<p>e41.2.8.6</p>	<p>2.7.4 S-Bahn- und Bushaltestelle Elbgaustraße An der S-Bahn-Station wird direkt am Tunnelmund eine Querung für den Radverkehr benötigt, da es nur am Zugang Weidplan einen Aufzug gibt, über den die S-Bahn mit dem Fahrrad erreicht werden kann. Der gesamte Bereich sollte ebenfalls in eine Art von shared-space umgewandelt werden und der Fußverkehr sollte in allen Richtungen gleichzeitig grün erhalten. Dies würde die jetzige Situation entspannen, bei der Fahrgäste der S-Bahn versuchen, auf schnellstem Weg zu der Bushaltestelle (Richtung Süden) zu gelangen. Eine bessere Querung würde auch Menschen mit Sehbehinderung und Mobilitätseingeschränkten helfen. Die Straße Weidplan sollte über einen Modalfilter vom Bahnhofsvorplatz abgebunden werden, so würde sich der private Kfz-Verkehr über den Vorplatz der S-Bahnstation auflösen.</p>	<p>Eine zusätzliche Querungsmöglichkeit für Fußgänger wurde südlich der Einmündung Dammstraße eingeplant. Auf Grund der geplanten Radverkehrsführung, ist diese Querung für Radfahrende nicht geeignet, es sei denn sie schieben ihr Fahrrad. (Update 31.05.2023)</p> <p>Shared-space ist hier nicht möglich.</p> <p>Weidplan liegt außerhalb des Planungsraumes.</p>
<p>e41.3</p>	<p>Wir würden uns freuen, wenn unsere Anmerkungen Ihre Beachtung finden und bitte kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie Fragen zu dieser Stellungnahme haben. Da wir ehrenamtlich für den ADFC arbeiten, erreichen Sie uns am besten per email unter altona@hamburg.adfc.de .</p>	<p>Kenntnisnahme</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e42	ADFC Hamburg – Bezirk Eimsbüttel	
e42.1	<p>Allgemeines</p> <p>Der ADFC begrüßt die Absicht, im Zuge des Ausbaus der Velorouten in der Elbgaustraße die Voraussetzungen für ein attraktives, sicheres und komfortables Radfahren zu schaffen. Auch der erstmalige Versuch, bauliche Hochbordradwege nach dem Kopenhagener Modell zu schaffen, wird begrüßt.</p> <p>Während im Altonaer Teil bereits bestehende Radverkehrsanlagen den in den gültigen Regelwerken ausgewiesenen Regelbreiten immerhin angepasst werden, ist im Eimsbütteler Teil der Planung keine wesentliche Verbesserung des augenblicklichen äußerst unattraktiven Zustandes für Radfahrende zu erkennen. Hier sollte nochmals intensiv versucht werden, die für das Erreichen der Klimaziele notwendige Reduzierung des MIVs auf fast die Hälfte und Steigerung des Radverkehrs in diesem Bereich um mehr als das Doppelte, auch mit unkonventionellen Maßnahmen zu erreichen. Hier seien als anregende Beispiele einseitige lichtsignalgesteuerte Verkehrsführung im Eimsbütteler Engstellenbereich oder Anfragen an die Anwohner bzgl. Grundstückserwerb zur Erweiterung der Nebenflächen erwähnt.</p> <p>Die Finanzierung der Fahrbahnsanierung der Elbgaustraße im Rahmen des Arbeitspaketes „Fuß- und Radverkehr“ ist für uns zumindest fragwürdig.</p> <p>Die Stellungnahme der Bezirksgruppe Eimsbüttel bezieht sich hauptsächlich auf den Eimsbütteler Teil der Planung. Auf Altonaer Gebiet betrachten wir lediglich Teilaspekte ab der Fangdieckstraße.</p>	<p>Siehe Unterpunkte</p>

<p>e42.2</p>	<p>Lageplan 5: Spreestraße bis S-Bahn- und Bushaltestelle Elbgaustraße</p> <p>Die Verschwenkung der Gehwegflächen bei der Einmündung Fangdieckstraße über den Zweirichtungsradweg bei gleichzeitiger Querung der Fangdieckstraße sollte räumlich deutlicher getrennt erfolgen.</p> <p>Der Linksabbieger in die Fangdieckstraße (1+580) hinter der Sprunginsel sollte aus Sicherheitsgründen wegfallen. Durch Linksabbieger werden Radfahrende auf dem Zweirichtungsradweg über die Fangdieckstraße gefährdet. Bisher konnte an diesem Unfallschwerpunkt auf die in falscher Richtung Radfahrenden verwiesen werden. Dies wäre zukünftig dann nicht mehr möglich.</p> <p>Aus Sicherheitsgründen sollte die Möglichkeit, von der Elbgaustraße links auf den Parkplatz vom Einkaufszentrum abzubiegen (1+600), ebenfalls unterbunden werden, weil auch hier abbiegende Kfz auf dem Zweirichtungs-Radschnellweg Radfahrende gefährden. Der gewonnene Platz sollte für eine sichere Ableitung des südlichen Radwegs auf die Fahrbahn vor dem Unterführungsbe- reich genutzt werden.</p> <p>Sollte der geplante Radschnellweg tatsächlich in diesem Bereich eine Querung der Elbgaustraße erfordern, sollte langfristig eine Brückenlösung über die Elbgaustraße angedacht werden.</p> <p>Innerhalb des Tunnelbereichs stehen dem Kfz-Verkehr 6,50 m zuzüglich 60 Zentimeter Rinne zur Verfügung. Demgegenüber stehen 2,65 m bzw. 2,73 m für einen gemeinsamen Geh- und Radweg abzüglich jeweils 50 cm Sicherheitsbereich. Diese Führung auf viel zu schmalen Nebenflächen lehnen wir ab! Der Gehweg sollte als Service Lösung (Radfahrer frei) eingerichtet werden und das Fahren der Radfahrenden auf der Fahrbahn vorgesehen werden. Dies ist den Autofahrenden mit einer Fahrrad-Piktogramm Kette auf der Fahrbahn zu verdeutlichen. Um die Sicherheit der Radfahrenden innerhalb des Tunnelbereichs sicher zu stellen, ist eine Geschwindigkeitsbe- grenzung auf 20 km/h innerhalb dieses Bereiches anzuordnen. Um eine gute Sichtbarkeit der Ver- kehrsteilnehmer zu ermöglichen, ist für ein entsprechendes Beleuchtungskonzept über den ge- samten Tag zu sorgen. Das Überholen von Radfahrenden im Tunnelbereich sollte durch Ver- kehrszeichen verboten werden.</p> <p>Für die im Jahr 2030 von der DB geplante Brückensanierung/-erneuerung sollte schon jetzt eine Erweiterung angemeldet und Mittel zur Finanzierung reserviert werden.</p> <p>Bei 1+820 sollte der nördliche Radstreifen sicher auf die Fahrbahn geleitet werden. Hier sollte eine weitere Querungsmöglichkeit für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen entstehen. Nach den Planungen ist keine Möglichkeit für Radfahrende vorgesehen, direkt links in die Dammstraße abzubiegen, um die dortigen Radabstellanlagen, die sich auch im P+R Haus befinden, zu errei- chen. Befindet sich in der nördlichen Haltestelle bereits ein Bus, würde ein weiterer Bus immer auf dem Radschutzstreifen warten. Hier sollte eine andere Haltestellengestaltung gefunden werden. Die Sinnhaftigkeit der eingefärbten Radwegefurt bei 1+880 erschließt sich uns nicht.</p>	<p>Ist geändert worden.</p> <p>Die Notwendigkeit des Linksabbiegens in die Fang- dieckstraße wird im Zuge der weiteren Planung ge- prüft, der Bereich wurde überplant.</p> <p>Die Notwendigkeit des Linksabbiegens auf den Park- platz des Einkaufszentrums wird im Zuge der weite- ren Planung geprüft.</p> <p>Eine Brückenlösung wurde im Zuge der Planungen durch ARGUS geprüft, jedoch nicht weiterverfolgt.</p> <p>Die Service Lösung (Radfahrer frei) wird bereits be- rücksichtigt.</p> <p>Piktogramme auf der Fahrbahn werden nicht zugelas- sen.</p> <p>Eine weitere Geschwindigkeitsbeschränkung von vorhandenen 30km/h auf 20 km/h, wurde nicht zuge- lassen. (Update 31.05.2023)</p> <p>Ein Beleuchtungskonzept wird in Abstimmung mit Hamburg Verkehrsanlagen im Zuge der weiteren Pla- nung geprüft.</p> <p>Ein Überholverbot von Radfahrern wird im Zuge der weiteren Planung mit VD abgestimmt.</p> <p>Haltestellensituation wurde überarbeitet, für die Rad- fahrenden wurde eine signalisierte Radfahrfurt einge- plant. (Update 31.05.2023)</p>
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e42.3	<p>Lageplan 6: Redingskamp bis KP Niekampsweg / Furtweg</p> <p>Der überdimensionierte Linksabbieger (1+880 bis 1+960) zum Bahnhofsvorplatz und in den Weidplan sollte deutlich verkürzt werden, da er zum hektischen Überholen dortiger mit angepasster Geschwindigkeit fahrender Verkehrsteilnehmer verleitet.</p> <p>An dem Rad-Unfallschwerpunkt der Einmündung Redingskamp (1+967) sollte die Radfurt parallel zur Fahrbahn verlaufen und nicht abgesetzt. Der Kurvenradius der Einmündung sollte deutlich verringert werden mit dem Ziel, die Abbiegegeschwindigkeit zu verringern und eine Parallelaufstellung im Redingskamp wartender Fahrzeuge zu verhindern.</p> <p>Aus dem Redingskamp kommende linksabbiegende Radfahrende haben keine Auffahrmöglichkeit auf den gegenüberliegenden Hochbordradweg.</p> <p>Durch Wegfall der Parkstände zwischen 1+990 und 2+020 und Verbots des Linksabbiegens aus dem Redingskamp für motorisierte Verkehrsteilnehmer könnte in den nördlichen Nebenflächen die Engstelle mit geplant etwa 2 Meter Breite (abzgl. 50 cm Sicherheitsbereich) deutlich fahrradfreundlicher gestaltet werden.</p> <p>Vor der Einmündung Mesterfeld (2+030) sollte eine sichere Ableitung des Radwegs auf die Fahrbahn erfolgen, um das Fahren im Mischverkehr zu ermöglichen. Dafür ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h zu begrenzen und eine Fahrrad-Piktogramm Kette in beiden Richtungen auf der Fahrbahn aufzubringen. Sowohl auf dem nördlichen und südlichen Gehweg soll lediglich eine Service Lösung (Radfahrer frei) angeboten werden, um Konflikte mit Fußgänger*innen weitestgehend zu verringern.</p> <p>Bei 2+220 fehlt eine Ableitung des nördlichen Hochbordradweges auf die Fahrbahn.</p> <p>An der Kreuzung Furtweg fällt zunächst die schräge Anordnung der Querungsfurt als auch der Haltelinien auf. Wir halten hier bei anderer Kurvengestaltung eine mehr senkrecht zum Verlauf der Elbgaustraße vorgesehene Anordnung für geeigneter. Es fehlen Aufstellbereiche für Radfahrende, die von der Elbgaustraße links in den Furtweg abbiegen wollen. Insgesamt entsteht hier der Eindruck einer unfertigen Planung im unmittelbaren Bereich einer Schule.</p> <p>Bisher müssen Fußgänger*innen und Radfahrer*innen für die Querung der Elbgaustraße ein Lichtsignal anfordern. Dies sollte zukünftig automatisch erfolgen.</p>	<p>Der Bereich wurde überarbeitet.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Wurde durch eine Bordabsenkung auf der Ostseite eingeplant.</p> <p>Die Parkstände entfallen, der Radfahrende wird über eine Schleuse in MIV geführt. In diesem Abschnitt wird auch der Gehweg für Radfahrende freigegeben.</p> <p>Ist berücksichtigt, Piktogramme werden nicht zugelassen.</p> <p>Der Knotenpunkt ist überplant worden.</p> <p>Die Signalprogramm werden generell angepasst.</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e43	Stadtreinigung Hamburg	
e43.1	[...] die Stadtreinigung Hamburg (SRH) hat die 1. Verschickung zur Umgestaltung der Elbgaustraße zur Veloroute 14 zur Kenntnis genommen und stimmt der geplanten Baumaßnahme zu.	Kenntnisnahme
e43.2	<p>Die betrieblichen Belange der Stadtreinigung für die Müllabfuhr und Straßenreinigung müssen gewahrt bleiben. Die Ein- und Ausfahrten sowie Kurvenradien sind gemäß ReStra (in Verbindung mit den Regelwerken der FGSV) auszuführen.</p> <p>Die Depotcontainer im direkten Umfeld der Baumaßnahme — hier insbesondere der Standplatz Haseldorfer Weg 2, Ecke Elbgaustraße mit 5 Depotcontainer - müssen den Bürgerinnen und Bürgern während der gesamten Bauzeit zur Verfügung stehen und ein Zugang für die Kranwagenfahrzeuge bereitgestellt werden. Falls dies nicht möglich ist, muss die SRH mindestens zehn Wochen im Voraus schriftlich (Depotcontainer@stadtreinigunghamburg) über den genauen Standplatz, den Zeitraum und mindestens einen Ersatzstandplatz informiert werden. Die Kosten für die Verlegung und Rückverlegung des Standplatzes müssen vom Bauträger getragen werden. Die Kosten für die Verlegung und Baumaßnahmen für einen dauerhaften neuen Standplatz müssen vom Bauträger gezahlt werden.</p>	Kenntnisnahme Kenntnisnahme
e44	Wall GmbH	
e44.1	[...] wir beziehen uns auf die oben genannte 1. Verschickung sowie auf die Stellungnahme von HVV, Hochbahn und VHH denen wir uns vorerst anschließen. Solange die dort genannten Vorschläge nicht berücksichtigt werden, kann eine Stellungnahme unsererseits nicht abgegeben werden, da wir keine genaue Positionierung für unsere Fahrgastunterstände vornehmen können. Auch bitten wir Sie, die Standorte unserer Werbevitruinen in den Lageplänen 1-6 „Verkehrsplanung Elly-See-Straße bis Gewerbegebiet“ mit aufzunehmen, wenn die Umplanung erfolgt.	Standorte wurden zwischenzeitlich abgestimmt und eingetragen.

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e45	HHVA – Bau Beleuchtungsanlagen	
e45.1	<p>[...] Die 1. Verschickung zur o.g. Baumaßnahme haben wir erhalten und geprüft. Gemäß der uns zugesandten Pläne, muss die öffentliche Beleuchtung im Zuge dieser Baumaßnahme angepasst werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demontage von acht GM 4,0m, die Maste sind auf Grund ihres Baujahres abgängig - Umstellen von drei GM 4,0m und tauschen der Kofferleuchte - Neustellen von 14 GM 4,0m mit Aufsatzleuchte - Punktueller tauschen von drei GM 6,0m - Demontage von einem GM 16,0m, der Mast ist auf Grund seines Baujahres abgängig - Neustellen von einem GM 16,0m mit zwei Kofferleuchten - Punktueller tauschen von fünf GM 16,0m und tauschen der Kofferleuchten - Demontage von fünf AM 7,5m - Punktueller tauschen von zwei AM 7,5m und tauschen der Ansatzleuchte - Demontage von zehn AM 9,5m, die Maste sind auf Grund ihres Baujahres abgängig - Umstellen von drei AM 9,5m und tauschen der Kofferleuchte - Neustellen von fünf AM 9,5m mit Kofferleuchte - Punktueller tauschen von einem AM 9,5m und tauschen der Kofferleuchte - Demontage von zehn AM 11,8m, die Maste sind auf Grund ihres Baujahres abgängig - Umstellen von fünf AM 11,8m und tauschen der Kofferleuchte - Neustellen von 28 AM 11,8m mit Kofferleuchte - Punktueller tauschen von 13 AM 11,8m und tauschen der Kofferleuchte <p>Tauschen von sechs Kofferleuchten an AM 11,8m</p>	<p>Die Beleuchtung wurde zwischenzeitlich eingeplant.</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e45.2	<p><u>Hinweis zu den Schutzabständen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutzabstand (lichte Maßangabe) zwischen der Fahrbahn (meist Hochbord) und dem Fußpunkt des Beleuchtungsmastes im Allgemeinen: 0,65m - Schutzabstand (lichte Maßangabe) zwischen dem Radweg (Außenkante) und dem Fußpunkt des Beleuchtungsmastes: 0,25m - Schutzabstand (lichte Maßangabe) zwischen einem Baum und dem Fußpunkt des Beleuchtungsmastes: mindestens 5,0m <p>Technische Änderungen behalten wir uns vor.</p>	<p>Die vorgegebenen Schutzabstände werden im Zuge der Ausführung berücksichtigt.</p>
e45.3	<p>Lageplan 1 (Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Kenntnisnahme</p>
e45.4	<p>Lageplan 2 (Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Kenntnisnahme</p>
e45.5	<p>Lageplan 3 (Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Kenntnisnahme</p>
e45.6	<p>Lageplan 4 (Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Kenntnisnahme</p>
e45.7	<p>Lageplan 5 (Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Kenntnisnahme</p>
e45.8	<p>Lageplan 6 (Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Kenntnisnahme</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e46	Kompetent Barrierefrei - Kompetenzzentrum für ein Barrierefreies Hamburg – Beratungsbereich Verkehrs- und Freiraumplanung	
e46.1	[...] Leider fehlt im Erläuterungsbericht nicht nur die Abfassung eines eigenen Punktes zur Barrierefreiheit, wie sich das bei anderen Vorhaben bewährt hat, sondern generell detaillierte Ausführungen zur gesetzlich vorgeschriebenen Barrierefreiheit der Anlagen (§ 7 HmbBGG).	Ist berücksichtigt.
e46.2	Außerordentlich kritisch und nicht akzeptabel ist die Führung der Veloroute auf gemeinsamen Geh- und Radwegen. Dies führt regelhaft zu Konflikten und Gefahrsituationen.	Da wo nicht anders möglich, werden die Gehwege für Radfahrende freigegeben. Dies sind jedoch nur sehr kurze Abschnitte.
e46.3	Die Führung des "Hochbordradweges" ist vor allem für blinde und sehbehinderte Menschen sehr problematisch. Ein 3-cm-Bord kann von ihnen nicht zuverlässig wahrgenommen werden. Hier müssen, wie bei anderen Radwegen auch, taktile und kontrastreiche Begrenzungstreifen verlegt werden.	Ist berücksichtigt.
e46.4	Die Führung des Radverkehrs an den Querungen ist überwiegend sehr problematisch. Der Radverkehr muss unbedingt in die Vorrangsregelung einbezogen werden, um dem Fußverkehr ein sicheres Queren auch der Radwege zu ermöglichen.	Die Führung des Radverkehrs auf separaten Radfahrstreifen in Bereichen von Knotenpunkten und Haltestelle nach Art der „Berliner Lösung“ sind nicht geplant, ebenso ist keine Gleichschaltung mit der Signalisierung des Fahrzeugverkehrs. Als Grund hierfür wird auf die hohen Verkehrszahlen verwiesen.
e46.5	Teilweise fehlen an den Querungen auch die Aufstellflächen für den Fußverkehr.	Ist berücksichtigt.
e46.6	Leider fehlen bei allen Plänen Hinweise auf ein taktiles Leitsystem (Bodenindikatoren) gem. ReStra/H BVA.	Ist berücksichtigt.
e46.7	Auch die barrierefreie Ausstattung der Bushaltestellen wird nicht deutlich.	Ist berücksichtigt.
e46.8	Ebenso ist nicht geklärt, ob und wo Parkstände für schwerbehinderte Menschen eingerichtet werden können.	Der vorhandene Stellplatz (Haus-Nr.: 11) ist nicht regelkonform und entfällt. In der Wendeschleife Weidplan, sind zwei regelgerechte Behindertenstellplätze eingepplant. (Update 31.05.2023)
e46.9	Vor diesem Hintergrund ist eine abschließende Stellungnahme zur Barrierefreiheit in o.g. Vorhaben nicht möglich und es wird dringend um weitere Einbeziehung und Befassung gebeten.	Kenntnisnahme

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e47	DB Kommunikationstechnik GmbH	
e47.1	<p>[...] anbei übersende ich Ihnen den angeforderten Lageplan der Strecke 1220 km 7,4 Elbgaustraße HH. Die genaue Kabellage entnehmen Sie bitte aus dem Plan. TK-Kabel befinden sich auf Bahngelände. Über eine eventuelle Kabellage von anderen Diensten haben wir keine Unterlagen. Bitte beachten sie, dass wir grundsätzlich keine Gewähr für die Übereinstimmung mit der Örtlichkeit übernehmen. Hierfür ist ein Feldvergleich erforderlich. Die Forderungen aus den Merkblättern sind strikt einzuhalten. Eine Begehung zur Kabeleinweisung wird nicht vom Dokuservice durchgeführt, hier muss ein Servicetechniker gesondert beauftragt werden und braucht ein Vorlaufzeit von mind. 2 Wochen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass TK-Kabel oder TK-Anlagen der Vodafone GmbH betroffen sein könnten. Bitte konsultieren Sie daher das evtl. Vorhandensein von TK-Kabeln oder Anlagen im Webportal "externe Webauskunft" der Vodafone GmbH.</p> <p>Hinweis im Auftrag der Vodafone GmbH: Ab dem 1. April 2017 stehen die Bestandspläne der Vodafone und der Vodafone Kabel Deutschland Telekommunikationsanlagen für das gesamte Bundesgebiet gemeinsam über das Webportal „externe Webauskunft“ zur Verfügung. Anfragen per Mail werden nicht mehr beantwortet!</p> <p>Bitte nutzen Sie daher unseren kostenlosen Self-Service unter https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/ . (Lagepläne hier nicht dargestellt)</p>	<p>Kenntnisnahme Leitungsträgerkoordination.</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e48	DB Fernverkehr AG	
e48.1	[...] die Planung der Veloroute 14 auf der Grundlage der Unterlagen, die der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer am 18.02.2021 („Unterlagen zur 1. Verschickung“) verteilt hat, begegnet im Grundsatz keinen Bedenken der DB Fernverkehr AG.	Kenntnisnahme
e48.2	Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass die geplante Veloroute die einzige Werkszufahrt des Fernverkehr Betriebswerks Eidelstedt (Elbgaustraße 110a) kreuzt. Damit verbunden muss auch in der Bauphase sichergestellt sein, dass Rettungskräfte uneingeschränkt Zugang zum Werk behalten. Weiter ist für den Aufrechterhalt des Betriebs der Zugang für Lieferverkehr zu gewährleisten.	Kenntnisnahme Wird in der Bauausführung berücksichtigt-
e49	BWI – WF2	
e49.1	[...] Die in Abschnitt 3.3.1.4. beschriebene Umwandlung des separaten Linksabbiegers (zur Gewerbestraße) in eine überbreite Geradeaus-Linksabbiege-Spur wird kritisch gesehen. Es steht zu befürchten, dass es bei Abbiegevorgängen, insbesondere von Lkw, zu gefährlichen Situationen kommen könnte, was wiederum (auch) negative Auswirkungen auf die Gewerbetreibenden haben könnte.	Kenntnisnahme
e50	BUKEA – N12 / N127	
e50.1	[...] Die Maßnahme zum Ausbau der Velo-Route 14 wird begrüßt.	Kenntnisnahme
e50.2	Den 58 entfallenden Bäumen stehen lediglich 6 Nachpflanzungen, davon eine an einem nicht nachhaltigen Standort unter einem Bestandsbaum (Mündungsbereich Lüttkamp) entgegen. Es wird ein 1:1 Ersatz der entfallenden Bäume zu Lasten von Stellplätzen gefordert. Ziel ist eine gleichmäßige und geschlossene Baumkulisse auf gesamter Länge des Maßnahmenabschnitts.	Eine Erweiterung der Baumquartiere ist bereits durch Einkürzung der Parkstände berücksichtigt. In der überarbeiteten Planung sind jetzt 56 St. Neupflanzungen vorgesehen, gegenüber 52 St. Fällungen. (Update 31.05.2023) Abweichung vom Regelaufbau wird in der weiteren Planung berücksichtigt.

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e51	BUKEA – N33	
e51.1	1) Die gesetzliche Schonfrist (vgl. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BnatSchG) ist bei Gehölzrodungen einzuhalten.	Wird im Rahmen der Bauausführung berücksichtigt.
e51.2	2) Bäume im Wirkungsbereich der Maßnahme sind nach DIN 18920 zu schützen.	dito
e51.3	3) Bäume die gefällt werden müssen sind unmittelbar vor Fällung durch einen fachlich qualifizierten Biologen auf den Besatz von Fledermäusen und Vögeln, Eremit (sofern Habitateignung besteht) sowie Eichhörnchen zu prüfen, ggfs. Mittels endoskopischer Untersuchung. Ein Besatz muss auszuschließen sein. Sofern eine nichtbesetzte Höhle gefunden wird, ist diese zu verschließen. Ein Ausgleich in Form von Fledermauskästen und Höhlenbrüterkästen ist als Ausgleich für potenziell verloren gegangene Sommerquartiere und Nisthöhlen vorzuschlagen. Die Anbringung hat dann vor Einsetzen der nächsten Brutperiode zu geschehen. Eine Pflege muss gewährleistet sein. Das Prüfergebnis, inklusive vorgesehener Maßnahmen ist der BUKEA N33 unmittelbar nach der Untersuchung in Form eines Kurzgutachtens zur Prüfung vorzulegen.	dito
e51.4	4) Sofern neue Beleuchtungen vorgesehen sind, ist folgendes zu beachten: Außenleuchten sind ausschließlich zur Herstellung der verkehrssicheren Nutzung der Freiflächen zulässig. Diese sind als monochromatisch abstrahlende Leuchten oder Lichtquellen mit möglichst geringen Strahlungsanteilen im ultravioletten Bereich mit Wellenlängen zwischen 585 und 700 Nanometern, maximal 3.000 Kelvin Farbtemperatur zulässig. Die Leuchtgehäuse sind gegen das Eindringen von Insekten abzuschirmen und dürfen eine Oberflächentemperatur von 60 Grad Celsius nicht überschreiten Die Lichtquellen sind geschlossen auszuführen. Eine Abstrahlung oberhalb der Horizontalen, insbesondere auf angrenzende Gehölze und Biotope, ist abzuschirmen.	Wird in Abstimmung mit den Hamburger Verkehrsanlagen berücksichtigt.

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e52	BUKEA – N32	
e52.1	<p>1) Da das beantragte Vorhaben nach Angaben des Erläuterungsberichtes komplett innerhalb der derzeit vorhandenen Straßenbegrenzungslinien und innerhalb des jeweiligen Straßengrundstücks geplant ist, findet die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung keine Anwendung.</p> <p>Da es in den jeweiligen Einzelabschnitten des Vorhabens zu zahlreichen Baumfällungen kommt, wird um Beachtung der „Hinweise zum Naturschutz, insbesondere Baumschutz, Biotopschutz und Artenschutz, bei der Planung von Bauvorhaben in der 2. Fassung vom Januar 2021“ gebeten. Das genannte Merkblatt ist unter https://www.hamburg.de/contentblob/14838856/c29d15dd783735b1edaba56f3c6313c1/data/download-hinweise-zum-naturschutz-bei-bauvorhaben.pdf einzusehen.</p>	Wird berücksichtigt.
e53	BUKEA – W1 / W13	
e53.1	<p>[...] <i>Stellungnahme BUKEA/W13 (Schutz und Bewirtschaftung der Oberflächengewässer, Ansprechpartnerin: Frau Dr. Stephanie Brandt)</i></p> <p><i>Bei einer Grundinstandsetzung der Straße ist regelhaft auch die Entwässerung (Reinigung und Rückhalt) zu prüfen. Belastetes Niederschlagswasser ist vor der Einleitung in ein Gewässer gemäß § 57 WHG nach dem Stand der Technik zu reinigen. Die Planungen sind mit der zuständigen Wasserbehörde frühzeitig abzustimmen.</i></p> <p><i>Falls noch nicht bekannt, erlauben wir uns, auf folgendes Dokument zu verweisen:</i></p> <p>https://www.hamburg.de/contentblob/4458538/2d89eeb5db6269e28ade344430a08bc9/data/wassersensible-strassenraumgestaltung.pdf</p>	Kenntnisnahme

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e54	BUKEA – W2 / W22	
e54.1	<p><i>Stellungnahme BUKEA/W22 (Abwasserwirtschaft, Ansprechpartner: Herr Christoph Heß)</i></p> <p><i>Die Elbgaustraße ist eine sehr stark befahrene Straße. Der betroffene Abschnitt, der einer Grundinstandsetzung unterzogen werden soll, befindet sich darüber hinaus in zwei größeren Regensiel-Einzugsgebieten, die eine sehr hohe bzw. hohe Priorität zur Behandlung von Straßenabwasser für die FHH besitzen. Die Siele leiten in relativ empfindliche Gewässer ein (Fangdiekgraben und Mühlenau), die neben der stofflichen Belastung mit Belastungsschwerpunkt Elbgaustraße auch hydraulisch stark betroffen sind. Aus diesem Grund muss in diesem Fall eine Machbarkeitsstudie zur Regenwasserbehandlung durchgeführt werden, um Maßnahmen zu Reinigung und Rückhalt zu prüfen. Die Rahmenbedingungen für die Studie müssen frühzeitig mit den betroffenen ab-/wasserwirtschaftlichen Dienststellen abgestimmt werden, in diesem Fall die Wasserbehörden der Bezirke Altona und Eimsbüttel, BUKEA-W und Hamburg Wasser.</i></p> <p><i>Allgemeiner Hinweis aus wasserrechtlicher Sicht:</i></p> <p><i>Es wird im Zusammenhang mit der geplanten Baumaßnahme durch die BUKEA-W2 als zuständiger ministerieller Fachbehörde für Grundsatzfragen der Direkteinleiter in der FHH ausdrücklich auf folgenden Sachverhalt im wasserrechtlichen Vollzug hingewiesen:</i></p> <p><i>Ohne eine Niederschlagswasserbehandlung der belasteten Straßenflächen nach dem Stand der Technik besteht keine Aussicht auf die rechtskonforme Erteilung einer wasserrechtlichen Einleiterlaubnis durch die jeweils zuständige Wasserbehörde, da das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot nach § 27 WHG nicht hinreichend berücksichtigt wäre.</i></p>	<p>Für den überwiegenden Teil der Gesamtstrecke/-fläche, wird für die Fahrbahn eine Deckensanierung erfolgen. In Teilbereichen wird die vorhandene Fahrbahnfläche zur Verbreiterung von Grünstreifen oder Nebenanlagen reduziert. Die vorhandenen Trummananschlüsse an die Siele, sollen soweit möglich wiederverwendet werden, die neuen Trummen werden der geänderten Bordführung angepasst.</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e55	Bezirksamt Altona – A/MR 210	
e55.1	<p>[...] Generell / Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die vorliegende Planung erstreckt sich über Abschnitte mit ganz unterschiedlichem (teilweise sehr großzügigen, teilweise sehr geringem) Platzangebot, was die Planung sichtlich erschwert. - Für den Abschnitt zwischen Anschluss Knoten Elbgaustraße/Luruper Hauptstraße bzw. Elbgaustraße / Farnhornweg ist ein Ausbau mit 4 Kfz-Spuren vorgesehen. Dies mag vermutlich rein rechnerisch notwendig sein, weist allerdings im Sinne des Klimaschutzes und einer dringend benötigten Senkung des Autoverkehrs aus unserer Sicht in die falsche Richtung, zumal zur Verbreiterung des bestehenden Radweges recht viele Bäume gefällt werden müssen. Wir bitten daher dringend um Prüfung, ob in diesem Abschnitt eine Reduktion von Fahrspuren vorgenommen werden kann, um auf diesem Wege mehr Platz für Rad- und Fußverkehr zu gewinnen. - Insgesamt wurde hier über weite Strecken eine eher bestandsnahe Planung mit "klassischen" Radwegen in rotem Betonpflaster vorgelegt. Diese Bauform hat den Nachteil, dass die Trennung zwischen Gehweg und Radweg den Erfahrungen nach nicht besonders gut funktioniert und der Radweg oft vom Fußverkehr mitbenutzt wird. Wir bitten um Prüfung, ob diesem Problem baulich begegnet werden kann. Der geplante Radweg ist mit einer Breite von 2,00m bzw. 1,85m teilweise regelmäßig, teilweise nur mindestmäßig. Aus unserer Sicht müsste eine Veloroute mit Blick in die Zukunft, unter Annahme eines steigenden Radverkehrsanteils, deutlich breitere Anlagen vorsehen, wo immer es möglich ist. Dies dürfte dazu führen, dass die Anlagen im Plangebiet häufiger die Breite wechseln, was wir allerdings als unproblematisch betrachten. Aus unserer Sicht bieten sich die breiteren Stellen dann zum bequemeren Überholen langsamerer Radfahrer*innen an, ohne dass dabei (wie oft an Radwegen der vorgeschlagenen Bauform zu beobachten) der Gehweg benutzt wird. - Das es grundsätzlich im Plangebiet Bereiche gibt, deren Platzverhältnisse nicht einmal die Anlage eigener Radverkehrsanlagen zulassen, wird natürlich anerkannt. 	<p>Kenntnisnahme</p> <p>Die Leistungsfähigkeitsberechnung ergibt eine Notwendigkeit von teilweise 4 KFZ-Spuren in entsprechenden Abschnitten. Es werden jedoch schon Spur-reduzierungen berücksichtigt, sodass bereits Raum für den Rad- und Fußverkehr gewonnen werden konnte.</p> <p>Die Radweganlagen sind mit den maximal möglichen Breiten berücksichtigt. Da wo möglich, sind Breiten bis 2,50m vorgesehen.</p> <p>Kenntnisnahme</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
	<ul style="list-style-type: none"> - Der bauliche Radweg wird an vielen Einmündungen im Plangebiet (teilweise zwangsläufig, da Grünstreifen mit Bäumen zwischen Radweg und Fahrbahn) mit einer abgesetzten Furt geführt. Dies ist aufgrund der Erfahrungen aus der Unfallforschung eher kritisch zu sehen. Die Einmündungen im Plangebiet haben zudem teilweise einen sehr großen Kurvenradius, was das Problem der Abbiegekonflikte verschärfen kann. Wir bitten um Prüfung, ob hier Kurvenradien verkleinert werden können und ob ggf. durch die Planung von Gehwegüberfahrten eine größere Verkehrssicherheit herbeigeführt werden kann. - Es sind in der Planung keine taktilen Leitelemente dargestellt. Wir gehen davon aus, dass dies bilateral mit den entsprechenden Verbänden geklärt wird. - An diversen Stellen, so z.B. bei Stat. 0+285 (bei QS3), bei Stat. 0+610 oder bei Station 0+630 scheinen Grundstückzufahrten zu liegen, die in der Planung durch Längsparkstände blockiert werden würden. - Die Bushaltestellen im Plangebiet werden nicht alle als Betonfläche dargestellt. Im gesamten Plangebiet fehlen Fahrradbügel. 	<p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Entlang der Elbgaustraße ist es durchaus üblich innerhalb eines Parkstreifens Grundstückzufahrten zu haben. Diese werden gemäß Regelausführung ausgeführt. Diese sind von Autofahrern im Allgemeinen freizuhalten.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p>
e55.2	<p>LP01: Die Fällung von Bäumen wird kritisch gesehen, wie zuvor beschrieben bitten wir um Prüfung, ob hier aus dem Bereich der Fahrspuren Platz generiert werden kann.</p>	<p>Eine Erweiterung der Baumquartiere ist bereits durch Einkürzung der Parkstände berücksichtigt.</p> <p>Abweichung vom Regelaufbau wird in der weiteren Planung berücksichtigt.</p>

<p>e55.3</p>	<p>LP02:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die westliche Bushaltestelle bei Stat. 0+300 erscheint ungünstig platziert zu sein, da keine Aufstellfläche vorhanden ist und somit der Fahrgastwechsel direkt über den Radweg erfolgt. Wir bitten um Prüfung, ob diese Haltestelle etwas weiter südlich anstelle des Längsparkstreifens bei Sta. 0+240 eingerichtet werden kann. Weiterhin ist hier nur eine Markierung und keine Betonfläche dargestellt (siehe oben, generelle Anmerkung). - Die Kurvenradien an der Kreuzung Farnhornweg erscheinen sehr groß, sodass eine bedingt verträgliche Signalisierung mit dem Rad- und Fußverkehr (sofern so vorgesehen) sehr kritisch gesehen wird, zumal die Furten für Fuß- und Radverkehr (bedingt durch die Geometrie) teilweise sehr weit auseinander liegen. Für Fußverkehr scheinen die Aufstellflächen teilweise sehr gering zu sein. Beispielsweise an der Süd-Westlichen Ecke des Knotens: Hier gibt es nur 65cm Aufstellfläche an der Fahrbahn. Nördlich gegenüber existiert gar keine Aufstellfläche. Weiterhin steht dort (Farnhornweg west, Nordseite) der Signalgeber mitten auf dem Radweg. Für den Radverkehr bestehen aus dem Farnhornweg in beide Richtungen keine akzeptablen Linksabbiegemöglichkeiten. Der ARAS im Farnhornweg (Ost) erscheint in einem großem Knotenpunkt wie diesem keine Anlage zu sein, die eine größere Akzeptanz unter den Radfahrer*innen erfahren wird. Weiterhin sollte der ARAS, sofern weiterhin vorgesehen, wie auch an den anderen Knoten rot eingefärbt werden. <p>Die Radverkehrsführung im Bereich der dreieckigen Insel führt zu untermaßigen Gehwegen, die Insel selbst ist für die Aufnahme eines künftig steigenden Rad- und Fußverkehrs nicht groß genug. Im Knotenpunktast Farnhornweg (Ost) wird ein nicht definierbarer roter Streifen im Gehwegbereich dargestellt, der vermutlich eine Aufleitung des Radwegs darstellen soll, allerdings von der schmalen Geometrie her so nicht nutzbar sein dürfte. Hier muss eine regelwerkskonforme Aufleitung mit für den Radverkehr befahrbaren Breiten und Radien erfolgen. In Gegenrichtung endet die Radfurt vor einer Kfz Richtungsfahrbahn und wird nicht weitergeführt. Dies ist keine nachvollziehbare Radverkehrsführung und dürfte auch insbesondere in der Öffentlichkeit nicht vermittelbar sein. Eine künftige Anschlussplanung, die regelkonforme Radverkehrsanlagen im Farnhornweg (Ost) vorsieht, erscheint dringend notwendig.</p> <p>Nachtrag aus Mail von aus Mail von Oliver Hahn vom 13.04.21: Zum Einmündungsbereich Farnhornweg fand eine Abstimmung mit dem LSBG statt, die Planung des Bezirkes wurde dem LSBG zugeschickt. Die vorliegende Planung passt nicht zu der Bezirksplanung. Der Baubeginn für die Grundinstandsetzung Lüttkamp hat bereits stattgefunden. Der Einmündungsbereich Farnhornweg ist erst der 3. Bauabschnitt der Maßnahme.</p>	<p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Der Knotenpunkt ist überplant, Anmerkungen sind berücksichtigt.</p> <p>s.o.</p> <p>Kenntnisnahme.</p> <p>Die Planung ist entsprechend angepasst.</p>
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e55.4	<p>LP03:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine Anmerkungen im Detail, siehe generelle Anmerkungen 	
e55.5	<p>LP04:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Knoten Lüttkamp / Elbgaustraße / Langbargheide: Die Führung des Radverkehrs auf abgesetzten Furten wird kritisch gesehen, da dies aus der Unfallforschung als auffällig bekannt ist. Wir bitten um Prüfung, ob die Furt hier näher an der Fahrbahn geführt werden kann. Die Ableitung im Lüttkamp, Fahrtrichtung nach Westen, erscheint ungünstig, da wartepflichtig beim Einfädeln (Darstellung gestrichelter Breitstrich = Wartelinie). Hier erscheint ein direktes Rechtsabbiegen des Radverkehrs aus der Furt heraus (wie gegenüber von der Elbgaustraße nach Rechts in die Straße Langbargheide) sinnvoller. <p>Nördlich des Knotens ist auf der Westseite der Straße ein schmaler Grünstreifen vorgesehen, der allerdings aufgrund der Dimensionieren wenig Qualität in die Straße bringt. Wir bitten um Prüfung, ob dieser Bereich befestigt werden kann und somit hier breitere Flächen v.a. für den Radverkehr generiert werden können.</p>	<p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Von anderer Seite werden die freien Rechtsabbieger gefordert, die Einleitung der Radfahrenden in den MIV ist Regelkonform.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
<p>e55.6</p>	<p>LP05:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwischen der Eisenbahnüberführung und dem Weg am Fangdieckgraben wird Fläche für einen Zweirichtungsradweg vorgesehen, um alle Optionen der Führung für den Radschnellweg Elmshorn-Hamburg offen zu halten. Dies ist nachvollziehbar. Wir regen jedoch an, idealerweise bis zur Schlussverschickung zu klären, wie viel von diesem Zweirichtungsradweg nötig ist, um den Bereich möglichst kurz zu halten. Die Anlage des Zweirichtungsradwegs scheint hier an einigen Stellen zu Konflikten mit dem Fußverkehr zu führen, da aufgrund der LSA und der Bushaltestellen Rad- und Gehweg getauscht werden müssen. Die Stellen, an denen Fußverkehr dann den Radweg queren muss, sollten unbedingt als Querungsstellen hervorgehoben werden, da der Radweg eine vorfahrtsberechtigten Fahrbahn ist und hier (entlang des Radschnellwegs) mit schnellem Radverkehr in hohen Zahlen zu rechnen sein wird. - Für den Radschnellweg wird eine unsignalisierte Querungshilfe angeboten. Dies dürfte nicht der gewünschten Qualität eines Radschnellwegs an einer vielbefahrenen Straße entsprechen. Dieser Umstand kann natürlich erst im Zusammenhang mit dem genauen Verlauf des Radschnellwegs sinnvoll geklärt werden. - Die Furt über die Spreestraße wird abgesetzt geführt in einem aus unserer Sicht zusätzlich ungünstigen Winkel. Wir bitten um Prüfung, ob hier fahrbahnnah geführt werden kann. <p>Die Anlage eines gemeinsamen Geh- und Radweg unter der Eisenbahnunterführung wird als kritisch angesehen. Es wird jedoch anerkannt, dass hier keine Flächenreserven vorliegen. Wir bitten dennoch um Prüfung, ob die DB hier ggf. in absehbarer Zeit eine Sanierung des Bauwerks vorsieht, bei der dann Flächen für Rad- und Fußverkehr generiert werden können. Weiterhin bitten wir um Prüfung, ob vor dem Abschnitt des gemeinsamen Geh- und Radwegs eine Ableitung eingerichtet werden kann, sodass schnellerer Radverkehr die Fahrbahn wählen kann, um so ggf. Konfliktpotential mit langsamem Radverkehr und Fußverkehr zu verringern.</p>	<p>Eine Prüfung zur Länge des Radschnellwegs fand bereits vor der 1. Verschickung. Somit wurde die Länge auf den kleinstmöglichen Bereich reduziert. Der Zweirichtungsradweg schließt den Radschnellweg am Fangdieckgraben an und führt zum Radschnellweg entlang der Bahntrasse. Der Abschnitt Fangdieckgraben bis Fangdieckstraße wurde überplant, die Konfliktpunkte größtmöglich reduziert..</p> <p>Kenntnisnahme</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Kenntnisnahme.</p>
<p>e55.7</p>	<p>LP06:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einmündungen Redingskamp und Mesterfeld: In beiden Fällen abgesetzte Furten in schrägem Winkel. Wir bitten um Prüfung, ob hier gradliniger / fahrbahnnäher geführt werden kann. <p>Auch für den hier dargestellten Abschnitt eines gemeinsamen Geh- und Radwegs bitten wir um Prüfung, ob vor dem Abschnitt eine Ableitung eingerichtet werden kann, sodass schnellerer Radverkehr die Fahrbahn wählen kann (ebenfalls zur Senkung Konfliktpotential mit langsamem Radverkehr / Fußverkehr).</p>	<p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e55.8	<p>Zum Einmündungsbereich Farnhornweg fand eine Abstimmung mit dem LSBG statt, die Planung des Bezirkes wurde dem LSBG zugeschickt. Die vorliegende Planung passt nicht zu der Bezirksplanung. Eine Gegenüberstellung ist beigefügt (Powerpoint-Datei).</p> <p>Der Baubeginn für die Grundinstandsetzung Lüttkamp hat bereits stattgefunden. Der Einmündungsbereich Farnhornweg ist erst der 3. Bauabschnitt der Maßnahme. Es sollte kurzfristig eine Abstimmung erfolgen, ob der Bezirk den Umbau des 3. Bauabschnittes wie geplant durchführen soll.</p>	<p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Auf- und Ableitungen der Radwege sind in der Planung berücksichtigt. Aus Richtung Lüttkamp entfällt ein Fahrstreifen, somit ergibt sich eine geänderte Aufleitung des Radverkehrs. Der Ausbau auf der Südseite, muss entsprechend angepasst werden.</p>
e56	<p>Bezirksamt Altona – A/MR 23</p>	
e56.1	<p>[...] Zu der o.g. Planverschickung nimmt A/MR 23 für den Teilbereich „Elly-See-Straße bis Bahnunterführung“ (Bezirksgrenze) wie folgt Stellung:</p> <p>Die bestehende Oberflächenentwässerung erfolgt über Trummen in das vorhandene Regenwassersiel der Elbgaustraße. Von hier aus gelangt es sowohl aus nordöstlicher Richtung, Höhe Bahnunterführung (Bezirksgrenze) als auch aus westlicher Richtung, Höhe Elly-See-Straße, über eine direkte Einleitung in das Gewässer II. Ordnung <i>Fangdiekgraben</i>. Der <i>Fangdiekgraben</i> beginnt bei km 1+430,000 an der östlichen Straßenbegrenzungslinie. Im weiteren Verlauf gelangt das anfallende Niederschlagswasser in das Regenrückhaltebecken <i>Fangdiek</i>, welches einen Überlauf in das Gewässer <i>Mühlenau</i> hat. Für die direkte Einleitung in das Gewässer gibt es derzeit keine Wasserrechtliche Erlaubnis. Die Wasserbehörde gibt für die Einleitung in das Gewässer eine Einleitmengenbegrenzung von 17 l/(s*ha) vor.</p> <p>Eine Einleiterlaubnis kann nur unter Berücksichtigung des Verschlechterungsverbots und des Verbesserungsgebots gem. § 27 Wasserhaushaltsgesetz in Aussicht gestellt werden. Hierzu noch folgender Hinweis zur Einleitung von Niederschlagsabflüssen in Oberflächengewässer: Für die Bemessung von Regenwasserbehandlungsanlagen wurden die Teile 1 und 2 des Arbeitsblatts DWA-A 102 / BWK-A 3 „Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer“ veröffentlicht. Damit wurde das DWA-M 153 für den Bereich Einleitungen in Oberflächengewässer nun offiziell durch das DWA-A 102/BWK-A 3, Teile 1 und 2, abgelöst und soll nunmehr auch in Hamburg zur Anwendung kommen.</p>	<p>Merkblatt wird in der weiteren Planung berücksichtigt.</p> <p>Eine Machbarkeitsstudie zur Regenwasserbehandlung erfolgt im Zuge der weiteren Planung. Für den überwiegenden Teil der Gesamtstrecke/-fläche, wird für die Fahrbahn eine Deckensanierung erfolgen. In Teilbereichen wird die vorhandene Fahrbahnfläche zur Verbreiterung von Grünstreifen oder Nebenanlagen reduziert. Die vorhandenen Trummenanschlüsse an die Siele, sollen soweit möglich wiederverwendet werden, die neuen Trummen werden der geänderten Bordführung angepasst. (Update 31.05.2023)</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e57	Bezirksamt Eimsbüttel – E/MR240	
e57.1	E/MR 1 keine	
e57.2	<p>E/MR21</p> <p>Im Abschnitt Redingskamp bis Knoten Niekampsweg/Furtweg sollten Rad- und Gehwege soweit möglich getrennt werden oder breitere gemeinsame Geh- und Radwege vorgesehen werden. Insgesamt sollte in allen Abschnitten darauf geachtet werden die Fußwege dort wo es möglich ist mindestens 2,65 m breit zu planen. Am Knoten Niekampsweg/Furtweg fällt zudem auf, dass es zwar eine Aufstellfläche für linksabbiegende Radfahrer aus Richtung S-Bahn-Haltestelle Elbgaustraße gibt. Auf der gegenüberliegenden Seite gibt es für Radfahrer aus Richtung Kieler Straße, die links in den Furtweg abbiegen wollen, jedoch keine Aufstellfläche. Hier könnte es zu Konflikten zwischen linksabbiegenden und geradeaus weiterfahrenden Radfahrern kommen. Ähnliches gilt für die Querungsstelle an der S-Bahn-/Bushaltestelle Elbgaustraße. Radfahrer, die aus Richtung Kieler Straße kommend links auf die Seite der Haltestelle gelangen wollen, müssen bei Rot zunächst am Haltebalken halten. Um dann kurz dahinter vermutlich direkt wieder zu halten, um auf Grün an der Fuß-/Radfahrerquerung zu warten. Sie blockieren dann den Radweg für Radfahrer, die geradeaus fahren wollen. Des Weiteren sollte geprüft werden, ob der Parkstreifen auf Höhe Hs.-Nr. 82 verlegt werden oder entfallen kann. Der Radweg wird an dieser Stelle aus dem Sichtfeld der Autofahrer hinter parkende Pkw verschwenkt, um dann im Einmündungsbereich Mesterfeld plötzlich wieder aufzutauchen.</p>	<p>Für diesen Abschnitt werden Gehwege mit Radfahrer frei angeboten.</p> <p>Die Gehwege sind im Plangebiet mit den maximalen Breiten berücksichtigt.</p> <p>Der Knotenpunkt Niekampsweg / Furtweg wurde überplant. Für Linksabbiegende RF, sind Aufstelltaschen für indirektes Linksabbiegen eingeplant.</p> <p>Parkstände entfallen, die Radverkehrsführung wurde angepasst.</p>
e57.3	E/MR22 keine	

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e57.4	<p>E/MR23</p> <p>Zur o.g. Planverschickung nimmt E/MR 23 für den Teilbereich „Bahnunterführung (Bezirksgrenze) bis Knotenpunkt Niekampsweg / Furtweg wie folgt Stellung:</p> <p>Der zu überplanende Straßenabschnitt der Elbgaustraße in dem vorgenannten Teilbereich kann durch das vorhandene Regensiel entwässerungstechnisch als ein Einzugsgebiet betrachtet werden.</p> <p>Die bestehende Oberflächenentwässerung erfolgt über Trummen in das Regenwassersiel der Elbgaustraße, welches unter der Bahnunterführung an der Bezirksgrenze beginnt und in östlicher Richtung am Knotenpunkt Niekampsweg / Furtweg und danach letztendlich über den Furtweg in das Gewässer „Mühlenau“ einleitet. Die Entwässerung der Straßenverkehrsflächen für dieses Bauvorhaben ist demzufolge wasserrechtlich als indirekte Einleitung zu betrachten. Für diese indirekte Einleitung fordern wir als Wasserbehörde, dass im Zuge der Maßnahme das Verschlechterungsverbot gem. § 27 Wasserhaushaltsgesetz einzuhalten ist. D.h. der Anteil der versiegelten abflusswirksamen Straßenverkehrsfläche (Fahrbahn + Seitenraum) darf sich nicht erhöhen. Wenn der Versiegelungsgrad gegenüber dem Bestand nicht zunimmt, kann aus wasserbehördlicher Sicht in Aussicht gestellt werden, dass im Zuge des Bauvorhabens keine Maßnahmen zur Rückhaltung und Regenwasserbehandlung zu erbringen sind. Dies ist zunächst als tabellarische Flächenbilanz unter Heranziehung der Abminderungsfaktoren je Flächenbelag gem. des neuen Arbeitsblatt DWA-A 102- 2/BWK-A 3-2, (Anhang C, Tab. C.1) nachzuweisen und sollte Bestandteil der nächsten Verschickung sein.</p> <p>Abschließend noch folgender Hinweis:</p> <p>Für die Bemessung von Regenwasserbehandlungsanlagen wurden kürzlich die Teile 1 und 2 des Arbeitsblatts DWA-A 102 / BWK-A 3 „Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer“ veröffentlicht. Damit wurde das DWA-M 153 für den Bereich Einleitungen in Oberflächengewässer nun offiziell durch das DWA-A 102/BWK-A 3, Teile 1 und 2, abgelöst und soll nunmehr auch in Hamburg zur Anwendung kommen.</p>	<p>Merkblatt wird in der weiteren Planung berücksichtigt.</p> <p>Eine Machbarkeitsstudie zur Regenwasserbehandlung erfolgt im Zuge der weiteren Planung.</p> <p>Für den überwiegenden Teil der Gesamtstrecke/-fläche, wird für die Fahrbahn eine Deckensanierung erfolgen. In Teilbereichen wird die vorhandene Fahrbahnfläche zur Verbreiterung von Grünstreifen oder Nebenanlagen reduziert. Die vorhandenen Trummenanschlüsse an die Siele, sollen soweit möglich wiederverwendet werden, die neuen Trummen werden der geänderten Bordführung angepasst. (Update 31.05.2023)</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e57.5	<p>E/MR24</p> <p>E/MR24 begrüßt die Planung zum Ausbau der Veloroute 14 und der Umgestaltung der Elbgaustraße ausdrücklich und hat zur Planung folgende Anmerkungen:</p> <p>Die Führung des Radverkehrs auf getrennten Radwegen ist entlang der Elbgaustraße zu begrüßen, ebenso das Element des Kopenhagener Radweges, das im Gemarkungsbereich des Bezirks Eimsbüttel zum Einsatz kommen wird. Umso bedauerlicher ist, dass zwischen Fangdieckstraße und Furtweg jedoch überwiegend gemeinsame Geh- und Radwege eingerichtet werden. Weder aus Sicht der Radfahrenden noch der zu Fuß Gehenden ist dies eine zufriedenstellende Lösung. Aufgrund des schmalen Querschnitts ist jedoch auch keine andere Führungsform realisierbar. Umso mehr sollte darauf geachtet werden, die gemeinsamen Geh- und Radwege so breit wie möglich zu gestalten.</p> <p>Der Bereich zwischen Station 1 + 820 und 1 + 880 ist überdies zu bestandsorientiert geplant. Hier würden wir uns wünschen, dass auch der südlich gelegene Parkplatz in die Planung integriert wird und ein Konzept erarbeitet wird, dass sowohl Fahrtzeitverluste für den Busverkehr minimiert als auch dem Radverkehr eine deutlich höhere Sicherheit bietet als über Radfahrstreifen. Zudem ist unklar, wie Radfahrende aus Richtung Osten in den südlich gelegenen Parkplatzbereich einfahren können. Hier ist immerhin eine Stadtrad Station. Zudem ist damit zu rechnen, dass auch das B+R Angebot in diesem Bereich ausgebaut wird.</p> <p>Der Knoten Elbastraße / Niekampsweg ist zudem von großer Bedeutung, da sich hier der Knoten der Velorouten 14 und 2 befindet. Daher sollte dieser in Gänze überplant werden. Insbesondere die Fahrbeziehungen von Osten nach Süden (fehlende Aufstellfläche für Linksabbieger) als auch in Nord – Süd – Richtung (sehr weit abgesetzte Haltelinien, fehlende ARAS) sollten hier stärker berücksichtigt werden. Die Haltelinie des Radverkehrs aus Richtung Westen müsste zudem noch vorgezogen werden.</p> <p>Ungefähr bei Station 2+220 gehen der Kopenhagener Radweg und der Fußweg in Richtung Westen vor Haus Nr. 80 in einen gemeinsamen Geh- und Radweg über und genau in diesem Bereich verengt sich die Nebenfläche von 4,94 m auf 3,45 m. Dies alles geschieht zudem im Bereich einer Gehwegüberfahrt. Diese Konstellation birgt durchaus Konfliktpotential. Optimal wäre es, dass Radweg und Gehweg erst hinter der Gehwegüberfahrt in den gemeinsamen Geh- und Radweg übergehen. Hierfür wäre jedoch Grunderwerb erforderlich. Daher wäre es unter diesen Umständen besser, bereits einige Meter vor der Gehwegüberfahrt und der Einengung Rad- und Gehweg in einen gemeinsamen Geh- und Radweg zu überführen.</p> <p>Die Einmündung Mesterfeldweg sollte zudem als Gehwegüberfahrt gestaltet werden. Dies hätte den Vorteil, dass der Kopenhagener Radweg bis zum Knoten Furtweg fortgeführt werden könnte.</p>	<p>Kenntnisnahme</p> <p>Ist berücksichtigt.</p> <p>Der Knotenpunkt Niekampsweg / Furtweg wurde überplant. Für Linksabbiegende RF, sind Aufstelltaschen für indirektes Linksabbiegen eingepplant.</p> <p>Planung wurde überarbeitet, Konfliktpunkt sollte somit entfallen.</p> <p>Ist berücksichtigt.</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e57.6	<p>E/MR3 Der vorgelegten Planung wird im Grundsatz zugestimmt. 2605_ELBGAU_ST_X_02_3.05 Keine Bedenken 12605_ELBGAU_ST_X_02_3.06 Im Bereich HNr 97 bis 89 sind laut Standortpotentialanalyse im Bezirk Eimsbüttel 3 Baumstandorte zur Prüfung vorgeschlagen worden. Die Umsetzbarkeit ist in der Maßnahme zu prüfen.</p>	<p>Kenntnisnahme</p> <p>Kenntnisnahme</p> <p>Wird in der weiteren Planung geprüft.</p>
e57.7	<p>E/VS keine</p>	<p>Kenntnisnahme</p>

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e58	Bezirksamt Altona – A/SL16	
e58.1	[...] Generell ist es aus sich der Stadt- und Landschaftsplanung überaus zu begrüßen die Fahrradinfrastruktur in Hamburg zu verbessern. Dass das Aufwerten des Fahrradverkehrsraumes und damit verbunden das Neuaufteilen des gesamten Verkehrsraums, nicht ohne das Nachsehen anderer Verkehrsteilnehmer erfolgen kann, liegt auf der Hand. Das nun bei der vorliegenden Planung zum Teil der Grünraum/Bäume weichen sollen, bitten wir dringen zu überprüfen. Im Sinne des Klimaschutzes wäre eine Senkung des Autoverkehrs aus unserer Sicht z.B. durch Reduktion von Fahrspuren, um auf diesem Wege mehr Platz für den Rad- und Fußverkehr zu generieren, ein zukunftsweisender Weg.	Der Erhalt von Bestandsbäumen ist ein Ziel der Planung. Hierfür werden Techniken für die Verbesserung der Standorte berücksichtigt. Ebenso werden Neupflanzungen vorgesehen. Bereiche für den KFZ-Verkehr werden in Hinblick der Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Dadurch gewonnene Flächen werden den Nebenanlagen (auch Grünflächen) zugeschlagen.
e58.2	LP01 <ul style="list-style-type: none"> - siehe Eingangserläuterung - die Fällung der Bäume sehen wir kritisch. Der verbleibende Grünstreifen zur Fahrbahn von 0+20 bis 0+120 erscheint wenig Stadtraumqualität zu bieten. Eventuell wäre, wenn keine Variante mit Baumerhalt in Aussicht steht, die Radwegverbreiterung, um bis zu 1 m optional zu prüfen. 	Siehe entsprechender Punkt Grünstreifen wurden verbreitert/vergrößert und Neupflanzungen vorgeschlagen.
e58.3	LP03 Der geplante Buswarteunterstand(?) auf dem Gehweg bei 0+0940 auf der nördlichen Seite kann von Fußgängern nur über den Radweg passiert werden. Bitte um Prüfung einer Verlegung an den straßenseitigen Fußweg/ Haltestelle	Ist berücksichtigt.
e58.4	LP05 Bei 1+520 ist ein Buswarteunterstand(?) direkt an dem Radschnellweg angeordnet. Diese Position erscheint ungünstig und konfliktträchtig. Auch hier bitten wir um eine Prüfung den Warteunterstand an die Haltestelle/Richtung Fahrbahn zu versetzen	Ist berücksichtigt.

Nr.	Name Behörde bzw. Beteiligte® / Stellungnahme aus 1. Verschickung	Abwägung
e59	BKM – K32	
e59.1	[...] im Grundsatz stimmt das Denkmalschutzamt den Planungen zur Veloroute 14 zu. Lediglich ist darauf hinzuweisen, dass sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite von Hausnummer 127a (Ecke Spreestraße) ein geschütztes Denkmalobjekt befindet. Bei diesem Denkmalobjekt handelt es sich um eine Betonplastik von 1972 mit dem Namen „Zwei Kreisscheiben“ nach den Entwürfen von Peter Würtz. Diesen Kunstgegenstand gilt es denkmalgerecht an Ort und Stelle zu erhalten.	Ist berücksichtigt.
e60	Bezirk Altona – Umweltschutz	
e60.1	[...] der Bereich der geplanten Arbeiten für den Ausbau der Veloroute 14, Elbgaustraße (Bezirk Altona), liegt überwiegend gemäß dem Fachinformationssystem Bodenschutz/Altlasten, dem Altlasthinweiskataster der Freien und Hansestadt Hamburg nicht im Bereich einer Altlast, altlastverdächtigen Fläche, schädlichen Bodenveränderung oder einer Verdachtsfläche.	Kenntnisnahme
e60.2	Flächen im Bodenzustandsverzeichnis: Im Bereich der Elbgaustraße 136 (Bild 1) befindet sich die Fläche im Bodenzustandsverzeichnis mit der Nummer 5840-021/10 und im Bereich der Elbgaustraße 254 (Bild 2) die Fläche im Bodenzustandsverzeichnis mit der Nummer 5840-049/02. Beide Flächen grenzen direkt an die geplanten Arbeiten und sind als erledigt (Verdacht ausgeräumt) eingestuft.	Kenntnisnahme
e60.3	Flächen im Bereich eines Grundwasserschadens: In Höhe der Abzweigung zur Fangdieckstraße befindet sich der Grundwasserschaden mit der Nummer 5840-G006 (Elbgaustraße 112, Bild 1) und in Höhe der Elbgaustraße 250 (Bild 2) der Grundwasserschaden mit der Nummer 5840-G005, beide fallen in die Zuständigkeit der BUKEA-N2.	Kenntnisnahme

e61	Bezirk Altona – A/MR 3 Stadtgrün	
e61.1	<p>A/MR 3 lehnt die vorgelegte Planung vollumfänglich ab. Diese ist vollständig mit dem Ziel des Erhalts einer möglichst großen Anzahl von Straßenbäumen umzuplanen.</p> <p>Begründung: In der Planung wurde der Erhalt und Schutz des Straßenbaumbestandes erheblich vernachlässigt. In den verschickten Planunterlagen ist zu erkennen, dass vorgesehen ist, etwa 50 Bäume zu fällen. Aus unserer Sicht ist dies im vorliegenden Fall unverhältnismäßig. Dies insbesondere deswegen, weil es sich bei den zur Fällung vorgesehenen Bäumen in überwiegender Anzahl um wertvolle Straßenbäume handelt und nur vereinzelt um unterständige oder zu dicht stehende Gehölze bzw. Sämlinge. So ist z.B. ein wertvoller Bestand an Resista-Ulmen an der Elbgaustraße zur Fällung vorgesehen. Die im Erläuterungsbericht unter 3.3.2.8. erwähnten Zahlen in Höhe von 11 bzw. 11+ 3 Stck. sind zudem irreführend. Auch ist die Zahl der potenziellen zusätzlichen Fällungen nicht abzusehen. Weiterhin gibt es zahlreiche Engstellen, bei denen davon auszugehen ist, dass weitere Bäume gefällt werden müssen, da der Wurzelraum als Standort für die Bäume zu beengt vorgesehen wurde. Die erwähnte Absicht, Bäume in entsprechender Anzahl Nachzupflanzen wiegt den Verlust insbesondere der größeren gesunden Gehölze am Standort nicht auf. Wir weisen für die weiteren Planungen auf folgende Regelwerke und Auflagen hin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schutz der Bäume nach RAS-LP 4, DIN 18920, DWA - M 162. 2. Zur Begleitung der Baumaßnahme ist für den gesamten Zeitraum der Durchführung einschl. Leitungsumlegungen eine Baumpflegefirma zu beauftragen. Die Mitarbeiter der Baumpflegefirma stehen für die jeweiligen Einsätze vor Ort zur Verfügung. Nur diese führen Arbeiten am Baum durch. Die geforderte Qualifikation des Mitarbeiters vor Ort ist mindestens geprüfter Fachagrarwirt Baumpflege, European Treeworker, (ETW) oder European Treetechnician (ETT). 3. Vor den für die Tiefbauarbeiten erforderlichen Leitungsumlegungen sind Wurzelsuchgräben / Wurzelrückschnitte bei Schachtungen im Wurzelbereich erforderlich. Des Weiteren sind vor und nach den Tiefbauarbeiten Lichtraumprofilschnitte zum Freischneiden des Arbeitsraumes sowie zur Beseitigung von Schäden durch Baumaschinen erforderlich. 	<p>Kenntnisnahme</p> <p>Die vorliegende Planung weist 52 St. zu fällende Bestandsbäume unterschiedlicher Qualität aus. Zur Neupflanzung sind bisher 56 St. Bäume vorgesehen, hier noch nicht enthalten, sind Bäume die eventuell in Baumscheiben platziert werden könnten. Dies Bedarf jedoch noch der Abstimmung. (Update 31.05.2023)</p> <p>Die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter werden in der Bauausführung berücksichtigt und/oder angewendet.</p> <p>Wird berücksichtigt.</p>

	<p>4. Auf die Notwendigkeit der gutachterlichen Untersuchung von öffentlichen Straßenbäumen, Grenzbäumen und Privatbäumen auf ihre Standsicherheit nach Entfernung von Baumwurzeln wird ausdrücklich hingewiesen.</p> <p>5. Vor Ausführung von unvermeidbaren Leitungsquerungen im Baumbestand ist dieser durch ortsfeste Baumschutzeinrichtungen vor Beschädigungen zu schützen.</p> <p>6. Beschädigte Teile von Bäumen sind unverzüglich bei A/MR 3 zu melden. Alle Baumpflegearbeiten sind durch eine Fachfirma der Baumpflege nach ZTV Baumpflege 2017 (aktuelle Fassung) auszuführen.</p> <p>7. Schäden an Bäumen im Zuge der Baumaßnahme werden nach dem Sachwertverfahren Koch (Aktualisierte Gehölzwertermittlungstabellen in der aktuellen Fassung) nach dem Verursacherprinzip mit dessen Versicherung abgerechnet.</p>	<p>Kenntnisnahme</p> <p>Wird berücksichtigt.</p> <p>Kenntnisnahme</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------