

## Anlage 2: Spiegeleinstellpläne




Foto: BG Verkehr

Für neue Spiegelsysteme ist nach der UNECE Regel Nr. 46 ein „größeres Sichtfeld“ vorgesehen. Deswegen wurde die Fläche in Magenta bei den Einstellplänen ergänzt.

Bei einer Kontrolle der österreichischen Unfallversicherung waren rund ein Viertel der Spiegel nicht nach den Vorgaben eingestellt. Den Fahrerinnen und Fahrern war zwar bewusst, dass besonders der rechte Weitwinkelspiegel eine zentrale Funktion beim Rechtsabbiegen hat. Aber ausgerechnet den hatte nur etwa jede/r Zweite (52 Prozent) richtig eingestellt.

Pressemitteilung der BG Verkehr vom 26.08.2021