



POLIZEI
Hamburg

PK232-StVB, Postfach 60 02 80, 22202 Hamburg

Firma
Bezirksamt Hamburg Nord
Kümmellstraße 6
20249 Hamburg

PK232-StVB
Tropplowitzstraße 3
22529 Hamburg

Telefon

Fax

pk23@polizei.hamburg.de

Sachbearbeiter

Zimmer

pk23verkehr@polizei.hamburg.de

Datum

18.09.2017

Aktenzeichen

023/8V/0599115/2017

Aktenzeichen bei Antwort und Rückfragen bitte stets angeben.

Straßenverkehrsbehördliche Anordnung

1. Ort: **Münsterstraße 8**
2. Rechtsgrundlage: **§ 45 (1 b), Ziff. 2 Straßenverkehrsordnung (StVO)**
3. Regelung: **Einrichtung eines personengebundenen Kfz-Stellplatzes
(Ausnahmegenehmigung der LBV, [REDACTED])**
4. Begründung: **Am 25.07.2017 wurde der oben genannte Behindertenstellplatz angeordnet und auch vom Bezirksamt eingerichtet. Frau [REDACTED] teilte schriftlich mit, dass der Parkplatz zunehmend von anderen Fahrzeugen genutzt wird und Frau [REDACTED] ihren Pkw nicht abstellen kann. Auf dem VZ 314-50 StVO wurde offensichtlich der Rechtspfeil vergessen. Dieser ist zu installieren. Weiterhin ist es erforderlich ein zweites VZ 314-50 StVO mit einem Linkspfeil und VZ 1044-11 StVO mit Nr. [REDACTED] aufzustellen um die Fremdnutzung des Parkplatzes zu verhindern. Die Parkplatzmarkierung und das Rollstuhlfahrersymbol wurden bisher nicht markiert.**
5. Durchzuführende Maßnahmen:
 - Aufstellung:** 1 Mast mit
1 VZ 314-50 (300 x 300 mm) Straßenverkehrsordnung (StVO) mit einem Linkspfeil am Ende des Stellplatzes vor der Einfahrt auf dem Wabenpflaster.
1 VZ 1044-11 Straßenverkehrsordnung (StVO) mit Nr. [REDACTED]
 - Markierung:** Parkplatzumrandung mit einer weißen, 12 cm breiten Linie
1 Piktogramm – Rollstuhlfahrersymbol – auf dem gepflasterten Untergrund und die Linie auch auf der Fahrbahn bis zum Beginn der Einfahrt der Einfahrt.

gemäß beigefügter Skizze.
6. Anhörung: **Die Maßnahme wurde mit N/MR 2 abgestimmt.**
7. Ausführung: **Es wird gebeten, die Maßnahme in Absprache dem örtlich zuständigen Polizeikommissariat 23 durchführen zu lassen und diesem die Erladigung der Arbeiten mitzuteilen.**

Anlage: 1 Skizze

Münsterstr. 8



Vorhandenes

VZ 314-50
mit VZ 1044-M

Bitte VZ neu
ausrichten und
etwas tiefer setzen.

Maßnahmen fehlen

Neu einrichten

VZ 314-50 mit Windanker

VZ 1044-M

inkl. VZ-Träger

