

den 17.01.2018

Aktenzeichen (bei Antwort bitte angeben)
S1/ 651.611



den

An	Anlagen	Anlagen	Anlagen
1. VD52(POLIZEI) 2	4. S 4 / VSR	7. Bezirksamt Nord/MR	3
2. S 4 / LSA	5. HHA/BS21	z. Info	8. PK
3. Hamburg Verkehrsanlagen 10.	6.	9. S1	1

Betr.: -LSA **Winterhuder Marktplatz**

WOAUT/Vers.: **Schilder befestigen und demontieren und Markierung**

Bezug: Schreiben

vom

VD 52	-				
-------	---	--	--	--	--

PSP-Element: Bestellschein Abnahme Lfd. Nr. _____

Knoten-Nr.: 44-0 <u>5</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Lageplan/Änderung: 0. <u>2</u>	Schaltunterlagen der Vers.:15	<input type="checkbox"/> Festzeit
<input type="checkbox"/> Formblatt Kostenermittlung	<input type="checkbox"/> Erläuterungsbericht	<input type="checkbox"/> DVCheckliste	<input type="checkbox"/> ohne Logik <input type="checkbox"/> Flußdiagramm

Es wird gebeten um:

- 7.)
- Zustimmung ^{1/} Kenntnisnahme Terminabgabe Durchführung / Vollzugsmeldung VA erstellen
- Anordnung Stellungnahme Auftragserteilung Angabe der Kosten Austausch

Art der Baumaßnahme

- Neubau Abbau Kabelzüge Ab-/Aufdeckung Ergänzung Gerätetausch
- Umbau Erweiterung Umschaltung Provisorium Änderung LinienBus AF
- Straßenbau** **Wegweisung** **Verkehrszeichen** **Markierung** **Verkehrsrechner** Mast
- Absperrungen beleuchtet beleuchtet fest eingebaut WoAut Taster
- Baul.Änderungen unbeleuchtet unbeleuchtet farbmarkiert Versatz Signalgeber
- Schilderbrücken Übernahme Akustik

!! Fehlanzeigen sind in jedem Fall erforderlich !!

An 7.) Auf Anordnung der VD52 und des PK ist wie im Lageplan dargestellt die Markierung zu ändern. Aus Sichtgründen ist der Mast mit dem Verkehrszeichen RVZ 283 und dem Zusatzschild "Auf dem Seitenstreifen" ersatzlos zu demontieren. Die Bussignale sind von den Busfahrern nur bedingt zu erkennen. Zusätzlich bitten wir um Ausrichtung von Verkehrszeichen, wie im Lageplan farblich markiert. Momentan zeigen diese in verkehrte Richtungen. Ggf. wird ein Austausch erforderlich, weil die Schilder ausgeblinden sind.

Termin: schnellst möglich



Tel.: S 4 _____

MIR 2113 Dts.