

Übersicht Anmeldungen MiFriFi 2021 - 2023

"Investitionen Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen"

19.10.2021

Investive Maßnahmen:

2021 Reste aus Zuweisung der SB	56.000,00 €
2022 Zuweisung der Sozialbehörde	16.000,00 €
SUMME	72.000,00 €

Träger	Projekt	Adresse	Maßnahme	Bedarfsbegründung	Geschätzte Kosten
Diakonisches Werk Hamburg	Elternschule Osdorf	Bornheide 76c 22547 Hamburg	Brandschutzmaßnahme: Kinderwagenunterstand	Die Kinderwagen stehen bisher im Flur und gefährden den Brandschutz. Es wird ein Unterstand für ca. 15 Kinderwagen im Außenbereich benötigt.	27.000,00 €
BA Altona; Fachamt Jugend- und Familienhilfe	Straso Osdorf	Bornheide 76 22547 Hamburg	Außenmarkise am Büro der Strassensozialarbeit Osdorf in dem Gebäude Bürgerhaus Osdorf	Für eine Nutzung der Terrasse in den Sommermonaten, um diese beschatten zu können.	8.000,00 €
GM Jugendhilfe	Spielgelände Bonnepark	Baurstraße 10 22607 Hamburg	Außenbeleuchtung durch Standleuchten	Das Gelände ist in den Wintermonaten aufgrund der schlechten Beleuchtung nicht nutzbar.	7.000,00 €
Gesamtschätzsumme investiv:					42.000,00 €

Konsumtive Maßnahmen:

2021 (vorhandene Ressource)	60.000,00 €
2022 - laut Haushaltsentwurf	50.000,00 €
SUMME	110.000,00 €

Aktivspielplatz Altona Nord e.V.	Bauspielplatz	Eckernförderstr. 12 22769 Hamburg	Türen und Fensterbeschläge Nachstellen / Richten	Undichte Fenster und Türen	1.000,00 €
			Überprüfung der Hauselektrik; teilweise Erneuerung der Steckdosen und Lichtschaltern	Auf Grund des Alters des Gebäudes ist eine Überprüfung der Elektrik nötig. Gebäude von 1996	2.000,00 €

Übersicht Anmeldungen MiFriFi 2021 - 2023

"Investitionen Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen"

19.10.2021

Träger	Projekt	Adresse	Maßnahme	Bedarfsbegründung	Geschätzte Kosten
Haus Drei e.V	Kinderzentrum	Hospitalstr. 107 22767 Hamburg	Überprüfung der Hauselektrik im alten Bestandsgebäude	Im alten Bestandsgebäude gibt es häufige Stromausfälle. Davon ist vor allem die Küche im Kindertreff betroffen.	5.000,00 €
GM Jugendhilfe GmbH	Spielgelände Bonnepark	Baurstr. 10 22607 Hamburg	Instandsetzung der Rolläden / Einbruchsicherung	Rolläden sind defekt	4.000,00 €
			Baumkontrolle und Rückschnitt	Riesiger Baumbestand; Maßnahme muss im Herbst umgesetzt werden	5.000,00 €
Spio e.V.	Bauspielplatz	Am Born 9 22765 Hamburg	Dichtheitsprüfung	Die Verpflichtung zur Eigenüberwachung der Grundstücksentwässerungsanlage ergibt sich aus § 17b Hamburgisches Abwassergesetz (HmbAbwG). Dazu gehört auch der Dichtheitsnachweis.	3.000,00 €
Movego JugendhilfegGmbH	EAS	Heinrich-Plett Str.1a 22609 Hamburg	Dichtheitsprüfung	Die Verpflichtung zur Eigenüberwachung der Grundstücksentwässerungsanlage ergibt sich aus § 17b Hamburgisches Abwassergesetz (HmbAbwG). Dazu gehört auch der Dichtheitsnachweis.	3.000,00 €
			Baumkontrolle und Rückschnitt	Auf dem Gelände ist ein großer Baumbestand. Dieser muss geprüft und zurückgeschnitten werden.	5.000,00 €
			Sicherheitsanlage und Schließanlage wieder herstellen	Die vorhanden Sicherheitsanlage incl. der Schließanlage sind nicht mehr funktionstüchtig. Der Einbruchschutz ist nicht gegeben.	8.000,00 €
			Dichtheitsprüfung	Die Verpflichtung zur Eigenüberwachung der Grundstücksentwässerungsanlage ergibt sich aus § 17b Hamburgisches Abwassergesetz (HmbAbwG). Dazu gehört auch der Dichtheitsnachweis.	3.000,00 €
			Baumkontrolle und Rückschnitt	Auf dem Gelände ist ein großer Baumbestand. Dieser muss geprüft und zurückgeschnitten werden.	8.000,00 €

Übersicht Anmeldungen MiFriFi 2021 - 2023

"Investitionen Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen"

19.10.2021

Träger	Projekt	Adresse	Maßnahme	Bedarfsbegründung	Geschätzte Kosten
Movego JugendhilfegGmbH	Jugendzentrum Kiebitz	Osdorfer Landstr. 400 22589 Hamburg	Gutachten zur Überprüfung des Untergeschosses auf Feuchteschäden	Es wird ein Gutachten benötigt, um die Feuchteschäden einzuordnen. In dem Untergeschoss finden Angebote für KJ statt.	2.000,00 €
			Überarbeitung des Beleuchtungskonzeptes im Haus und auf der Außenanlage	Es wird ein Gutachten benötigt, um die Feuchteschäden einzuordnen. In dem Untergeschoss finden Angebote für KJ statt.	15.000,00 €
			Holzaußenfassade, Eingangsbereich wetterfest beschichten	Die Beschichtung der Holzfassade muss erneuert werden - starke Witterungsschäden	6.000,00 €
Movego JugendhilfegGmbH	JuCa Bahrenfeld	Friedensallee 301 22761 Hamburg	Dichtheitsprüfung	Die Verpflichtung zur Eigenüberwachung der Grundstücksentwässerungsanlage ergibt sich aus § 17b Hamburgisches Abwassergesetz (HmbAbwG). Dazu gehört auch der Dichtheitsnachweis.	3.000,00 €
Movego JugendhilfegGmbH	JuCa Altona Nord	Kieler Str. 58 22769 Hamburg	Dichtheitsprüfung	Die Verpflichtung zur Eigenüberwachung der Grundstücksentwässerungsanlage ergibt sich aus § 17b Hamburgisches Abwassergesetz (HmbAbwG). Dazu gehört auch der Dichtheitsnachweis.	3.000,00 €
			Dach - Zwischenfolie und Dämmung defekt Dachrinne überprüfen Dachüberstand	Die Folie weist an mehreren Stellen größere und kleinere Löcher auf, dadurch zieht Feuchtigkeit in den Dachboden/ Einrichtung und die Wärme entweicht nach draußen.	20.800,00 €
Movego JugendhilfegGmbH	JuCa Lurup	Langbargheide 22 22547 Hamburg	Dichtheitsprüfung	Die Verpflichtung zur Eigenüberwachung der Grundstücksentwässerungsanlage ergibt sich aus § 17b Hamburgisches Abwassergesetz (HmbAbwG). Dazu gehört auch der Dichtheitsnachweis.	3.000,00 €
			Teile vom Dach/ Dachrinnen und Dachfenster erneuern	Bei Stark-Regen tropft es gelegentlich rein. Elektrik der Dachfenster zum Teil defekt.	10.000,00 €

Übersicht Anmeldungen MiFriFi 2021 - 2023

"Investitionen Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen"

19.10.2021

Träger	Projekt	Adresse	Maßnahme	Bedarfsbegründung	Geschätzte Kosten
Gesamtschätzsumme konsumtiv:					109.800,00 €