

Anlage 3 zur Stellungnahme der Behörde für Kultur und Medien zur Anfrage der Bezirksversammlung Harburg (Drs. 21-2327)

| Jahr | Objekt / Standort | Denkmalstatus | Grund für die Löschung |
|------------------|---|----------------------|---|
| 2000-2006 | Keine Löschung | | |
| 2007 | Maretstraße 50 | Ensemble | Aufgrund von Umbauarbeiten wie energetische Aufwertung Denkmalwert verloren |
| 2008 | Moorburger Elbdeich 273 | Einzeldenkmal | Aufgrund zu starker Veränderungen kein Denkmalwert mehr |
| | Zimmermannstraße 4,6 | Ensemblebestandteil | Wegen Dämmung Verlust Denkmaleigenschaft |
| | Reeseberg 55-63 | Ensemblebestandteile | Wegen Dämmung Verlust Denkmaleigenschaft |
| 2009 | Kirchenhang 48 | Einzeldenkmal | Durch Brand Verlust Denkmaleigenschaft |
| | Sophienstraße 17,19 | Ensemblebestandteil | Wegen Dämmung Verlust Denkmaleigenschaft |
| | Moorburger Straße 16, Tank 066 | Ensemblebestandteil | Abbruch festgestellt und deshalb gelöscht |
| | Alter Postweg 87 | Ensemblebestandteil | Bei erneuter Untersuchung wurde Fehler entdeckt. Gebäude gehört nicht zum Ensemble, weil es jünger ist. |
| | Rönneburger Straße 50 | Ensemble | Bei erneuter Überprüfung festgestellt, dass Schule durch Umbauten Denkmalwert verloren hat |
| 2010 | Bremer Straße 241 | Einzeldenkmal | Bei erneuter Überprüfung festgestellt, dass das Gebäude durch Umbauten Denkmalwert verloren hat |
| 2011 | Am Exerzierplatz 7, 8-16, Marienstraße 90, Eißendorfer Straße 113, Hirschfeldplatz 2-4. Hoppenstedtstraße 2b-2d, Julius-Ludowieg-Straße 103-107 | Ensemblebestandteile | Feststellung, dass Gebäude durch Dämmung und Austausch der Öffnungen keinen Denkmalwert mehr haben |
| 2012 | Ehestorfer Weg 14 | Ensemble | Feststellung, dass Ensembleteile bereits stark verändert sind, sodass Denkmalwert verloren gegangen ist |
| 2013 | Moorburger Kirchdeich 2 | Einzeldenkmal | 2007 bei Brand zerstört, im Rahmen Listenbereinigung gelöscht |
| | Fischbeker Weg 5a, 5b | Einzeldenkmal | Zwischen 2000 und 2010 stark verändert, kein Denkmalwert mehr |
| | Walter-Koch-Weg 8, Reeseberg 18a, 20-42, Rosentreppe 1, 3, 2, 4, Freiraum mit Stele und Uhr, Tivoliweg 7, 9, Winsener Straße 45-55 | Ensemble | Wegen Dämmung Verlust Denkmaleigenschaft |
| | Reeseberg 55-63, Zimmermannstraße 2 | Ensemble | Wegen Dämmung Verlust Denkmaleigenschaft |

| Jahr | Objekt / Standort | Denkmalstatus | Grund für die Löschung |
|------------------|---|----------------------|---|
| 2014 | Keine Löschung | | |
| 2015 | Denickestraße 46-72, Thörlstraße 17-21, Thörlweg 1-8, Mehrfamilienhäuser | Ensemblebestandteil | Gelöscht aufgrund des schlechten baulichen Zustands, der eine denkmalgerechte Sanierung nicht möglich machte; abgerissen |
| | Nartenstraße 29, Wohngebäude | Einzeldenkmal | Gelöscht aufgrund des schlechten baulichen Zustands, der eine denkmalgerechte Sanierung nicht möglich machte; bereits 2006/07 abgerissen. |
| | Hans-Dewitz-Ring vor den Nummern, 2a-i, k, Treppenanlage | Einzeldenkmal | Gelöscht aufgrund des großen Substanzverlustes wegen mangelndem baulichen Unterhalts |
| | Bremer Straße 114-124, Mehrfamilienhäuser | Ensemblebestandteil | Gelöscht aufgrund des schlechten baulichen Zustands, der eine denkmalgerechte Sanierung nicht möglich macht |
| 2016 | Cuxhavener Straße 400, Wohnwirtschaftsgebäude mit Stall, Schneitelbäumen, historischem Pflaster | Ensemble | Gelöscht, da das Wohnhaus bei einem Brand stark zerstört wurde und die anderen Ensemblebestandteile alleine keinen Denkmalwert mehr haben |
| 2017 | Kirchenhang o. Nr., Kriegerdenkmal | Einzeldenkmal | Gelöscht; bei routinemäßiger Überprüfung festgestellt, dass das Objekt nicht mehr vorhanden ist |
| | Eichenhöhe o. Nr., Kriegerdenkmal | Einzeldenkmal | Gelöscht; bei routinemäßiger Überprüfung festgestellt, dass das Objekt nicht mehr vorhanden ist |
| | Sinstorfer Kirchweg 23, Teil des Ensembles Kirche Sinstorf | Ensemblebestandteil | Gelöscht: Friedhofskapelle seit den 2000er Jahren nicht mehr existent. |
| 2018-2020 | Keine Löschung | | |
| 2021 | Lassallestraße 20-24 | Ensemblebestandteile | Neueinschätzung eines Ensembles, das aufgrund seiner Veränderungen nicht mehr als Denkmal eingestuft wird |
| 2022 | Kriegerdenkmal, Kanzlershof gegenüber Nr. 52 | | Hinweis von Bürger, Kriegerdenkmal nicht mehr vorhanden, nach Überprüfung gelöscht |
| | An der Horeburg 21 | | Gebäude bereits 2010 abgerissen, da nicht mehr erhaltensfähig, Listenkorrektur |