



POLIZEI
Hamburg

PK312-StVB, Postfach 60 02 80, 22202 Hamburg

Dienststelle

Straßenverkehrsbehörde
PK312-StVB
Oberaltenallee 42
22081 Hamburg

Bezirksamt
N / MR 23 über N / MR 21

Aktenzeichen **031/8V/0738048/2022**

STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG

Papenhuder Straße 39-41

1 Anordnung

Das PK312-StVB als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs für die

Papenhuder Straße 39-41

folgendes an:

Fehlende Ladezonenbeschilderung und Erneuerung Markierung

2 Durchzuführende Maßnahmen

Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- Setzen eines VZ-Trägers am Ende des baulichen Seitenstreifens
- Anbringen der Schilderkombination Zeichen 286-20 + ZZ 1053-34 + ZZ 1042-31 „werktags 7-18h“ an dem neuen VZ-Träger
- Aufbringen/ Erneuern der Markierung „Ladezone“

3 Begründung

- Setzen eines VZ-Trägers am Ende des baulichen Seitenstreifens
- Anbringen der Schilderkombination Zeichen 286-20 + ZZ 1053-34 + ZZ 1042-31 „werktags 7-18h“ an dem neuen VZ-Träger
- Aufbringen/ Erneuern der Markierung „Ladezone“

4 Anhörung

Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle umgehend schriftlich mitzuteilen.

5 Ausführung

Bestehen aus Sicht des Straßenwegebauastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung unter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.

Anlage(n)

1 Verkehrszeichenplan

Verteiler

Ablage

Dienststelle Bezirksamt

Datum
Telefon

ERLEDIGUNGSMELDUNG

Papenhuder Straße 41

Die durch das PK312-StVB am 03.11.2022 unter dem Aktenzeichen **031/8V/0738048/2022** angeordneten straßenverkehrsbehördlichen Maßnahmen wurden am

- gemäß Anordnung durchgeführt.
- mit folgenden Abweichungen durchgeführt:
- nicht durchgeführt, weil

Datum, Name, Unterschrift