



NETZE

Sachstand Stationserneuerungen Harburg

Sitzung des Ausschusses für Mobilität und Inneres der
Bezirksversammlung Harburg am 13. Oktober 2022

13.10.2022 | Hamburg | Knut Marscholek-Uecker | Christian Rolin

Baumaßnahmen der DB Station&Service: Anspruchsvolle Bedingungen

Bauen im Bestand

Bauen im laufenden Bahnbetrieb

Bauen im laufenden
Kund:innenverkehr

Personalknappheit

Steigende Fahrgastzahlen


Steigende externe Anforderungen
(Sicherheit, Umwelt)

Preissteigerungen

Materialknappheit

Stationserneuerung Harburg: Sachstand und Ausblick


Bodenbelag Bahnsteig	✓
Wände und Stützen Bahnsteig	✓
Decken Bahnsteig	in Bau bis Ende 2022
Hintergleiswand 1	Sommer 2023 ✗
Hintergleiswand 2	✓
Decken und Brandschutz Verteilerebenen	in Bau bis Ende 2022
Gestaltung Verteilerebenen	✗



Alle Fotos: DB Station&Service AG, I.SP-N-I-S1

Stationserneuerung Harburg Rathaus: Sachstand und Ausblick



Bodenbelag Bahnsteig		☑
Wände und Stützen Bahnsteig	in Bau bis Ende 2022	
Decken Bahnsteig	in Bau bis Winter 22/23	
Hintergleiswand 1	Winter 2022/23	☒
Hintergleiswand 2		☑
Decken und Brandschutz Verteilerebenen	in Bau bis Ende 2022	
Gestaltung Verteilerebenen		☒



Alle Fotos: DB Station&Service AG, I.SP-N-I-S1

Stationserneuerung Heimfeld: Sachstand und Ausblick

Bodenbelag Bahnsteig	<input checked="" type="checkbox"/>
Wände und Stützen Bahnsteig	in Bau bis Ende 2022
Decken Bahnsteig	Winter 2022/23 <input checked="" type="checkbox"/>
Hintergleiswand 1	Herbst 2023 <input checked="" type="checkbox"/>
Hintergleiswand 2	Herbst 2023 <input checked="" type="checkbox"/>
Decken und Brandschutz Verteilerebenen	in Bau bis Ende 2022
Gestaltung Verteilerebenen	Herbst 2023 <input checked="" type="checkbox"/>



Alle Fotos: DB Station&Service AG, I.SP-N-I-S1

Stationserneuerung Heimfeld: Ausbau der Fahrtreppe

Die Station Heimfeld besitzt nur einen zentralen Zugang mit Treppe sowie einen Aufzug durchgehend zur Straße

Die Fahrtreppe

- musste aus Brandschutzgründen - zur Sicherstellung der zeitgerechten Entfluchtung der Station angesichts steigender Fahrgastzahlen - entfernt werden
- dient formal nicht der Barrierefreiheit
- ist gleichwohl ein wichtiges Komfortmerkmal

Weitere derartige Rückbauten sind nicht vorgesehen.

Wir bedauern die unzureichende Kommunikation.

Ein Ersatz

- ist derzeit nicht möglich
- Vsl. lediglich ein zweiter Zugang könnte grundsätzliche Verbesserungen schaffen, wir untersuchen derzeit Lösungen

The screenshot shows a news article with a blue header banner for 'Die kleine Meerjungfrau Weihnachtsmärchen' (26./27. November, 3./4. Dezember in Harburg) and 'MUSICAL KIDS HAMBURG'. The main headline reads 'S-Bahnhof Heimfeld: Kein Ersatz für verschwundene Rolltreppe in Sicht'. Below the headline is a photograph of a concrete staircase with metal handrails leading down into a tunnel. A caption below the photo states: 'Der Zugang zum S-Bahnhof Heimfeld ist jetzt ohne Rolltreppe. Foto: André Zand-Vakili'. The article text continues: 'Heimfeld - Eigentlich sollen die S-Bahnhöfe im Bezirk Harburg verbessert und attraktiver werden. Dieses Gefühl haben viele Nutzer nach dem Umbau des S-Bahnhofs Heimfeld überhaupt nicht. Die Rolltreppe zum Bahnsteig ist verschwunden. Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann jetzt nur den Fahrstuhl nutzen. Der fiel nicht nur prompt kurz nach Wiedereröffnung der Haltestelle für einen Tag aus. Er ist laut Fahrgästen auch so stark frequentiert, dass sich vor dem Fahrstuhl zeitweise'. On the right side of the screenshot, there are social media sharing options for Facebook and a 'Share' button.

Quelle: harburg-aktuell.de



NETZE