

neu:
VZ 315-56
an neuen
Pfosten

neu:
VZ 283-10
VZ 315-57
an LM 3

neu:
VZ 315-66
an neuen
Pfosten

neu:
VZ 315-67
an neuen
Pfosten


neu:
VZ 283-20
an neuen
Pfosten

neu:
Eichen-
spaltpfähle

neu:
VZ 283-10
an vorh.
Pfosten

neu:
VZ 283-20
an neuen
Pfosten

Anlage zu stvb. Anordnung im Suhrenkamp 1-40
bearbeitet N/MR2211 am 30.05.2023, Seite 1 von 3



teilweise Erneuerung der
vorhanden Sperrfläche

neu:
VZ 283-20
VZ 315-67
VZ 315-76
an neuen Pfosten

Abbau:
VZ 315-67
an LM 6a

neu:
VZ 315-78
an neuen
Pfosten

neu:
VZ 315-77
am LM 5

neu:
VZ 315-76
an neuen
Pfosten


neu:
VZ 315-77
an neuen
Pfosten

neu:
VZ 286-20
an neuen Pfosten
mit vorh. VZ 315-67


Abbau:
VZ 315-66
einschl. Pfosten

neu:
VZ 286-10
VZ 315-68
an neuen
Pfosten

Anlage zu stvb. Anordnung im Suhrenkamp 1-40
bearbeitet N/MR2211 am 30.05.2023, Seite 2 von 3



Anlage zu stvb. Anordnung im Suhrenkamp 1-40
 bearbeitet N/MR2211 am 30.05.2023, Seite 3 von 3



vorh. Pfosten mit
VZ 283-10
+ VZ315-66 gerade richten

vorh. Pfosten mit
VZ 283-30
+ VZ315-68 gerade richten

vorh. Pfosten mit
VZ315-67/ gerade richten

Suhrenkamp 34-43
Richten von Pfosten und VZ



Suhrenkamp

3223

768

712

3325

3204

3206

2952

2953

2954

22c

22b

22a

115

116

14b

14c

14d

14e

14f

14g

14h

14i

12b

12c

12d

12e

12f

12g

10a

10b

10c

10d

10e

2

III/4

II 374

I 372

I 373

I 374

III 186c

186b

186a

174a

174b

174c

174d

174e

174f

174g

III 170

170a

170b

170c

170d

170e

170f

170g

170h

170i

170j

170k

170l

170m

170n

170o

1700

21

117

118

22c

22b

22a

115

116

14b

14c

14d

14e

14f

14g

14h

14i

12b

12c

12d

12e

12f

12g

10a

10b

10c

10d

10e

2

III/4

II 374

I 372

I 373

I 374

III 186c

186b

186a

174a

174b

174c

174d

174e

174f

174g

III 170

170a

170b

170c

170d

170e

170f

170g

170h

170i

170j

170k

170l

170m

170n

170o

1700

21

117

118



382 III 384

386 III 390

394 III 396

2932

171d
171c
171b
171a

166d
166c
166b
166a

2934

173

301

376

3205

Suhrenkamp

22a
22b
22c
24a
24b
24c

26
V/4
IV

V/4
V

11
II
I

14a

2953

Suhrenkamp



wegen der verbleibenden restlichen Gehwegbreite von $< 1,50$ m sowie der Baumwurzeln kann das praktizierte Gehwegparken hier nicht legalisiert werden