

Fällungen in Parkanlagen 2020/2021 Alstertal

	Baumart	StU
Achtern Hollerbusch / Saselbekstraße		
Saselbekstraße rückw. Nr. 89		
Abgestorben	Fichte	105
Abgestorben	Erle	120
Abgestorben	Erle	135
Abgestorben	Erle	195
Alsterredder - Hennebergpark		
Alsterredder g.g.ü. nr. 62		
Abgestorben	Lärche	145
Alte Landstraße		
Alte Landstraße rückw. Nr.42		
Abgestorben	Kiefer	140
Abgängig	Eiche	198
Alte Landstraße rückw. Nr.86		
Abgängig	Traubenkirsche	80
Abgängig	Traubenkirsche	85
Abgestorben	Birke	160
neben Nr. 70		
Abgestorben	Erle	110
Abgestorben	Erle	125
Abgestorben	Erle	130
rückw. Tröndelwisch		
Abgestorben	Birke	155
Tröndelwisch neben Nr. 36		
Abgängig	Eiche	220
Alte Landstraße - Heublink		
alte Landstraße neben Nr. 241		

Abgängig	Birke	140
Alte Landstrasse - Hummelb. Weg		
Reembroden rückw. Nr. 16		
Abgestorben	Birke	140
Rückseitig der Hausnummer 16 Reembroden, im Bestand, siehe Lageplan		
abgängig, Stamm auf ca. 4,5m Höhe stehen lassen	Birke	132
Rückseitig der Hausnummer 16 Reembroden, siehe Lageplan		
abgestorben, nur abgestorbenen Stämmeling Fällen und auf 2m Höhe stehen lassen	Birke	81
Abgestorben, Stamm auf ca. 3m Höhe stehen lassen	Birke	106
Rückseitig der Hausnummer 43 Josthöhe, siehe Lageplan		
Abgestorben, Stamm auf ca. 2m Höhe stehen lassen	Birke	83
Am Hehsel / Poppenbütteler Weg		
Sievertsche Tongrube s. Lageplan, am Zaun zum Kindergarten		
Abgängig	Hainbuche	135
Sievertsche Tongrube s. Lageplan, an Grundstücksgrenze zu Rauem Haus		
Schiefstand	Traubenkirsche	100
Bruchgefahr	Traubenkirsche	145
Sievertsche Tongrube s. Lageplan, Durchgang z. Spielplatz rechterhand Pfad		
Schrägstand	Pappel	95
Sievertsche Tongrube s. Lageplan, südwestl. Hausnr. 27		
Bruchgefahr	Weide	130
Sievertsche Tongrube s. Lageplan		
am Absterben	Erle	140
Sievertsche Tongrube s. Lageplan, an Grundstücksgrenze zu Rauem Haus		
Schiefstand	Birke	85
Schiefstand	Birke	85
Schiefstand	Birke	105
Sievertsche Tongrube s. Lageplan, Durchgang z. Spielplatz rechterhand Pfad		
Schrägstand	Pappel	80

Am Pfeilshof / Sperberweg**Am Pfeilshof ggü. Nr. 37**

Abgestorben Erle 80

Sperbertwiete

Abgestorben Erle 80

Abgestorben Erle 110

Abgestorben Erle 120

Abgestorben Erle 130

Abgestorben Erle 134

Farmsener Weg / Waldingstraße**Im wäldchen**

Abgängig Birke 160

Karlshöhe ggü. Nr. 50

Abgestorben Erle 85

Flughafenstraße / Raakmoorgraben**ggü. Vereinshaus**

Abgängig Säulen Eiche 122

Hauptweg/Asphaltweg

Abgängig Hainbuche 140

Lademannbogen rückw. Nr. 65

Abgängig Weide 100

Gilcherweg**Grünanlage, siehe Lageplan.**

Abgestorben Birke 95

Abgestorben Birke 110

Abgestorben Birke 165

In der Grünanlage , siehe lageplan.

Abgestorben Birke 105

Grevenau - Hinsbleek

Grevenau rückw. Nr. 18-22

Abgestorben	Erle	135
Abgestorben	Erle	165
Abgestorben	Erle	210
Abgestorben	Erle	230

Grüzmühlenweg - Poppenbüttel. Weg**Poppenbütteler Weg / Ring 3**

Abgängig	Esche	195
----------	-------	-----

Wanderweg am Teich

starke Höhlung	Esche	257
----------------	-------	-----

Wanderweg zwischen Teich und Sportplatz

Abgängig	Birke	125
Abgängig	Birke	130
Abgängig	Birke	145
Abgängig	Birke	160

Haberkamp**Haberkamp neben nr. 16**

Abgestorben	Rotbuche	120
Abgestorben	Rotbuche	120

Hamraakoppel / Saselbek**Hamraakoppel neben Nr. 101**

Abgängig	Fichte	110
Abgängig	Fichte	120
Abgängig	Fichte	150
Abgängig	Fichte	170
Abgängig	Fichte	195
Abgängig	Fichte	197

Hamraakoppel, östl.

neben Nr. 101

Borkenkäferbefall

Fichte

130

Harksheider Straße

Kreienkoppel rückw. Nr. 57

Abgestorben

Birke

95

Hummelsbüttl. Hauptstr. - Am Karpfent.

neben Nr. 19

Habitatbaum droht um zustürzen

Eiche

290

vor Nr. 26

Borkenkäferbefall

Fichte

78

Kreienstieg/Piepenbrinkweg

Spielplatz

Abgestorben

Hainbuche

160

Kupferhammer

An der Alsterschleife/ Straßenseite

Sehr engen Bestand auslichten

Ahorn

91

Entlang des Wanderweges

Abgängig

Erle

180

Kupferhammer - Poppenbütteler Bogen

Mellingbek

Angehobener Wurzelteller, starke Neigung

Esche

118

Sturmschaden

Weide

375

Lademannbogen - Flughafenstraße

Hauptweg zwischen Lademannbogen Hummelsbüttler Kirchenweg

Abgestorben

Erle

90

Abgestorben

Erle

100

Hauptweg zwischen Lademannbogen und Flughafenstraße

Abgestorben

Birke

80

Abgestorben

Birke

90

Abgestorben	Birke	110
Abgestorben	Birke	120
Abgestorben	Birke	140
Abgängig	Hainbuche	145
Abgängig	Ahorn	150

Langenbeeren / Meindorfer Mühlenweg

Grünstreifen an der Kreuzung Langenbeeren/ Meindorfer Mühlenweg

Halbe Krone ausgebrochen, überhänger zum KGV Feld-Ahorn 120

Birkenporling Birke 126

KLGV Parkplatz am Meindorfer Mühlenweg

Abgestorben Ahorn 144

Langwisch - Friedrich-Kirsten-Straße

Am Wellingsbüttler Torhaus, siehe Lageplan

mangelnde Standsicherheit aufgrund von ausgeprägtem Brandkrustenbefall Linde 367

Zufahrt zu den Parkplätzen am Wellingsbüttler Torhaus, siehe Lageplan

mangelnde Bruchsicherheit aufgrund von Stammfußfäule ohne Pilzfruchtkörper und Linde 196

Maike-Harder-Weg

Spielplatz

Abgängig Weide 82

Abgängig Weide 85

Abgestorben Birke 98

vor der Haustür von Hausnummer 43

nicht mehr Bruchsicher, Pilzbefall im Kronenansatz Eberesche 78

Marienhof

östl. der Bäckerbrücke

Abgängig Ahorn 170

Meindorfer Mühlenweg

Gehölzstreifen am Meindorfer Mühlenweg 20 m vor dem Rondell

Mangelnde Bruchsicherheit, Sammwunden Pappel 163

Müssenkoppel - Hinsbeker Berg

Hinsbeker Berg neben Nr. 26

Abgänglich Apfelbaum 145

Norbert-Schmid-Platz

Bei den großen Spielplatz

Abgänglich Ahorn 195

Rückw. Johannes-Büll-Weg 31

Abgestorben Birke 115

Abgestorben Birke 130

Ohlendiessredder

Parkplatz

Brandschaden Eiche 90

Rückw. Schusterkoppel Nr. 21

Abgestorben Erle 100

Rückw. Schusterkoppel Nr. 33

Abgänglich Kirsche 91

siehe Lageplan

Abgestorben Erle 110

Ohlendiessredder, Kupferteich

Poppenbütteler Berg, abgang.

Abgänglich Ahorn 115

Zugang zur Hundefläche

Abgänglich Birke 90

Abgänglich Birke 100

Abgänglich Birke 100

Abgänglich Birke 105

Abgänglich Birke 110

Abgänglich Ahorn 165

Orionweg - Lagerlöf-Straße**Jupiterweg rückw. Nr. 1**

Abgestorben Birke 140

Poppenbütteler Hauptstraße**am Teich**

Abgestorben Erle 80

Am Wehr

Brandkrustenpilz Linde 215

An der Alsterschleife

Abgängig Eiche 165

Hohnebuchenteich

Abgestorben Erle 151

Abgestorben Erle 160

Abgestorben Erle 170

Maike - Harder- Weg ggü. Nr.50

Abgängig Tanne 135

Teich

Brandkrustenpilz Linde 200

Zufahrt- Brücke

Abgestorben Erle 151

Abgestorben Erle 160

Abgestorben Erle 170

Poppenbütteler Landstraße - Alster**Minsbekkehre rückw. Nr. 10, am Alsterwanderweg**

Abgängig Erle 160

Poppenbütteler Weg - Alster**hinter Hausnr. 149a**

Pilzbefall Birke 141

Minsbekkehre rückw. Nr.5

Abgestorben Erle 80

Poppenbütteler Weg - Susebekweg**Hinter der Lärmschutzwand**

Abgängig	Birke	95
Abgängig	Birke	120

Poppenbüttelerweg / Raakmoorgraben**Lademannbogen rückw. Nr.127**

Abgängig	Traubenkirsche	80
Abgängig	Fichte	190

Rabenhorst - Pfeilshofer Weg**Rabenhorst neben nr. 35**

Abgestorben	Birke	85
-------------	-------	----

Rammhörn**Rammhörn ggü. Nr. 22**

Abgängig	A.Lebensbaum	115
----------	--------------	-----

Rehmbrook - Harksheider Straße**Wanderweg**

Abgängig	Birke	110
Abgängig	Birke	115

Rolfinckstraße / Saseler Chaussee**Heinz-Erhardt-Park**

Abgängig	Birke	95
----------	-------	----

Im Bestand, Heinz-Erhardt-Park, siehe Lageplan

Abgestorben	Kiefer	125
-------------	--------	-----

südlicher Abschnitt vom Heinz-Erhardt-Park, siehe Lageplan

Abgestorben, Stamm auf ca. 2,5m Höhe stehen lassen und Stammholz vor Ort liegen lassen	Birke	82
Abgestorben, Stamm auf ca. 2,5m Höhe stehen lassen, Stammholz vor Ort liegen lassen	Birke	92
Abgestorben, Stamm auf ca. 2,5 m Höhe stehen lassen, Stammholz vor Ort liegen lassen	Birke	95
Abgestorben, Stamm auf ca. 2,5m Höhe stehen lassen, Stammholz vor Ort liegen lassen	Birke	99
Abgestorben, Stamm auf ca. 2,5m Höhe stehen lassen, restliches Holz vor Ort aufschichten und	Eiche	139

Saseler Damm, Poppenbütteler Schleuse**Nähe Bäckerbrücke**

Abgestorben	Ahorn	100
Abgestorben	Ahorn	150

Stadtbahnstraße**An der Saseler Chaussee gegenüber vom Saseler Mühlenweg, siehe Lageplan**

mangelnde Bruchsicherheit, massiver Stammschaden, Stamm auf 1,5 m Höhe stehen	Buche	269
--	-------	-----

Vogtskamp - Strengesweg**Golddisterweg neben Nr.7**

Abgestorben	Birke	140
-------------	-------	-----

Strengesweg- Golddistelweg

Abgängig	Apfel	165
----------	-------	-----

Vogtskamp

Abgestorben	Birke	205
-------------	-------	-----

Weißbirkenkamp, Prökelmoor**An der Hambug Wasserstation**

Rahmenpflanzung auslichten, wertvolle Gehölze freistellen	Weide	110
--	-------	-----

ggü. der Hambug Wasserstation

Abgängig	Erle	95
----------	------	----

Hauptwanderweg

Abgängig	Birke	90
----------	-------	----

Abgängig	Birke	105
----------	-------	-----

Fällungen in Parkanlagen 2020/2021 Bramfeld

	Baumart	StU
Am Berner Wald		
Am Berner Wald / De Beern		
Abgestorben	Kirsche	79
Birkenporling	Birke	82
Wurzelteller angehoben	Birke	84
Stammfäule, Pilzfruchtkörper	Eiche	85
Abgestorben	Eiche	91
Brandkrustenpilz	Birke	121
Abgestorben	Eiche	136
Am Berner Wald / Weiselweg		
Faulstellen am Stamm/Stammfuß/ Pilzfruchtkörper	Weide	145
Faulstellen am Stamm/Stammfuß/ Pilzfruchtkörper	Weide	191
Am Berner Wald ggü. Hausnr. 12		
Stammfäule, Pilze	Birke	107
Abgestorben	Birke	116
Abgestorben	Erle	135
Höhe Parzelle 23		
Stammfußfäule, Pilze	Erle	90
Stammfußfäule, Pilze	Erle	99
Stammfußfäule, Pilze	Erle	107
Stammfußfäule, Pilze	Erle	111
Meindorfer Mühlenweg / Höhe Langbeern		
Ausgebrochene Krone, große Wunde	Feldahorn	120
Meindorfer Mühlenweg / Höhe Langenbeern		
Birkenporling	Birke	126

Am Damm / Bramfelder Chaussee**Beim Rondell Reemwinkel / Siehe Karte**

Abgestorben	Birke	93
Abgestorben	Weide	95
Abgestorben	Birke	121
Abgestorben	Birke	123
Abgängig	Birke	127
Abgestorben	Birke	143
Abgängig	Weide	167
Abgängig	Fichte	195

Bramfelder Chaussee / Moosberweg in der Grünanlage

Abgängig, fast ganz abgestorben	Buche	121
---------------------------------	-------	-----

Grootmoor-graben Nr. 19, siehe Karte

Abgestorben	Erle	90
-------------	------	----

Am Luisenhof / nördl. RÜ**Direkt am Teich, siehe Karte**

Unterständig, Schrägstand	Kirsche	85
Mangelnde Stand,- und Bruchsicherheit Stammfußwunden	Pappel	215
Mangelnde Stand,- und Bruchsicherheit Stammfußwunden	Pappel	280
Mangelnde Stand,- und Bruchsicherheit Stammfußwunden	Pappel	295
Mangelnde Stand,- und Bruchsicherheit Stammfußwunden	Pappel	306

ggü Einfahrt, LiMa 40/39

Stammfußwunde, aufgerissen	Robinie	157
----------------------------	---------	-----

siehe Karte

abgängig, Zwiesel	Weide	105
Hallimasch, abgestorben	Hainbuche	131

Abgänglich	Pappel	157
abgänglich,	Erle	180
Aufgerissener Stamm mit Fäule	Pappel	183
abgänglich, Zwiesel	Weide	184
Schrägstand, ausgebrochene Krone	Pappel	185
schrägstand mit angehobenen Wurzelteller	Pappel	200

Am Stühh Süd - Kienholt

Siehe Karte

Stammfäule, Pilze	Birke	92
Abgestorben	Birke	102
Angehobener Wurzelteller	Eberesche	114
Brandkrustenpilz	Birke	114
Mangelnde Bruchsicherheit Stamm	Birke	118
Stammfäule, Pilzfruchtkörper	Birke	118
Aufgerissener Stamm, angehobener Wurzelteller	Traubenkirsche	118
Brandkrustenpilz	Birke	120
Birkenporling	Birke	121
Birkenporling	Birke	132
Pilzfruchtkörper, Fäule	Birke	135
Hallimasch	Eiche	136
Pilzfruchtkörper, Fäule	Birke	140
Stammfäule, Pilze	Eiche	142
Tiefe Risse am Stamm	Birke	154

Stammfäule, Pilze	Eiche	154
Hallimasch	Eiche	222

Anderheitsallee, Alter Teich

Am Denkmal, siehe Karte

Abgängig, Schiefer Schillerporling, Stammwunden	Birke	121
---	-------	-----

Gehölzstreifen Denkmal, Friedhofsseite

Schrägstand, Angehobener Wurzelteller	Erle	190
---------------------------------------	------	-----

Bekassinenu

Siehe Karte

Schrägstand, angehobener Wurzelteller	Birke	144
---------------------------------------	-------	-----

Wanderweg an der U-Bahn, siehe Karte

Abgestorben, Faulstellen	Kirsche	82
--------------------------	---------	----

abgestorben, Schrägstand, Risse,	Kirsche	86
----------------------------------	---------	----

Abgestorben	Birke	92
-------------	-------	----

Abgestorben	Birke	97
-------------	-------	----

Abgestorben	Birke	104
-------------	-------	-----

Höhlungen, Faulstellen	Erle	120
------------------------	------	-----

Leckstellen, Höhlungen	Birke	166
------------------------	-------	-----

abgängig, Faulstellen, Risse	Eiche	175
------------------------------	-------	-----

Risse, Einwallungen	Salix	195
---------------------	-------	-----

Bengelsdorfstraße

Höhe Hausnr. 29 / siehe Karte

Abgestorben	Birke	112
-------------	-------	-----

Höhe Kita

abgängig, Faulstellen am Stamm, Leckstellen	Buche	145
---	-------	-----

absterbend, mangelnde Vitalität	Buche	180
---------------------------------	-------	-----

Berner Heerweg

Grünanlage Berner Au, siehe Karte

Abgestorben	Erle	91
Borchertring		
Siehe Karte		
abgängig, mangelnde Vitalität	Hainbuche	130
Bramfelder See		
KSP		
Birkenporling	Birke	141
Bramfelder See, östl. Kleingärten		
Siehe Karte		
Baumaßnahme KSP	Hainbuche	119
Eckerkoppel		
abpflanzung am Parkplatz		
Rahmenpflanzung auslichten, wertvolle Gehölze freistellen	Traubenkirsche	80
Rahmenpflanzung auslichten, wertvolle Gehölze freistellen	Traubenkirsche	85
Morschung im Kronenansatz	Esche	100
auf Parzelle 1		
Abgängig	Birke	100
Abgängig	Birke	110
in der Abpflanzung rechts neben dem Weg		
Abgestorben	Traubenkirsche	80
Absterbend	Traubenkirsche	90
Eckerkoppel - Ebeersreye		
auf der Parz. 29		
Abgängig	Kastanie	140
Abgängig	Kastanie	155
Eichenlohweg		
ggü. Schule Edwin-Scharf-Ring		
Brandkrustenpilz	Birke	110
Brandkrustenpilz	Birke	165

Erich-Kästner-Ring - Carsten-Reimers-Ring**Gehölzstreifen parallel zum Erich-Kästner-Ring**

Abgestorben Hainbuche 120

Höhe Hausnr. 47 Erich-Kästner-Ring

Komplexkrankheit, mangelnde Vitalität, Schrägstand Erle 100

Komplexkrankheit, mangelnde Vitalität, Schrägstand Erle 111

Fabriciusstraße**Am Zaun vom Friedhof Ohlsdorf / Fabriciusstraße höhe Hausnr. 319**

Schrägstand Pappel 115

Schrägstand Pappel 163

Schrägstand Pappel 165

Fabriciusstraße - Eichenlohweg**Siehe Karte**

Abgestorben Thuja 81

Stammwunden, mangelnde Vitalität Weide 84

Abgestorben Sorbus 87

Abgängig, Stammwunden, Fruchtkörper Erle 89

Abgängig, Stammwunden, Fruchtkörper Erle 90

Abgängig Erle 99

abgängig, Unterständig, Hainbuche 119

Abgängig, Stammwunden Erle 123

Abgestorben Weide 163

Falkenhorst / Berner Gutsweg**Zwischen Berner Gutsweg / Berner Allee**

Mangelnde Vitalität, Komplexkrankheit Erle 134

Mangelnde Vitalität, Komplexkrankheit Erle 142

Georg-Raloff-Ring

Auf dem KSP, siehe Karte

Mangelnde Vitalität, Stammfußwunden Buche 125

Grootmoor**Hausnr. 24 / siehe Karte**

Stammriss, Wunde Weide 110

Stammriss, Wunde Weide 120

Stammriss, Wunde Weide 124

Stammaufriss, Zwiesel, Wunden Weide 130

Stammriss, Wunde Weide 159

Stammaufriss, Zwiesel, Wunden Weide 200

Stammaufriss, Zwiesel, Wunden Weide 270

Hinterer Teil des KSP an der Böschungskante

Abgestorben Birke 115

Angehobener Wurzelteller Pappel 136

Angehobener Wurzelteller Pappel 152

Siehe Karte

Abgestorben Erle 94

Abgestorben Erle 109

Haidlandstieg**Höhe Schranke vom KLGV / neben dem Zahn vom Friedhof Ohlsdorf**

Mangelnde Vitalität, Hohlklang Linde 145

Haidlandsweg**Höhe Hausnummer 33 Hohestieg**

Stammwunden, Astausbrüche, Hohlklang Weide 350

Höhe Parzelle 69

Hallimasch, Austernseitling und Lackporling Bergahorn 255

Parkplatz KLGV / Schulteßstieg

Unterständig Kiefer 83

Siehe Karte		
Abgestorben	Kirsche	122
Heukoppel - Im Soll		
Grünstreifen hinter Höhnkoppelort 16, siehe Karte		
Abgestorben	Birke	96
Abgestorben	Birke	116
in der Böschung, höhe Höhnkoppelort 8, siehe Karte		
mangelnde Vitalität, Stammwunden, massive Astwunden, Ausfluss	Kirsche	159
Leeschenblick		
KLGV Lot uns in Ruh / Siehe Karte		
Halbabgestorben, Abgestorbene Rindenpartien, Stammwunden	Ahorn	145
Straße Leeschenblick, Siehe Karte		
Zwiesel, alte Stammfußwunden, mangelnde Bruchsicherheit	Weide	110
Zwiesel, alte Stammfußwunden, mangelnde Bruchsicherheit	Weide	122
Zwiesel, alte Stammfußwunden, mangelnde Bruchsicherheit	Weide	354
Olewischwiet, Rückhaltebecken		
Am Appelhoffweiher kurz vor dem KSP, Siehe Karte		
Krone halbabgestorben, massive Wunden in der Gabel	Esche	171
Steilshooper Allee, Hirschgrund KGV		
Gekappte Weide, viele Faulstellen	Weide	275
Pezolddam		
Gehölzstreifen nähe Blakshörn		
	Erle	120
Erlen Komplexkrankheit	Erle	140
Niemalslandstreifen hinter den Parzellen (Werfelring), siehe Karte		
mangelnde Vitalität, Schiefer Schillerporling	Birke	98
Abgestorben	Erle	105
Diverse Wunden am Stamm, Schrägstand,	Kirsche	147
Abgestorben	Birke	158

Parkplatz KLGV Lohkoppel

Abgestorben	Birke	80
Abgestorben	Birke	88
mangelnde Bruchsicherheit	Weide	140
mangelnde Bruchsicherheit	Weide	165
eingefaltete Astungswunden, Zwiesel, mangelnde Bruchsicherheit	Weide	177
Pilzfruchtkörper, Faulstellen am Stammfuß, Risse	Weide	195

Rahlstedter Weg / Eggersweide**Parallel zum Bach**

Ausbruch von Stämmlingen im Sommer	Weide	80
Ausbruch von Stämmlingen im Sommer	Weide	90
Ausbruch von Stämmlingen im Sommer	Weide	120
Ausbruch von Stämmlingen im Sommer	Weide	140
Ausbruch von Stämmlingen im Sommer	Weide	170

Sandstücken / Neusurenland**Kolkwiese Hausnr. 18-20, siehe Karte**

Abgestorben	Birke	125
-------------	-------	-----

Steilshooper Allee - Nolde Ring**Ggü. Vereinshaus**

Diverse Faulstellen, Austernseitling	Linde	174
--------------------------------------	-------	-----

Steilshooper Allee / Ellernreihe**Am Durchgang des KSP**

Stammfußfäule, Hallimasch	Ahorn	124
Stammfußfäule, Hallimasch	Ahorn	126
Stammfußfäule, Hallimasch	Ahorn	143

Am Zaun des KSP / in der Knickbepflanzung

Brandkrustenpilz	Ahorn	180
------------------	-------	-----

Steilshooper Straße**Siehe Karte**

Absterbend	Kiefer	141
------------	--------	-----

Traberweg**KLGV Moorschreber, kurz vor der Verrohrung**

Hauptstamm wächst waagrecht über den Hauptweg in 2 m Höhe	Weide	110
--	-------	-----

Parkplatz KLGV Natur und Gartenfreunde/ Siehe Karte

mangelnde Vitalität, Stammwunden, Schrägstand	Weißdorn	80
---	----------	----

mangelnde Vitalität, Stammwunden, Schrägstand	Weißdorn	93
---	----------	----

Abgestorben	Sorbus	95
-------------	--------	----

Sulkyweg Nr. 20

Pseudomonas, Leckstellen, abfallende Borke, Krone stirbt ab	Kastanie	150
--	----------	-----

Turnierstieg - Traberweg**Höhe Tegelweg Nr. 129 / Siehe Karte**

Abgestorben	Kirsche	150
-------------	---------	-----

Tegelweg Höhe Hausnr. 133a / Siehe Karte

Stämmeling am absterben, Stammfußzwiesel, mangelde Bruchsicherheit	Weide	114
---	-------	-----

Stämmeling am absterben, Stammfußzwiesel, mangelde Bruchsicherheit	Weide	126
---	-------	-----

Stämmeling am absterben, Stammfußzwiesel, mangelde Bruchsicherheit	Weide	131
---	-------	-----

Stämmeling am absterben, Stammfußzwiesel, mangelde Bruchsicherheit	Weide	135
---	-------	-----

Stämmeling am absterben, Stammfußzwiesel, mangelde Bruchsicherheit	Weide	166
---	-------	-----

Stämmeling am absterben, Stammfußzwiesel, mangelde Bruchsicherheit	Weide	182
---	-------	-----

Stämmeling am absterben, Stammfußzwiesel, mangelde Bruchsicherheit	Weide	196
---	-------	-----

Turnierstieg / Barenbleek**Am Luisenhof, LiMa 35**

Abgängig	Birke	88
----------	-------	----

Am Luisenhof, LiMa 36

Abgestorben	Birke	80
-------------	-------	----

Am Luisenhof, liMa 39/40

Schrägstand, Pilzfruchtkörper in Krone	Weide	166
Am Luisenhof, LiMa 45		
Zwiesel am Stammfuß	Traubenkirsche	86
Zwiesel am Stammfuß	Traubenkirsche	90
Am Luisenhof, LiMa 47		
Stammfußfäule	Weide	90
Am Luisenhof, LiMa 50		
Stammfußfäule, absterbend	Robinie	94
Am Luisenhof, LiMa 51		
Absterbend, Stammfußwunde, Zwiesel	Traubenkirsche	78
Absterbend, Stammfußwunde, Zwiesel	Traubenkirsche	83
Am Luisenhof, LiMa 51 / 52		
Absterbender Stammfußzwiesel und Fäule	Traubenkirsche	105
Absterbender Stammfußzwiesel und Fäule	Traubenkirsche	127
Am Luisenhof, LiMa 51/52		
Absterbend	Weide	93
Am Luisenhof, LiMa 52/51		
Stammfußwunde, Zwiesel Stammfuß, Vitalitätsabnahme	Kirsche	86
Am Luisenhof, LiMa 53		
Abgestorben, eingewachsener Zwiesel	Esche	106
Am Luisenhof, LiMa 55/56		
Zwiesel mit Ohrenbildung	Robinie	160
Am Luisenhof, LiMa 56 ende Parkbucht		
Abgestorben	Robinie	82
Am Luisenhof, LiMa 56, ende Parkbucht		
Stammfußfäule	Robinie	107
Am Luisenhof, Rondell Traberweg		
Spannungsrisse, mangelnde Standsicherheit	Weide	245
Am Luisenhof, Siehe Karte		

Abgestorben	Birke	79
Stammfußzwiesel, Schrägstand, mangelnde Bruchsicherheit	Weide	147
Stammfußzwiesel, Schrägstand, mangelnde Bruchsicherheit	Weide	151
Stammfußzwiesel, Schrägstand, mangelnde Bruchsicherheit	Weide	157
Stammfußzwiesel, Schrägstand, mangelnde Bruchsicherheit	Weide	173
Stammfußzwiesel, Schrägstand, mangelnde Bruchsicherheit	Weide	176
Stammfußzwiesel, Schrägstand, mangelnde Bruchsicherheit	Weide	191
Schrägstand, Stammfußwunde, Höhlung	Weide	195
Sturmschaden, Risse bis zum Stammfuß	Weide	200
Stammfußzwiesel, Schrägstand, mangelnde Bruchsicherheit	Weide	235
Schrägstand, Stammfußwunde, Höhlung	Weide	250
Am Luisenhof/Steilshooper Allee, Bei Privat KSP, siehe Karte		
ausgerissener Stämmeling, große Wunde	Ahorn	162
Am Luisenhof/Steilshooper Allee, LiMa 150, siehe Karte		
Abgestorben	Ahorn	151
Abgestorben	Ahorn	240
Am Luisenhof/Steilshooper Allee, LiMa 152, siehe Karte		
Mangelnde Vitalität	Pappel	132
Am Luisenhof/Steilshooper Allee, LiMa 156 siehe Karte		
Abgestorben	Pappel	122
Am Luisenhof/Steilshooper Allee, LiMa 157, siehe Karte		
Hohlklang, abgängig	Pappel	138
Am Luisenhof/Steilshooper Allee, LiMa 159, siehe Karte		
Schlechte Vitalität, stirbt ab	Pappel	143
Am Luisenhof/Steilshooper Allee, LiMa 160, siehe Karte		
Hohlklang, mangelnde Bruchsicherheit	Pappel	131

Am Luisenhof/Steilshooper Allee, siehe Karte

Hohlklang, Faulstellen	Robinie	80
Abgestorben	Traubenkirsche	80
Schrägstand, Faulstellen	Weide	86
Schrägstand, Wurzelteller angehoben	Robinie	90
Abgängig durch Hallimasch	Robinie	92
Abgestorben	Birke	97
Abgestorben	Hainbuche	107
Abgestorben	Hainbuche	114
Abgängige Krone, Zwiesel am Stammfuß	Weide	118
Abgängige Krone, Zwiesel am Stammfuß	Weide	123
Hohlklang, Faulstellen	Robinie	130
Abgängig	Pappel	150
abgestorben, gekappte Krone ohne Austrieb	Esche	150
Abgängig, mangelnde Vitalität	Pappel	155

Bei Parz. Nr.2, siehe Karte

Schrägstand, unterständig	Weide	86
Schrägstand, Unterständig	Weide	87
abgestorbener Zwiesel	Traubenkirsche	102
Schrägstand, unterständig	Weide	105

Bei Parz. Nr.3, siehe Karte

Schrägstand, Hohlklang	Weide	89
Schrägstand, Hohlklang	Weide	96

Eingang KLGV Moorschreiber, siehe Karte

Höhlung Stamm, Schrägstand, Faulstellen	Blutpflaume	83
Siehe Karte		
Abgestorben	Erle	81
Absterbend	Esche	85
Absterbend	Esche	85
Abgestorben	Traubenkirsche	89
Abgestorben	Traubenkirsche	90
Astausbruch, Schrägstand	Weide	94
Abgängig, Stammschaden	Erle	107

Fällungen in Parkanlagen 2020/2021 Rahlstedt

	Baumart	StU
Altrahlstedter Stieg, Denkmal		
Rückseite vom Sportplatz		
Abgestorben	Ahorn	105
Am Knill		
Nähe U - Bahn		
Ausbruchgefahr,Pilze	Weide	87
Ausbruchgefahr,Pilze	Weidé	94
Ausbruchgefahr,Pilze	Weide	100
Abgängig	Kirsche	124
Ausbruchgefahr,Pilze	Weide	405
Am Pulverhof		
Neben Weg		
Abgängig	Esche	140
Aumühler Weg		
am ende des Kleingarten Vereins		
Abgängig	Weide	185
in der Abpflanzung auf dem Parkplatz 2		
Abgängig	Erle	125
Deepenhorn, Teich		
Am Parkplatz ggü. Der Stadtteilschule		
Abgestorben	Hainbuche	80
Großlohering		
Nähe Wegedreieck		
Abgängig	Erle	82
Grunewaldstraße		
Am Zaun,Nähe Schranke		
Abgängig	Birke	110
Abgängig	Birke	137
Nähe See		

Pilzbefall	Pappel	272
Grunewaldstraße / Hüllenkamp		
in der Abpflanzung auf dem Parkplatz		
Abgestorben	Kirsche	90
Abgestorben	Eiche	150
in der Abpflanzung hinter den Parzellen		
Abgestorben	Traubenkirsche	110
Abgängig	Kirsche	175
Grunewaldstraße / östl. Lehmkoppel		
Wiese		
Morschung, Pilzbefall	Birke	92
Morschung, Pilzbefall	Birke	96
Schrägstand	Eiche	105
Morschung, Pilzbefall	Birke	118
Morschung, Pilzbefall	Birke	122
Hohl	Linde	130
Wiesenrand		
Aufriss des Zwiesels	Birke	110
Aufriss des Zwiesels	Birke	122
Heckende - Sieker Landstraße		
Am Wegeknicke		
Abgängig	Eberesche	100
Im Wiesengrund		
Paralell zum Weg		
Abgängig, Pilzbefall	Pappel	133
Abgängig, Pilzbefall	Pappel	139
Abgängig, Pilzbefall	Pappel	142

Abgängig, Pilzbefall	Pappel	158
Abgängig, Pilzbefall	Pappel	164
Abgängig, Pilzbefall	Pappel	198
Rodelhügel		
Abgängig	Ahorn	80
Abgängig	Traubenkirsche	80
Abgängig	Ahorn	90
Abgängig	Birke	108
Abgängig	Traubenkirsche	110
Abgängig	Birke	134
Abgängig	Birke	155

Kriegskamp / Saseler Straße

Am Verbindungsweg

Stammansätze morsch	Erle	83
---------------------	------	----

Lehmkoppel

Am Wegrand, kleines Gehölz

Morschung im Kronenansatz	Weide	104
---------------------------	-------	-----

Stammaufriss	Weide	130
--------------	-------	-----

Rahlstedter Bahnhofstraße

Hinter Haus 137

Stammaufriss	Erle	92
--------------	------	----

Abgängig	Traubenkirsche	154
----------	----------------	-----

Ringstraße - Leharstraße

Wanderweg

Abgängig	Kiefer	150
----------	--------	-----

Abgängig	Kiefer	155
----------	--------	-----

Abgängig	Kiefer	160
----------	--------	-----

Abgängig	Eiche	250
Saseler Straße/Wildgansstraße		
Hinter haus 22		
Pilzbefall	Traubenkirsche	114
Nähe Kindergarten		
Schrägstand,Pilzbefall	Pflaume	78
Schrägstand,Pilzbefall	Pflaume	84
Schöneberger Str. - Grunewaldstraße		
Rückseite Grunewaldstraße 49b		
Abgängig	Linde	80
Abgängig	Traubenkirsche	80
Abgängig	Pappel	80
Abgängig	Linde	90
Abgängig	Traubenkirsche	90
Abgängig	Traubenkirsche	110
Skaldenweg		
Rückseite zum Gewerbegebiet		
Abgängig	Hainbuche	125
Abgängig	Pappel	152
Abgängig	Pappel	155
Abgängig	Pappel	170
Abgängig	Pappel	190
Abgängig	Pappel	190
Stein-Hardenberg-Straße		
Im Grün		
Stammfäule,teilweise abgängig	Birke	80
Abgängig	Weide	124

Abgängig	Weide	124
----------	-------	-----

Abgängig	Weide	182
----------	-------	-----

Stellaustieg

Nähe Brücke

Abgängig, Hohl	Erle	105
----------------	------	-----

Abgängig, Hohl	Erle	174
----------------	------	-----

Abgängig, Hohl	Erle	190
----------------	------	-----

Nähe kehre

Abgängig	Eiche	196
----------	-------	-----

Swinemünder Str. / Greifenbergerstraße

Hang, hinter Spielgerät

Abgängig	Birke	91
----------	-------	----

Timmendorfer Str. / Am Lehmweg

Abpflanzung

Sehr engen Bestand auslichten	Birke	80
-------------------------------	-------	----

Sehr engen Bestand auslichten	Birke	105
-------------------------------	-------	-----

Wildschwanbrook - Hellmesbergerweg

Wildschwanbrook in Höhe Nr. 123

Abgängig	Hainbuche	105
----------	-----------	-----

Fällungen in Parkanlagen 2020/2021 Walddörfer

	Baumart	StU
Alte Dorfstraße, U-Bahn		
Einzelstellung, zwischen Bahnhof und Bushaltestelle, siehe Lageplan		
mangelnde Bruchsicherheit der Krone massiver Zunderschwamm Befall der Terminale, abgängig	Ahorn	210
Flurstück mit Nutzung vom Anlieger Hausnr. 18 Brunskrogweg, siehe Lageplan		
Abgängig	Fichte	120
abgängig und durch Freistellung Windbruch/-wurf gefährdet	Fichte	140
Flurstück mit Nutzung vom Anlieger Hausnr. 22 Brunskrogweg, siehe Lageplan		
abgestorben, Borkenkäferbefall	Fichte	93
siehe Lageplan		
Abgestorben	Birke	155
Alte Mühle		
Hauptwanderweg		
Angehobener Wurzelteller, starke Neigung	Buche	106
Abgängig	Esche	135
Abgängig	Esche	150
Abgängig	Esche	165
Bergstedter Kirchenstraße - Heiddiek		
Ostseitig am Wanderweg zwischen Bergstedter Kirchenstraße und Heiddiek		
abgängig, Pilzbefall	Birke	95
Buchenstieg - Tunnkoppelring		
Rückseite Hausnummer 20, Buchenstieg, siehe Lageplan		
Abgestorben, Stamm in 2m Höhe stehen lassen	Buche	165
Buckhorn - Im Regestall		
am U-Bahnwanderweg Höhe Volksdorfer Damm 66c, siehe Lageplan		
abgängig, Stamm auf 3m Höhe stehen lassen	Birke	140
am U-Bahnwanderweg Voklsdorf, Höhe Buckhorn U-Bahnhof, siehe Lageplan		
abgängig, mangelnde Bruchsicherheit, Stamm auf ca. 1,5m Höhe stehen lassen	Birke	94
mangelnde Bruchsicherheit, Stamm auf ca. 1,5m Höhe stehen lassen	Birke	127

im Bestand zum Anlieger, siehe Lageplan

Bruchsicherheit Krone nicht mehr gegeben Eiche 162

Rückseite Hausnr. 16b Volksdorfer Damm, siehe Lageplan

abgängig, Stamm auf ca. 2,5m Höhe stehen lassen Birke 145

Rückseitig Hausnr. 66c Volksdorfer Damm, siehe Lageplan

mangelnde Bruchsicherheit der beiden starken Stämmlinge, Stamm mit Spechtloch mind 30cm Birke 87

mangelnde Bruchsicherheit der beiden starken Stämmlinge, Stamm mit Spechtloch mind 30cm Birke 89

Claus-Ferck-Straße - Im Alten Dorfe**Dorfteich**

Angehobener Wurzelteller, starke Neigung Erle 115

Angehobener Wurzelteller, starke Neigung Weide 140

Dorfwinkel rückw Nr. 15

Abgängig Weide 160

Dorfwinkel rückw. Nr. 15

Abgängig Weide 122

Farenkoppel / Moorredder**Süd-Östlich vom Flurstück Moorredder Hausnr. 6, siehe Lageplan**

abgängig, Stamm in ca. 4,5m Höhe stehen lassen Birke 110

Grabenstieg - Grote Koppel**Tannenhof rückw. Nr. 113**

Abgängig Lärche 85

Abgängig Lärche 110

Tannenhof rückw. Nr. 117a

Abgängig Eiche amerikanische 92

Tannenhof rückw. Nr. 135-137

Abgängig Lärche 91

Abgängig Lärche 95

Halenreihe**Katthorstpark im Bestand, nahe des U-Bahnwanderweges siehe Lageplan**

mangelnde Bruchsicherheit, Stamm auf ca. 2m Höhe stehen lassen, Stammholz vor Ort liegen lassen Birke 88

abgängig, mangelnde Bruchsicherheit, Stamm auf mind. 3m Höhe stehen lassen, Stammholz vor Ort	Erle	99
mangelnde Bruchsicherheit aufgrund massiver Stammfussfäule, Stamm auf ca. 4m Höhe stehen	Eiche	125
mangelnde Bruchsicherheit, Stamm auf ca. 3m Höhe stehen lassen, Stammholz vor Ort liegen lassen	Birke	125
mangelnde Bruchsicherheit aufgrund massiver Stammfussfäule, Stamm auf ca. 4m Höhe stehen	Erle	143
Rückseitig Hausnr. 5 Rögeneck, im Bestand, siehe Lageplan		
abgestorben, Stamm auf ca. 4m Höhe stehen lassen, Stammholz vor Ort liegen lassen	Birke	139
Rückseitig Hausnr. 7 Rögeneck, siehe Lageplan		
abgestorben, Stamm auf ca. 3m Höhe stehen lassen, Stammholz vor Ort liegen lassen	Birke	86
abgängig, Stamm auf ca. 3m Höhe stehen lassen, Stammholz vor Ort liegen lassen	Birke	88
zur Straße Halenreihe auf Höhe Rögeneck Hausnr. 7, siehe Lageplan		
Abgängig, Stamm auf ca. 2m Höhe stehen lassen, Stammholz vor Ort liegen lassen	Birke	128

Halenreihe / Waldweg

an den Volksdorfer Teichwiesen, siehe Lageplan

abgängig, fast abgestorben, Stämme auf ca. 2m Höhe stehen lassen	Buche	90
abgängig, Stamm auf ca. 2m Höhe stehen lassen	Erle	90
abgestorben, Stamm auf ca. 3m Höhe stehen lassen	Birke	93
abgängig, fast abgestorben, Stämme auf ca. 2m Höhe stehen lassen	Buche	132
abgängig, fast abgestorben, Stämme auf ca. 2m Höhe stehen lassen	Buche	140
mangelnde Bruchsicherheit und PEP, Stamm auf ca. 1,5m Höhe stehen lassen	Roteiche	177

auf dem Kita Gelände, siehe Lageplan

Unterständig ohne Entwicklungspotenzial, Stamm auf ca. 1m Höhe stehen lassen, Stammholz im östlich	Hainbuche	78
--	-----------	----

Bushaltestelle

Abgestorben	Birke	97
-------------	-------	----

Haselknick / Bredenbekstraße

Teich

Abgängig	Ahorn	160
----------	-------	-----

Heidredder

Verbindungsweg zwischen Vogtredder u. Heidredder

Abgängig	Pappel	185
Verbindungsweg zwischen Volksdorfer Grenzweg u.Vogtredder		
Abgestorben	Birke	110
Abgestorben	Birke	125
Vogtredder am Ende der Straße/ Feld		
Abgängig	Kirsche	93
Abgängig	Kirsche	97
Im Regestall, U-Bahnhof		
Im Bestand gegenüber dem Waldfriedhofseingang, siehe Lageplan		
abgängig, Stamm auf mind. 4m Höhe stehen lassen	Birke	105
Klosterwisch		
Am Parkplatz		
Sturmschaden, als habitatbaum in 7 m höhe sthen lassen.	Rotbuche	272
ca. 10m von Weg entfernt, siehe Lageplan		
Abgestorben, Stamm auf 5m Höhe stehen lassen	Esche	101
abgestorben, Stamm auf 5m Höhe stehen lassen	Esche	105
ca. 15m vom Weg entfernt, siehe Lageplan		
abgestorben, Stamm auf 5m Höhe stehen lassen	Eiche	123
Klöpperpark am Weg, siehe Lageplan		
Abgängig, Stamm in 1,5m Höhe stehen lassen	Birke	87
Abgängig, Stamm auf 1,5m Höhe stehen lassen	Birke	114
Klöpperpark an Weggabel, siehe Lageplan		
mangelde Bruchsicherheit Krone, Pilzbefall und wiederholte Grünastausbrüche, insgesamt abgängig	Buche	292
Klöpperpark im Bestand, östlich Hausnr. 31 Saseler Weg, siehe Lageplan		
mangelnde Bruchsicherheit, Stamm auf ca. 4,5m Höhe stehen lassen	Birke	135
Klöpperpark im Bestand, siehe Lageplan		
Abgängig, Stamm auf ca. 4m Höhe stehen lassen, Reststammholz vor Ort belassen	Erle	113
mangelnde Bruchsicherheit, Stamm auf 4m Höhe stehen lassen, Reststammholz vor Ort belassen	Erle	131

Buchenkomplexkrankheit, Krone knapp oberhalb der letzten Gabel abnehmen, Reststamm stehen lassen	Buche	363
Klöpferpark in Wegnähe, siehe Lageplan		
Mangelnde Bruchsicherheit und absterbend, Stämme auf ca. 2m Höhe stehen lassen	Esche	124
Mangelnde Bruchsicherheit und absterbend, Stämme auf ca. 2m Höhe stehen lassen	Esche	127
Klöpferpark nahe Weg, siehe Lageplan		
Abgängig, Stamm auf ca. 2m Höhe stehen lassen	Erle	78
nahe Weg, siehe Lageplan		
abgestorben, Stamm auf 3m Höhe stehen lassen	Eiche	99
Stammfußfäule und Schrägstand, Stamm auf 3m Höhe stehen lassen	Birke	103
abgestorben, Stamm auf 4m Höhe stehen lassen	Erle	138

Kortenland - Trillup

Hauptwanderweg

Abgängig	Obstbaum	80
neben Nr. 61		
Abgängig	Birke	152
Rodenbeker Straße neben Nr. 113		
Abgängig	Esche	175
Abgängig	Esche	245

Lerchenhöhe

im Bestand auf KSP, siehe Lageplan

Abgestorben	Eiche	143
-------------	-------	-----

Ohlendorffs Tannen - Im Regestall

am U-Bahnwanderweg Höhe Waldreiterring Hausnr. 40, siehe Lageplan

abgängig, ein Stämmpling bereits auf ca. 6m h ausgebrochen, Stämme auf 1,5m Höhe stehen lassen	Birke	110
abgängig, ein Stämmpling bereits auf ca. 6m h ausgebrochen, Stämme auf 1,5m Höhe stehen lassen	Birke	115

am U-Bahnwanderweg Höhe Waldreiterring Hausnr. 46, siehe Lageplan

abgängig, Stamm auf 1,5m Höhe stehen lassen	Birke	121
abgängig, mangelnde Bruchsicherheit aufgrund massiver Stammfäule ohne Pilzfruchtkörper, Stamm	Pappel	295

Ohlstedter Platz

am Weg nördlich des Schulgeländes, siehe Lageplan

abgestorben, stamm auf ca. 2m h stehen lassen,
Stammholz vor Ort liegen lassen Erle 114

abgestorben, Stamm auf ca. 2m Höhe stehen lassen,
Stammholz vor Ort belassen Erle 135

Hauptwanderweg/ Schule

Abgestorben Birke 94

Op'n Idenkamp**Rückw. Haus der Jugend**

Abgestorben Erle 97

Redderberg**Teich**

Angehobener Wurzelteller, starke Neigung Weide 335

Rodenbeker Straße, Quellental**am Pumpwerk**

abgestorben Erle 108

Parkplatz

Abgestorben Erle 117

Rodenbeker Quellental s. Lageplan

Bruchefahr, in 2-3m Höhe zur Kopfweide stützen Weide 135

abgestorben, als stehendes Todholz auf 5-6m
einkürzen Esche 140

abgestorben, als stehendes Todholz auf 5-6m
einkürzen Esche 170

Pilz, Morschung Stamm, als stehendes Todholz auf 5-
6m einkürzen Erle 190

Rodenbeker Quellental s. Lageplan, direkt am Weg

Abgestorben Erle 100

Abgestorben Erle 155

Sarenweg - Beim Ziegelhof**Schlickböge - Alsterwanderweg**

Abgestorben Erle 90

Abgestorben Erle 95

Schleusenredder - Duvenstedter Triftweg

Uferbereich an der Alster

Abgängig	Weide	137
Abgängig	Weide	200
Abgängig	Erle	290

Sthamerstraße - Westerfelde

am U-Bahnwanderweg, siehe Lageplan

abgängig, mangelnde Bruchsicherheit	Birke	90
-------------------------------------	-------	----

am Weg nördlich des Schulgeländes, siehe Lageplan

abgängig, Stämme auf ca. 2m Höhe stehen lassen	Birke	95
--	-------	----

abgängig, Stämme auf ca. 2m Höhe stehen lassen	Birke	118
--	-------	-----

nördlich der Grundstücksgrenze vom Anlieger Rötberg 4, siehe Lageplan

mangelnde Bruchsicherheit, Stamm auf ca. 6m Höhe stehen lassen	Erle	129
--	------	-----

Abgängig, Stamm auf ca. 2m Höhe stehen lassen	Fichte	151
---	--------	-----

Abgängig, Stamm auf ca. 2m Höhe stehen lassen	Fichte	165
---	--------	-----

Stufelkoppel, östl.

auf dem kleinen Erdwall letzter Baum vor dem Buchenkamp, siehe Lageplan

abgängig, Rindennekrosen und Faulstellen, Stamm auf ca. 2m Höhe stehen lassen	Birke	130
---	-------	-----

Tannenhof - Grote Koppel

Tannenhof neben Nr. 113

Abgängig	Lärche	114
----------	--------	-----

Abgängig	Rotbuche	140
----------	----------	-----

Teekoppel - Volksd. Damm., Bergst.Teiche

Gegenüber vom Eingang Schule Bergstedt von der Teekoppel, siehe Lageplan

mangelnde Bruchsicherheit, Stamm auf ca. 1,5m Höhe	Pappel	102
--	--------	-----

mangelnde Bruchsicherheit, Stamm auf ca. 3m Höhe stehen lassen	Pappel	108
--	--------	-----

siehe Lageplan

Abgängig, Stamm auf ca. 3m Höhe stehen lassen	Erle	166
---	------	-----

Treudelberg - Huuskoppel

Alsterböschung

Abgängig	Traubenkirsche	105
Abgängig	buche	135
Abgängig	Weide	140
Hauptwanderweg		
Abgestorben	Birke	155
Abgängig	Weide	185
Rodenbeker Straße 119		
Abgestorben	Erle	110
Abgestorben	Erle	125
Abgestorben	Erle	135

Trillup / Rodenbeker Str., Quellental
--

Parkplatz

Abgängig	Weide	140
----------	-------	-----

Waldweg - Farmsener Landstraße

Volksdorfer Teichwiesen

Abgängig	Birke	97
----------	-------	----

Volksdorfer Teichwiesen, siehe Lageplan

gemäß dem aktuellen Pflege- und Entwicklungsplan (PEP) müssen gebietsfremde Bäume entfernt werden.	Platane	191
--	---------	-----

gemäß dem aktuellen Pflege- und Entwicklungsplan (PEP) müssen gebietsfremde Bäume entfernt werden.	Platane	231
--	---------	-----

Fällungen in Parkanlagen 2020/2021 Wandsb.-Kern

	Baumart	StU
Barsbütteler Straße		
An der Anzeige Tafel		
Abgängig	Weide	154
Einfahrt,Nähe Schranke		
Kronenansatz instabil,Schief,Stämm ling reißt ein	Pappel	307
Kronenansatz instabil,Schief,Stämm ling reißt ein	Pappel	314
in der Nähe der Parz.37		
Abgestorben	Birke	170
Bekkamp. östlich		
auf dem Spielplatz		
Morschung im Stammfuß	Erle	80
Abgängig	Birke	85
Abgängig	Birke	85
Morschung im Stammfuß	Erle	95
Im Knick		
Abgängig,Krone angerissen	Eiche	102
Abgängig,Krone angerissen	Eiche	214
Bohlens Allee - Rodigallee		
Bohlensallee Nr. 18		
Abgängig	Traubenkirsche	120
Bruhnrögenredder		
Am Gehölzrand		
Abgängig, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	80
Abgängig, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	80
Abgängig, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	90
Abgängig, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	90

Abgänglich, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	90
Abgänglich, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	90
Abgänglich, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	100
Abgänglich, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	100
Abgänglich, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	100
Abgänglich, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	100
Abgänglich, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	110
Abgänglich, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	110
Abgänglich, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	120
Abgänglich, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	120
Abgänglich, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	120
Abgänglich, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	120
Abgänglich, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	120
Abgänglich, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	130
Abgänglich, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	135
Abgänglich, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	150
Abgänglich, Pilzbefall, Schiefstand	Pappel	150

in der Abpflanzung am Schlemer Bach

Abgestorben Erle 140

Deelwischredder, nördl.

am Autobahnwall

Abgänglich Weide 120

Jenfelder Straße / Jenfelder Allee

Abpflanzung hinter dem haus von Nr. 100 D

Starke Neigung Ahorn 105

Abpflanzung hinter dem haus von Nr. 100D

Abgängig	Traubenkirsche	82
Pilzbefall ,teilweise	Erle	84
Abgängig	Traubenkirsche	84
Pilzbefall ,teilweise	Erle	90
Pilzbefall ,teilweise	Erle	97
Pilzbefall ,teilweise	Erle	100
in der Abpflanzung zur Privatbebauung		
Angehobener Wurzelteller, starke Neigung	Erle	90
Angehobener Wurzelteller, starke Neigung	Erle	100
Nähe Haus 100		
eingerissener Zwiesel, Ausbruchgefahr	Pappel	329
Seitlich haus 14		
Abgängig	Birke	80
Abgängig	Birke	85
Jüthornstraße		
ggü 92 im Gehölz		
Abgestorben	Buche	250
ggü AK Wandsbek		
Abgängig	Eiche	285
KSP		
Erweiterung des Spielbereich	Buche	85
Erweiterung des Spielbereich	Buche	95
Erweiterung des Spielbereich	Buche	150
Erweiterung des Spielbereich	Eiche	155
Erweiterung des Spielbereich	Buche	170
Erweiterung des Spielbereich	Buche	242

Erweiterung des Spielbereich	Buche	262
Oktaviostr 16 Rückseite		
Abgänglich	Rotbuche	220
Kielmannseggstraße		
Rodigallee 20 Rückseite im Gehölz		
Abgänglich	Ahorn	190
Lesserstrase - Stephanstraße		
nähe Kita am Bahndamm U1		
Eingerissener Zwiesel	Linde	220
Mariusweg		
Neben Seitenweg		
Aufreissender Zwiesel	Robinie	147
Oehlmühlenweg - Nordmarkstr, nördl.		
Nähe Abhang		
Abgänglich	Kirsche	80
Abgänglich	Kirsche	120
Wäldchen		
Stammaufriss	Robinie	107
Schiefstand	Robinie	160
Oehlmühlenweg - Nordmarkstr, südl.		
Steigung zum Vossberg		
Abgänglich	Kiefer	80
Abgänglich	Kiefer	122
Vossberg		
Abgänglich	Esche	140
Abgänglich, Hohl	Robinie	144
Oehlmühlenweg, südl. Schulgarten		
am Zaun Kita		
Abgestorben	Weide	90

Abgestorben	Weide	140
Hinter Brücke Am Teich		
Abgängig	Weide	90
Abgängig	Weide	140
Osterkamp		
an der naturschutzfläche		
Abgestorben	Birke	85
oktaviustr. 44 rückseite im gehölz		
Abgestorben	Eiche	315
Abgestorben	Eiche	350
Papenstraße / Hasselbrookstraße		
auf den KSP		
Abgestorben	Ahorn	110
Hasselbrookstr.nähe Friedenstr		
Pilzbefall	Ahorn	90
Pilzbefall	Ahorn	125
Pilzbefall	Ahorn	150
Pilzbefall	Ahorn	190
Pilzbefall	Ahorn	210
Nähe Bunker		
Abgestorben	Birke	125
Rahlaukamp		
Richtung Bach		
Schrägstand, Morsch	Pappel	148
Schrägstand, Morsch	Pappel	158
Ritterstraße - Ruckteschellweg		
ggü Ruckteschellweg 18		
Abgestorben	Birke	85

Roßberg - Peterskampweg**Ruckteschellweg 15**

Abgestorben	Sorbus	160
-------------	--------	-----

Sonnenweg / Münzelkoppel**Abpflanzung links vom Wanderweg Richtung Münzelkoppel**

Abgänglich, starker Schrägstand	Pappel	280
---------------------------------	--------	-----

abpflanzung links vom Wanderweg Richtung Münzelkoppel

Abgestorben	Kirsche	85
-------------	---------	----

Absterbend	Erle	90
------------	------	----

Abgänglich, starker Schrägstand	Erle	100
---------------------------------	------	-----

Abgänglich, starker Schrägstand	Erle	105
---------------------------------	------	-----

Abgänglich, starker Schrägstand	Pappel	110
---------------------------------	--------	-----

Schrägstand	Erle	120
-------------	------	-----

Schrägstand	Erle	135
-------------	------	-----

Rückseite von der Schule

Abgänglich, starker Schrägstand	Pappel	175
---------------------------------	--------	-----

Abgänglich, starker Schrägstand	Pappel	260
---------------------------------	--------	-----

Tonndorfer Strand 37**Grenze zur Liegenschaftsfläche**

Schrägstand	Erle	84
-------------	------	----

Schrägstand	Erle	100
-------------	------	-----

Tonndorferstrand, westl.**in einer Abpflanzung ,Tonndorfer Strand -Ostende**

Abgestorben	Birke	155
-------------	-------	-----

Walddörferstraße**Abpflanzung auf dem Spielplatz**

Pilzbefall	Traubenkirsche	105
------------	----------------	-----

Im grün

Morschung im Kronenansatz	Robinie	150
---------------------------	---------	-----

Wandsb.Ch.-Papenstr.

an der Hundefläche Friedenstr

Abgestorben	Birke	150
-------------	-------	-----

Wandsbeker Bahnhofstraße

nähe Nummer 5

Abgängig	Buche	270
----------	-------	-----

Abgängig	Buche	285
----------	-------	-----

Wandsbeker Chaussee

an der Hundefläche Friedenstr

Abgestorben	Birke	125
-------------	-------	-----

Kirche Rückseite

Abgestorben	Kirsche	140
-------------	---------	-----