

Liste der Baumfällungen für den Bereich der Grünanlagen und der Straßen für den Monat

APR

ID Grün- ausschuß	Straße	HsNr:	Baumart	Umfang	weitere Umfänge	Anzahl	BNR:	Fällgrund
GRÜ								
20/GRÜ/5361	Eichengrund		Ulme	82	50/40/30 /20	5	25	Ulmenkrankheit
20/GRÜ/5369	Marienhöhe		Robinie	245		1	103	Stammfußfäule, Bruchgefahr
20/GRÜ/5370	Luruper Hauptstraße		Holländische Linde	83		1	5	Umsturzgefahr
20/GRÜ/5371	Strandweg	92	Ulme	155	130/128/ 125	4	keine	tot, Verkehrssicherheit Anlieger und Elbhöhenwanderweg
20/GRÜ/5372	Strandweg	92	Robine	140		1	keine	tot über Elbhöhenwanderweg
20/GRÜ/5373	Blankeneser Kirchenweg, Hirschpark		Buche, Art unbekannt	360		1	keine	Bruchsicherheit des Stammes über Parkweg nicht gegeben
20/GRÜ/5377	Elbchaussee 73		Holländische Linde	276		1	1050	geringe Restwandstärke, akute Bruchgefahr
20/GRÜ/5378	Knabeweg		Hainbuche	88	52	2	99	abgestorben, akute Umsturzgefahr
20/GRÜ/5379	Marienhöhe		Birke	125		1	157	Sturmbruch
20/GRÜ/5380	Marienhöhe		Birke	109		1	159	abgestorben, Umsturzgefahr
20/GRÜ/5384	Halbmondsweg		Rotbuche	302		1	2	abgestorben
20/GRÜ/5385	Lyserstraße		Birke	100		5	keine	tot, Bruchgefahr
20/GRÜ/5387	Lyserstraße		Birke	125		4	keine	tot, Bruchgefahr
20/GRÜ/5388	Lyserstraße		Birke	110		1	keine	tot, Bruchgefahr
20/GRÜ/5389	Lyserstraße		Pappel	100		1	keine	tot, Bruchgefahr
20/GRÜ/5392	Lyserstraße		Pappel	125		2	keine	tot, Bruchgefahr
20/GRÜ/5393	Lyserstraße		Birke	80		3	keine	absterbend, Bruchgefahr
20/GRÜ/5395	Lyserstraße		Birke	100		1	keine	absterbend, Bruchgefahr
20/GRÜ/5396	Schulgartenweg		Stieleiche	325		1	1	tot, Bruchgefahr
20/GRÜ/5397	Holstenstraße		Vogelkirsche	165		1	46	absterbend, Bruchgefahr
20/GRÜ/5398	Holstenstraße		Vogelkirsche	152		1	55	tot, Bruchgefahr
20/GRÜ/5399	Holstenstraße		Birke	182		1	63	tot, Bruchgefahr

ID Grün- ausschuß	Straße	HsNr:	Baumart	Umfang	weitere Umfänge	Anzahl	BNR:	Fällgrund
20/GRÜ/5400	Brünschentwiete		Erle	105		1	keine	tot,Umsturzgefahr
20/GRÜ/5401	Brünschentwiete		Erle	105		1	keine	tot,Umsturzgefahr
20/GRÜ/5402	Brünschentwiete		Erle	105		1	keine	tot,Umsturzgefahr
KGV								
20/KGV/5364	Flaßbarg / Binsenort		Birke	130		1	keine	mangelnde Vitalität, absterbend; akute Bruchgefahr
20/KGV/5365	Flaßbarg / Binsenort		Weide	100	100/100	3	keine	Faulstelle Stammfuß; akute Umsturzgefahr
20/KGV/5367	Flaßbarg / Binsenort		Ahorn	150		1	keine	3-fach Zwiesel; akute Bruchgefahr
KSP								
20/KSP/5366	Op'n Hainholt		Sand-Birke	171		1	O103-52	Bruch -und Standsicherheit akut nicht gegeben
STR								
20/STR/5362	Holstenring	18	Winterlinde	178	147	2	H768-18	Mangelnde Standsicherheit - Brandkrustenpilz - gefällt
20/STR/5374	Godeffroystraße	29	Bergahorn	160		1	G127-59	Krone größtenteils abgestorben-gefällt
20/STR/5375	Övelgönne	97	Winterlinde	133		1	O045-10	Mangelnde Bruchsicherheit Stamm - hohl - gefällt
20/STR/5376	Philosophenweg	59	Krimlinde	207		1	P111-72	Mangelnde Standsicherheit - Brandkrustenpilz - gefällt
20/STR/5382	Agathe-Lasch-Weg	26	Esche	308		1	A553-35	Abgestorben - Eschentriebsterben - gefällt
20/STR/5383	Falkenstein	6	Stechfichte	102		1	F022-3	mangelnde Stabilität- abgestorben - gefällt