

Liste der Baumfällungen für den Bereich der Grünanlagen und der Straßen für den Monat

APR

ID Grün- ausschuß	Straße	HsNr:	Baumart	Umfang	weitere Umfänge	Anzahl	BNR:	Fällgrund
<b>FRI</b>								
19/FRI/4618	Stadionstraße		Pappel	176		1	keine	Bruchgefahr
19/FRI/4619	Stadionstraße		Pappel	211		1	keine	Bruchgefahr
19/FRI/4620	Stadionstraße		Pappel	173	114	1	keine	Bruchgefahr
19/FRI/4621	Stadionstraße		Pappel	192		1	keine	Bruchgefahr
19/FRI/4622	Stadionstraße		Pappel	258		1	keine	Bruchgefahr
19/FRI/4623	Stadionstraße		Pappel	176	144	1	keine	Bruchgefahr
19/FRI/4624	Stadionstraße		Pappel	276		1	keine	Bruchgefahr
19/FRI/4625	Stadionstraße		Robinie	128		1	keine	Schrägstand, Umsturzgefahr
19/FRI/4626	Stadionstraße		Robinie	122	104,80	1	keine	abgestorben, Bruch- und Umsturzgefahr
19/FRI/4627	Stadionstraße		Robinie	111	106	1	keine	Schrägstand, Umsturzgefahr
<b>GRÜ</b>								
19/GRÜ/4611	Lüdemanns Weg		Berg-Ahorn	158		1	6	Freigestellt; windbruchgefährdet;Schrägstand; im Ausschuss 05.03.2019 bereits vorgetragen
19/GRÜ/4612	Lüdemanns Weg		Esche	182	165	1	7	unsichere Vergabelung; Bruchgefahr; Schrägstand; mündlich im Ausschuss 05.03.2019 vorgetragen
19/GRÜ/4613	Lüdemanns Weg		Berg-Ahorn	148	95	1	2	Freigestellt; Schrägstand; mündlich bereits im Ausschuss 05.03.2019 vorgetragen
19/GRÜ/4614	Lüdemanns Weg		Feld - Ulme	96		1	5	Schrägstand; Vergabelung; mündlich bereits im Ausschuss 05.03.2019 vorgetragen
19/GRÜ/4629	Böverstland		Feld-Ahorn	126		1	37	Kronenausbruch,Sturmschaden, akute Bruchgefahr
19/GRÜ/4630	Böverstland		Späte Traubenkirsche	86		1	1	Bruchgefahr

ID Grün- ausschuß	Straße	HsNr:	Baumart	Umfang	weitere Umfänge	Anzahl	BNR:	Fällgrund
19/GRÜ/4631	Hessepark		Esche	329		1	56	mangelnde Restwandstärke (Gutachten), akute Bruchgefahr
19/GRÜ/4632	Hessepark		Bergahorn	199		1	50	Hohlklang, akute Bruchgefahr
19/GRÜ/4634	Sven-Simon-Park		Birke	150		1	keine	mangelnde Vitalität, absterbend, akute Bruchgefahr
19/GRÜ/4635	Heinrich-Plett-Straße		Späte Traubenkirsche	83		1	363	Sturmschaden, akute Bruch- und Umsturzgefahr
19/GRÜ/4636	Heinrich-Plett-Straße		Spitzahorn	140		1	98	Sturmschaden, akute Bruch- und Umsturzgefahr
19/GRÜ/4637	Heinrich-Plett-Straße		Stieleiche	115		1	110	Freigestellt durch Sturmschaden Nachbarbaum, akute Bruch- und Umsturzgefahr
19/GRÜ/4638	August-Kirch-Straße		Douglasie, Douglasfichte	150		1	keine	Sturmschaden, angeschoben
19/GRÜ/4640	Fischers Allee		Stieleiche	108		1	26	Umbaumaßnahme Herbst 2019
19/GRÜ/4641	Fischers Allee		Hainbuche	103		1	14	Umbaumaßnahme Herbst 2019
19/GRÜ/4642	Fischers Allee		Stieleiche	155		1	23	Umbaumaßnahme Herbst 2019
19/GRÜ/4643	Fischers Allee		Vogelkirsche	84		1	12	Umbaumaßnahme Herbst 2019
19/GRÜ/4644	Fischers Allee		Spitz-Ahorn	85		1	keine	Umbaumaßnahme Herbst 2019
19/GRÜ/4645	Fischers Allee		Zierkirsche "Kanzan"	98	74,53	1	17	Umbaumaßnahme Herbst 2019
19/GRÜ/4646	Fischers Allee		Kirsche	109		1	4	Umbaumaßnahme Herbst 2019
19/GRÜ/4647	Fischers Allee		Hainbuche	105		1	68	Umbaumaßnahme Herbst 2019

KGV

ID Grün- ausschuß	Straße	HsNr:	Baumart	Umfang	weitere Umfänge	Anzahl	BNR:	Fällgrund
19/KGV/4648	Swatten Weg		Birke	150		1	keine	Sturmschaden, angeschoben, akute Umsturzgefahr
KSP								
19/KSP/4616	Ohmstraße		Hainbuche	109		1	5	abgestorben, Bruch-und Umsturzgefahr
19/KSP/4633	Trenknerweg		Weißdorn	109	90	1	27	akute Umsturzgefahr des zweiten Stämmllings (Faulstelle)
STR								
19/STR/4617	Emkendorfstraße	34	Stieleiche	140		1	E179-4	abgestorben, Bruch- und Umsturzgefahr - gefällt
19/STR/4628	Osdorfer Weg		Stiel-Eiche	191		1	18	vorbereitende Maßnahme A7- Deckel - Leitungsumverlegung
19/STR/4639	Silcherstraße	12	Winterlinde	259		1	S450-21	Stammhöhlung - Mangelnde Bruchsicherheit Stamm