

Straßenbaumfällungen Walddörfer 2019/2020

Ortsteil	Straße	Straße(2)	Haus-Nr.	Deutscher Name	Umfang	weitere Umfänge	Anzahl Stämme	Fällgrund	Nachpflanzung am Standort	Alternativ Standort	Ersatzbaumart deutscher Name	Ersatzbaumart botanischer Name	Pflanzjahr
Bergstedt	Volksdorfer Damm		g220	Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke	132		1	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	dichtstand zu anderen Bäumen				
Bergstedt	Hamraakoppel		0	Zitter-Pappel	140		1	Dichtstand	dichtstand zu anderen Bäumen				
Bergstedt	Wohldorfer Damm		24a	Schwarz-Erle, Rot-Erle	220		1	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	geplant				
Duvenstedt	Wöhrenweg		4	Vogel-Kirsche	121		1	Anlagen- und Gebäudeschutz Baumwurzeln, -stamm, -krone zerstören private Einfriedungen und / oder Gebäude	geplant				
Lemsahl-Mellingstedt	Diekbarg		56	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	265		1	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	dichtstand zu anderen Bäumen				
Volksdorf	Waldherrenallee		g13	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	78		1	unterständig (Aufwuchs unter Altbaumbestand)	dichtstand zu anderen Bäumen				
Volksdorf	Hempenkamp			Kirsche	85	66	2	Stammfußfäule / holzerstörende Pilze	dichtstand zu anderen Bäumen				

Straßenbaumfällungen Walddörfer 2019/2020

Ortsteil	Straße	Straße(2)	Haus-Nr.	Deutscher Name	Umfang	weitere Umfänge	Anzahl Stämme	Fällgrund	Nachpflanzung am Standort	Alternativ-Standort	Ersatzbaumart deutscher Name	Ersatzbaumart botanischer Name	Pflanzjahr
Volksdorf	Heiderosenweg	Hempenkamp	17	Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke	90		1	Stammfußfäule / holzerstörende Pilze	dichtstand zu anderen Bäumen				
Volksdorf	Waldherrenallee		6	Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke	105		1	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	dichtstand zu anderen Bäumen				
Volksdorf	Wietreie	Streekweg	21	Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke	132		1	Höhlungen	dichtstand zu anderen Bäumen				
Volksdorf	Ahrensburger Weg		11	Sal-Weide	135		1	Stammfußfäule / holzerstörende Pilze	dichtstand zu anderen Bäumen				
Volksdorf	Volksdorfer Damm		20b	Schein-Akazie	141		1	Stammfäule / holzerstörende Pilze	geplant				
Volksdorf	Am Eichenrehmen		7	Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke	146		1	Mangelnde Bruchsicherheit / Krone	dichtstand zu anderen Bäumen				

Straßenbaumfällungen Walddörfer 2019/2020

Ortsteil	Straße	Straße(2)	Haus-Nr.	Deutscher Name	Umfang	weitere Umfänge	Anzahl Stämme	Fällgrund	Nachpflanzung am Standort	Alternativ Standort	Ersatzbaumart deutscher Name	Ersatzbaumart botanischer Name	Pflanzjahr
Volksdorf	Ahrensburger Weg		89	Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke	154		1	Stammfußfäule / holzerstörende Pilze	geplant				
Volksdorf	Vörn Barkholt		47	Oxelbeere, Schwedische Mehlbeere	184		1	Stammfußfäule / holzerstörende Pilze	dichtstand zu anderen Bäumen				
Volksdorf	Rögeneck		3	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	214		1	Holzerstörende Pilze	dichtstand zu anderen Bäumen				
Volksdorf	Wulfsdorfer Weg		63	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	219		1	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	dichtstand zu anderen Bäumen				
Volksdorf	Farmsener Landstraße		33	Gemeine Rosskastanie, Balkan-Rosskastanie	231		1	Kastanienkomplekkrankheit	geplant				
Wohldorf-Ohlstedt	Lottbeker Weg	Sthamerstraße	52	Schwarz-Erle, Rot-Erle	140		1	Mangelnde Bruchsicherheit / Stamm	dichtstand zu anderen Bäumen				
Wohldorf-Ohlstedt	Lottbeker Weg		22	Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke	150		1	Stammfäule / holzerstörende Pilze	dichtstand zu anderen Bäumen				

Straßenbaumfällungen Walddörfer 2019/2020

Ortsteil	Straße	Straße(2)	Haus-Nr.	Deutscher Name	Umfang	weitere Umfänge	Anzahl Stämme	Fällgrund	Nachpflanzung am Standort	Alternativ-Standort	Ersatzbaumart deutscher Name	Ersatzbaumart botanischer Name	Pflanzjahr
Wohldorf-Ohlstedt	Jagersredder		18	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	241		1	Riesenporling	dichtstand zu anderen Bäumen				