

Fällungen in Parkanlagen 2019/2020 Alstertal

Baumart

StU

Alsterredder - Hennebergpark**Basaltweg neben Nr. 16 bis 26**

Abgänglich Fichte 85

Abgänglich Rotbuche 95

Basaltweg neben Nr. 18-22

Abgänglich Eiche 125

Standort siehe Lageplan

Abgänglich Ahorn 80

Abgänglich Ahorn 95

Abgänglich Ahorn 310

Alsterredder / Heegbarg**Basaltweg neben Nr. 16 bis 26**

Abgänglich Birke 115

Abgänglich Birke 145

Basaltweg neben Nr. 18-22

Abgänglich Birke 125

Alte Landstraße**Hauptwanderweg an der Alster**

Angehobener Wurzelteller, starke Neigung Erle 150

Standort siehe Lageplan

Abgänglich Silberpappel 82

Abgänglich Ahorn 85

Abgänglich Ahorn 90

Abgänglich Eiche 145

Alte Landstraße - Heublink**Standort siehe Lageplan**

Abgänglich Fichte 170

Alte Landstrasse - Hummelb. Weg**Standort siehe Lageplan**

Abgänglich	Birke	85
Abgänglich	Birke	95

Am Hehsel / Poppenbütteler Weg**Hauptwanderweg im gebiet Eeckbalken**

Abgänglich	Erle	105
------------	------	-----

Hummellsbüttler weg rückw. Nr. 84

Abgänglich	Eiche	95
------------	-------	----

Poppenbütteler Weg

Abgänglich	Esche	150
------------	-------	-----

zwischen Haus Nr. 23-25

Abgänglich	Pappel	80
------------	--------	----

Am Pfeilshof / Sperberweg**Standort siehe Lageplan**

Abgänglich	Weide	125
------------	-------	-----

Emekesweg**Standort siehe Lageplan, neben Hausnumm**

Abgänglich	Birke	100
------------	-------	-----

Farmsener Weg / Waldingstraße**Standort siehe Lageplan**

Totholz entfernen	Eiche	160
-------------------	-------	-----

Abgestorben	Eiche	165
-------------	-------	-----

Südlicher Rand am Parkplatz

Abgänglich	Fichte	125
------------	--------	-----

Abgänglich	Fichte	135
------------	--------	-----

Grevenau - Hinsbleek**Standort siehe Lageplan**

Abgänglich	Rotbuche	80
------------	----------	----

Abgestorben	Erle	125
-------------	------	-----

Abgestorben	Erle	130
Abgestorben	Erle	135
Abgängig	Weide	235

Grüzmühlenweg - Poppenbüttel. Weg

Standort siehe Lageplan

Abgängig	Erle	110
Totholz entfernen	Eiche	280

Haberkamp

Hauptwegenetz

Abgängig	Ahorn	310
Kronenpflege	Eiche	310

Langwisch - Friedrich-Kirsten-Straße

Standort siehe Lageplan

Abgängig	Eiche	105
Abgängig	Erle	125
Abgängig	Birke	165

Langwisch, Vogelschutzgehölz

Standort siehe Lageplan

Abgängig	Birke	105
Abgängig	Birke	125
Abgängig	Kirsche	130

Standort, siehe Lageplan

Abgängig	Ahorn	95
----------	-------	----

Mellinburgredder, Mellingburg

Mellingburgredder neben 1a

Abgängig	Kirsche	110
----------	---------	-----

Zwischen Schleusenteich und Umlaufgrabb

Abgängig- Pilzbefall	Kastanie	165
----------------------	----------	-----

Norbert-Schmid-Platz**Christian - Koch - Weg rückw. Nr. 17**

Abgängig Birke 160

Standort siehe Lageplan

Sämlinge entfernen Sämlinge 80

Abgängig Traubenkirsche 85

Sämlinge entfernen Sämlinge 90

Abgängig Weide 95

Abgängig Traubenkirsche 105

Abgängig Traubenkirsche 115

Abgängig Ahorn 145

Ohlendiessredder, Kupferteich, westl.**Zugang vom Parkplatz zum Golfplatz**

Eingerissener Zwiesel Ahorn 160

Orionweg - Lagerlöf-Straße**Standort siehe Lageplan**

Abgängig Erle 90

Poppenbütteler Berg, Kupferteich**Mellingbekbrücke**

Abgängig Ahorn 115

Poppenbütteler Hauptstraße**Alsterwanderweg**

Abgängig Rotbuche 290

Alsterwanderweg-nähe der Holzbrücke

Abgängig Ahorn 100

auf der gr.Rasenfläche neben der Kita

Abgängig Bergahorn 185

Hauptwegenetz

Abgängig Linde 105

Abgänglich	Rotbuche	370
------------	----------	-----

Standort siehe Lageplan

Abgänglich	Linde	105
------------	-------	-----

Abgänglich	Erle	130
------------	------	-----

Abgänglich	Erle	140
------------	------	-----

Poppenbütteler Weg - Alster

Standort siehe Lageplan

Abgänglich	Erle	165
------------	------	-----

Abgänglich	Weide	170
------------	-------	-----

Rammhörn

An der Zufahrt

Abgestorben	Kiefer	190
-------------	--------	-----

Im Kleingartenverein siehe Lageplan

Abgänglich	Erle	80
------------	------	----

Standort siehe Lageplan

Abgänglich	Ahorn	170
------------	-------	-----

Schwarzbuchenweg

Standort siehe Lageplan

Abgänglich	Birke	150
------------	-------	-----

Stadtbahnstraße

Öffentlicher kinderspielplatz

Abgänglich	Bergahorn	295
------------	-----------	-----

Tegelsberg, östl.

Standort siehe Lageplan

Sämlinge entfernen	Sämlinge	80
--------------------	----------	----

Abgänglich	Traubenkirsche	85
------------	----------------	----

Sämlinge entfernen	Sämlinge	90
--------------------	----------	----

Abgänglich	Weide	95
------------	-------	----

Abgängig	Ahorn	145
----------	-------	-----

Weißbirkenkamp, Prökelmoor

Standort siehe Lageplan

Abgängig	Birke	92
----------	-------	----

Abgängig	Birke	95
----------	-------	----

Fällungen in Parkanlagen 2019/2020 Bramfeld

Baumart

StU

Am Luisenhof / nördl. RÜ

am Teich, siehe Karte

Morschung im Stammfuß Pappel 288

siehe Karte, bei Parz. 76

Freistellung Eiche, 1 große Stämmingswunde beginnt zu faulen Hainbuche 153

Berner Heerweg

Parkplatz Berner Herrweg

Morschung im Stammfuß Birke 102

Parz. 219

Abgestorben Erle 80

Parz. 243

Abgängig Apfelbaum 98

Veranstaltungsfläche

Abgestorben Buche 99

Abgestorben Buche 102

Berner Heerweg / Im Wiesengrund

im Bestand

Pilzbefall Ahorn 190

in der Nähe des Wanderweges

Abgängig Ahorn 190

Abgängig Buche 220

Rückseite vom Bauspielplatz

Abgängig Weißdorn 110

Abgängig Weißdorn 125

Berner Heerweg / Meiendorfer Stieg

siehe Karte

Abgängig Pappel 271

Berner Heerweg, Vogelschutzgehölz

Rechte Seite vom Wanderweg vom Berner

Abgänglich	Weide	125
------------	-------	-----

Carsten-Reimers-Ring

hinter Seilbahn

Abgestorben	Erle	146
-------------	------	-----

Eckerkoppel - Ebeersreye

auf der Parz.31

abgestorben	Pflaume	80
-------------	---------	----

in der Abpflanzung zw.Weg und KLGV

Absterbend	Birke	95
------------	-------	----

Absterbend	Birke	120
------------	-------	-----

neben einer parkbank

Pilzbefall	Birke	150
------------	-------	-----

Rückseite Wagnerkoppel 9k oder 9i

Freistellung eine Birke , kein freifaller	Buche	100
---	-------	-----

Erich-Ziegel-Ring, nördl.

zwischen Bolzplatz und Sandkiste

Abgänglich	Weide	258
------------	-------	-----

Fabricsiusstraße

nahe Wehr

Morschung im Stammfuß	Erle	95
-----------------------	------	----

Fabricsiusstraße - Bramfelder Chaussee

nähe Bramfelder Chaussee

Abgänglich	Erle	80
------------	------	----

siehe Karte

Abgänglich	Ahorn	128
------------	-------	-----

Fabricsiusstraße - Eichenlohweg

Otto-Burmeister-Ring 58

Abgänglich	Linde	180
------------	-------	-----

Haidlandsweg

ggü Parz. 30

Starke Neigung, eingerießener Stammfuß	Weide	82
--	-------	----

Starke Neigung, eingerießener Stammfuß	Weide	85
Starke Neigung, eingerießener Stammfuß	Weide	87
Starke Neigung, eingerießener Stammfuß	Weide	89
ggü. Parz. 101		
Starke Neigung	Pappel	92
siehe Karte		
Abgestorben	Birke	91
Abgestorben	Birke	92
Morschung im Stammfuß	Ahorn	102
Abgängig	Ahorn	106
Unterständig	Esche	119
Angehobener Wurzelteller, starke Neigung	Linde	127
Abgestorben	Ahorn	132
Abgängig	Ahorn	156
Unterständig	Pappel	283

Heidstückenkehre

siehe Karte

Stammaufriss	Ahorn	97
--------------	-------	----

Immenkamp - Meilskamp

siehe Karte

Abgängig	Erle	131
----------	------	-----

Kupferdamm, Kupferteich

Kupferdamm,nähe Brücke

Abgängig	Erle	120
----------	------	-----

Abgängig	Erle	130
----------	------	-----

Abgängig	Erle	140
----------	------	-----

Rückseite Berner Heerweg Nr. 88a

Pilzbefall	Birke	170
Morsch	Robinie	280
Rückseite Berner Heerweg Nr.88a		
Starke Neigung	Birke	120
Rückseite Berner Heerweg Rückseite Nr. 90		
Starke Neigung	Traubenkirsche	110
Rückseite Kroneweg Nr. 8		
Abgänglich	Eiche	185
Kupferdamm, südl. Kupferteich		
Im Bestand		
Abgänglich	Erle	80
in der Abpflanzung		
Abgänglich	Erle	130
Abgänglich	Esche	160
Pezolddam		
hinter Parz. 1		
Morschung im Stammfuß	Weide	86
Morschung im Stammfuß	Weide	94
Pezolddamm - Berner Chaussee		
Eingerissener Zwiesel	Kastanie	113
Pulverhofsweg, Kupferteich		
Rückseite von der Privatbebauung in der A		
Morschung im Stammfuß	Traubenkirsche	110
Rahlstedter Weg - Pulverhofsweg		
Rückseite		
Abgänglich	Weißdorn	110
Abgänglich	Weißdorn	125
Rahlstedter Weg / Eggersweide		
in der Abpflanzung am Wanderweg		

Abgestorben	Kirsche	105
-------------	---------	-----

Steilshooper Allee - Nolde Ring

beim Bolzpülätz Steilshooper Allee

Unterständig	Kiefer	92
--------------	--------	----

Steilshooper Allee / Ellernreihe

nahe KSP

Abgestorben	Ahorn	222
-------------	-------	-----

Steilshooper Straße

Hauptweg

Abgänglich	Buche	155
------------	-------	-----

hinter Parz. 31

Abgestorben	Birke	145
-------------	-------	-----

nahe Wehr

Morschung im Stammfuß	Erle	115
-----------------------	------	-----

Tegelweg - Sandstücken

siehe Karte

Abgestorben	Birke	101
-------------	-------	-----

Morschung im Kronenansatz	Bergahorn	122
---------------------------	-----------	-----

Morschung im Kronenansatz	Bergahorn	133
---------------------------	-----------	-----

Morschung im Kronenansatz	Bergahorn	153
---------------------------	-----------	-----

Morschung im Kronenansatz	Bergahorn	167
---------------------------	-----------	-----

Tegelweg / Rönk

ggü Rönk 12

Starke Neigung	Traubenkirsche	105
----------------	----------------	-----

Eingerissener Zwiesel im Kronenbereich	Traubenkirsche	115
--	----------------	-----

Starke Neigung	Traubenkirsche	128
----------------	----------------	-----

Starke Neigung	Traubenkirsche	131
----------------	----------------	-----

Traberweg

bei Parz. 44

Morschung im Stammfuß	Weide	123
hinter Parz. 97		
Abgänglich	Fichte	85
Abgänglich	Fichte	115
Turnierstieg / Barenbleek		
nahe Berberweg		
Abgänglich	Esche	90
Abgänglich	Esche	92
Abgänglich	Esche	95
Pilzbefall	Esche	120
Rückhaltebecken (siehe Karte)		
Abgestorben	Traubenkirsche	92
Abgänglich	Sorbus	97
Abgänglich	Sorbus	99
Unterständig	Ahorn	102
Abgestorben	Esche	105
Abgänglich	Esche	112
Abgestorben	Weide	125
Abgänglich	Erle	126
Starke Neigung	Kiefer	138
siehe Karte		
Abgestorben	Erle	85
Abgänglich	Esche	140
Abgänglich	Esche	180
Abgänglich	Pappel	190

Tunierstieg

Abgänglich Pappel 85

Abgänglich Pappel 110

Wagnerkoppel, nördl.**Rückseite vom Haus Nr. 15**

Abgestorben Ulme 160

Rückseite von haus Nr.13

Starke Neigung Birke 110

Weidkoppel**Parkplatz 2**

Abgestorben Birke 122

Abgestorben Eiche 179

Abgestorben Eiche 285

Zobelweg**siehe Karte**

Abgestorben Birke 142

Abgänglich Birke 161

Fällungen in Parkanlagen 2019/2020 Rahlstedt

Baumart

StU

Arnswalder Straße**seitlich am Weg**

Pilzbefall	Birke	155
------------	-------	-----

Aumühler Weg**am Weg**

Abgängig	Weide	80
----------	-------	----

Abgängig	Weide	95
----------	-------	----

am Wegekreuz

Stammaufriss	Weißdorn	100
--------------	----------	-----

im Bestand

Abgängig	Weißdorn	80
----------	----------	----

Abgängig	Weißdorn	95
----------	----------	----

Abgängig	Weißdorn	100
----------	----------	-----

Wegekreuz

Abgängig	Pappel	80
----------	--------	----

Bachstücken**am Wanderweg**

Pilzbefall	Pappel	275
------------	--------	-----

im Grün

Morschung	Birke	185
-----------	-------	-----

Morschung	Birke	207
-----------	-------	-----

Deepenhorn, Teich**Standort siehe Lageplan**

Abgängig	Weide	140
----------	-------	-----

Abgängig	Linde	145
----------	-------	-----

Abgängig	Pappel	230
----------	--------	-----

Greifenberger Straße**neben KSP gegenüber Haus Nr.56**

Abgänglich	Birke	125
Abgänglich	Birke	150
Großlohering		
am Wanderweg		
Abgänglich	Traubenkirsche	116
Rasenfläche ,nähe am Ausgang		
Morschung	Birke	97
Rasenfläche nahe Parkeingang		
Abgänglich	Birke	95
Grunewaldstraße		
am Wanderweg Rückseite vom Sportplatz		
Abgänglich	Weide	80
Abgänglich	Weide	80
Abgänglich	Weide	85
links vom Wanderweg		
Abgänglich	Ahorn	100
Rechts vom Wanderweg		
Abgänglich	Pappel	160
Heckende - Sieker Landstraße		
am Anlieger Weg		
	Weißdorn	100
Hüllenkoppel		
Abpflanzung hinter Hüllen koppel 56		
Morsch	Weide	125
neben dem Weg		
Morschung im Stammfuß	Weide	110
Weg / Ausgang		
Pilzbefall	Traubenkirsche	80
Köpenicker Str. - Schöneberger Str.		
auf dem Hügel		

Abgängig	Eiche	170
in der Abpflanzung		
Abgestorben	Ahorn	170
Abgestorben	Eiche	225
Rahlstedter Straße / Pfarrstraße		
am Fussweg auf der Stein Mauer		
Abgängig	Kastanie	190
Ringstraße - Leharstraße		
Standort siehe Lageplan		
Abgängig	Esche	180
Schimmelreiterweg / Brunskamp		
im Bestand		
Abgängig	Birke	110
Abgängig	Birke	110
Hohl	Erle	120
Abgängig	Fichte	170
in der Abpflanzung am Weg		
Abgängig	Rotdorn	80
Schöneberger Str. - Grunewaldstraße		
gegenüber Laterne Nr. 7		
Morschung im Kronenansatz	Birke	160
in der Abpflanzung		
Abgängig	Traubenkirsche	110
Spechtbaum	Weide	140
nähe Abpflanzung beim Sportplatz		
Abgängig	Birke	145
Stein-Hardenberg-Straße		
seitlich am Bolzplatz		
wächst in einen Ahorn hinein	Prunus	95

Stein-Hardenberg-Str. Am Fußweg

Sehr engen Bestand auslichten	Ahorn	100
Sehr engen Bestand auslichten	Ahorn	105
Sehr engen Bestand auslichten	Ahorn	110
Sehr engen Bestand auslichten	Ahorn	115
Sehr engen Bestand auslichten	Ahorn	125

Stein-Hardenberg-Str. am Brückengeländer

wächst in eine Eiche rein	Ahorn	85
---------------------------	-------	----

Stellaustieg**am Weg in der Abpflanzung**

Abgänglich Kletterer	Erle	170
Abgänglich Kletterer	Erle	185

nähe der Brücke

Abgänglich	Erle	170
------------	------	-----

Swinemünder Str. / Greifenbergerstraße**in der Abpflanzung neben Nr. 29**

Weidenbohrer	Pappel	495
--------------	--------	-----

in der Abpflanzung neben Nr.26

Abgänglich	Weide	144
Abgänglich	Weide	182
Abgänglich	Weide	185
Abgänglich	Weide	190

Swinemünder Straße am Bolzplatz

Weidenbohrer	Weide	80
Weidenbohrer	Weide	140

Fällungen in Parkanlagen 2019/2020 Walddörfer

Baumart

StU

Ahrensburger Platz**Ahrensburger Platz**

Abgänglich	Kastanie	130
------------	----------	-----

Bergst. Ch. - Teekoppel., Bergst. Teiche**Nähe Muusdiek**

Abgänglich	Erle	130
------------	------	-----

Bergstedter Kirchenstraße - Heiddiek**Hauptwanderweg**

Abgänglich	Birke	165
------------	-------	-----

Buchenstieg - Tunnkoppelring**Tunnkoppelring/ Buchenstieg**

Rahmenpflanzung auslichten, wertvolle Gehölze freistellen	Traubenkirsche	95
---	----------------	----

Buckhorn - Im Regestall**Hochbahnwanderweg**

Abgänglich	Birke	90
------------	-------	----

Abgänglich	Ahorn	110
------------	-------	-----

Abgänglich	Ahorn	135
------------	-------	-----

Standort siehe Lageplan

Abgänglich	Ahorn	80
------------	-------	----

Abgänglich	Ahorn	110
------------	-------	-----

Abgänglich	Ahorn	120
------------	-------	-----

Abgänglich	Birke	155
------------	-------	-----

Abgänglich	Ahorn	170
------------	-------	-----

Duvenstedter Damm, Denkmal**am Duvenstedter Markt**

Abgänglich	Birke	105
------------	-------	-----

Eulenkugstraße**Zufahrtbereich**

Abgänglich	Hainbuche	190
------------	-----------	-----

Halenreihe

Halenreihe hinter Nr. 36

Abgänglich	Birke	110
------------	-------	-----

Abgänglich	Birke	125
------------	-------	-----

Halenreihe neben Nr. 44 / Parkplatz

Starke Neigung	Hainbuche	160
----------------	-----------	-----

Zufahrt Kattjahren- Hangbereich

Abgänglich	Eiche	125
------------	-------	-----

Halenreihe / Waldweg

Standort siehe Lageplan

Abgänglich	Linde	160
------------	-------	-----

Heidredder

Nähe Kompostbox/ Vogtredder

Abgänglich	Traubenkirsche	80
------------	----------------	----

Abgänglich	Traubenkirsche	85
------------	----------------	----

Klosterwisch

Saseler Weg rückw. Nr 11

Abgänglich	Esche	165
------------	-------	-----

Standort siehe Lageplan

Abgänglich	Esche	110
------------	-------	-----

Abgänglich	Birke	117
------------	-------	-----

Abgänglich	Erle	140
------------	------	-----

Abgänglich	Birke	140
------------	-------	-----

Abgänglich	Rotbuche	255
------------	----------	-----

Abgänglich	Rotbuche	305
------------	----------	-----

Oedensweg, Kupferteich, nördl.

Hauptwanderweg

Angehobener Wurzelteller, starke Neigung	Weide	100
Angehobener Wurzelteller, starke Neigung	Weide	170
Angehobener Wurzelteller, starke Neigung	Eiche	210

Ohlendorffs Tannen - Im Regestall

Hochbahnwanderweg

Abgänglich	Birke	160
------------	-------	-----

Ohlstedter Platz

Standort siehe Lageplan, Ohlsdorfer Dorfgr

Abgänglich	Weide	220
------------	-------	-----

Rodenbeker Straße, Quellental

Trampelpfad zwischen Teich und Gastrono

Pilzbefall	Erle	130
------------	------	-----

Pilzbefall	Erle	215
------------	------	-----

Sarenweg - Beim Ziegelhof

Standort siehe Lageplan

Abgänglich	Birke	125
------------	-------	-----

Abgänglich	Erle	135
------------	------	-----

Schemmannstraße, nördl.

Standort siehe Lageplan

Abgänglich	Birke	85
------------	-------	----

Abgänglich	Douglasie	110
------------	-----------	-----

Wäldchen am Basketballspielfeld

Abgänglich	Rotbuche	105
------------	----------	-----

Abgänglich	Rotbuche	115
------------	----------	-----

Abgänglich	Rotbuche	205
------------	----------	-----

Schmalenremen

Standort siehe Lageplan

Abgänglich	Birke	125
------------	-------	-----

Tannenhof - Grote Koppel

Standort siehe Lageplan

Abgänglich Robinie 97

Abgänglich Eiche amerikanische 100

Tannenhof rückw. Nr. 120

Abgänglich Kiefer 170

Tannenhof rückw. Nr. 127-129

Abgänglich Robinie 100

Teekoppel - Volksd. Damm., Bergst.Teiche**Heidredder/ Vogtredder g.g.ü. Nr. 30**

Abgänglich Prunus 122

Treudelberg - Huuskoppel**Hauptwanderweg Pferdekoppel**

Abgestorben Rotbuche 200

Abgestorben Rotbuche 205

Hauptwanderweg rückw. Huuskoppel Nr. 7

Abgestorben Esche 345

Standort siehe Lageplan

Abgänglich Erle 135

Trillup / Rodenbeker Str., Quellental**An der östl. Brückenseite**

Abgänglich Erle 150

Standort siehe Lageplan

Abgänglich Erle 120

Waldweg - Farmsener Landstraße**Standort siehe Lageplan**

Abgänglich Hainbuche 80

Waldweg

nicht heimische Baumart Platane 195

nicht heimische Baumart Platane 200

nicht heimische Baumart Platane 225

Fällungen in Parkanlagen 2019/2020 Wandsb.-Kern

Baumart

StU

Ahrensburger Str., südl. Eichtalteich**An der Brücke**

Abgestorben Birke 110

neben Ahrensburger Str. 38a

Abgestorben Birke 125

Albert-Schweitzer-Ring - Rahlau**am Weg neben einem Betriebsgebäude**

Absterbend Birke 114

Am Husarendenkmal**ggü 15**

Abgestorben Birke 140

ggü 21

Abgestorben Birke 170

An der Marienanlage**An der Marienanlage ggü. 1a**

Abgestorben Birke 125

Bekkamp. östlich**in der Abpflanzung**

Abgänglich Erle 110

Unterständig Weide 110

Starke Neigung Erle 125

Morschung im Stammfuß Pappel 160

neben der Seilbahn

Abgänglich Pappel 245

neben der Seilbahn in der Abpflanzung

Morsch Pappel 170

Morsch Pappel 175

Elsa-Brandström-Str. - Schiffbeker Weg**kleiner Weg an der Autobahn**

Pilzbefall	Birke	190
------------	-------	-----

Eulenkamp

Eulenkamp ggü Kirche am KGLV

Starke Neigung	Robinie	80
----------------	---------	----

Eingerissener Zwiesel	Robinie	200
-----------------------	---------	-----

Evastraße

Auf dem Spielplatz

Abgestorben	Ahorn	185
-------------	-------	-----

Görlitzer Straße

Am Bach

Abgänglich	Erle	110
------------	------	-----

Starke Neigung	Pappel	170
----------------	--------	-----

Am Weg

Hohl	Erle	80
------	------	----

Görlitzer Straße 51

zu enger Bestand, kein Freifaller	Linde	80
-----------------------------------	-------	----

Jenfelder Straße / Jenfelder Allee

am Weg

Pilzbefall	Birke	110
------------	-------	-----

Abgänglich	Eibe	115
------------	------	-----

Abgänglich	Kirsche	125
------------	---------	-----

Abgänglich	Mirabelle	140
------------	-----------	-----

Jüthornstraße

Ggü. 88

Abgänglich	Eiche	335
------------	-------	-----

Jüthornstr. 104

Angehobener Wurzelteller, starke Neigung	Esche	270
--	-------	-----

Oktaviostraße 26b Rückseite im Gehölz

Abgestorben	Buche	230
-------------	-------	-----

Kielmannseggstraße**Kielmannseggstr hinter 89c**

Pilzbefall	Buche	340
------------	-------	-----

Rodigallee 34 Rückseite im Gehölz

Abgestorben	Buche	193
-------------	-------	-----

Abgängig	Eiche amerikanische	200
----------	---------------------	-----

Münzelkoppel**im Bestand am Bolzplatz**

Abgängig	Erle	80
----------	------	----

Unterständig	Pappel	130
--------------	--------	-----

Pilzbefall	Erle	170
------------	------	-----

im Bestand beim Bolzplatz

Abgängig	Pappel	100
----------	--------	-----

Abgängig	Eiche	220
----------	-------	-----

im Bestand um den Bolzplatz

Starke Neigung	Pappel	130
----------------	--------	-----

Starke Neigung	Pappel	130
----------------	--------	-----

Nordmarkstraße**am Fußweg**

Abgängig	Kirsche	80
----------	---------	----

Starke Neigung	Traubenkirsche	90
----------------	----------------	----

in der Abpflanzung

Hohl	Ahorn	100
------	-------	-----

Nordmarkstraße - Ostende, westl.**an der Wandse**

Stammaufriss	Platane	245
--------------	---------	-----

Rückseite vom Friedhof

Abgängig	Robinie	130
----------	---------	-----

Abgängig	Robinie	200
----------	---------	-----

Oehlmühlenweg - Nordmarkstr, nördl.**abpflanzung auf dem Rasen**

Morsch	Robinie	95
Morsch	Robinie	110

Abpflanzung auf der Rasenfläche

Abgänglich	Robinie	85
Hohl	Robinie	85
Abgänglich	Robinie	95
Pilzbefall	Robinie	95
Abgänglich	Robinie	125
Hohl	Robinie	140
Abgänglich	Robinie	150
Hohl	Robinie	160
Starke Neigung	Robinie	170

am Weg

Abgestorben	Birke	85
Abgestorben	Kiefer	100
Starke Neigung	Robinie	100
Abgestorben	Birke	110
Abgestorben	Birke	160
auseinanderbrechend	Robinie	220

am Weg in der Abpflanzung

Abgänglich	Traubenkirsche	85
Abgänglich	Traubenkirsche	110

an der Treppe zur Straße

Abgestorben	Eiche	120
Abgestorben	Eiche	130
gegenüber Marnerstraße		
Abgänglich	Traubenkirsche	80
im Grün		
Abgestorben	Birke	110
Abgestorben	Birke	130
Abgestorben	Birke	140
Abgestorben	Birke	170
in Brücken Nähe		
Morsch	Robinie	250
Morsch	Robinie	280
in der Abpflanzung		
Abgänglich	Traubenkirsche	95
Abgänglich	Birke	95
Abgänglich	Traubenkirsche	100
Hohl	Pappel	100
Hohl	Robinie	110
Abgänglich	Birke	130
Hohl	Robinie	140
Abgänglich	Robinie	140
Morsch	Robinie	160
in der Abpflanzung am Trampelpfad		
Hohl	Ahorn	140
in der Abpflanzung am Trampelpfad		

aufgerissener Stamm	Ahorn	170
neben haus Nr. 25		
Abgänglich	Traubenkirsche	100
Abgänglich	Traubenkirsche	110
Starke Neigung	Weide	110
Oelmühlenweg		
neben dem Bolzplatz		
Starke Neigung	Traubenkirsche	100
neben dem Weg		
Abgänglich	Esche	140
Osterkamp		
hinter Sportplatz am Teich		
Pilzbefall	Rotbuche	290
Oktaviostraße Rückseite Neubau des ehem		
Abgestorben	Esche	125
Abgestorben	Esche	125
Papenstraße / Hasselbrookstraße		
Friedenstr an der Hundefläche		
Abgestorben	Birke	80
nähe PapierContainer Hasselbrockstr in sic		
Abgestorben	Birke	110
Abgestorben	Birke	145
Rantzaustraße		
Nähe am Gedenkstein		
Pilzbefall	Rotbuche	320
Pilzbefall	Rotbuche	323
Sonnenweg / Münzelkoppel		
Abpflanzung links vom Wanderweg zw.Lat		
Kronenausbruch	Eiche	175

Abgänglich	Pappel	220
Abgänglich	Pappel	270
Abgänglich	Pappel	285
Abgänglich	Pappel	290

Walddörferstraße

Halligstieg gegenüber Nr. 4

Abgestorben	Birke	80
-------------	-------	----

nähe Fußweg

Morsch	Robinie	130
--------	---------	-----

Wandsbeker Chaussee

ggü Friedenstraße 19a

Morschung im Stammfuß	Ahorn	100
-----------------------	-------	-----

Morschung im Stammfuß	Ahorn	120
-----------------------	-------	-----

Morschung im Stammfuß	Ahorn	135
-----------------------	-------	-----