

Fällliste Straßenbäume 2022/23 - RegA EWI/Stand 26.09.22

Nr.	Straße	Nr.	Ortsteil	Baumart	Ø	Fällgrund	Baumart	Ersatzstandort	Pflanzzeitpunkt
1	Carl-Cohn-Straße	g27	Winterhude	Esche	40	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	Esche		Winter 23/24
2	Carl-Cohn-Straße	g30	Winterhude	Esche	40	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	Ahorn		Winter 23/24
3	Geibelstraße	29	Winterhude	Hainbuche	30	Grauer Schichtpilz, ca. 50% des Umfangs abgestorben	Eberesche		Winter 23/24
4	Hindenburgstraße/ Otto-Wels-Straße	0	Winterhude	Eiche	46	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	Eiche	Jahnring/Mittelsinsel östl. Hindenburgstr.	Winter 23/24
5	Jahnbrücke	0	Winterhude	Birke	33	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	Birke		Winter 23/24
6	Jahnring	0	Winterhude	Weißdorn	27	Risse (Stamm, Stammfuß)	Weißdorn		Winter 23/24
7	Jahnring	18	Winterhude	Birke	34	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	Eiche		Winter 23/24
8	Krochmannstr./Veerstücken	g17	Winterhude	Ahorn	36	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	Ahorn		Winter 23/24
9	Krochmannstraße	g64	Winterhude	Mehlbeere	49	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	Mehlbeere		Winter 23/24
10	Krochmannstraße	g78a	Winterhude	Ahorn	36	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	Ahorn		Winter 23/24

Fällliste Straßenbäume 2022/23 - RegA EWI/Stand 26.09.22

Nr.	Straße	Nr.	Ortsteil	Baumart	Ø	Fällgrund	Baumart	Ersatzstandort	Pflanzzeitpunkt
11	Manilaweg	0	Winterhude	Weide	43	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	Eiche		Winter 23/24
12	Münsterstraße	24	Eppendorf	Mehlbeere	67	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	Mehlbeere		Winter 23/24
13	Ohlsdorfer Straße	67	Winterhude	Birke	39/32	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	Erle		Winter 23/24
14	Ohlsdorfer Straße	67	Winterhude	Weißdorn	39/32	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	Weißdorn		Winter 23/24
15	Ohlsdorfer Straße	67	Winterhude	Birke	39/37	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	Erle		Winter 23/24
16	Ohlsdorfer Straße	67	Winterhude	Birke	44/28	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	Erle		Winter 23/24
17	Saarlandstraße	0	Winterhude	Blutpflaume	29	Befall mit dem Lackporling	Kirsche		Winter 23/24
18	Südring	0	Winterhude	Apfel	34/20/19	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	Erle		Winter 23/24