

Standortvorschläge für seniorenrechtliche Bänke in Hamburg-Nord

Diese Übersicht erhebt keine Anspruch auf Plausibilität, Vollständigkeit und Korrektheit.

Folgende Sitzbänke wurden durch seniorenrechtliche Sitzbänke ersetzt:

Lf. Nr. (ohne Priorisierung)	Straße	Standortvorschlag	Vorschlag von / aus	Anzahl	Stadtteil / Fläche von *	Bemerkung
156	Kiwittsmoor	ggü. U-Bahn-Station	MR 2	1	Langenhorn / MR 2	eine defekte Bank ausgetauscht
64	Brombeerweg	ggü. Brombeerweg 3	Drucksache 21-2207	1	Fuhlsbüttel / BVM	eine defekte Bank ausgetauscht
70	Hummelsbüttler Landstraße	Ecke Brombeerweg, An der Unterführung zum Alsterwanderweg, Rampe oben	Drucksache 21-2207	1	Fuhlsbüttel / MR 2	eine vorhandene Bank wurde abgebaut und eine neue auf Höhe Hummelsbüttler Landstraße 27 eingebaut
157	Stübeheide	Kornweg	MR 2	1	Ohlsdorf / MR 2	eine defekte Bank ausgetauscht
6	Probsteier Straße 2	Platzfläche Ecke Straßburger Straße	Drucksache 21-1614	1	Dulsberg/ MR 2	eine defekte Bank ausgetauscht
23	Dithmarscher Straße	Ecke Probsteier Straße	Liste von 2016 Lf. Nr. 25	1	Dulsberg / MR 2	Bank in der Nähe (Dithmarscher Straße 40/42) wurde ausgetauscht
9	Dithmarscher Straße 4	Ecke Krausestraße	Drucksache 21-1616	1	Dulsberg / MR 2	eine defekte Bank ausgetauscht
38	Schedestraße	ggü. Schedestraße 15	Liste von 2016 Lf. Nr. 25	1	Eppendorf / MR 2	eine Bank wurde ausgetauscht
94	Lattenkamp	ggü. Lattenkamp 2, Platzfläche /Straßenbegleitgrün	Drucksache Nr. 21-2246	1	Winterhude / MR 2	eine defekte Bank ausgetauscht
101	Sierichstraße	Ecke Poelchaukamp 27	Drucksache Nr. 21-2246	1	Winterhude /BVM	eine defekte Bank ausgetauscht
108	Bellevue	gegenüber Nr. 54	Drucksache Nr. 21-2246	1	Winterhude / MR 2	eine defekte Bank ausgetauscht
158	Immenhof	ggü. St. Gertrud Kirche	MR 2	1	Uhlenhorst / MR 2	eine defekte Bank ausgetauscht
			ZW-Summe	12		