Großes Ärgernis in Mitte Altona: Stolperfalle Lille Torv

In der Neuen Mitte Altona, in diesem neuen Hamburger Vorzeigequartier, gibt es ein sehr großes Problem, für das sehr schnell Abhilfe geschaffen werden muss. Denn es besteht sonst weiterhin eine große Unfallgefahr.

Bei der unfallträchtigen Gefahrenquelle handelt sich um das Ende der Straße Lille Torv, wo man quert um dann den Weg zu Edeka zu nehmen. Diese Querung ist so besonders schwierig, da hier nicht nur ein sehr großer Bodenunterschied vorliegt sondern auch noch zwei Spalten sind. Diese Spalten werden mit Keilen gesichert, die nur schwer erkennbar sind. Außerdem gibt es hier nur aufgeklebte Farbpunkte und Farbmarkierungen. Es sind keine taktilen Leitmarkierungen angebracht, die auf die besondere Gefahrenstelle hinweisen.

Forderung:

1. Es sollten erst einmal taktile Bodenleitmarkierungen angebracht werden.
2. Der Straßenbodenbelag der Fläche, derzeit große Platten, sollte an dieser Stelle an den Fußweg angeglichen werden.

Wir hoffen, dass Sie sich mit diesem dringenden Problem schnellstmöglich befassen.