

**Baumfällungen auf öffentlichem Grund: Parkanlagen, Spielplätze, Sportanlagen, Straßenbegleitgrün,
Zeit-Kleingärten und sonstige Dienstgrundstücke Geplante Fäll- und Schnittmaßnahmen**

Regionalausschuss Finkenwerder (Finkenwerder, Neuwerk, Waltershof): 19.11.2019

Finkenwerder							
Nr.		Baumart	Stck.	STU./cm	Schadbild/Anlaß	Ersatzpflanzung	
1	Kleingartenanlage Neßkatenweg, am Hang hinter Parz. 10	Weide	1	130	extremer Schrägstand	Nein, zu dichter Bestand	
2	Grünanlage Gorch Fock Park	Roteiche	1	140	absterbend	Nein, zu dichter Bestand	
3	Kinderspielplatz Finkenwerder Landscheideweg	Silberahorn, 7-stämmig	1	97, 152, 128, 142, 152, 157, 330	Pilzbefall	Nein, Stämmlinge können bis zu 2m Höhe als Klettermöglichkeit stehen bleiben	
4	Bolzplatz Landscheideweg	Feldahorn	1	105	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
5		Feldahorn	1	94	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
6		Ahorn	1	70	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
7		Ahorn	1	50	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
8		Ahorn	1	40	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
9		Silberahorn	1	247	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
10		Silberahorn	1	273	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
11		Ahorn	1	93	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
12		Ahorn	1	50	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
13		Kirsche	1	53	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
14		Ahorn	1	75	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
15		Feldahorn	1	100	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
16		Ahorn	1	93	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
17		Ahorn	1	43	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
18		Kirsche	1	61	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
19		Ahorn	1	133	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
20		Buche	1	79	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
21		Neuer Friedhof Finkenwerder: Schutzpflanzung im nördlichen Bereich	Kiefer	1	95	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand
22			Kiefer	1	90	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand
23			Kiefer	1	50	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand
24	Kiefer		1	52	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
25	Lärche		1	105	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
26	Lärche		1	75	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
27	Kiefer		1	130	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
28	Kiefern		4	75-105	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
29	Kiefer		1	115	Auslichtung des Bestandes	Nein, zu dichter Bestand	
30	Neuer Friedhof Finkenwerder: Feld L	Kiefer	1	194	absterbend	Ja	
31	Neuer Friedhof Finkenwerder: Feld P	Weide	1	303	Pilzbefall	Nein, zu dichter Bestand	
32	Neuer Friedhof Finkenwerder: Feld E	Hemlocktanne, 2-stämmig	1	91 + 103	absterbend	Nein, Belegungsfläche	

33	Alter Friedhof Finkenwerder: Neben Alter Kapelle	Birke	1	131	absterbend	Ja
34	Alter Friedhof Finkenwerder:	Blautanne	1	152	absterbend	Ja
35	Eingang Landscheideweg	Birne	1	128	absterbend	Nein, zu dichter Bestand
36		Kirsche	1	115	absterbend	Ja
37		Lärche	1	102	absterbend	Nein, zu dichter Bestand
38		Lärche	1	95	absterbend	Nein, zu dichter Bestand
39		Lärche	1	162	absterbend	Nein, zu dichter Bestand
40		Lärche	1	97	absterbend	Nein, zu dichter Bestand
41	KGV 101 Finkenwerder: Entwässerungsgraben auf Höhe Parzelle 45	Kirsche	2	63 + 95	absterbend	Nein, dichter Bestand
42	KGV 101 Finkenwerder: Am Entwässerungsgraben auf Höhe Parzelle 44	Kirsche zweistämmig	1	95	abgestorben	Nein, dichter Bestand
43	KGV 101 Finkenwerder: Am Entwässerungsgraben auf Höhe Parzelle 48	Weide zweistämmig	1	315	Auf alte Kappung zurücksetzen	Nein, Bestandspflege
44	KGV 101 Finkenwerder: Am Entwässerungsgraben auf Höhe Parzelle 49	Kirsche	1	95	abgestorben	Nein, dichter Bestand
45	KGV 101 Finkenwerder: Am Entwässerungsgraben auf Höhe Parzelle 66	Kirsche	4	bis 63	abgestorben	Nein, dichter Bestand
46	KGV 101 Finkenwerder: Am Entwässerungsgraben auf Höhe Parzellen 249-251	Kirsche	1	63	absterbend	Nein, dichter Bestand
47	KGV 101 Finkenwerder: Am Entwässerungsgraben auf Höhe Parzellen 249-251	Kirsche	1	126	absterbend	Nein, dichter Bestand
48	KGV 101 Finkenwerder: Am Entwässerungsgraben auf Höhe Parzelle 240	Erle	6	bis 32	Stand in Grabensohle und im unteren Grabenböschungsbereich (Beeinträchtigung der Entwässerungsfunktion)	Nein, dichter Bestand
49	KGV 101 Finkenwerder: Am Entwässerungsgraben auf Höhe Parzelle 240	Erle	8	32-63	Stand in Grabensohle und im unteren Grabenböschungsbereich (Beeinträchtigung der Entwässerungsfunktion)	Nein, dichter Bestand
50	KGV 101 Finkenwerder: Am Entwässerungsgraben auf Höhe Parzelle 284	Grau-Erle	1	189	bruchgefährdet, Kronenkappung (nur Totholz), Aufastung Lichttraumprofil	Nein, Bestandspflege
51	KGV 101 Finkenwerder: Am Entwässerungsgraben auf Höhe Parzelle 314	Weiden- gebüsch	60 m2	k.A., H 1,5-3,0 m	Stand in Grabensohle und im unteren Grabenböschungsbereich (Beeinträchtigung der Entwässerungsfunktion)	Nein, dichter Bestand
52	KGV 101 Finkenwerder: Am Entwässerungsgraben auf Höhe Parzelle 340	Grau-Erle	1	126	abgestorben	Ja
53	KGV 101 Finkenwerder: Am Entwässerungsgraben auf Höhe Parzellen 208-209	Erle	1	180	absterbend	Nein, dichter Bestand
54	KGV 101 Finkenwerder: Hinter Vereinshaus	Kastanie	1	150	abgestorben	Ja
55	KGV 101 Finkenwerder: Vor Parzelle 371	Holunder	1	78	abgestorben	Ja
56	Norderkirchenweg	Esche	3	95/178/195	abgestorben	ja

Neuwerk						
Nr.		Baumart	Stck.	STU./cm	Schadbild/Anlaß	Ersatzpflanzung

Walthershof						
Nr.		Baumart	Stck.	STU./cm	Schadbild/Anlaß	Ersatzpflanzung

Erläuterung: STU / cm = Stammumfang in cm in 1 m Höhe gemessen