

## Liste der Baumfällungen für den Bereich der Grünanlagen und der Straßen für den Monat

FEB

ID Grün- ausschuß	Straße	HsNr:	Baumart	Umfang	weitere Umfänge	Anzahl	BNR:	Fällgrund
<b>GRÜ</b>								
23/GRÜ/100	Westerpark		Erle	95	85	2		Freistellung Sichtachse
23/GRÜ/107	Suttnerstraße		Berg-Ahorn	178	134/120/ 102	4	23	Rindennekrosen, Bruchgefahr
23/GRÜ/108	Elbchaussee		Berg-Ahorn	170		1	178	absterbend
23/GRÜ/109	Goetheallee		Feld-Ahorn	87	73	2	11	Dichtstand
23/GRÜ/110	Maulwurfsstieg		Rotbuche	181		1	77	Buchenkomplexkrankheit
23/GRÜ/112	Rugenbarg		Silberweide	121		1	338	abgestorben, Schrägstand
23/GRÜ/113	Binsenort		Schwarzerle	155	55	2	7	Bestandspflege an Parzelle
23/GRÜ/114	Binsenort		Schwarzerle	95		1	55	keine Entwicklungsmöglichkeit
23/GRÜ/115	Flaßbarg		Sand-, Weiss-Birke	123	108	2	98	Pilzbefall Schiefer Schillerporling
23/GRÜ/116	Baurs Park		Holländische Ulme	103		1	59	Ulmenkrankheit, abgestorben
23/GRÜ/117	Baurs Park		Holländische Ulme	115	90	2	66	Ulmenkrankheit, abgestorben
23/GRÜ/118	Krumdal		Holländische Ulme	148		1	43	Ulmenkrankheit, abgestorben
23/GRÜ/119	Falkensteiner Ufer		Berg-Ahorn	255		1	36	mangelnde Bruchsicherheit
23/GRÜ/120	Falkensteiner Ufer		Rotbuche	308		1	20	mangelnde Vitalität, absterbend
23/GRÜ/121	Sülldorfer Mühlenweg		Sand-, Weiss-Birke	119		1	28	Stammfußfäule
23/GRÜ/122	Sülldorfer Mühlenweg		Rottanne / Fichte	215		1	167	Stammfäule
23/GRÜ/124	Grot Sahl		Moor-Birke	105	100	2	62	abgestorben
23/GRÜ/125	Grot Sahl		Spitz-Ahorn	110	91	2	127	Bestandspflege
23/GRÜ/126	Grot Sahl		Stiel-Eiche	142		1	129	abgestorben
23/GRÜ/127	Grot Sahl		Stiel-Eiche	91	42	2	128	Bestandspflege, auch mangelnde Bruchsicherheit Krone
23/GRÜ/128	Schenefelder Holt		Weißdorn	120	64/41	3	97	Bestandspflege, Beschwerde KLGV

ID Grün- ausschuß	Straße	HsNr:	Baumart	Umfang	weitere Umfänge	Anzahl	BNR:	Fällgrund
23/GRÜ/129	Quellental (Wesselhoeftpark)		Spitzahorn	140	80 / 70	3	keine	Umsetzung PEP
23/GRÜ/137	Elbchaussee		Rotbuche	119		1	186	absterbend
23/GRÜ/138	Elbchaussee		Gewöhnliche Traubenkirsche	95	85/74	3	182	abgestorben
23/GRÜ/140	Elbchaussee		Catalpa (Trompetenbaum)	130		1	2	Stammfäule
23/GRÜ/141	Elbchaussee		Feldahorn	142		1	65	Sturmbruch + mangelnde Vitalität
23/GRÜ/142	Elbchaussee		Spitzahorn	133		1	26	Dichtstand
23/GRÜ/143	Elbchaussee		Spitzahorn	96		1	173	Rindennekrosen, Dichtstand
23/GRÜ/144	Suurheid		Traubenkirsche	100		1	keine	Arealpflege
23/GRÜ/145	Suurheid		Stieleiche	80		1	keine	Arealpflege
23/GRÜ/146	Suurheid		Sand-, Weiss-Birke	90		4	keine	Arealpflege
23/GRÜ/147	Suurheid		Sand-, Weiss-Birke	110		3	keine	Arealpflege
23/GRÜ/148	Suurheid		Sand-, Weiss-Birke	135		1	keine	Arealpflege
23/GRÜ/149	Sieversstücken		Sand-, Weiss-Birke	110		5	keine	Arealpflege
23/GRÜ/150	Sieversstücken		Sand-, Weiss-Birke	80		5	keine	Arealpflege
23/GRÜ/151	Sieversstücken		Wald-Kiefer	170		1	keine	Arealpflege
23/GRÜ/152	Kaistraße		Japanische Zierkirsche "Kanzan"	218		1	15	siehe gesonderte Vorlage
23/GRÜ/153	Grotiusweg (Sven Simon Park)		Stiel-Eiche	95		1	keine	Elbaussicht
23/GRÜ/154	Grotiusweg (Sven Simon Park)		Spitz-Ahorn	110	135/105	3	keine	Bestandspflege
23/GRÜ/155	Grotiusweg (Sven Simon Park)		Spitz-Ahorn	105		1	keine	Bestandspflege
23/GRÜ/7317	August-Kirch-Straße (Volkspark)		diverse	76	76 cm bis 250 cm	33	keine	absterbende + abgestorbene innerhalb einer Baumlänge von Wegen, Fällung voraussichtlich in ersten beiden Märzwochen
23/GRÜ/95	Elbuferweg		Spitz-Ahorn	85		1		Dichtstand

ID Grün- ausschuß	Straße	HsNr:	Baumart	Umfang	weitere Umfänge	Anzahl	BNR:	Fällgrund
23/GRÜ/96	Elbuferweg		Spitz-Ahorn	90	75/85	3		Dichtstand
23/GRÜ/97	Westerpark		Erle	95		1		Freistellung Sichtachse
23/GRÜ/98	Westerpark		Erle	90	80	2		Freistellung Sichtachse
23/GRÜ/99	Westerpark		Erle	105	75/80	3		Freistellung Sichtachse
KSP								
23/KSP/131	Fahrenort		Feld-Ahorn	86		1	79	unterständig, Bestandspflege
23/KSP/132	Blomkamp		Sand-, Weiss-Birke	185		1	49	absterbend
23/KSP/134	Pepermölenbek		Ahorn, Art unbekannt	76		1	keine	Bestandspflege
23/KSP/136	Sülldorfer Kirchenweg		Rotbuche	80		1	1	unterständig, asymmetrisch, keine Entwicklungsmöglichkeit
STR								
23/STR/101	Haubachstraße	g86	Fraxinus excelsior	194		1	46	massive Beschädigung durch Baumaßnahmen
23/STR/102	Grot Sahl	70	Quercus robur	125		1	52	Standicherheit
23/STR/103	Hoherade	18	Quercus robur	88		1	27	absterbend
23/STR/104	Wittenbergener Weg	24	Quercus rubra	330		1	70	Standicherheit
23/STR/106	Ophagen	7	Tilia vulgaris	129		1	27	Mangelnde Bruch/Standicherheit
23/STR/111	Hochrad	9	Quercus robur	394		1	3	Stand-Bruchsicherheit