

Baumfällungen auf öffentlichem Grund: Parkanlagen, Spielplätze, Sportanlagen, Straßenbegleitgrün, Zeit-Kleingärten und sonstige Dienstgrundstücke

Durchgeführte Fäll- und Schnittmaßnahmen

Regionalausschuss Horn / Hamm / Borgfelde: März 2023

Horn							
Nr.			Baumart	Stck.	STU./cm	Schadbild/Anlaß	Ersatzpflanzung
1	G	Am Gojenboom	Kastanie	1	175	absterbend / abgestorben	ja
2	G	Bauerberg	Weide	2	212/140	absterbend / abgestorben	ja
3	G	Bauerberg	Weide	1	200	Mangelnde Standsicherheit	ja
4	G	Beim Rauhen Hause	Hainbuche	1	326	absterbend / abgestorben	ja
5	G	Beim Rauhen Hause	Linde	1	270	Pilzbefall	ja
6	G	Beim Rauhen Hause	Ahorn	3	96	absterbend / abgestorben	ja
7	G	Beim Rauhen Hause	Silber-Ahorn	6	187	absterbend / abgestorben	ja
8	G	Hertogestraße	Berg-Ahorn	2	113	absterbend / abgestorben	ja
9	G	Horner Landstraße	Berg-Ahorn	2	160/155	absterbend / abgestorben	ja
10	G	Horner Landstraße	Berg-Ahorn	1	173	absterbend / abgestorben	nein, dichter Stand
11	G	Horner Landstraße	Pappel	1	380	absterbend / abgestorben	ja
12	G	Kernbek	Kastanie	1	250	absterbend / abgestorben	ja
13	I	Sandkamp	Pappel	1	435	absterbend / abgestorben	ja
14	G	Stengelestraße	Pappel	1	140	Mangelnde Bruchsicherheit	nein, dichter Stand
15	G	Sandkamp	Platane	1	215	absterbend / abgestorben	ja
16	S	Bergmannring	Ebereschen	4	63-73	Pilzbefall	ja
17	S	Legienstraße	Vogelbeere	1	130	Schrägstand	nein, Stand im Fußweg
18	S	Querkanp	Vogelbeere	1	95	absterbend / abgestorben	ja
19	S	Weddestraße 108	Linde	1	140	Sielbau-Maßnahme	ja

Hamm							
Nr.			Baumart	Stck.	STU./cm	Schadbild/Anlaß	Ersatzpflanzung
1	G	Borstelmansweg	Eiche	1	165	Pilzbefall	ja

2	G	Diagonalstraße	Esche	1	245	Pilzbefall	ja
3	I	Hammer Berg	Eberesche	1	93	absterbend / abgestorben	ja
4	G	Hammer Landstraße	Pappel	1	175	Mangelnde Bruchsicherheit	ja
5	G	Hammer Steindamm	Silber-Ahorn	3	301/207/193	Mangelnde Bruchsicherheit	ja
6	G	Sievekingdamm	Schein-Akazie	1	145	Sturmschaden	ja
7	G	Wicherns Garten	Rotdorn	1	85	absterbend / abgestorben	ja
8	G	Hammer Landstraße	Linde	1	192	Sturmschaden	nein, dichter Stand
9	G	Hammer Steindamm	Birke	1	174	Mangelnde Bruchsicherheit	nein, dichter Stand

Borgfelde							
Nr.			Baumart	Stck.	STU./cm	Schadbild/Anlaß	Ersatzpflanzung
1	G	Borgfelder Straße	Ahorn	1	180	Mangelnde Standsicherheit	nein, dichter Stand
2	G	Klaus-Groth-Straße	Trompetenbaum	1	148	Pilzbefall	ja
3	S	Nagelsweg	Eschen	8	50-65	Sielbaumaßnahme	ja

Erläuterung: STU / cm = Stammumfang in cm in 1 m Höhe gemessen
G = Grünanlagenbaum, I = Spielplatzbaum, S = Straßenbaum