

## Liste der Baumfällungen für den Bereich der Grünanlagen und der Straßen für den Monat

OKT

ID Grün- ausschuß	Straße	HsNr:	Baumart	Umfang weitere Umfänge	Anzahl	BNR:	Fällgrund
<b>GRÜ</b>							
23/GRÜ/7364	Nansenstraße		Fichte	120	1		Standicherheit
23/GRÜ/7365	Nansenstraße		Fichte	118	1		Standicherheit
<b>STR</b>							
23/STR/7366	Königstraße		Sand-, Weiss-Birke	100	1	26	mangelnde Vitalität
23/STR/7367	Agathe-Lasch-Weg	26	Tilia americana	262	1	8	Höhlungen
23/STR/7369	Am Westerpark	1	Tilia cordata 'Greenspire'	79	1	3	absterbend
23/STR/7370	Ansorgestraße	g6	Tilia vulgaris 'Pallida'	140	1	9	Mangelnde Sandsicherheit
23/STR/7372	Appuhnstraße	15	Aesculus carnea 'Briotii'	98	1	1	Kastanienkomplexkrankheit
23/STR/7373	Appuhnstraße	9	Aesculus carnea 'Briotii'	174	1	3	Kastanienkomplexkrankheit
23/STR/7374	August-Kirch-Straße	1	Picea omorika	83	1	42	absterbend
23/STR/7375	Barnerstraße	4a	Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'	83	1	64	tot
23/STR/7376	Biesterfeldweg	19	Sorbus aria	140	1	3	absterbend
23/STR/7377	Ebertallee	g	Acer platanoides	158	1	269	Bruchsicherheit
23/STR/7378	Eichendorffstraße	65	Alnus glutinosa	133	1	27	absterbend
23/STR/7379	Baurstraße	80	Aesculus hippocastanum	295	1	20	Kastanienkomplexkrankheit
23/STR/7384	Elbgaustraße	g	Carpinus betulus	123	1	52	absterbend
23/STR/7386	Esmarchstraße	83	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	93	1	3	Pilzbefall
23/STR/7387	Falkensteiner Ufer	0	Fraxinus excelsior	88	1	79	absterbend
23/STR/7393	Heinrich-Plett-Straße	g35	Acer negundo	126	1	330	Absterbend
23/STR/7394	Herwigredder	g	Prunus serotina	110	1	28	unterstand schlechte vitalität
23/STR/7395	Luckmoor	1	Tilia platyphyllos	210	1	37	absterbend
23/STR/7397	Kronprinzenstraße	17	Betula pendula	158	1	68	absterbend
23/STR/7398	Lachmannweg	18	Juglans regia	127	1	19	Holzerstörende pilze
23/STR/7405	Luruper Hauptstraße	63	Acer platanoides 'Emerald Queen'	79	1	78	Dichtstand

ID Grün- ausschuß	Straße	HsNr:	Baumart	Umfang	weitere Umfänge	Anzahl	BNR:	Fällgrund
23/STR/7406	Nagelshof	29	Betula pendula	157		1	2	absterbend
23/STR/7408	Osdorfer Landstraße	390	Fraxinus excelsior	128		1	347	absterbend
23/STR/7409	Platz der Republik	6	Quercus palustris	164		1	8	Holzerstörende pilze
23/STR/7410	Reichskanzlerstraße	g3	Quercus rubra	460		1	101	Standicherheit
23/STR/7411	Rissener Ufer	27	Populus nigra	420		1	27	Standicherheit
23/STR/7412	Röhrigstraße	g15	Robinia pseudoacacia	237		1	31	Holzerstörende pilze
23/STR/7413	Röhrigstraße	g13	Robinia pseudoacacia	230		1	4	Holzerstörende pilze
23/STR/7414	Rosenhagenstraße	26	Quercus robur	375		1	4	Holzerstörende pilze
23/STR/7415	Rugenbarg	16	Betula pendula	170		1	69	absterbend
23/STR/7416	Rugenbarg	126	Betula utilis	114		1	157	absterbend
23/STR/7417	Rugenfeld	0	Betula pendula	84		1	189	absterbend
23/STR/7418	Rugenfeld	45	Betula pubescens	96		1	156	absterbend
23/STR/7419	Rugenfeld	37a	Betula pendula	143		1	76	absterbend
23/STR/7420	Stadionstraße	g3	Ulmus glabra	124		1	55	Ulmenkrankheit
23/STR/7421	Stadionstraße	g5	Ulmus glabra	145		1	41	Ulmenkrankheit
23/STR/7424	Virchowstraße	36	Sorbus intermedia	138		1	23	holzerstörende Pilze
23/STR/7425	Walderseestraße	g61	Sorbus intermedia	90	79	2	6	tot
23/STR/7427	Wohlers Allee	78	Aesculus carnea 'Briotii'	115		1	30	mangelnde Bruchsicherheit