

Foto 1: Ursprüngliche Verlegung der Stolpersteine nach den Vorgaben von Gunter Demnig
Fotos 2–5 Unsachgemäße Verlegung der Stolpersteine nach Verlegearbeiten



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

Alle Fotos: Susanne Hericks