

Geo-Online
https://geoportal-hambur...
Persönlich

Kielkoppelstraße
Rehwinke
Rehwinke
Aumühler Weg
Schwarzer
Ring
beker
Baben de Heid
71a
65a
67a
37
45
37
47
44
35a
31a
2a
13
7
14
56
56
66
74
2
1
54
2
56
80
1
13
19
45a
43a
41a
20a
22a
26a
30a
23
25
29
45
51

- reparaturbedürftiger Wegeabschnitt
- zuertüchtigender Wegeabschnitt
- Gefährliche Sturmschäden diverser Bäume
- betroffener Wanderweg

Kartographie und Gestaltung: Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung | Kartenüinstimmigkeit | Masterportal V. 2.44.0 | 1 : 2.500 | 50 m | DE

9°C Leichter Regen 14:02 19.04.2024