

**Torfmoos-Moor (zwischen südlichem Ende des Wildgeheges/Reitweg und der schmalen Wanderwegverbindung vom Sandmoorweg zu den Fischteichen / §-30-Biotop.**

*(Blick vom Weg am Südrand nach Norden in Richtung Wildgehege Klößenstein - 10.04.2024)*



Randbereich mit Torfmoosen.



Etwas weiter im Moor: Sumpfcalla (*Calla palustris*) und *Sphagnum palustre* (rechts vorne).



Schlenke mit flutendem Torfmoosrasen.



Die Unterkante des Ablaufrohres befindet sich **etwa 45 cm** unter dem Weg, was derzeit eine starke Entwässerung bewirkt. Ist der Umfang dieser Entwässerung erwünscht?

