

Ergänzende Fotos zur Eingabe
Sanierung Westerrodegraben



Total versandet und zugewachsen. Ein ordnungsgemäßer Ablauf des Wassers ist nicht mehr gegeben.

Ergänzende Fotos zur Eingabe
Sanierung Westerrodegraben



Abflussverrohrung zu 50% verschlossen. Bewuchs im Graben verhindert den Abfluss, das Wasser muss versickern und wird dem Grundwasser zugeführt.

Ergänzende Fotos zur Eingabe
Sanierung Westerrodegraben



Stehendes Wasser 28 April 2018. Es waren sonnige Tage ohne Niederschläge. Grabengrund verwachsen. Das Wasser muss versickern und kann nicht abfließen.