

an das

Bezirksamt Wandsbek

Wasserwirtschafts Wesamt

Schloßstr. 60

22041 Hamburg

15.01.2017

Sehr geehrte Mitarbeitende,
der schöne kilometer lange Wanderweg ist an
der Nordseite von Gut Karkshöhe auf 10m un-
passierbar, die Leute müssen durch die Büsche
ausweichen.



Der Unterbau ist in Ordnung, mit 5m²
Gleisander während der Schäden behoben.
Der Matsch könnte sogar als Bindemittel
für die Wassergebundene Decke liegenbelä-
ben. Das Oberflächenwasser könnte durch die
erhöhung ablaufen. Mit freundlichen Grüßen

Zusatz info zu dem
Wasser Wirtschaft
Wegesamt.

an das

Bezirksamt Wandsbek

Wasserwirtschafts Wegesamt

Schloßstr. 60
22041 Hamburg

15.01.2017

Sehr geehrte Mitarbeitende,
der schöne kilometer lange Wanderweg ist an
der Nordseite von Gut Karsköhe auf 10m un-
passierbar, die Leute müssen durch die Büsche
ausweichen.

Telefonische Auskunft:

Es gäbe kein Geld, die Kosten für das Matsch-
loch lägen bei 15000.-€ Die Leute
könnten ja auf die Straße ausweichen!

Wozu denn - Foto - wird so ein Wander-
weg überhaupt angelegt.

Es gibt eine Wegesicherungs Pflicht.

Der Unterbau ist in Ordnung, mit 5m²
Gleisander während der Schäden behoben.

Der Matsch könnte sogar als Bindemittel
für die Wassergebundene Decke liegenbelä-
ben. Das Oberflächenwasser könnte durch die
erhöhung ablaufen. Mit freundlichen Grüßen