

Fotos Alsterwanderwegbrücke über die Minsbek, Poppenbüttel



Absperrgitter, reduzierte Durchfahrtbreite (nur zur Hälfte) – Blick nach Westen/Richtung Wellingsbüttel



„Biotop“/Kräuterwuchs und Humus fördern Holzverwitterung



Verletzungsgefahr Handlauf – zudem nicht stabil



**Material-Mix** mit Lücken & Absätzen, **Rutschgefahr** Metallflächen, **Verletzungsgefahr** herausstehende große Schraubenköpfe **Stolpergefahr** durch Absätze, Spalten, Löcher; Kunststofffüße der rot-weißen Absperrgitter ragen in Geh-/Fahrbereich