

Betreff: BID Waitzstraße/Beselerplatz Verkehrssicherung

Sehr geehrte Frau Dr. Frieling,

im Dezember 2015 wurde durch Senatsbeschluss der Innovationsbereich Waitzstraße/Beselerplatz in Kraft gesetzt. Das BID hat die Koordination der Verkehrssicherungsmaßnahmen und der BID Aktivitäten übernommen. In der dreijährigen Laufzeit des BID wurde die Waitzstraße und der Beselerplatz zu einem attraktiven und vermeintlich verkehrssicheren Quartier umgestaltet.

Im Sommer vergangenen Jahres hat sich die Verkehrssicherung bei einem Unfall vor dem Geschäft der Waitzstraße 30 bewährt. Wäre an dieser Stelle kein Granithocker installiert gewesen, hätte ein Fahrzeug vom Stellplatz über den Gehweg in das Geschäft eindringen können vor dem sich zu diesem Zeitpunkt zwei Personen befanden.

Nun hat es aber leider einen weiteren Einparkunfall am 30. März in das Gebäude Waitzstraße 28 gegeben. Eine 81jährige Fahrerin hat die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist direkt in die Fassade des Geschäfts gefahren. Glücklicherweise hat ein Passant die davor stehende Sitzbank kurz vorher verlassen. Das als Barriere gedachte Mobiliar, in diesem Falle ein Müllbehälter, hat der Wucht des Anpralls nicht standgehalten. Somit ist ein Schwachpunkt in der Möblierungskette enttarnt worden.

Bei einer anschließenden Begehung der Waitzstraße/Beselerplatz mit Herrn Meyer, MR Bezirk Altona, wurden weitere solcher Schwachpunkte in der Verkehrssicherung festgestellt. Sie erhalten als Anhang die Übersicht der Mängel. Hervorzuheben sind die unter Nummer 6. bis 9., 11. und 12. und 14. bis 15. aufgeführten Standorte.

Hiermit stellen wir, das BID Waitzstraße/Beselerplatz und die folgende BID Initiative Waitzstraße/Beselerplatz II, den Antrag in der kommenden Verkehrsausschusssitzung am 15.04.2019, die Problematik vortragen zu dürfen und den Bezirk Altona vorzuschlagen die Nachbesserungen gemäß unserem Konzeptvorschlag vorzunehmen. Dabei sollte die vorhandene gesamtgestalterische Handschrift berücksichtigt werden.

Mittlerweile haben sich in der Straße 18 derartige Ereignisse ergeben, bislang wurden vom Bezirk Altona Mittel in großer Höhe investiert aber leider sind noch Sicherheitslücken gemäß unserer Aufstellung vorhanden. Glücklicherweise gab es noch keine Personenschäden zu verzeichnen. Wir sind als Akteure in der Pflicht unser gemeinsames Projekt wirksam zu vollenden, wobei wir die Verkehrssicherung auf Seiten des Bezirks sehen.

Aufgrund der Dringlichkeit der Sachlage sollte das Thema auf der nächsten Verkehrsausschusssitzung unbedingt zur Diskussion gestellt werden obwohl die Tagesordnung schon reichlich gefüllt ist.

Bitte benachrichtigen Sie mich, ob wir die Möglichkeit bekommen die Sachlage vortragen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Sprecher Lenkungsausschuss BID Waitzstraße/Beselerplatz
Vorstand Lenkungsausschuss BID Initiative Waitzstraße/Beselerplatz II

[REDACTED]

Sprecher Lenkungsausschuss BID Waitzstraße/Beselerplatz
Vorstand Lenkungsausschuss BID Initiative Waitzstraße/Beselerplatz II
Große Elbstraße 133
22767 Hamburg
T: 040 38 88 99
M: 0172 914 8530
E: [REDACTED]

Anhänge:

1. Übersicht der Mängel
2. Dokumentation der Mängel (Fotos)
3. Dokumentation der Berichterstattung: Unfallschwerpunkt Waitzstraße

Fotos

unter: <https://wetransfer.com/downloads/16c4faf0642ea3a722b60a0f6b3195b920190411142008/fb6db9578c1baf59fdb8f5495bfa59c120190411142008/de6b72>

Die Fotos sind passend zur Excel Tabelle durchnummeriert.

BID Waitzstraße / Beselerplatz

Teilnehmer:	<p>██████████ (Vorstand Lenkungsgruppe) Meyer, ██████████ (Bezirksamt Altona) ██████████ (Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH) ██████████ (Vorstand Lenkungsgruppe) Stellvertretender Revierleiter (Bezirksamt Altona)</p>
Begehung am	05.04.2019
Anlagen	<p>Übersicht der Mängel Dokumentation der Mängel Dokumentation der Berichterstattung: Unfallschwerpunkt Waitzstraße</p>
Anliegen	Grundsätzlich BID I
Anliegen	<p>Unfallgefahr in der Waitzstraße → Verkehrssicherung ist mangelhaft</p> <p>Am Samstag, den 30.03. hat eine Autofahrerin erneut eine Schwachstelle in der Möblierungskette entlarvt.</p> <p>Wir haben insgesamt drei davon in der Waitzstraße.</p> <p>Die Müllbehälter müssten an diesen Stellen gegen z.B. Granithocker ausgetauscht werden. Wir haben am Freitag die Begehung bei der ich Ihnen vor Ort zeigen kann wo genau Handlungsbedarf besteht. Folgend erhalten Sie die Links zu der Berichterstattung:</p> <p>https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Seniorin-faehrt-mit-Auto-gegen-Friseursalon,waitzstrasse118.html</p> <p>https://www.mopo.de/hamburg/polizei/schon-wieder-in-der-waitzstrasse--seniorin-kracht-beim-einparken-gegen-friseursalon-32300686</p>

	https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/schon-wieder-in-der-waitzstrasse-frau-81-faehrt-in-marlies-moeller-salon-60958682.bild.html

BID Waitzstraße / Beselerplatz

Stand: Begehung am 05.04.2019

Teilnehmer:

Herr [REDACTED] Meyer, Bezirksamt Altona

Stellvertretender Revierleiter, Bezirksamt Altona

Herr [REDACTED], Herr [REDACTED] (Vorstände BID

Waitzstraße/ Beselerplatz II)

Frau [REDACTED] (Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH)

Übersicht der Mängel

Nr.	Standort	Mangel	Konzeptvorschlag/ Anpassung
1	Waitzplatz	defekte öffentliche Beleuchtung, mittlere Leuchte	Reparatur oder Entfernung der Beleuchtung für eine bessere Platzgestaltung bei Veranstaltungen
2	Waitzstraße	Nutzung der vorhandenen Hochbeete als Sitzgelegenheiten	
3	Parkbuchten	Machinia Nägel zur Begrenzung der Parkbuchten sind abgefahren	Nachbesserung, Ergänzung
4	Waitzstraße 29 a	Nachfrage an Fahrradbügel steigt, vor allem am Anfang/Ende der Waitzstraße	Ergänzung Fahrradbügel, 5 Stück
5	Waitzstraße 32	Freifläche vor Biomarkt	Raum für Kunst im öffentlichen Raum, bei Bedarf Aufstellen einer BID eigenen Bank
6	Waitzstraße 30	Verkehrssicherung nicht gewährleistet	Stahlband, 1 Stück ergänzen
7	Waitzstraße 28	Verkehrssicherung nicht gewährleistet Unfall am 30.03.2019	Stahlband und Abfallbehälter in Reihung tauschen
8	Waitzstraße 24	Verkehrssicherung nicht gewährleistet	Abfallbehälter versetzen, Stahlband einfügen
9	Waitzstraße 22	Außengastronomie eindämmen BID Mobiliar aufstellen	BID Mobiliar: 2 Bänke platzieren
10	Waitzstraße 22 -20	Hochbeet Gestaltung	Kniegitter Kalkulation durch den Bezirk Altona Alternativ: Weiterentwicklung der Stadtmöblierung: Sitzbänke rund ums Hochbeet
11	Waitzstraße 18	Platzierung Abfallbehälter: Verkehrssicherung	Abfallbehälter auf Ecke Neuanordnung am Parkstreifen: Sitzblock, 1 Stück
12	Waitzstraße 12	Verkehrssicherung nicht gewährleistet	Stahlband ergänzen, 1 Stück
13	Waitzstraße 10 - 12	Beet / Bordstein abgesackt: Stolperfalle	Behebung des Schadens
14	Waitzstraße 10 -12	Freifläche neben Einfahrt: Verkehrsicherung nicht gewährleistet Falschparker	Installation von Fahrradbügel, 2 Stück längsseitig Ergänzung von Stadtmobiliar zur Verkehrssicherung Vorschlag: Stahlbänder, 1 Stück Sitzblock auf Freifläche 1 Stück; Alternativ: Fahrradbügel längsseitig, 2 Stück
15	Waitzstraße 6	Parkstreifen vor der Haspa: Verkehrssicherung nicht gewährleistet Falschparker auf Freifläche	Nutzung des Hochbeets für weitere Sitzgelegenheit Mitnutzung für Kunst im öffentlichen Raum
16	Waitzstraße 2	Anpassung an die Gestaltung BID Waitzstraße I Herr Meyer, BA: Baumscheiben Umgestaltung wurde vergessen	Anpassung durch den Bezirk Altona

17	Waitzstraße 2	roter Abfallbehälter wurde von der Stadtreinigung HH im Zuge des BIDs nicht ausgetauscht	Austausch durch die Stadtreinigung
18	Waitzstraße 1	roter Abfallbehälter wurde von der Stadtreinigung HH im Zuge des BIDs nicht ausgetauscht	Austausch durch die Stadtreinigung
19	Beselerplatz 12	Abstand Fahrradbügel / Beet nicht stimmig Fahrräder stehen im Beet	Versetzen der Fahrradbügel
20	Beselerplatz 10	Übergang Beselerplatz (Neugestaltung Grünanlage) Übergang ist nicht bedarfsgerecht, Verkehrssicherung	Anpassung durch den Bezirk Altona
21	Waitzstraße 1	alter grauer Abfallbehälter wurde von der Stadtreinigung HH im Zuge des BIDs nicht ausgetauscht	Austausch durch die Stadtreinigung
22	Waitzstraße insgesamt	Unsaubere Vergüsse	Mängelbeseitigung durch den Bezirk Altona

BID Passagenviertel

Übersicht Geschäftseingänge, Büroeingänge, Passageneingänge

Nr.	Geschäft/ Passage	Beschreibung	optionale Pflanzkübel
1	Elsbach Denim	unterm Schild	1
2	American Vintage	unterm Schild	1
3	Denham	vor der Säule	1
4	Label Kitchen, bash	unter Schild /vor Regenrinne	1
5	ehemals Balzac (Leerstand)	seitlich von Galerie Mensing	1
6	Galerie Mensing	vor der Säule	1
7	Suitsupply	unter Schild	1
8	Guess	Mauer Eingang Guess Schild	2
9	Büroeingang Kaufmannshaus	rechts /links	2
11	Kaufmannshaus Haupteingang, Große Bleichen	äußere Säulen: außen Anamundi, außen Marc Cain	2
	Anamundi unter Schild	unter Schild	1
	Marc Cain unter Schild	unter Schild	
	Escada 1./2.Schaufenster+ unter Schild	1. unter Hausnummer 27, 2. unter Schild	
12	Kaufmannshaus Büroeingang		1
14	Apotheke	vor Eingang rechts	1
15	Kaisergalerie Haupteingang	unter Schild /Braun	2
17	Lubner unter Schild	unter Schild	1
18	Galleria Haupteingang	rechts /links	2
	Mauer links von Loft		1
19	Depot	Eingang rechts	2
	Mauer Einfahrt Garage rechts	unter Große Bleichen Nr. 15	
	Mauer Tommy Hilfinger	nach 1. Schaufenster von Graf v. Westphalen	
	Tommy Hilfinger	links vom Eingang	
22	Tommy Hilfiger Poststraße	rechts /links vom Eingang	2
	Stuart Weitzman	rechts & links vom Eingang	2
23	Lululemon	rechts & links vom Eingang	2
24	Abercrombie Fitch	rechts & links vom Eingang	2
25	Alsterhaus Haupteingang Poststraße	unter Schild	2
	Alsterhaus	3. Lampe von links Eingang Poststraße	1
26	Camper/ Restaurant Yoshi	unter Hausnummer 8	2
27	H&M Anfang Schaufenster oder unter Schild		2
	H&M Große Bleichen	Ecke Eingang links	1
	H&M Große Bleichen	unter Schild	1
28	Zara Home	unter Nr. 5 , mittig zu Robbe & Berking	2
29	Große Bleichen 3	Commerzbank Eingang links	1
30	Große Bleichen 1	Eingang Bucherer	1
31	Görtz, Große Bleichen links vom Eingang		
	Görtz , GB, zwischen Fenster 1+2		1
32	ehemals Cha Cha unter Schild	unter Hausnummer 16	1
33	1, 2,3	unter Alarmanlage	1

35	Tesla	Hauskante & unter Schild	2
39	Gerry Weber	unter Schild & Grenze PV	2
40	Hamburger Hof Eingang	rechts & links vom Eingang	2
42	Hallhuber	rechts, Regenrinne zu Mey	
43	Mutterland rechts vor Mutterland	rechts vor Mutterland, Glasfassade	
44	ehemals Diesel / Ted Baker	unter Schild	1
45	HanseViertel Eingang Poststraße 1.+4. graue Säule		2
	Anfang Poststr. unter Nr. 35		
	unter Schild Inperse Nr.23/25	Unter Schild Nr. 23/25 Inperse	1
48	Comma unter Schild	unter Schild	1
49	Boggie unter Schild	unter Schild	1
50	Roeckl / HanseViertel unter Schild	unter Schild	1
51	HanseViertel Hautpeingang links von Infotafel Mauer	link von Infotafel Mauer	1
52	HanseViertel		
53	HanseViertel		
	HanseViertel		
	Enoteca, HanseViertel		
	Classico, Große Bleichen 32		
	Große Bleichen Nr. 34		
	Renaissance Hotel Schild		
	Torquato	Wasserschild	
	Who's Perfect		
	HanseViertel Nr. 36		
	Renaissance Hotel Lampe		



Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der

Adresse: <https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Seniorin-faehrt-mit-Auto-gegen-Friseursalon,waitzstrasse118.html>

Stand: 30.03.2019 20:39 Uhr - Lesezeit: ca 2 Min.

Seniorin fährt mit Auto gegen Friseursalon

Im Hamburger Stadtteil Groß Flottbek ist eine Seniorin am Sonnabend mit ihrem Pkw gegen die Fassade eines Friseursalons gefahren. Die 81-Jährige hatte gegen 12 Uhr in der Waitzstraße die Kontrolle über ihren Wagen verloren, kam von der Fahrbahn ab und fuhr quer über den Gehweg der belebten Einkaufsstraße. Dort rammte das Auto einen Mülleimer und eine Sitzbank, ehe es gegen das verdunkelte Schaufenster des Salons prallte. Menschen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden: Sowohl Angestellte und Kunden des Salons als auch die Fahrerin kamen mit dem Schrecken davon, wie NDR 90,3 berichtet.

Unfallschwerpunkt Waitzstraße

In den vergangenen Jahren waren mehrfach Autos von der Waitzstraße abgekommen und gegen anliegende Geschäfte gefahren. Auch der Friseursalon war bereits betroffen. Oft waren Rentner am Steuer, die beim Rangieren ihrer Automatik-Wagen in den Parklücken offenbar so in Stress gerieten, dass sie Gas und Bremse verwechselten.

Waitzstraße erst kürzlich umgebaut

Vor drei Jahren reagierte die Stadt: Für etwa 1,7 Millionen Euro wurde die Straße umgebaut. Unter anderem wurden Bäume und verstärkte Bänke am Straßenrand der Einkaufsstraße am S-Bahnhof

MEHR AUS HAMBURG



St. Pauli
Coach
Luhukay:

"Alles ist noch möglich"

Alsterwanderweg wird
barrierearm ausgebaut

Obdachloser getötet:
Polizei sucht Zeugen

Hamburger UKE profitiert
vom Brexit

A7-Deckel in Stellingen:
Nächtliche Sperrungen

[Hamburg Übersicht](#)

Othmarschen als Pkw-Barrieren aufgestellt. Ende 2018 wurden die Arbeiten nach knapp zwei Jahren Bauzeit abgeschlossen. Im aktuellen Fall haben die Maßnahmen nicht gegriffen: An der Unfallstelle vor dem Friseursalon gab es keinen Poller.

WEITERE INFORMATIONEN



Verschönerte Waitzstraße eingeweiht

Im Hamburger Stadtteil Groß Flottbek ist der Umbau der Waitzstraße abgeschlossen. Die Einkaufsstraße wurde verschönert - und mit Granitbänken besser gegen Unfälle gesichert. (07.12.2018) **mehr**

Dieses Thema im Programm:

NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.03.2019 | 18:00 Uhr

MEHR NACHRICHTEN AUS HAMBURG



Erste
Bewährungsprobe
für Stelling
A7-Deckel



Debatte um
geplante
Grundsteuerreform



Geldregen vom
Bund für
Projekte in
Hamburg

Abmelden

Hamburger Morgenpost | Hamburg | Polizei

Schon wieder in der Waitzstraße!: Seniorin kracht beim Einparken gegen Friseursalon

Von



30.03.19, 15:35 Uhr



An der Waitzstraße fuhr die Seniorin über den Gehweg und krachte gegen die Fassade eines Friseursalons.

Foto: TV News Kontor

Groß Flottbek - Da hilft selbst die beste Planung nichts. Am Sonnabend ist eine Autofahrerin (81) an der Waitzstraße über den Gehweg gefahren und gegen einen Friseurgeschäft gekracht. Dabei wurden 2016 Poller vor fast jeden Parkplatz der Straße gestellt um genau solche Unfälle zu verhindern. Die Frau ist ausgerechnet dort über den Gehweg gefahren, wo kein Poller aufgestellt war.

Gegen 11.55 Uhr verlor eine Frau (81) die Kontrolle über ihr Auto und krachte in die Mauer eines Friseurgeschäfts. Beim Einparken soll die Seniorin Gas- und Bremspedal in ihren Automatik-Fahrzeug verwechselt haben. Mit Vollgas donnerte sie über den Bürgersteig, riss einen Mülleimer und eine Sitzbank um und krachte dann gegen die Fassade des Friseursalons.

Die Polizei sperrte die Waitzstraße kurzzeitig ab. Währenddessen versorgte die Besatzung des Streifenwagens die betagte Dame. Sie hatte einen Schock erlitten. Zum Glück wurden bei dem Unfall auch keine anderen Personen verletzt. Die Einkaufsmeile ist zu diesem Zeitpunkt sehr belebt und gut besucht.

Immer wieder ist es in der Waitzstraße, der Einkaufsstraße in Groß Flottbek, zu Unfällen gekommen, bei denen überwiegend ältere Fahrer beim Einparken über den Gehweg schossen und in die Schaufenster der Geschäfte krachten. (/hamburg/polizei/falscher-gang-83-jaehriger-kracht-in-restaurant-fenster-23725574)

~~Artikel~~ teilen

~~Facebook~~

Facebook

SCHON WIEDER IN DER WAITZSTRASSE!

Frau (81) fährt in „Marlies Möller“-Salon



Genau an dieser Stelle stehen keine schützenden Poller, die solche Unfälle in der Waitzstraße verhindern sollen!

Foto: [REDACTED]

Artikel von: [REDACTED]

veröffentlicht am

30.03.2019 - 14:26 Uhr

Hamburg – **Schon wieder in der Waitzstraße!**

2016 wurde die damals gefährliche Straße (bis dahin 66 Unfälle im Jahr) sicherer gemacht. Denn immer wieder krachten Autos in Ladenlokale!

Für 1,74 Millionen Euro wurde neue Bäume gepflanzt, Poller aufgestellt, die die Geschäfte vor Autos schützen sollen.

Doch nun ist genau das wieder passiert: Eine Frau (81) knallte gegen 12.20 Uhr in der Einkaufsstraße in Othmarschen gegen einen Ascheimer, erschreckte sich wohl und gab Gas! Und das genau an der Stelle, wo KEIN schützender Poller steht.



Die Laden ist augenscheinlich glimpflich davon gekommen, aber die Parkbank hatte keine Chance

Foto: [REDACTED]

Die Frau krachte mit ihrer Mercedes A-Klasse in das Schaufenster vom Edel-Friseur-Salon „Marlies Möller“!

Eine Parkbank wurde bei dem Aufprall zerstört. Wie schwer der Schaden an dem Laden und dem Wagen ist, ist noch unklar. Zum Glück wurde Niemand verletzt.

Die Polizei ermittelt.



Die Fahrerin der A-Klasse ist geschockt, als sie mit den Einsatzkräften am Unfallort spricht

Foto: [REDACTED]

lorbox&utm_source=bilddedt&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:BLD Below Article Paid Compliant)

lorbox&utm_source=bilddedt&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:BLD Below Article Paid Compliant)

CARE BY VOLVO
(https://www.volvocars.com/de/carebyvolvo/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=lifestyle_native_hil-
pb&utm_campaign=de_lifestyle_awareness_1904_care-by-volvo_always-on)

Das Auto Abo – Was steckt hinter Care by Volvo?

(https://www.volvocars.com/de/carebyvolvo/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=lifestyle_native_hil-
pb&utm_campaign=de_lifestyle_awareness_1904_care-by-volvo_always-on)



Mode für jeden Tag: Unsere Basic-Kollektion. Jetzt shoppen.

(https://www.peterhahn.de/basics?so=neu&pink=ITABBNI80401-01)

AROUNDHOME.DE/FLUESSIGGAS
(https://www.fluessiggas-angebote.de/formular/?utm_medium=dis_pn&utm_source=taboola&utm_campaign=fluessiggas-arh-pn-taboola-
desktop&utm_content=20190319_kostenl_tank2&prid=632&plmt=bilddedt)

Was kostet Flüssiggas wirklich?

(https://www.fluessiggas-angebote.de/formular/?utm_medium=dis_pn&utm_source=taboola&utm_campaign=fluessiggas-arh-pn-taboola-
desktop&utm_content=20190319_kostenl_tank2&prid=632&plmt=bilddedt)

MEHR VON BILD