

Baumfällungen auf öffentlichem Grund: Parkanlagen, Spielplätze, Sportanlagen, Straßenbegleitgrün, Zeit-Kleingärten und sonstige Dienstgrundstücke

Ausschuss für Verkehr und Umwelt am: 06.02.2019

Geplante Fäll- und Schnittmaßnahmen

Innenstadt (incl. Altstadt, Neustadt, St. Pauli etc.)						
Nr.	Standort	Baumart	Stck.	STU./cm	Schadbild/Anlaß	Ersatzpflanzung
1	An der Alster 34	Linde	1	144	Unfallschaden	ja
2	Berliner Tor	Eiche	1	142	Absterbend	ja
3	Wohlwillstraße g.35	Platane	1	160	Sturmschaden	ja
4	KSP Silbersack	Robinie	1	145	Pilzbefall	ja
5	Lohmühlenpark/Kolbergstraße	Ahorn	1	126	Stammschaden/ Baumaßnahme	ja
6		Ahorn, zweist.	1	79/95	Zwiesel/ Baumaßnahme	ja

Hamm - Rothenburgsort						
Nr.	Standort	Baumart	Stck.	STU./cm	Schadbild/Anlaß	Ersatzpflanzung
7	Dobbelersweg	Mehlbeere	1	102	Absterbend	ja
8	Marckmannstraße 84	Linde	1	159	Absterbend	ja
9	Billstraße 199	Ulmen	19	50-90	Wurzelaufbrüche/Gutachten	ja

Billstedt + Horn						
Nr.	Standort	Baumart	Stck.	STU./cm	Schadbild/Anlaß	Ersatzpflanzung
10	Am Mühlenbach 2	Birke	1	102	absterbend	ja
11	An der Glinde Au 83	Birke	3	90/95/100	Bestandspflege	nein, dichter Bestand
12	Glinder Straße	Ahorn	1	132	Stammfußfäule	ja
13	Grusonstraße 40	Robinie	1	170	Pilzbefall	ja
14	Hirtenstieg	Erle	1	120	absterbend	ja
15	Hohle Rönne	Robinie	3	157/106/92	absterbend	ja
16	Große Holl	Kastanie	2	92/106	Pseudomonas	ja
17	Kaltenbergen g.6	Kastanie	1	91	Pseudomonas	ja
18	Möllner Landstraße 250	Linde	1	160	absterbend	ja

19	Reinskamp	Pappel	1	117	absterbend	ja
20	Sievekingsallee	Pappel	1	319	absterbend	ja
21	Sievekingsallee 157a	Silberhorn	1	290	Pilzbefall	ja
22	Landschaftsachse Horner Geest, Kleingartenverein 156 Zwergfalkenweg, Sturmvogelweg	Kiefer	1	160	Bruchgefährdet (Zwiesel)	ja
23	Sandkampweg, Spielplatz	Ahorn	1	150	Haupttrieb abgestorben	Ja
24	Storchenschnabelstieg	Eiche	1	240	absterbend/ Einfaulung	Ja
25	Spökelberg von Billstedter Hauptstraße bis Einmündung Spökelberg 5	Linde	10	170 -195	Wiederherstellung der Vehrsicherheit für Fußgänger	Nein/ fehlender Platz

Finkenwerder						
Nr.	Standort	Baumart	Stck.	STU./cm	Schadbild/Anlaß	Ersatzpflanzung
26	Finksweg 46	Birke	1	90	absterbend	ja
27	Rüschweg	Ahorn	1	86	Bestandspflege	nein, dichter Bestand
28	Neßkatenweg (Spielplatz/Gracht)	Prunus	1	150	Baumaßnahme	ja

Veddel + Wilhelmsburg						
Nr.	Standort	Baumart	Stck.	STU./cm	Schadbild/Anlaß	Ersatzpflanzung
29	Immanuelplatz	Linde	1	126	Mangelnde Standsicherheit	ja
30	Veddeler Brückenstraße 122	Kastanie	1	208	Pseudomonas	ja
31	Veddeler Marktplatz	Pappel	1	554	Bruchgefährdet	ja
32	Bei der Schmiede	Kastanie	1	226	Pseudomonas	ja
33	Dreieck 2	Birke	1	117	absterbend	ja
34	Georg-Wilhelm-Straße g.188	Ahorn	2	84/123	absterbend	ja
35	Haulander Weg 42	Buche	1	228	Pilzbefall	ja
36		Weißdorn	1	114	Bruchgefährdet	ja
37	Kirchdorfer Straße 76	Linde	1	140	Bruchgefährdet	ja
38	Weimarer Straße 67	Linde	1	175	absterbend	ja
39	Thielenstraße	Robinie	1	175	Pilzbefall	ja
40	Wilhelmsburger Inselepark	Esche	1	106	Pilzbefall	ja

41		Pappel	1	140	Pilzbefall	nein, dichter Bestand
42		Vogelkirsche	2	114/ 102	absterbend	ja
43		Erle	3	102/ 107/ 124	absterbend	ja
44		Ahorn	3	100/ 123/123	absterbend/ bruchgefährdet	ja
45		Ahorn	3	166/ 198/ 265	Bruchgefährdet	ja
46		Erle	2	154/ 144	abgestorben	ja
47	Kleingartenverein Steinwerder	Erle	2	118/ 126	absterbend	nein, dichter Bestand
48		Ahorn	1	103	Bruchgefährdet	
49		Traubenkirsche	2	102/ 121	Bruchgefährdet	
50		Linde	1	121	Bruchgefährdet	nein (KGV)
51		Weide	1	185	Bruchgefährdet	nein (Naturverjüngung durch Sämlinge)
52	Brackstraße	Vogelkirsche	1	121	Bruchgefährdet	nein, dichter Bestand
53		Vogelkirsche	1	69	Bruchgefährdet	
54		Vogelkirsche	1	102	Bruchgefährdet	
55		Vogelkirsche	1	76	Bruchgefährdet	
56		Traubenkirsche	1	101	Bruchgefährdet	
57		Weissdorn	1	73	Bruchgefährdet	
58	Hövelpromenade	Traubenkirsche	1	87	Bruchgefährdet	nein, dichter Bestand
59		Weide	1	231	abgestorben	
60		Ahorn	1	62	Bestandspflege	
61	Heinrich- Gross-Straße	Pappel	1	121	mangelnde Standsicherheit	nein, dichter Bestand
62		Pappel	1	121	mangelnde Standsicherheit	
63		Pappel	1	147	mangelnde Standsicherheit	
64		Traubenkirsche	1	97	mangelnde Standsicherheit	
65		Ahorn	1	69/51/41	mangelnde Standsicherheit	
66	Harburger Chaussee	Erle	1	131	Bruchgefährdet	ja
67	Hauland	Erle	1	155	Bruchgefährdet	nein, dichter Bestand
68		Esche	1	78	Bruchgefährdet	
69		Pappel	1	228	Bruchgefährdet	
70		Pappel	1	187/185/156	Bruchgefährdet	

71		Esche	1	155	Bruchgefährdet	
72		Ahorn	1	139	Bruchgefährdet	
73	Langenhövel	Weissdorn	1	56/45	abgestorben	nein, dichter Bestand
74		Erle	1	103	Pilzbefall	
75	Hövelweg	Pappel	1	159	Bruchgefährdet	nein, dichter Bestand
76	Am Deichdenkmal	Eiche	1	145	Bruchgefährdet	ja
77	Auf der Höhe	Platane	1	229	Bruchgefährdet	nein kein geeigneter Standort
78		Esche	1	189	Bruchgefährdet	
79	KGV Eichenallee	Ahorn	1	128/98	Bruchgefährdet	nein, dichter Bestand
80		Erle	1	82	abgestorben	
81		Ahorn	1	305/156	Pilzbefall	
82		Eiche	1	119	abgestorben	nein kein geeigneter Standort
83		Ahorn	1	67	aus Stuppen gewachsen	nein, dichter Bestand
84		Erle	1	131	Bruchgefährdet	
85		Birke	1	120	Bruchgefährdet	ja
86		Erle	1	121	abgestorben	nein, dichter Bestand
87	Heinrich- Gross-Straße	Robinie	1	104	mangelnde Standsicherheit	nein, dichter Bestand
88	Kleingartenweg	Pappel	1	219	mangelnde Standsicherheit	ja
89		Esche	1	121	abgestorben	nein kein geeigneter Standort
90		Weide	1	119	abgestorben	nein, dichter Bestand
91	Rotenhäuser Str./ Loop	Erle	1	65	mangelnde Standsicherheit	nein, dichter Bestand
92	Weimarer Straße	Kastanie	1	109	abgestorben	nein, dichter Bestand
93	Groß Sand	Kastanie	1	254	mangelnde Standsicherheit	ja
94	Hövelpromenade	Weide	1	116	eingerissen	nein, dichter Bestand

95	Buschweide	Birke	1	146	abgestorben	nein kein geeigneter Standort
96		Weide	1	154/127	mangelnde Standsicherheit	nein, dichter Bestand
97		Erle	1	151	mangelnde Standsicherheit	
98	Hauland	Traubenkirsche	1	67	Bruchgefährdet	nein, dichter Bestand
99	Hövelpromenade	Ahorn	1	121	Bruchgefährdet	nein, dichter Bestand
100		Birke	1	70	Bruchgefährdet	
101		Erle	1	102	mangelnde Standsicherheit	
102		Erle	1	121	abgestorben	
103	Heinrich- Gross-Straße	Pappel	1	106	mangelnde Standsicherheit	nein, dichter Bestand
104	Hövelpromenade	Kirsche	1	151	abgestorben	nein, dichter Bestand
105		Traubenkirsche	1	87/46	mangelnde Standsicherheit	
106	KGV Eichenallee	Eiche	1	171	abgestorben	nein kein geeigneter Standort
107	Haulander Weg	Ahorn	1	139	mangelnde Standsicherheit	nein, dichter Bestand
108	Heinrich- Gross-Straße	Pappel	1	78	mangelnde Standsicherheit	nein, dichter Bestand
109	Schönfelder Str.	Weissdorn	1	43/26	Bestandspflege	nein kein geeigneter Standort
110	Schönfelder Str.	Birne	1	189	abgestorben	ja
111	Kirchdorfer Straße	Esche	1	163	Pilzbefall	nein, dichter Bestand
112		Erle	1	100	abgestorben	

Erläuterung: STU / cm = Stammumfang in cm in 1 m Höhe gemessen