

ANLAGE – Saseler Markt, Treppenanlage (Fotos Frauke Häger)



Darstellung 1: real in Farbe, kontrastreich: Gehweg anthrazit gegen helle taktile Elemente; sehr lange Stufenflächen, bei geringer Stufenhöhen, unruhig unregelmäßig gepflastert vor heller Marktfläche; kontrastarme Stufenmarkierung



Darstellung 2: in S/W verdeutlicht Sehen mit reduzierter Sehkraft bzw. Augenerkrankungen



Darstellung 3: real in Farbe, ohne Handlauf sind Stufen schwer/nicht vor Marktplatzfläche zu erkennen; langgestreckte Stufen, unruhige Pflasterung



Darstellung 4: Behinderten-Parkplatz, Variante schmal (2,55 m)