

Übersicht öffentlicher Brunnen im Bezirk Altona

Fläche	OT	Benennung des Objektes	Standort	Materialien	Jahr d A	Künstler	Zustand	Begründung	geschätzte Sanierungskosten
Tiefbau-Fläche	201	Minerva-Brunnen	St.Pauli Fischmarkt	Naturstein Bronze	1989		außer Betrieb seit 2008	Instandsetzungsbedürftig	160.000,-€
Stadtgrün-Fläche	201	Pelikan-Brunnen	Kirchenstraße	Naturstein, Bronzeplastik	1959	Ernst Hanssen	außer Betrieb seit 1976, verfüllt	Brunnen wird im Rahmen der Grundinstandsetzung des Kapitän-Schröder-Parks neu hergestellt	
Stadtgrünfläche	210	Brunnen Neue Mitte Altona	An der Kleiderkasse	Beton	2021		in Betrieb von April-September		
Tiefbau-Fläche	202	Wandbrunnen Köhlbrandtreppe	Köhlbrandtreppe	Bronze, Naturstein, Klinker			außer Betrieb seit 2005	Instandsetzungsbedürftig	20.000,-€
Stadtgrün-Fläche	203	Stuhlmann-Brunnen	Platz der Republik	Naturstein, Kupfer	1899	Paul Türpe	in Betrieb von April-September	-	-
Stadtgrün-Fläche	203	Behn-Brunnen	Königstraße / Behnstraße	Naturstein, Bronze	1890	Wilhelm Giesecke	außer Betrieb seit 2021	Instandsetzungsbedürftig	180.000,-€
Tiefbau-Fläche	209	Brunnen Glücksburger Platz	Glücksburger Platz	Granit			außer Betrieb		
Tiefbau-Fläche	212	Brunnen Gr. Brunnenstraße	Große Brunnenstraße / Holstentwiete	Granit			außer Betrieb		
Tiefbau-Fläche	213	Brunnen Ottensener Marktplatz	Ottensener Marktplatz	Klinker, Bronze	1982	Detlef Birgfeld	außer Betrieb seit 1990		
Tiefbau-Fläche	213	Chemnitz-Bellmann-Brunnen Monument	Rainvilleterrasse	Kalkst. in Stützmauer	1907	Hermann Hausmann	außer Betrieb seit 1940		
Stadtgrün-Fläche	213	Wandbrunnen, Stiftung Helene Donner	Neumühlen/ Donners Park	Naturstein	1889		außer Betrieb seit 1940		
Stadtgrün-Fläche	215	Pinguinbrunnen	Schulgarten	Ziegel verputzt			in Betrieb von April-September		
Stadtgrün-Fläche	218	Quellfassung	Ringelnatztreppe / Eibufer	Naturstein			außer Betrieb seit ca.1935		
Stadtgrün-Fläche	221	Brunnen Hirschpark (Französischer G.)	Hirschpark	Klinker, verputzt Sandstein			in Betrieb von April-September		